# Mercedes 280-560SL W107



SLS Import- und Export Handelsgesellsellschaft mbH

### Inhaltsverzeichnis

90 Hauptbedarf Umrüster US -> D	
72.x Karosseriedichtungen in Sets	
01, 03, 05 Motor 6-Zylinder, Mechanik	
01, 03 M110 Rumpfmotor, Kolben, Kurbelwelle	
01, 05, M110 Zylinderkopf Gehäuse	
05 M110 Steuerkette, Nockenwelle, Ventile	
01.c, 03, 05 Motor M103	
01-05, 18 Motor 8 Zyl. M116 / M117, Mechanik	
01.b, 03, 05 häufig gefragte Teile	
01.c, 05 Zylinderköpfe 3.5 und 4.5	
01.d, 05 Zylinderköpfe 380/420/500/560	
05 Steuerkette M116/M117	
07.a-b D-Jetronic Einspritzkomponenten	
07.a D-Jet Einspritzkomponenten 280SL/SLC	
07.b D-Jet Einspritzkomponenten M116/117	
07.e-h K-Jet Einspritzkomponenten	
07.e KA Einspritzung 280SL/SLC	
07.f KA (K-U) Einspritzung 8-Zylinder	
07.g M103 Mengenteiler und Düsen	
07.h KE Einspritzung/Luftführung 8-Zylinder	
09 Motor Luftführung	
09.a Luftfilter	
09.b M110 K-Jet Schläuche Leerlaufluft	
09.c V8 Schläuche Leerlaufluft und Kurbelgehäuseentlüftung	
09.e M103 Luftfilter, Leerlaufluft, Entlüftung	
09.f, 14 Saugrohr und Abgaskrümmer M103.982	
09.i M110/116/117 Info verdeckte Lage Luftführung	
15, 18, 20 Motor-Wartungsgruppen Zündung, Öl, Generator,	
15.b Starter und Lichtmaschine	
15.c Zündleitungssätze tabellarisch	
Info Zündkerzen	
18 Motoröl-Kreislauf: Pumpe, Filter, Leitungen	
22, 24 Motoraufhängung	
22, 24 a. Kurzübersicht Motorgummilager und Motordämpfer	
22 b. Motorgummilager Varianten	
24 c. Motordämpfer Varianten und Befestigungsteile	
25,26,27,29,30 Getriebe, Kupplung, Automatik, Pedal	
25 Kupplungsscheibe (bei Schaltgetriebe)	
26.a 4-Gang manuell, Schaltung und Getriebe	
27.a Automatic bis 03.80: K4A, W4B, W3A, W3B	
27.b Automatic ab 03.80: W4A 040	
29 Kupplungsbetätigung und Pedale	49
30 Gaspedal und Gasgestänge	49
32, 33 Vorderachse und Federung	51
33 Vorderachse	
32.i Info zu Daten zur Federn-Anfrage	52
32.n Sonderausstattungen Fahrwerk	53
35, 40, 41 Hinterachse, Räder, Kardanwelle	54
35.b Radaufhängung Schräglenker	54
35.c Radaufhängung Koppellenker	
35.d Differenzial und Antriebswellen	
35.g Info Antriebswellen	
40, 41 Räder und Kardanwelle	59

40.c Felgen und Radbolzen tabellarisch	1
<b>42 Bremse</b>	
<b>42.c Vorderradbremse bis 02.1980</b>	
<b>42.d Vorderradbremse 03.1980-08.1985</b>	
<b>42.e Vorderradbremse ab 09.1985</b>	4
42.a Bremse Zusammenfassung, häufig Gefragtes	5
42.i Info Zusammenhang Achstyp-Bremsschlauch	8
42.h Feststellbremse hintere Seile tabellarisch 6	9
42.g Spezialteile für ABS	0
<b>46 Lenkung</b>	1
46.a Lenkgetriebe Lenkgestänge 1.Generation	
<b>46.b Lenksäule</b>	
46.c Servopumpe / Lenkhelfpumpe früh (schwarz/Eisenguss)	2
46.d Servopumpe / Lenkhelfpumpe ab Bauart "Aluminium"	
47 Kraftstoffversorgung 7	
47.a 1971 - 1976 Benzintank und Benzinpumpe 7	
47.d 1985 - 1989 Benzintank und Benzinpumpe 7	
<b>47.b</b> 1976 - 1985 Benzinpumpe	
49 Auspuffanlage 8	
49.b Auspuffanlagen Übersicht 8-Zylinder	
49.c Auspuffanlagen Übersicht 6-Zylinder	
49.e Auspuff-Montageteile	
<b>50, 20, 83 Kühlsystem</b>	
50, 20, 83 Kühler+Schläuche Hauptbedarf	
<b>50.b 20, 83 Kühlung nur 280</b>	
<b>50.a, 20, 83 Kühlung nur 3.5 / 4.5</b>	
<b>50.c, 20, 83 Kühlung nur 380 USA</b>	
<b>50.d, 20, 83 Kühlung nur 300SL</b>	
<b>50.e, 20, 83 Kühlung V8 ab 09.'85</b>	
<b>54 Elektrik, Aufbau</b> 9	
46, 54 Cockpit und Bedienschalter	
15, 54 Steuergeräte und Relais	
<b>54.b, 61, Gummitüllen</b>	
54.c Leitungssätze und Teilumfänge	
54.d, Anbauteile für Leitungssätze	
54.e Batteriekasten Heck und Batteriehalter Front	
54.f Bedienung Schalter	
60 Rohbau Karosserie	
54.c ,62, 68 Stirnwandbestückung Tüllen und Matten	
<b>61.c Boden, SL Rohbau</b>	
61.d Boden, SLC Rohbau	
62.b Vorbau, Rohkarosserie	
63,64.c Heck + Heckboden, SL Rohkarosserie	
63,64.d Heck + Heckboden, SLC Rohkarosserie	
67 Scheiben, Dichtungen	
67.c SLC Fenster und Dichtungen	
67.b, 69, 81 Windschutzscheibe und Windschutzverkleidung SL	
72, 75, 77, Karosseriedichtungen in Sets	
<b>72.c</b> Türfenster	
68, 69 Dämmung, Ausschlag, Verkleidungen	
54.c ,62, 68 Stirnwandbestückung Tüllen und Matten	
68.a Armaturenbrett und Holzverkleidungen	
68.b Dämmung Fahrgastraum	
68.c, 69 Verkleidungen Einstieg	
68.d, 81, 78 SLC Dach-Anbauteile und Ausschlag	
68.e, 69 Verkleidung und Dämmung Kofferrraum	1 I

69-72.c seitliche Zierleisten und Befestigung	
69-72.b Info Stopfen Zierstabbefestigung	
69, 88 Zier- und Chromteile	
69 Übersicht Zier- und Chromteile SL-Karosserie	
69-72.b Info Stopfen Zierstabbefestigung	
69-72.c seitliche Zierleisten und Befestigung	
75, 69, Anbauteile Heck	
72 Tür	
72.b Tur, Hauptbedarf, Obersicht	
81 Außenspiegel	
72.c Türfenster	
72.x Karosseriedichtungen in Sets	
75, 77, 78, 88 Klappen: Heck-&Verdeckdeckel, ESSD, Motorhaube	
75, 77, 76, 68 Klappen: Heck-&verdeckdecker, ESSD, Motornaube	
75.b Verdeckkastendeckel und Anbauteile am Verdeckkasten	
68.d, 81, 78 SLC Dach-Anbauteile und Ausschlag	
88.a Anbauteile Vorbau	140
77,79 Roadster-Dächer (SL)	143
77.b Softtop Anbauteile für Gestänge	
77.c Softtop Sonnenland-Bezug	
79 Hardtop	146
79.a Hardtop Unterbringung	147
80 Unterdruck-Anlage	148
80.c Vakuum-Komponenten der Heiz- und Klimasysteme	148
80.a Vakuum-Behälter	
80.g Vakuum Sitzarretierung	148
80.b Leuchtweitenregelung	149
80.e Zentralverriegelung Unterdruckelemente	150
81 Anbauteile Ausstattung Einrichtung	152
82 Beleuchtung	154
82.b Beleuchtung, Übersicht	154
82.c Beleuchtung Export / USA	
82.d Hauptscheinwerfer Euro H4 und Einzelteile	
82.b, 86 Wisch-/Waschanlage, Antenne	
82.b, 86 Wisch-und Waschanlage	159
86 Waschwasser Behälter, Pumpe, Leitungen, Düsen	
82.e Antenne	
83 Heizung	
83.c Bedienung, Typen Schieberegler	
83.d Wasser- und Luftführung bis 08. 81	
83.e Klimaautomatik vakuum-elektrisch (76-80)	
83.f Klimaautomatik USA-Monoventil, nach 1981	
83.g System Duoventil/Tempmatic, Wasserkreislauf, LHD ab 81	
9	
88 Stoßstangen Export ab 1974	
88 Kotflügel, Haube, Spoiler	169
90 Hauptbedarf Umrüster US -> D	
91 Sitze, Bauteile	
94 Ausstattungs-Zubehoer	177


# Jacobsrade 27 · D-22962 Siek

Tel. +49(0)40 656 939-0 · Fax +49(0)40 656 939-399 I-net: <u>www.sls-hh.de</u> · e-mail: <u>service@sls-hh.de</u>

### 90 Hauptbedarf Umrüster US -> D

Bei Umrüstungswunsch von großen US-Stoßfängern zu kleinen Euro-Stoßfängern: bitte bedenken Sie, dass keine "Plug and Play"-Lösungen möglich sind, da die Rohbau-Karosserien Unterschiede in den Bereichen der Verbindungspunkte haben. Wir stellen Ihnen gern Angebote zusammen, die über verschiedene Rüstmöglichkeiten informieren. Montageanleitungen sind nicht verfügbar, Beratung durch spezialisierte Fachbetriebe ist empfohlen.

Bei Umrüstungswunsch von Scheinwerfern zum eckigen Euro-Design: bitte bedenken Sie, dass Landesausstattungs-abhängige Varianten wie Leuchtweitenregelung, Lampenkontrollgerät, Park- und Positionsleuchten (Running Daylight) Einfluss auf Leitungsanbindung haben.



	Unterlegscheibe Edelstahl 6,4	788822	0,19 €		Masse-Adapterleitung, US- Rückbau, Typen mit LKG	<u>782890</u>	12,79 €
	Sechskantmutter A2-70 M8	788820	0,76 €		Sechskantmutter A2-70 M6	788821	0,43 €
	Distanzbuchse Polyamid 10,5 x 30 x 8	788725	5,05€		H4 Scheinwerfereinsatz.Fern+Abbl., Stndl, gewölbt	782747	36,50 €
	El.Kleinteile zu H4 in US Rahmen	782749	7,44 €		Dichtung Scheinw>Kotfl. L, empfohlene Qualität	<u>782535</u>	34,51 €
	Dichtung Scheinw>Kotfl. R, empfohlene Qualität	<u>782545</u>	34,51 €		Dichtung Rückleuchte links VglNo A1078260158	: <u>782685</u>	53,55 €
	Dichtung Rückleuchte rechts VglNo: A1078260258	<u>782675</u>	53,55 €	8	Kunststoffstopfen m.Chromkappe	<u>788995</u>	1,92 €
8	Kunststoffstopfen mit Chromkappe	<u>788195</u>	0,99 €	22	Gummi-Rammschutz, vorne rechts	<u>788680</u>	75,26 €
22	Gummi-Rammschutz, vorne links VglNo: A1078850921	<u>788670</u>	75,26 €	24	Klammer, Schutzschiene vorn VglNo: A0039885678	<u>788897</u>	0,40 €
24	Gummiprofil Stoßfänger vorn mitte(Euro)	<u>788775</u>	41,53 €	24	Halteschiene R/C107 vorn mitte	788098	50,50€
35	Kennzeichenhalter vorn (Europa)	<u>788086</u>	30,88 €	42	Chrom-Abdeckung vorn & hinten passend	<u>788910</u>	109,00€
46	PLZ.Stopfen-Set für Rückbau US- Stoßstange hinten	788499	15,47 €	50	Stoßfänger Schutzschiene hinten, Euro	<u>788895</u>	102,64 €
50	Stoßfänger Schutzschiene hinten,	<u>788695</u>	109,93 €	84	Rückleuchtendeckel R/C107 links	<u>782751</u>	245,00 €

Euro


84 145 245,00 € 140 249,00 € 145

Halter-Set für vordere Stoßstange 788840 Set Umbau-Halter Eur-Stoßf.an US-788750 Body "Zink"

250,00 € 267,75 €

Rückleuchtendeckel R/C107 rechts 782761 Set Umbau-Halter Eur-Stoßf.an US-788751 Body "Pulver"

# 72.x Karosseriedichtungen in Sets



Besonders häufig gefragte Karosseriedichtungen: neben den Sets zu je einer Farbe finden Sie per Klick auf die blauen Punkte kleinere Zusammenstellungen. Sets wurden außerhalb der MB-üblichen Ersatzteil-Baugruppenordnung hier zusammengetragen, in die Detailbilder der Baugruppen gelangen Sie hier:

Softtop

Hardtop

Tür


**Heckklapper** 

Beleuchtung

**SLC-Fenster** 

# 01, 03, 05 Motor 6-Zylinder, Mechanik


# 01, 03 M110 Rumpfmotor, Kolben, Kurbelwelle



	Dichtung ZylKopf/Krümmer M110 Elring	, <u>714290</u>	0,57 €		Dichtung Krümmer M110 VglNo: A1101420380	<u>714298</u>	0,81 €
shim	Scheibe 6,4 x 11 verzinkt	<u>799914</u>	0,12 €	5	Anlasszahnkranz M127,129,130 VglNo: A1800320605	203200	54,92 €
10	Kurbelwellenrad VglNo: A1110520003	<u>703011</u>	130,90 €	12	Simmerring KW vorn zB 127 früh,, schmale Form	<u>303046</u>	12,20 €
13	Schleifring, Kurbelwellen-Dichtring, M110	<u>703045</u>	33,20 €	20	Rillenlager Getriebewelle/KW VglNo: A1159800115	103093	3,83 €
21	Abdeckkappe Pilotlager, Schaltwagen	<u>103094</u>	1,81 €	25	Satz Kurbelwellen-Lagerschalen, 59,25mm	<u>703353</u>	155,95 €
25	Satz Kurbelwellen-Lagerschalen, 59,50mm	<u>703352</u>	254,49 €	25	Satz Kurbelwellen-Lagerschalen, 59,75mm	<u>703351</u>	148,20 €
25	Satz Kurbelwellen-Lagerschalen, 60,00mm	<u>703350</u>	155,18 €	25	Satz Kurbelwellen-Lagerschalen 60,00mm, 280R6 ab M	<u>703850</u>	242,40 €
30	Kolben M110 86,50mm RepStufe1	<u>703881</u>	183,52 €	30	Kolben M110, 87,00mm, Reparatul Stufe 2	r- <u>703282</u>	200,99 €
30	Kolben M110, 86,50mm, Reparatur Stufe1	r- <u>703281</u>	195,01 €	31	Ringe pro Motor M110, 87,00mm	<u>703287</u>	333,20 €
31	Ringe pro Motor M110, 86,50mm	<u>703286</u>	333,20 €	31	Ringe pro Motor M110, 86,00mm VglNo: A0010303224	<u>703285</u>	350,06 €
34	REST! Pleuelschraube M110 VglNo: A1100380471	<u>703275</u>	25,97 €	36	Satz Pleuel-Lagerschalen M110, 48.00mm, Standard	<u>703560</u>	85,62 €
36	Satz Pleuel-Lagerschalen M110, 47,25mm	<u>703563</u>	62,30 €	36	Satz Pleuel-Lagerschalen M110, 47,75mm	<u>703561</u>	59,63 €
36	Satz Pleuel-Lagerschalen M110, 47.00mm	<u>703564</u>	61,82 €	36	Satz Pleuel-Lagerschalen M110, 47,50mm	703562	65,72 €
41	Schwungradabdeckung, Version siehe Bild	225056	33,97 €	45	Ölwannen-Unterteil 280SL neue Ausführung	201214	22,16 €
46	Ölwannendichtung spät (=19-Loch) 280,, Elring	, <u>201001</u>	16,96 €	46	Ölwannendichtung spät (=19-Loch) 280,	, <u>201801</u>	16,61 €
46	Dichtsatz Kurbelgehäuse M110	702201	72,19 €	48	Ölmess-Stab M130 spät,	<u>218117</u>	29,93 €

	VglNo: A1100109508				Nachfertigung, kl.Fehler		
49	Dichtring, Peilstab M103, M104, M110	<u>718119</u>	0,51 €	52	Dichtung 190SL, M110 früh VglNo: A1300910080	109004	0,51 €
52	Dichtung, Deckel M110 spät VglNo: A1800910180	<u>709004</u>	2,34 €	53	Schraube M8X25, Motorlager hinten, Auspuff,	222025	0,80 €
54	Federscheibe / Wellenscheibe A8 mech. verzinkt	<u>799911</u>	0,18 €	60	Blech-Wasserdeckel 6-Loch VglNo: A1800150805	201026	2,05 €
61	Wasserdeckeldichtung 6-Loch rechts	201029	2,00 €	62	Wasserdeckel klein 280SL VglNo: A1300150005	201027	1,46 €
63	Wasserdeckeldichtung klein VglNo: A1100150021	201028	0,84 €	65	Alu-Dichtring 14,3X19,8X1,85 z.B. Dämpferbehälter	207178	1,46 €
66	Ablassschraube Ölwanne M12 FEBI	299312	1,32 €	66	Ablassschraube Ölwanne M12 (für ersetzte Wannen)	299302	0,81 €
66	Verschl.schraube, Ölwanne M26 Innensechskant	<u>299300</u>	4,69 €	67	Dichtring CU 12 X 17 X 1,3; Ablassschr, Hohlschr	<u>299303</u>	0,13 €
67	Dichtring für große Ölablassschraube M26	<u>299301</u>	0,31 €	71	Drucklager Verteilerwelle   A1801500107	105039	136,85 €


# 01, 05, M110 Zylinderkopf Gehäuse



	Innensechskantschraube M12, zB 5x an Kopf 110FN	701107	2,98 €		Dichtung, Deckel M110 spät	709704	1,99€
	Gewindekugelbolzen M110, duktion	n <u>705839</u>	55,10 €		Mutter verkupfert, M8, mit Bund, zB. Krümmer M103	614008	0,31 €
	RepSatz Schaftdichtungen M110 FN	705094	10,33 €		Rep-Set Ventilschaftdichtung.110.986 ab?	705093	32,03 €
10	Zylinderkopfdichtung M110 Elring	701020	52,40 €	10	Zylinderkopfdichtung M110 VglNo A1100162320	: <u>701820</u>	22,97 €
12	Dichtung Nockenwellengehäuse, M110	<u>701811</u>	16,22 €	12	Dichtung Nockenwellengehäuse., M110, Elring	<u>701011</u>	18,49 €
13	Dichtsatz Ventildeckel, M110,	<u>701010</u>	45,86 €	13	Dichtsatz Ventildeckel, M110	<u>701810</u>	30,89€


	Elring				VglNo: A1100100830		
13	Dichtung Kerzenschächte M110 VglNo: A1100160721	707811	3,15 €	16	Dichtung für 4-Loch NW Deckel	<u>701225</u>	1,33 €
17	Dichtung Saugrohr 110.986 ab 1601/3628	<u>714282</u>	5,13 €	17	Dichtung Saugrohr 110.986 bis 1600/3627	<u>714281</u>	5,75 €
19	Dichtring zu Plastik-Öleinfülldeckel 47 x 59 x 2,5	<u>701356</u>	1,87 €	20	Öleinfülldeckel, Ersatz (Kunstoff), FEBI	250102	3,74 €
22	A1272000456 Schraubstutzen Motorblock I	201006	42,84 €	30	Innensechskantschraube 12.9 M12 X 150	701150	5,36 €
30	Satz Zylinderkopfschrauben M110.986 spät	<u>701181</u>	44,13 €	31	Innensechskantschraube, M8 X 135	701149	4,59 €
32	Zylinderkopfschraube 119mm, z.B. M110 5x	701119	2,75 €	39	Hutmutter, 1.4305, M8; z.B. Ventildeckel M110, 102	701819	1,99 €
40	Ventilführung Auslass M110, Zwischen-Stufe	<u>705261</u>	12,74 €	40	Ventilführung Auslass M110, Reparatur-Stufe 2	<u>705263</u>	10,78 €
41	Ventilführung Einlass M110, Zwischen-Stufe	705241	7,08 €	49	Dichtung Krümmer M110 VglNo: A1101420380	714298	0,81 €
49	Dichtung ZylKopf/Krümmer M110, Elring	714290	0,57 €	50	Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017	<u>754097</u>	6,66€
52	Temperaturgeber, zB Wassert, unpassende Ersetzung	<u>754396</u>	27,27 €	61	Dichtring 30 X 36 X 2mm, Alu	215032	0,81 €
62	Dichtring, Kupfer	701299	0,37 €	63	Scheibe, zB Bremsschlauchhalter,	143039	3,25 €
64 66	Alu-Dichtring 14 x 18 x 1,5 mm Dichtring 10X13X 0,8 , Kupfer, zB. Radzylinder,	207186 142039	1,08 € 0,18 €	65 100	CU-Dichtring 14 x 18 x 1,5mm Zylinderkopf-Dichtsatz M110 spät, REINZ	207115 702101	0,18 € 145,11 €

# 05 M110 Steuerkette, Nockenwelle, Ventile



	Scheibenfeder standard (kein Versatz), 4mm	205077	1,00 €		Versatz-Feder 2°NW / 4°KW	<u>205078</u>	13,99 €
10	Nockenwellenrad Einlass/Auslass	<u>705201</u>	184,45 €	11	Zwischenrad VglNo: A1300500005	<u>705225</u>	110,00€
12	Spannradbuchse VglNo: A1800520450	105112	40,70 €	15	Zwischenrad VglNo: A1300520002	705222	160,65 €
16	Lagerbuchse an Zwischen- Radwelle vorn	205020	59,98 €	20	Zweifachrollenkette 130Glieder (ggf.kürzen)	<u>105003</u>	60,90 €
21	Schloss für Duplex-Kette (bei Kette enthalten)	<u>199013</u>	2,55 €	30	Einlassventil M110	<u>705250</u>	27,31 €
32	Auslassventil 2.8 / 3.5 bis Motornummer, weitere	705270	70,00 €	32	Auslassventil 4.2/5.0/5.6 und 110 ab FN	<u>705570</u>	48,55 €
35	RepSatz Schaftdichtungen M110 FN	705094	10,33 €	44	Ventilkegelstück 1 Hälfte, ab Baujahr 67	<u>205035</u>	0,65 €
45	Druckstück 3,5mm, M130 spät, 350abM,450,M110	205048	32,00 €	45	Druckstück 4,5mm, M130 spät, 350abM,450,M110	205047	32,94 €
45	Druckstück 2,5mm, M130 spät, 350abM,450,M110	205049	33,62 €	46	Schwinghebel M110	705030	23,49 €
48	Gewindekugelbolzen M110, duktion	1 <u>705839</u>	55,10 €	52	Gleitschiene M110, kurz, Kunststof (Foto)	f <u>705029</u>	9,76 €
55	Alu Dichtring 12,5 X 17,8 X 1,3 zB Kettengeh/Motor	<u>298712</u>	0,13 €	56	Bolzen für Gleitschiene VglNo: A1100520974	<u>705804</u>	13,76 €
57	Dichtring Alu 20X24X1,3 z.B.Bolzen f. Gleitschiene	<u>705005</u>	0,68 €	58	Lagerbolzen, Version 48,5mm, für div. Gleitschienen	<u>105830</u>	12,25 €
59	Bolzen für Gleitschiene VglNo: A6150520374	<u>705806</u>	20,00 €	61	Lagerbolzen 58mm, div. Gleitschienen	<u>105805</u>	15,35 €
70	Kettenspanner M110 VglNo: A1100500611	705140	57,66 €	75	Dichtring im Kettenspanner z.B. 116.982	<u>705147</u>	0,89 €

# 01.c, 03, 05 Motor M103



Buchse für Einspritzdüse KE 103/104 "ab FN"

707329

19,04 €

OT-Geber z.B. 103, 104, bitte Motordaten


<u>915364</u>

114,34 €

	DECENT						
o.A.	REST! Verteilerläufer 300SL (M103), BERU	<u>715814</u>	65,45 €	10	Zylinderkopf-Dichtsatz 300SL,103.98X, Elring	<u>702300</u>	82,90 €
10	Dichtsatz Kurbelgehäuse, 300SL, M103.98X	<u>702303</u>	57,96 €	18	Ölablassschraube M103 VglNo: A1119970330	<u>799330</u>	1,29€
19	Dichtring 14x20x1,5 CU, zB Ölwanne M103	<u>799306</u>	0,14 €	20	Zylinderkopfdichtung 300SL VglNo: A1030162120	<u>701321</u>	32,63€
22	Simmerring Kurbelwelle, hi, REP- VERS, M103,104,111	<u>705348</u>	36,76 €	22	Simmerring Kurbelwelle, hi, std., M103,104,111	<u>705347</u>	15,46 €
23	Nabe vorn, Kurbelwelle M103,M104,	<u>703358</u>	24,99 €	23	Simmerring KW vorn zB 127 früh,, schmale Form	303046	12,20 €
24	Ölwannendichtung 300SL VglNo: A1030140422	<u>701338</u>	5,30 €	25	Dichtring, Ölstandschalter VglNo: A0159973948	<u>701398</u>	1,49 €
25	Geber für Ölstand (an Ölwanne), mit Dichtring	<u>718328</u>	57,67 €	26	Dichtring, Peilstabrohr, 300SL ab	<u>701344</u>	0,92€
27	Dichtring, Peilstab M103, M104, M110	<u>718119</u>	0,51 €	30	Dichtung Ventildeckel 300SL VglNo: A1030160421	<u>701306</u>	6,77 €
31	Dichtung, Verteilersitz bis Zylinderkopf, 300SL	<u>701309</u>	1,62 €	32	A1030160080 Dichtung am Luftleitblech	<u>705307</u>	3,84 €
35	Dichtring zu Öldeckel Blechausführung	<u>701355</u>	1,09 €	35	Dichtring zu Plastik-Öleinfülldeckel 47 x 59 x 2,5	<u>701356</u>	1,87 €
36	Öleinfülldeckel, Ersatz (Kunstoff), FEBI	<u>250102</u>	3,74 €	39	Dichtring, Nockenwellen- Verteilerlager, M103	<u>705309</u>	10,42 €
40	Kolben 300SL, 89,50mm VglNo: A1030302219	703632	127,27 €	45	Satz Pleuel-Lagerschale 48,00mm 300S	<u>703660</u>	32,57 €
45	Satz Pleuellager 47,50mm 300SL	<u>703662</u>	35,70 €	45	Satz Pleuel-Lagerschalen 47,75mm 300S	7 <u>03661</u>	41,76 €
45	47,25mm Pleuellager: Packung mit 8 Halbschalen	<u>703663</u>	35,70 €	50	7x Paar Kurbelwellen- Lagerschalen, 57,50	<u>703652</u>	31,05€
50	7x Paar Kurbelwellen- Lagerschalen, 58,00/Standard	<u>703650</u>	49,44 €	51	Set 4 St. Anlaufscheiben Kurbelwellen-Lager Std.	<u>703645</u>	12,08 €
51	Set 4 St. Anlaufscheiben Kurbelwellen-Lager +0,2	<u>703647</u>	18,94 €	57	Anlass-Zahnkranz, Schalter, zB M103, M111,	<u>703201</u>	34,06 €
60	Rillenlager Getriebewelle/KW VglNo: A1159800115	103093	3,83 €	65	Rollenkette 300SL VglNo: A0039978094	<u>799037</u>	43,83 €
65	Steuerkettensatz zB 3.0 "Simplex"	705308	137,77 €	66	Kettenschloss für Einfachketten	799038	1,81 €
70	Kettenrad, Kurbelwelle 300SL VglNo: A1030520003	703311	52,32 €	75	Innenteil Gleitschiene links, 300SL	705629	5,57 €
76	Außenteil Gleitschiene links, 300SL	705625	7,04 €	78	Gleitschiene am Kettenspanner VglNo: A1030500316	<u>705628</u>	26,42 €
79	Belag, Spannerschiene, M103 VglNo: A1030520083	<u>705627</u>	3,40 €	80	Kettenspanner 300SL VglNo: A1030500611	<u>705141</u>	42,10 €
85	Nockenwelle 300SL, Standard, Ersatz	705300	262,25 €	88	Einlassventil 300SL VglNo: A1030532001	<u>705630</u>	14,78 €
94	Hydrostössel "INA" M103 z.B. 300SL, M102 div.	705948	20,50 €	94	Hydrostössel "LASO" M103 z.B. 300SL, M102 div.	<u>705048</u>	15,78 €
95	Scheibe am Kipphebel, 1,8mm VglNo: A1030550676	705643	3,13 €	96	Kugelpfanne 3,0mm (NB) VglNo: A1030550024	<u>705641</u>	2,89€
97	Schwinghebel 300SL spät, Ersatz	705340	42,26 €	98	RepSatz Ventilabdichtung 300SL	705396	14,30 €
98	RepSatz Ventilabdichtung 300SL		15,60 €	98	Ventilführung Auslass, 14,05, M103		3,20 €
98	Reparatur-Satz Ventilabdichtungen 300SL, FEBI		15,91 €	98	Ventilführung Einlass, 14,05, M103		2,78 €
102	110° Schalter, 1-Pol, AC- Zusatzlüfter	<u>754398</u>	17,67 €	103	Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017	<u>754097</u>	6,66 €
104	Temperaturgeber, K/KE-Jet, 2-Pol	<u>754397</u>	68,10 €	113	Scheibe für Zylinderschrauben 8,4 verzinkt	<u>199089</u>	0,10€
113	Innensechskantschraube M8X18, z.B. Riemenscheibe	703377	1,77 €	113	Sechskantschraube mit Feingewinde M18X1,5X50	<u>703378</u>	5,65€
113	REST! Scheibe an Riemenscheibe 190SL, M127	103083	7,14 €	115	Dichtung pro Auslass M103 (Zyl 1-5 = 2-Bolzen)	5 <u>614390</u>	2,96 €

# 01-05, 18... Motor 8 Zyl. M116 / M117, Mechanik


# 01.b, 03, 05 häufig gefragte Teile



	Scheibe,Zylinderkopfschraube M10, Oberfläche Bild	701022	2,08 €	tens2	Kettenspanner M116/117 .96x (Alu- V8), FEBI	<u>705131</u>	99,21 €
	Kipphebel, alle V8 M116,117 VglNo: A1160551501	705841	17,85 €		Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9 M10X50	<u>705103</u>	1,82 €
shim	Scheibe 6,4 x 11 verzinkt	799914	0,12 €	o.a.	Spannhülse, z.B. Dichtungsfixierung Saugrohr	<u>714359</u>	0,69 €
	Kolben 92,50mm M116.984 VglNo: A1160306717	703322	168,34 €	tensioner	Kettenspanner 3.5 und 4.5, Motoren ohne Luftpumpe	<u>705130</u>	139,49 €
tens2	Kettenspanner M117.98x spät, USA	705133	160,28 €		Ölwannendichtung, V8 mit Blechwanne	<u>701418</u>	15,14 €
rail	Gleitschiene oben 3.5 / 3.8 / 4.2 neue Ausführung	<u>705325</u>	4,11 €		Ölwannendichtung, V8 mit Blechwanne, Elring	<u>701401</u>	30,76 €
tens2	Kettenspanner M116/117 .96x (Alu-V8)	705831	47,60 €	o.a.	Dichtung pro Auslass V8 bis 4.5	<u>714390</u>	3,55 €
1	Zylinderkopf-Dichtsatz 500SL spät / 560SL, links	702551	111,48 €	1	Dichtung Saugrohr/ZK links, 117.985 US	<u>714341</u>	10,07 €
1	Dichtung Saugrohr/ZK rechts 117.985 US FN	714342	7,88 €	1	Dichtung Saugrohr-Zylinderkopf 350, 450 FN!	<u>714352</u>	8,66 €
1	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh rechts, REINZ	702860	101,53 €	1	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh, links, REINZ	<u>702850</u>	94,27 €
1	ZylKopf Dichtsatz 500/5.0 bis FN	702560	132,69 €	1	Zylinderkopf-Dichtsatz 500SL spät / 560SL, rechts	702561	109,55 €
1	Zylinderkopf Dichtsatz 500/5.0 links	702550	135,92 €	1	Zylinderkopf Dichtsatz 380SL/C bis FN, rechts	<u>702361</u>	64,28 €
1	Zylinderkopf Dichtsatz 116/7.984/5/6 Euro rechts	702460	109,86 €	1	Zylinderkopf Dichtsatz 380SL/C bis FN, links	<u>702351</u>	71,29 €
1	Zylinderkopf Dichtsatz 380, links ab FN	702352	111,93 €	1	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh rechts, ELRING	<u>702360</u>	98,59 €
1	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh	<u>702350</u>	94,51 €	1	Zylinderkopf-Dichtsatz 380 ab FN	702362	106,66 €

	links, ELRING				rechts		
1	Zylinderkopf Dichtsatz 116/7.984/5/6 Euro links	702450	96,04 €	10	Kurbelwellen-Simmerring, V8, hinten (Serienmaß)	703049	17,68 €
10	Dichtung für Kettenspanner Alu-V8	<u>705135</u>	5,46 €	10	KW-Dichtring vorn, Kragen 360°, M127 & weitere	303946	9,38 €
10	Ölwannendichtung 350/450SL/C VglNo: A1160140822	701301	14,02 €	10	Ölwannendichtung Oberteil, V8 .960 div, FN	701402	11,39 €
10	Dichtring im Kettenspanner z.B. 116.982	705147	0,89 €	10	Dichtung Kettenspanner 4.5 US VglNo: A1170520480	<u>705137</u>	2,58 €
10	Dichtung Kettenspanner V8 3.5 und 4.5 EURO	1 <u>705134</u>	2,14 €	10	Simmerring hinten, V8, Reparatur- Ausführung	703048	17,83 €
10	Kurbelgehäuse-Dichtsatz, V8 früh	702301	149,06 €	10	Kurbelgehäuse-Dichtsatz, V8 mittlere Generation	702302	129,58 €
10	KW-Dichtring vorn 6-Zyl., Kragen 180°, Bild	203946	13,23 €	10	Kurbelgehäuse-Dichtsatz, V8 spät	702402	110,73 €
10	Kurbelgehäuse-Dichtsatz, 350/450 spät	702401	149,84 €	10	Dichtung für Filtersockel, Ölfilter->Motor M117.96	<u>718518</u>	2,68 €
40	Set Hauptlagerschalen 63,75mm M116/M117	703701	214,20 €	50	Ringe pro Motor 3.8, Euro, 92.00 mm	<u>703385</u>	412,57 €
50	Ringe pro Motor 3.8, Euro, 92.50 mm	703386	412,57 €	50	Ringe pro Kolben 88,50mm, für M116 3.8 US spät	703332	71,40 €
50	Kolbenringsatz M116/117, 92,00mm, Standard	703220	54,00 €	50	Kolben 92,5mm, zu M116 3.8 VglNo: A1160300418	703335	311,90 €
50	Kolben, 93,02mm, Mahle, z.B. 116.982, weitere	703327	156,26 €	50	Kolben, 92,50mm, M116, E35 VglNo: A1160305217	<u>703325</u>	173,39 €
60	Motorsatz Pleuellager, 52,00mm, M116/117 früh	703550	151,81 €	60	Set Pleuellager 51,75mm M116/117	<u>703665</u>	239,55 €
60	Set Pleuellager 51,50mm M116/117	<u>703666</u>	239,55 €	60	Motorsatz Pleuellager, 48,00mm, 380 420 500 560	<u>703555</u>	125,09 €
70	Zweifachrollenkette M116 186 Glieder	799013	77,77 €	70	Zweifachrollenkette M117 198 Glieder	799014	101,63€
71	Schloss für Duplex-Kette (bei Kette enthalten)	<u>199013</u>	2,55 €	97	Sechskantschraube Riemenscheibe 10.9 M8x22	703374	0,51 €
98	O-Ring Motorgehäuse: 127-130E und 116/117 s.Detail	218412	0,55 €	121	Rollenkette V8, Ölpumpe früh VglNo: A0009972794	<u>799819</u>	12,08 €
121	Rollenkette V8 Ölpumpe spät VglNo: A0009978394	799029	15,80 €	125	Ölfilter R/C 107, außer 300SL, NONAME	718842	5,46 €
125	Ölfilter R/C107 außer 300SL, "Mann"	718042	9,31 €	224	O-Ring Wasserkanal, V8 zw. Steuerdeckel und Block	701224	1,25 €
301	Dichtring für große Ölablassschraube M26	299301	0,31 €	301	Verschl.schraube, Ölwanne M26 Innensechskant	<u>299300</u>	4,69 €

# 01.c, 05 Zylinderköpfe 3.5 und 4.5




Bitte Achtung bei Motoren 450: Zusatzluftpumpe und Abgasreduzierung nicht bei Europamodellen Zusatzluftpumpe verbaut bei Kalifornien-.982 ab M...019517 Zusatzluftpumpe verbaut bei Rest-USA-.982 ab M...030109

bei diesen Exemplaren Kettenspanner, Saugdichtungen und mehr geändert! Fzg-Bestimmungsland daher notwendige Information bei allen Bestellungen. Kopfdichtsätze enthalten Flachdichtungen für je eine Bank zuzüglich der Einlassdichtung der Gegenüber-Bank, keine Schaftdichtungen, keine Haubendichtung. Angaben zum Zylinderkopf-Anzug sind Beipack bei Elring bzw. Inhalt in MB-Literatur.

8m	Öleinfülldeckel Blechversion, Aftermarket	<u>250802</u>	10,95 €	8m	Öleinfülldeckel Blechversion, Germany	<u>250702</u>	12,85 €
8p	Öleinfülldeckel, Ersatz (Kunstoff), FEBI	<u>250102</u>	3,74 €	11	Formschlauch Entlüftung->Luftverteiler 116-D-Jet	<u>709305</u>	11,16€
11	Formschlauch Entlüftung links   117.985,	709507	16,01 €	11	Formschlauch Entlüfter->Luftverteiler, 450 D-Jet	709407	13,90 €
25	Ventilführung Einlass RepMaß 14,20mm	705362	13,11 €	25	Ventilführung Einlass M116.98214,04mm	<u>705361</u>	9,98€
25	Ventilführung Einlass RepMaß 14,40mm	<u>705363</u>	10,48 €	26	Ventilführung Auslass, Reparatur- Maß, 15,40mm	705373	10,98 €
26	Ventilführung Auslass M116.982.,15,02mm	705371	10,98 €	32	Abstandscheibe 2,7 mm hinter Nockenwellenkettenrad	205818	17,50 €
33	Versatz-Feder 2°NW / 4°KW	205078	13,99 €	33	Scheibenfeder standard (kein Versatz), 4mm	205077	1,00€
38	Reparatur-Satz Ölrohrverbinder,V8 früh (8mm Rohr)	705042	6,56 €	40	Zylinderstift 8x12, z.B. NW-Böcke, KW-Frontmasse	299917	0,69€
50	Einlassventil 3.5 / 4.5, 3.8 nur.960 / 4.2	705330	27,31 €	51	Auslassventil 2.8 / 3.5 bis Motornummer, weitere	705270	70,00€
55	Kugelbolzen V8 früh, nicht Hydro- Ausgleich	<u>705838</u>	60,08 €	55	Hydro-Kugelbolzen V8: M116,117, FEBI	<u>705045</u>	39,58 €
57	Kipphebel, alle V8 M116,117 VglNo: A1160551501	705841	17,85 €	57	REST! Kipphebel, alle V8 M116,117   FEBI	705040	43,89 €
60	Druckstück 4,5mm, M130 spät, 350abM,450.M110	205047	32,94 €	60	Druckstück 3,5mm, M130 spät, 350abM,450,M110	205048	32,00 €
60	Druckstück 2,5mm, M130 spät, 350abM,450,M110	205049	33,62 €	63	Ventilkegelstück 1 Hälfte, ab Baujahr 67	<u>205035</u>	0,65 €
70	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh,	702850	94,27 €	70	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh	702860	101,53 €

	links, REINZ				rechts, REINZ		
70	Zylinderkopf Dichtsatz 116/7.984/5/6 Euro links	702450	96,04 €	70	Zylinderkopf Dichtsatz 116/7.984/5/6 Euro rechts	<u>702460</u>	109,86 €
70	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh rechts, ELRING	<u>702360</u>	98,59 €	70	Zylinderkopf-Dichtsatz V8 früh links, ELRING	<u>702350</u>	94,51 €
75 70	Bolzen für Gleitschiene LüA 47,5	<u>705807</u>	9,88 €	76 77	Alu-Dichtring 14 x 18 x 1,5 mm	207186	1,08 €
76	Dichtring 14 X 18 X 1,5 mm Kupfer	<u>207886</u>	1,08 €	77	Gewindestutzen zB Messkapillare in Kopf	<u>120037</u>	27,20 €
78	Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017	<u>754097</u>	6,66 €	79	Dichtung Kettenspanner V8 3.5 und 4.5 EURO	705134	2,14 €
79	Dichtung Kettenspanner 4.5 US VglNo: A1170520480	<u>705137</u>	2,58 €	80	Zylinderkopfdichtung links, für 3.5/4.5, ELRING	<u>701350</u>	68,38 €
82	Zylinderkopfdichtung rechts, 3.5/4.5, ELRING	<u>701360</u>	58,00 €	82	Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB Geber, Hohlschr.	227023	0,50 €
82	Dichtring 10X13X 0,8 , Kupfer, zB. Radzylinder,	<u>142039</u>	0,18 €	83	Alu Dichtring 22 X 27 X 1,3 VglNo N007603022100	: <u>199924</u>	0,60€
84	Schraube M6 x 65 zB. Ventilhauben 350/450	<u>701359</u>	0,82 €	85	Dichtung Zylinderkopfhaube V8, links, Marke DPH	<u>701318</u>	8,40 €
85	Dichtung Zylinderkopfhaube V8, links., FEBI	<u>701310</u>	5,21 €	85	Kupferdichtring 6 X 10 X 1,5 gefüllt	<u>899305</u>	0,83 €
86	Dichtung ZylKopfhaube V8, rechts	s <u>701328</u>	10,45 €	86	Dichtung Zylinderkopfhaube V8, rechts FEBI	701320	5,21 €
87old	Dichtring Öldeckel (für Metallguss- Schraubdeckel)	<u>101055</u>	4,30 €	87	Dichtring zu Plastik-Öleinfülldeckel 47 x 59 x 2,5	<u>701356</u>	1,87 €
87	Dichtring zu Öldeckel Blechausführung	<u>701355</u>	1,09 €	88	Dichtung Saugrohr/ZK rechts 117.985 US FN	714342	7,88 €
88	Dichtung Saugrohr-Zylinderkopf 350, 450 FN!	714352	8,66 €	88	Dichtung Saugrohr/ZK links, 117.985 US	714341	10,07 €
89	Dichtung pro Auslass V8 bis 4.5	<u>714390</u>	3,55 €	90	Reparatur-Satz Ventilabdichtungen je Kopf	, <u>705091</u>	24,55 €
90	Abdichtung zu 705361 VglNo: A0000533558	<u>705998</u>	0,58 €	94	Spannhülse, z.B. Dichtungsfixierung Saugrohr	<u>714359</u>	0,69€
95	Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9, M10 X 80	701113	2,67 €	95	Zylinderschraube mit Innensechskant, 12.9, M10x55	<u>701103</u>	1,84 €
95	Scheibe, Zylinderkopfschraube M10, Oberfläche Bild	<u>701022</u>	2,08 €	96	Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9 M10X50	<u>705103</u>	1,82 €
97	Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9, M10 X155	<u>701135</u>	9,16 €	98	Mutter M8 verkupfert, SW13, geschlitzt	714008	2,30 €
98	Krümmerstehbolzen M8 x 46, z.B. M103	<u>714996</u>	2,21 €	98	Krümmerstehbolzen M8x42, z.B. M117 US FN	<u>714995</u>	1,65 €
98	Krümmerstehbolzen M8 x 90	<u>714994</u>	1,31 €	98	Mutter verkupfert, M8/SW12, geschlitzt	<u>514008</u>	1,90 €


**01.d, 05 Zylinderköpfe 380/420/500/560**Zu Motoren mit Nummern 116.96x bzw 117.96x (Alu-Rumpf). Bitte senden Sie uns neben der Motornummer weitere Informationen zu Bestimmungsland und Ausführung.



sets	Zylinderkopf-Dichtsatz 420SL rechts	<u>702761</u>	123,90 €	exhbolts	Stiftschraube M8 X 25, z.B. Abgaskrümmer	<u>714993</u>	3,05€
sets	ZylKopf Dichtsatz 500/5.0 bis FN	702560	132,69 €		Steuerkettensatz zB 5.0 "Duplex"	705500	310,04 €
bolts	Scheibe, Zylinderkopfschraube M10, Oberfläche Bild	701022	2,08 €		Dichtung pro Auslass V8 ab 5.0	<u>714491</u>	4,76 €
sets	Zylinderkopf-Dichtsatz 500SL spät 560SL, rechts	/ <u>702561</u>	109,55 €		Scheibenfeder standard (kein Versatz), 4mm	205077	1,00 €
sets	Zylinderkopf-Dichtsatz 420SL, links	3 <u>702751</u>	135,62 €	sets	Zylinderkopf Dichtsatz 500/5.0 links	702550	135,92 €
headbolt	s Zylinderschraube mit Innensechkant 12.9, M10x165	<u>701165</u>	16,66 €	headbolt	s Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9, M10 X 90	<u>701115</u>	4,05 €
headbolt	s Zylinderschraube mit	<u>701105</u>	3,05 €	cam	Nockenwelle 3.8L M116.962 E	<u>705317</u>	800,00€
	Innensechskant 12.9, M10 X 65						
cam	Nockenwelle 3.8L M116.962 EURC rechts	) <u>705318</u>	800,00 €		Versatz-Feder 2°NW / 4°KW	<u>205078</u>	13,99 €
sets	Zylinderkopf-Dichtsatz 500SL spät 560SL, links	/ <u>702551</u>	111,48 €	8	Öleinfülldeckel, Ersatz (Kunstoff), FEBI	<u>250102</u>	3,74 €
11	Formschlauch Entlüftung links   117.985,	<u>709507</u>	16,01 €	16	Gummipuffer z.B.Benzinpumpe, Luftfilter	<u>247828</u>	1,56 €
18	Kupferdichtring 6 X 10 X 1,5 gefüllt	<u>899305</u>	0,83 €	25	Ventilführung Einlass M116.98214,04mm	<u>705361</u>	9,98 €
25	Ventilführung Einlass RepMaß 14,40mm	<u>705363</u>	10,48 €	25	Ventilführung Einlass RepMaß 14,20mm	705362	13,11 €
26	REST! Ventilführung Auslass, RepStufe 2, 15,40mm	705383	17,60 €	26	Ventilführung Auslass, Reparatur- Stufe 1, 15,20mm	705382	17,60 €
26	Ventilführung Auslass, Zwischenstufe, 15.034mm	<u>705381</u>	5,71 €	38	Reparatur-Satz Ölrohrverbinder, V8 spät	3 <u>705043</u>	4,26 €
39	Ölrohr V8 spät (Alu-Motoren) VglNo: A1171870001	<u>705143</u>	40,58 €	45	Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017	<u>754097</u>	6,66 €
46	Alu-Dichtring 14 x 18 x 1,5 mm	<u>207186</u>	1,08 €	50	Einlassventil 3.5 / 4.5, 3.8 nur.960 /	705330	27,31 €
50	Auslassventil 4.2/5.0/5.6 und 110 ab FN	<u>705570</u>	48,55 €	50	Einlassventil z.B. 117.967 (560), auch 964/965	<u>705450</u>	32,59 €
55	Hydro-Kugelbolzen V8: M116,117, FEBI	<u>705045</u>	39,58 €	57	Kipphebel, alle V8 M116,117 VglNo: A1160551501	<u>705841</u>	17,85 €
57	REST! Kipphebel, alle V8	<u>705040</u>	43,89 €	63	Ventilkegelstück 1 Hälfte, ab	<u>205035</u>	0,65 €

	M116,117   FEBI				Baujahr 67		
76	Gummi Dichtbuchse, KA-Düse in Trichter	707219	1,82 €	77	Dichtring Düsenhalter an Zyl-Kopf V8 K-Jet	707424	1,32 €
80	Zylinderkopfdichtung links, 116.960/5, FN	<u>701371</u>	51,72 €	80	Zylinderkopfdichtung links, 380SL/C, ELRING	<u>701370</u>	43,73 €
80	Zylinderkopfdichtung links, 117.96X	( <u>701490</u>	45,67 €	80	Zylinderkopf Dichtsatz 380SL/C bis FN, links	702351	71,29 €
80	Zylinderkopf Dichtsatz 380, links ab FN	702352	111,93 €	82	Zylinderkopfdichtung rechts, 117.96X	<u>701500</u>	43,02 €
82	Zylinderkopf Dichtsatz 380SL/C bis FN, rechts	702361	64,28 €	82	Zylinderkopf-Dichtsatz 380 ab FN rechts	702362	106,66 €
82	Zylinderkopfdichtung rechts, 380SL/C, ELRING	<u>701380</u>	42,86 €	85	Dichtung Zylinderkopfhaube V8, links., FEBI	701310	5,21 €
85	Dichtung Zylinderkopfhaube V8, links, Marke DPH	<u>701318</u>	8,40 €	86	Dichtung Zylinderkopfhaube V8, rechts FEBI	<u>701320</u>	5,21 €
86	Dichtung ZylKopfhaube V8, rechts	3 <u>701328</u>	10,45 €	87	Dichtring zu Öldeckel Blechausführung	<u>701355</u>	1,09 €
87	Dichtring zu Plastik-Öleinfülldeckel 47 x 59 x 2,5	<u>701356</u>	1,87 €	88	Dichtung rechts, Saugrohr an Kopf 3.8/4.2/5.0/5,6	<u>714451</u>	10,44 €
88	Dichtung Saugrohr/ZK rechts 117.985 US FN	<u>714342</u>	7,88 €	88	Dichtung links, Saugrohr an Kopf 3.8/4.2/5.0/5,6	<u>714452</u>	10,02 €
88	Dichtung Saugrohr/ZK links, 117.985 US	<u>714341</u>	10,07 €	89	Dichtung pro Auslass, V8 ab 5.0	<u>714490</u>	4,94 €
89	Dichtung pro Auslass V8 bis 4.5	<u>714390</u>	3,55 €	90	Reparatur-Satz Ventilschaftabdichtungen, je Kopf	<u>705095</u>	7,82 €


# 05 Steuerkette M116/M117



	O-Ring Wasserkanal, V8 zw. Steuerdeckel und Block	701224	1,25 €		Lagerbuchse Zwischenradwelle hinten	205027	7,90 €
	Gleitschiene unten rechts 3.5/4.5	705820	85,98 €	1	Steuerkettensatz, z.B. 3.8 Simplex	705385	214,62 €
1	Steuerkettensatz zB 5.0 "Duplex"	<u>705500</u>	310,04 €	1	Einfachkette M116, 3.8, US früh, 186 Glieder	<u>799015</u>	64,90 €
1	Zweifachrollenkette M117 198 Glieder	799014	101,63 €	1	Zweifachrollenkette M116 186 Glieder	<u>799013</u>	77,77 €
2	Schloss für Duplex-Kette (bei Kette enthalten)	<u>199013</u>	2,55 €	2	Kettenschloss für Einfachketten	<u>799038</u>	1,81 €
5	Gummibelag, Spannerschiene, M117 ab M	<u>705427</u>	4,76 €	6	Gleitschiene Kettenspanner 3.8/4.2	2 <u>705329</u>	20,53 €
15	Gleitschiene unten links, alle Alu- V8	<u>705426</u>	6,06 €	15	Gleitschiene unten links 350/450 (Guss-V8), TEXT	<u>705326</u>	21,42 €
17	Gleitschiene unten rechts, gebogen, Alu-V8	<u>705420</u>	10,36 €	18	Gleitschiene oben, innen, 4.5/5.0	<u>705424</u>	4,45 €
18	Gleitschiene oben 3.5 / 3.8 / 4.2 neue Ausführung	<u>705325</u>	4,11 €	18	Bolzen für Gleitschiene (zB obere Alu-SchienenV8)	<u>705813</u>	16,26 €
18	Gleitschiene oben links, 4.5/5.0	<u>705425</u>	3,63 €	20	Kettenrad Kurbelwelle M116-119 div	703411	103,83 €
20	KW-Dichtring vorn, Kragen 360°, M127 & weitere	303946	9,38 €	21	Nockenwellenrad V8 links oder rechts, Duplexkette	<u>705302</u>	31,55 €
31	Scheibenfeder standard (kein Versatz), 4mm	<u>205077</u>	1,00 €	31	Versatz-Feder 2°NW / 4°KW	<u>205078</u>	13,99 €
32	Scheibe an Nockenwellenrad VglNo: A1809900340	<u>105021</u>	3,93 €	35	Bolzen für Gleitschiene LüA 47,5	705807	9,88 €
36	Schraubbolzen mit Schaft 11mm fü Gleitschiene	r <u>705614</u>	16,26 €	36	Bolzen für Gleitschienen VglNo: A1170520074	<u>705814</u>	14,39 €
37	Alu-Dichtring 14 x 18 x 1,5 mm	<u>207186</u>	1,08 €	50	Kettenspanner 3.5 und 4.5, Motoren ohne Luftpumpe	<u>705130</u>	139,49 €
51	Dichtung Kettenspanner 4.5 US VglNo: A1170520480	<u>705137</u>	2,58 €	51	Dichtung Kettenspanner V8 3.5 un 4.5 EURO	d <u>705134</u>	2,14 €
55	Dichtring im Kettenspanner z.B. 116.982	<u>705147</u>	0,89 €	60	Kettenspanner M116/117 .96x (Alu V8), FEBI	- <u>705131</u>	99,21 €
61	Dichtung für Kettenspanner Alu-V8	<u>705135</u>	5,46 €	97	O-Ring Motorgehäuse: 127-130E und 116/117 s.Detail	<u>218412</u>	0,55 €

## 07.a-b D-Jetronic Einspritzkomponenten

**07.a D-Jet Einspritzkomponenten 280SL/SLC**D-Jetronic (Druckfühlergesteuerte, elektronische Einspritzung) in 280SL/SLC zwischen 08.1974 und 06.1976 (SL bis FG ..001835, Coupe bis FG ..002390, bzw. beide bis vor Einbaubeginn der K-Jet-Motoren M110.985). Druckfühler links auf Längsträger im Motorraum, Steuergerät im Innenraum, Beifahrerseitig an Stirnwand-Innenseite (Zugang CO-Einstell-Potentiometer).




	Alu-Dichtring 14 x 18 x 1,5 mm	207186	1,08 €	bits	Gummikappe für 2-Pol-Kupplungen (Flachpol)	<u>754170</u>	9,92€
	Dichtung/Führung Ventil D-Jet, untere	<u>707616</u>	1,25 €	bits	Set Steckleiste 24/25-Pol, D-Jet ECU	<u>754845</u>	109,24 €
	Gummikappe el.Schalter+Fühler 2-Pol, Bogenform	<u>754851</u>	14,57 €		Set D-Jet "250" Anschussstecker mit Gummikappen	<u>554833</u>	148,69 €
	Set D-Jet "280" Anschussstecker mit Gummikappen	<u>754833</u>	148,69 €	bits	Löthülse 4mm MB-Ersetzung (dünnwandig)	<u>854055</u>	0,58 €
bits	Kontaktstift 4mm messing versilber	t <u>754956</u>	0,54 €	bits	Set 9 Gummikappen, D-Jet- Leitung, 6-Zylinder	<u>754830</u>	87,39 €
	Steckergehäuse, 4-Polig VglNo: A0045455028	<u>754374</u>	6,68 €	bits	Gehäuse 2-Pol, weiß, f.schmale Crimp-Schuhe	<u>754372</u>	1,82 €
bits	Gummikappe für 4-Pol-Stecker VglNo: A0005461335	<u>754354</u>	29,99 €	bits	Gummikappe für 2-Pol-Stecker VglNo: A0005461135	<u>754352</u>	16,99 €
bits	Kabelschuh klein, zB Motorleitungssatz,	<u>754188</u>	0,18 €	bits	Gummikappe für 5-Pol-Stecker, zB bei "Gebiss" D-Jet	<u>754355</u>	13,35 €
	Leiterbahn Drosselklappenschalter D-Jet	<u>B754345</u>	89,99 €	nopic	Gummipuffer M8 M/W zB Luftfilter	<u>709406</u>	3,99 €
	Feder, Drosselklappe D-Jet-Typen, M116,117,110	730017	6,31 €	bits	Gummischutzkappe z.B. Thermoschalter	<u>254125</u>	9,39 €
5	1m Kraftstoffschlauch 11/17mm, Gewebe	<u>247005</u>	10,41 €	5	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm glatt	247007	8,50 €

1m Schutzschlauch, im Motorraum	<u>799912</u>	18,45 €	10		<u>707109</u>	4,70 €
Spannbacken-Schlauchschelle	747997	1.99 €	16	•	707217	3,03 €
13mm, rund ziehend		.,	. •	Einspritzdüsen		2,22
Gummiführung, D-Jet Ventilhalter	<u>707815</u>	1,64 €	18	Sicherungsring für Wellen 24 X 1,2	<u>707419</u>	0,46 €
Dichtung, Startventil. an	707209	0,76 €	19	Dichtung, Startventil. an	707709	0,60 €
Luftverteiler				Luftverteiler		
Druckfeder, Drosselschraube div.	214017	17,50 €	31	Dichtung am Zusatzluftschieber	720890	3,11 €
Typen				Ç		·
Dichtung am Zusatzluftschieber	720090	4,20 €	33	Luftschlauch 280SL/C D-Jet	<u>709601</u>	89,25 €
Schlauchschelle 80-100mm	709204	1,32 €	45	1m Unterdruckleitung 2/4mm	215027	1,82 €
(Luftschlauch)				"natur"		
1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5	715027	5,12 €	52	Leitungssatz D-Jet 280SL/C LHD	<u>754757</u>	624,99 €
Gummitülle, 10/42mm, 45°	<u>798765</u>	9,97 €	58	LZ! Leiterbahn	<u>754345</u>	97,10 €
diagonal				Drosselklappenschalter D-Jet		
1-2-3 Zündung zu 2.8 -D-Jet zB.	<u>715801</u>	376,99 €	60	Altteil erforderlich:	715279	298,99 €
M114, nicht M110				Gebissüberholung R6 D-Jet		
Geber, Kühlwasser-Thermometer	754097	6,66 €	67	siehe 207115 Kupferscheibe	799309	1,06 €
VglNo: A0055421017				•		
Temperaturgeber, zB Wassert,	754396	27,27 €	75	Leitungssatz Diagnose	<u>754685</u>	235,00 €
unpassende Ersetzung		,		ů ů		•
	Spannbacken-Schlauchschelle 13mm, rund ziehend Gummiführung, D-Jet Ventilhalter Dichtung, Startventil. an Luftverteiler Druckfeder, Drosselschraube div. Typen Dichtung am Zusatzluftschieber Schlauchschelle 80-100mm (Luftschlauch) 1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5 Gummitülle, 10/42mm, 45° diagonal 1-2-3 Zündung zu 2.8 -D-Jet zB. M114, nicht M110 Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017 Temperaturgeber, zB Wassert,	13mm, rund ziehend Gummiführung, D-Jet Ventilhalter Dichtung, Startventil. an Luftverteiler Druckfeder, Drosselschraube div. Typen Dichtung am Zusatzluftschieber Schlauchschelle 80-100mm (Luftschlauch) 1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5 Gummitülle, 10/42mm, 45° diagonal 1-2-3 Zündung zu 2.8 -D-Jet zB. M114, nicht M110 Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017 Temperaturgeber, zB Wassert,  707815 720090 72	Spannbacken-Schlauchschelle       747997       1,99 €         13mm, rund ziehend       707815       1,64 €         Gummiführung, D-Jet Ventilhalter       707209       0,76 €         Luftverteiler       707209       0,76 €         Druckfeder, Drosselschraube div.       214017       17,50 €         Typen       720090       4,20 €         Schlauchschelle 80-100mm       709204       1,32 €         (Luftschlauch)       1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5       715027       5,12 €         Gummitülle, 10/42mm, 45°       798765       9,97 €         diagonal       1-2-3 Zündung zu 2.8 -D-Jet zB.       715801       376,99 €         M114, nicht M110       376,99 €       6,66 €         VglNo: A0055421017       754396       27,27 €         Temperaturgeber, zB Wassert,       754396       27,27 €	Spannbacken-Schlauchschelle       747997       1,99 €       16         13mm, rund ziehend       707815       1,64 €       18         Dichtung, Startventil. an       707209       0,76 €       19         Luftverteiler       19       19       19         Druckfeder, Drosselschraube div.       214017       17,50 €       31         Typen       720090       4,20 €       33         Schlauchschelle 80-100mm       709204       1,32 €       45         (Luftschlauch)       1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5       715027       5,12 €       52         Gummitülle, 10/42mm, 45°       798765       9,97 €       58         diagonal       1-2-3 Zündung zu 2.8 -D-Jet zB.       715801       376,99 €       60         M114, nicht M110       Geber, Kühlwasser-Thermometer       754097       6,66 €       67         VglNo: A0055421017       754396       27,27 €       75	Spannbacken-Schlauchschelle 747997 1,99 € 16 Kappe grün, für D-Jet 13mm, rund ziehend	Spannbacken-Schlauchschelle         747997         1,99 €         16         Kappe grün, für D-Jet         707217           13mm, rund ziehend         707815         1,64 €         18         Sicherungsring für Wellen 24 X 1,2         707419           Dichtung, Startventil. an         707209         0,76 €         19         Dichtung, Startventil. an         707709           Luftverteiler         Druckfeder, Drosselschraube div.         214017         17,50 €         31         Dichtung am Zusatzluftschieber         720890           Typen         Dichtung am Zusatzluftschieber         720090         4,20 €         33         Luftschlauch 280SL/C D-Jet         709601           Schlauchschelle 80-100mm         709204         1,32 €         45         1m Unterdruckleitung 2/4mm         215027           (Luftschlauch)         1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5         715027         5,12 €         52         Leitungssatz D-Jet 280SL/C LHD         754757           Gummitülle, 10/42mm, 45°         798765         9,97 €         58         LZ! Leiterbahn         754345           diagonal         1-2-3 Zündung zu 2.8 -D-Jet zB.         715801         376,99 €         60         Altteil erforderlich:         715279           M114, nicht M110         Geber, Kühlwasser-Thermometer         754097         6,66 €

### 07.b D-Jet Einspritzkomponenten M116/117


D-Jetronic (Druckfühlergesteuerte, elektronische Einspritzung) in 350/450 zwischen 02.1971 (Prod.-Beginn) und ca. Jahreswechsel 1975/1976 (Landes- und Typenabhängig unterschiedlich). Motoren 116.982 und 117.982, zum Beispiel: 350SL Europa bis FG ..012223, 350SLC Europa bis FG ..010804, 450SL USA bis FG ..028299, 450SLC USA bis FG ..011199, ungenannte Versionen und Touristenfahrzeuge weichen ab, zudem existieren Ausnahmen in den FG-Nummern. Druckfühler links auf Längsträger im Motorraum, Steuergerät im Innenraum, Beifahrerseitig an Stirnwand-Innenseite (Zugang CO-Einstell-Potentiometer).



	Leiterbahn Drosselklappenschalter D-Jet	B754345	89,99 €	linkage	Druckfeder, Gaswelle (Drehgestänge bei Stirnwand)	730028	3,68 €
bits	Set Steckleiste 24/25-Pol, D-Jet ECU	<u>754845</u>	109,24 €	bits	Gummikappe el.Schalter+Fühler 2-Pol, Bogenform	<u>754851</u>	14,57 €
	Set D-Jet "350" Anschussstecker mit Gummikappen	<u>754834</u>	145,66 €	bits	Set D-Jet "450" Anschussstecker mit Gummikappen	<u>754835</u>	151,73 €
bits	Gummikappe Steuergerätstecker D Jet	- <u>854359</u>	69,91 €	bits	Löthülse 4mm MB-Ersetzung (dünnwandig)	<u>854055</u>	0,58 €
bits	Kontaktstift 4mm messing versilber	t <u>754956</u>	0,54 €	bits	Motor-Leitungssatz, D-Jet, 350SL, erste Generation	<u>754751</u>	999,99€
	Steckergehäuse, 4-Polig VglNo: A0045455028	<u>754374</u>	6,68 €	bits	Gehäuse 2-Pol, weiß, f.schmale Crimp-Schuhe	<u>754372</u>	1,82 €
bits	Gummikappe für 5-Pol-Stecker, zB bei "Gebiss" D-Jet	<u>754355</u>	13,35 €	bits	Gummikappe für 4-Pol-Stecker VglNo: A0005461335	<u>754354</u>	29,99 €
bits	Kabelschuh klein, zB Motorleitungssatz,	<u>754188</u>	0,18 €	bits	Gummikappe für 2-Pol-Kupplungen (Flachpol)	<u>754170</u>	9,92 €
bits	Gummikappe für 2-Pol-Stecker VglNo: A0005461135	<u>754352</u>	16,99 €	bits	Gummischutzkappe z.B. Thermoschalter	<u>254125</u>	9,39 €
	Sicherungsscheibe Lagerwellen Gasgestänge	707277	1,36 €	5	Spannbacken-Schlauchschelle 13mm, rund ziehend	747997	1,99 €
5	Verbinder für Kraftstoffschlauch, L-Form, 8mm	<u>747014</u>	0,88 €	5	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm glatt	<u>247007</u>	8,50 €
10	Siebfiltereinsatz für D-Jet/Bosch Einspritzdüsen	<u>707109</u>	4,70 €	16	Gummiring, Düsenführung D-Jet spät	<u>707416</u>	2,13 €
16	Dichtung/Führung Ventil D-Jet, untere	<u>707616</u>	1,25 €	17	Gummiführung, D-Jet Ventilhalter	<u>707815</u>	1,64 €
18	Sicherungsring für Wellen 24 X 1,2	<u>707419</u>	0,46 €	19	Dichtung, Startventil. an Luftverteiler	<u>707709</u>	0,60€
19	Dichtung, Startventil. an Luftverteiler	707209	0,76 €	23	Druckfeder, Drosselschraube div. Typen	<u>214017</u>	17,50 €
31	Dichtung am Zusatzluftschieber	720090	4,20 €	31	Dichtung am Zusatzluftschieber	720890	3,11 €
33	Schlauch D-Jet V8 Zusatzluft, VglNr.A1169971282	709309	5,36 €	40	Formschlauch, Warmluftregler -> Luftverteiler	709304	15,17 €
43	Gummi-Luftleitung, D-Jet-V8 spät, Leerlaufabzweig	709302	16,33 €	45	Formschlauch Entlüftung->Luftverteiler 116-D-Jet	<u>709305</u>	11,16 €
45	Formschlauch Entlüfter->Luftverteiler, 450 D-Jet	709407	13,90 €	55		<u>714012</u>	2,94 €
56	Feder, Drosselklappe D-Jet-Typen, M116,117,110	730017	6,31 €	59	Gummipuffer (L40) am Luftfilter, D- Jet vordere Bef	<u>709846</u>	6,69 €
59	Gummiring Luftfilterhalter 350/450 D-Jet	709390	1,40 €	59	Gummipuffer z.B.Benzinpumpe, Luftfilter	247828	1,56 €
60	Dichtring Luftfilter zur Drosselklappe V8 D-Jet	709408	8,93 €	62	Gummiring Sammelrohr 8-Zyl. VglNo: A1171400265	<u>714865</u>	5,43 €
63	1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5	715027	5,12 €	63	Vacuum-Schlauchwinkel (lang) VglNo: A1170780281	<u>707183</u>	2,74 €
63	1m Unterdruckleitung 2/4mm  "natur"	215027	1,82 €	66	Motor-Leitungssatz D-Jet bitte Daten	<u>754750</u>	1.200,00 €
66	Motorleitungssatz, 3.5, D-Jet, LHD, FN	<u>754759</u>	999,99 €	66	Leitungssatz Einspritzanlage350SL	<u>754769</u>	1.299,00 €
66	Leitungssatz 350 SL	<u>754761</u>	879,99 €	66	Motor-Leitungssatz D-Jet	<u>754752</u>	999,99€
66	Motorleitungssatz, D-Jet, 4.5, FN !!		999,99 €	66	Motorleitungssatz 3.5 D-Jet	754753	999,99€
66		<u>754762</u>	999,99 €	66	Motorleitungssatz, D-Jet, 3,5 spät 8 4.5, FN !!		999,99€
66	Leitungssatz 450 SL USA, FN	<u>754765</u>	999,99 €	67	Gummitülle, 10/42mm, 45° diagonal	<u>798765</u>	9,97 €
73	LZ! Leiterbahn Drosselklappenschalter D-Jet	<u>754345</u>	97,10 €	75	Altteil erforderlich: Gebissüberholung V8 D-Jet	<u>715379</u>	499,99 €
75	BO F026T03035 RepSatz Impulsauslöser V8	715309	698,08 €	81	siehe 207115 Kupferscheibe	<u>799309</u>	1,06 €
82	Alu-Dichtring 14 x 18 x 1,5 mm	207186	1,08 €	82	Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017	<u>754097</u>	6,66 €
83	Temperaturgeber, zB Wassert, unpassende Ersetzung	<u>754396</u>	27,27 €	84	Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB Geber, Hohlschr.	227023	0,50 €

# 07.e-h K-Jet Einspritzkomponenten

**07.e KA Einspritzung 280SL/SLC** 280SL und 280SLC mit Motoren M110.986 und 110.990. Abweichungen möglich bei Kat-Nachrüstung und Sonderausstattungen (z.B. Leerlaufstabilisierung).



	Dichtung, Startventil. an Luftverteiler	<u>707709</u>	0,60 €		Schraubstutzen M8x1 M10x1	707489	9,25 €
acc	Zwischenstück am Gasgestänge M110	<u>730615</u>	2,48 €		Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB Geber, Hohlschr.	227023	0,50 €
	Gummipuffer z.B.Benzinpumpe, Luftfilter	247828	1,56 €		Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017	<u>754097</u>	6,66 €
Kat	Schlauch LL-Luft V8 ab Düsenlüftung	<u>709415</u>	41,00 €	1	Einspritzdüse K/KE (ausgenommer V8- nach 08.1985!)	n <u>707105</u>	37,44 €
2	Gummi Dichtbuchse, KA-Düse in Trichter	<u>707219</u>	1,82 €	4	Dichtring, z.B. Einspritzventil M110.986.	<u>707215</u>	0,87 €
11	Klemmhälfte Metall für 2 Leitungen 6mm	207008	7,59 €	16	CU-Dichtring 14 x 18 x 1,5mm	<u>207115</u>	0,18 €
21	Dichtring unter Mengenteilergehäuse	707298	0,81 €	22	Dichtring CU 12 X 17 X 1,3; Ablassschr, Hohlschr	<u>299303</u>	0,13 €
41	Vacuum-Schlauchwinkel (lang) VglNo: A1170780281	<u>707183</u>	2,74 €	50	Membrane mit Teller, K-Jet Warmlaufregler	<u>707161</u>	98,86 €
50	Heizelement 47 Ohm für Warmlaufregler K-Jet	<u>707167</u>	40,28 €	50	Heizelement 32 Ohm für Warmlaufregler K-Jet	<u>707166</u>	40,28 €
50	Heizelement 21 Ohm für Warmlaufregler K-Jet	<u>707165</u>	40,28 €	50	Rep-Satz Teile für Gehäusezusammenbau Regler	<u>707164</u>	54,92 €
50	Membrankit mehrteilig, K-Jet Warmlaufregler	707162	241,66 €	54	CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohlschraube	220011	0,10 €
58	1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5	715027	5,12 €	60	1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur"	<u>215027</u>	1,82 €

62	Spannbacken-Schlauchschelle	<u>747997</u>	1,99 €	80	Membrane-Set Mengenteiler 280	<u>707516</u>	203,92 €
	13mm, rund ziehend						
80	Membrane-Set Mengenteiler	<u>707507</u>	127,45 €	80	Membrane-Set Mengenteiler	<u>707506</u>	164,15 €
	280E/S/SE/SL, Alu"K-A"				280SL/E/SE, Eisenguss		
80	Membrane-Set Mengenteiler 280	<u>507807</u>	95,18 €	80	Membrane-Set Mengenteiler	<u>707806</u>	95,18 €
	Alu"K-A"				280SL/E/SE, Eisenguss		
82	Rep-Satz, Druckregler für K-Jet-	<u>707370</u>	228,85 €	90	Dichtung am Zusatzluftschieber	<u>720890</u>	3,11 €
	Mengenteiler						

#### 07.f KA (K-U) Einspritzung 8-Zylinder


Einsatzbeginn der K-Jetronic mit Baumustern xx.985, zB. bei 450SL/SLC im September 1975 für USA, Kalifornien und andere Landesausführungen folgten. Als letzter V8 wurde der deutsche 350 im Februar 1976 umgestellt. Die Bildtafel soll Orientierung geben für den langen Folgezeitraum bis 1985 = im R/C107 die Baumuster

M116.984,960,962

M117.985.960.962


Uneinheitlich (zB. beginnend in USA) wurden die K-Jet V8 aufgerüstet mit Taktventil (Lambda), US-Kat, Leerlaufanhebung und -Stabilisierung, Schubumluft, Sekundärluftsystem (Luftpumpe), Kraftstoffkühlung, Aktivkohlefilter, elektronischer Leerlaufregelung und Abgasrückführung. Da in den USA ohne elektronische Luftmassenmessung Katalysatoren zum Einsatz kamen, werden jene Versionen hier "K-U-Jetronic" genannt. Die Baumusterbezeichnung ohne Landesangabe erlaubt keine fehlerfreie Ersatzteilzuordnung, Neuerungen wie Düsenbelüftung kamen bei US-Modellen früher. Gleiches gilt für Niederverdichtung, die anhand Kopf-Prägung oder Datenkarte (Sonderausstattung SA 12276, zB. Kolben geändert) gefunden werden kann.

Bei Interesse an Mengenteiler-Reparatursätzen (Klickbereich 80) bitten wir um Angabe der Bosch-Mengenteiler-Nummer. Von der Zerlegung eines Mengenteilers ohne Fehlerbefund wird dringend abgeraten.



	Feder an Drosselklappe, z.B. M117	730417	12,14 €		Y-Verbinder, Lieferzustand ohne	<u>707180</u>	4,01 €
10	K-Jet Einspritzdüse K/KE (ausgenommer	7 <u>07105</u>	37,44 €	11	Durchgang Gummi Dichtbuchse, KA-Düse in	<u>707219</u>	1,82 €
13	V8- nach 08.1985!) Dichtring Düsenhalter an Zyl-Kopf	707424	1,32 €	16	Trichter Verschlussschraube /	<u>250027</u>	2,70 €
18	V8 K-Jet Dichtung, Startventil. an	<u>707709</u>	0,60 €	18	Ablassschraube M14 x 1,5 Dichtung, Startventil. an	<u>707209</u>	0,76 €
21	Luftverteiler Federband-Schlauchschelle 22mm	997995	2,32 €	21	Luftverteiler Formschlauch, Warmlaufregler,	709308	13,32 €
21	Formschlauch, Luftschieber an Verteiler	709414	11,90 €	22	3,5/4,5 Formschlauch Warmlaufluft, VglNo:A1160940282	709306	9,98€
23	Dichtung am Zusatzluftschieber	720890	3,11 €	23	Dichtung am Zusatzluftschieber	<u>720090</u>	4,20 €
28	Dichtring CU 12 X 17 X 1,3; Ablassschr, Hohlschr	299303	0,13 €	35	Gummiring Luftfilter/Mengenteiler div. V8	714025	17,85 €
36	Druckfeder, Drosselschraube div. Typen	214017	17,50 €	37	Einstellschraube Leerlaufluft,Ausf.wie Orig (Text)	714316	17,26 €
41	1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5	715027	5,12 €		Vacuum-Schlauchwinkel ID 3mm VglNo: A1170780581	707182	3,87 €
41	Vacuum-Schlauchwinkel (lang) VglNo: A1170780281	707183	2,74 €	42	Gummiring Sammelrohr 8-Zyl. VglNo: A1171400265	<u>714865</u>	5,43 €
44	Dichtung Klappenstutzen zB M117.985	<u>714412</u>	5,05 €	45	Dichtung Klappenstutzen M117, M103,	<u>714013</u>	6,44 €
46	Produktersatz: Windklammer für 9mm Schellenband	<u>109035</u>	2,09 €	46	1m Schellenband, glatt, 9mm breit		4,00 €
47	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm glatt	<u>247007</u>	8,50 €	47	Vacuum- Verbindungsschlauch(Winkel mit Reduzierung)	<u>707184</u>	4,17 €
47	1m Kraftstoffschlauch 7,5x12,5 Textil	<u>247807</u>	7,13 €	50	Zusatzluftschieber zB 380 USA   z.B.116.962	<u>707420</u>	299,99 €
51	Schlauchwinkel mit Reduzierung	<u>707186</u>	5,12 €	52	CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohlschraube	220011	0,10 €
54	Dichtring 10X13X 0,8 , Kupfer, zB. Radzylinder,	142039	0,18 €	59	Formschlauch Entlüftung links   117.985,	<u>709507</u>	16,01 €
59	Formschlauch Entlüftung links 117.985,	<u>709807</u>	7,51 €	60	1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur"	<u>215027</u>	1,82 €
60	1m Vakuumleitung, Polyamid, schwarz 4x6 (=6x1)	<u>747175</u>	0,62 €	62	Schlauch, Leerlaufluft zB 117.960,	<u>707409</u>	24,99 €
65	Kraftstoffschlauch, Rückl. 8-Zyl.EU->85	747041	105,55 €	66	Schlauch LL-Luft V8 ab Düsenlüftung	<u>709415</u>	41,00€
68	Schlauch Luftverteiler L oder R V8->962	709411	12,20 €	71	Schlauchschelle 15-21mm, Bauart Schneckengewinde	250042	2,07€
73	Gummipuffer, z.B. Leerlaufregler- Halter,	<u>798707</u>	1,79 €	77	Thermoschalter 2-Pol,K-Jet Leerlauf. zB USA962	<u>707326</u>	103,40 €
79	Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017	<u>754097</u>	6,66 €	80	Membranen-Set 350/450, "Eisenguss"	<u>707510</u>	117,81 €
80	Membrane Set Mengenteiler V8 3.Gen.	<u>707813</u>	133,88 €	80	Membrane Set 350/450 "Eisenguss"	<u>707810</u>	111,99€
80	Membrane-Set Mengenteiler, V8 2. Generation	<u>707511</u>	151,18 €	80	Membrane-Set Mengenteiler V8 3.Gen.	<u>707513</u>	145,66 €
82	Rep-Satz, Druckregler für K-Jet- Mengenteiler	<u>707370</u>	228,85 €	101	Rohr-/Kabel-Halter, z.B. Kraftstoffleitung	<u>747994</u>	1,42 €
104	Gummireiter 1x8 + 2x5 mm Leitungen	847039	2,82 €	104	Gummireiter Leitungsschelle, 2x8mm	<u>747038</u>	1,84 €
105	Gummireiter für Ltg-Schelle, (bis) 5 Leitungen	<u>747039</u>	2,11 €	106	Halteschelle für mehrere Leitungen 40mm	247049	2,68 €
106	Halteschelle 3-Ltg. z.B.W113-EUR (3mm)	247040	2,90 €	106	Befestigungsschelle Leitungen für 30mm Gummi	<u>147014</u>	2,32 €
107	Kunststoffklammer für 2x8mm VglNo: A0009950068	<u>798177</u>	0,55 €	108	Halteschelle (37,5mm) für mehrere Leitungen	<u>747040</u>	5,24 €
109	Schraube mit Sicherungsblech VglNo: A1204200227	<u>188036</u>	7,90 €	110	Halteschelle Leitung 13mm VglNo: A1879950037	<u>254069</u>	5,65€
111	Sechskant-Kombi-Blechschraube SW8 5,5x16	<u>288059</u>	0,60 €	111	Blechschraube 6,3 X 22, Kotflügel an Schweller	<u>799930</u>	0,39€
112	Gummitülle 6/26,45°,Kupplg(113)	<u>299001</u>	2,68 €	114	Gummitrompete, Tankentlüftung	<u>747079</u>	10,00€
115	div(107 Kabelbinder, ersetzt Schlauchhalter	r <u>250099</u>	0,55 €	150	VglNo: A1074710281 Membrankit mehrteilig, K-Jet	<u>707162</u>	241,66 €
150	Heizelement 21 Ohm für	<u>707165</u>	40,28 €	150	Warmlaufregler Heizelement 32 Ohm für Warmlaufregler K. let	<u>707166</u>	40,28 €
150	Warmlaufregler K-Jet Heizelement 47 Ohm für	<u>707167</u>	40,28 €	150	Warmlaufregler K-Jet Membrane mit Teller, K-Jet	<u>707161</u>	98,86 €

# 07.g M103 Mengenteiler und Düsen




	Buchse für Einspritzdüse KE 103/104 "ab FN"	707329	19,04 €		Doppeltemperaturgeber 4-Pol, KE- Jet / EZL	<u>954396</u>	23,53 €
	Geber, Saugluft-Temperatur, FAE	<u>554596</u>	28,50 €		Leerlaufsteller/LLR-Ventil KE M103/104 "Löwe"	707828	99,96 €
10	Druckregler, z.B. 103 KE VglNo: A0000780392	707290	686,26 €	16	CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohlschraube	220011	0,10 €
24	Dichtring CU 12 X 17 X 1,3; Ablassschr, Hohlschr	<u>299303</u>	0,13 €	25	Schraubstutzen mit Filter K/KE-Jet	<u>707478</u>	2,51 €
31	Dichtring unter Mengenteilergehäuse	707298	0,81 €	35	Einspritzdüse K/KE (ausgenommer V8- nach 08.1985!)	1 <u>707105</u>	37,44 €
36	Gummiführung KE-Düsen, M103 früh	707319	1,30 €	38	Dichtring KE-Einspritzdüsen zB M103/104 FN	<u>707335</u>	0,76 €
51	Poti Gehäuse KE, Nachbau	<u>707854</u>	65,45 €	51	Poti-Gehäuse KE-Jetronic BOSCH	707354	347,85 €
51	Buch: Praxisheft K- und KE- Jetronic	<u>711305</u>	34,50 €	53	Differenzdruckregler "KE" (EHS), Bosch	<u>707360</u>	432,52 €
53	Dichtring bei EHS (KE-Typen) VglNo: A0129979748	707369	2,05 €	53	Differenzdruckregler "KE" (EHS)	<u>707860</u>	238,00 €
55	Sauggehäuse, Gummi-Unterteil Stauklappe K-Jet M103	714330	15,10 €	57	Gummipuffer zB u. Stauklappengehäuse div. KE- Typen	714098	1,87 €
60	Drosselklappenstutzen mit Schaltteil M103	<u>714300</u>	191,29 €	62	Dichtung Klappenstutzen M117, M103,	<u>714013</u>	6,44 €
80	Membrane Set Mengenteiler 6-Zyl KE	707808	108,89 €	80	Membrane-Set Mengenteiler, 6-Zylinder, KE	707508	120,95 €

# 07.h KE Einspritzung/Luftführung 8-Zylinder

KE / KE-III -Einsatz ca. ab 08.'85 am schnellsten erkennbar anhand des Stauklappen-Potentiometers. Erkennung von RÜF-Fahrzeugen: Lambda Steuerelemente und Schaltung vollständig vorhanden, aber Kat fehlend und Regelkreis deaktiviert (Tastverhältnis statisch).

Bei Interesse an Mengenteiler-Reparatursätzen (Klickbereich 80) bitten wir um Angabe der Bosch-Mengenteiler-Nummer. Von der Zerlegung eines Mengenteilers ohne Fehlerbefund wird dringend abgeraten.




	Gummiführung K/KE-Jet Düsen, div.Typen	<u>707715</u>	1,46 €		Geber, Saugluft-Temperatur, FAE	<u>554596</u>	28,50 €
	Y-Verbinder für Unterdruckleitung	<u>707780</u>	2,93 €		X-Verbinder für Unterdruckleitung	<u>707881</u>	1,90 €
10	Einspritzdüse div. KE, 420SL, 500 ab M.964, 560	<u>707104</u>	73,04 €	10	Set 8 Stück KE-Düse (SLS 707104 + Gummiringe	) <u>707564</u>	588,66 €
13	Dichtring Düsenhalter an Zyl-Kopf V8 K-Jet	707424	1,32 €	18	Dichtung, Startventil. an Luftverteiler	707209	0,76 €
19	CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohlschraube	220011	0,10 €	26/27	Schraubstutzen mit Filter K/KE-Jet	<u>707478</u>	2,51 €
29	CU-Dichtring 12,4X16,8X1,3mm, zB. Autm. 722.312	<u>799303</u>	0,18 €	41	Dichtung links, Saugrohr an Kopf 3.8/4.2/5.0/5,6	<u>714452</u>	10,02 €
41	Dichtung rechts, Saugrohr an Kopf 3.8/4.2/5.0/5,6	714451	10,44 €	42	Gummiring Sammelrohr 8-Zyl. VglNo: A1171400265	<u>714865</u>	5,43 €
46	1m Schellenband, glatt, 9mm breit	109030	4,00 €	50	Leerlaufsteller, "KE", V8 ab 1985, Löwe	<u>707520</u>	99,00€
50	Zusatzluftschieber zB 380 USA   z.B.116.962	707420	299,99 €	50	Gummipuffer, z.B. Leerlaufregler-Halter,	<u>798707</u>	1,79 €
51	Poti Gehäuse KE, Nachbau	<u>707854</u>	65,45 €	51	Poti-Gehäuse KE-Jetronic BOSCH	<u>707354</u>	347,85 €
53	Dichtring bei EHS (KE-Typen) VglNo: A0129979748	707369	2,05 €	53	Differenzdruckregler "KE" (EHS), Bosch	707360	432,52 €

53	Differenzdruckregler "KE" (EHS)	<u>707860</u>	238,00 €	56	Schlauchwinkel an Leerlaufluft- Steller	<u>709517</u>	4,66 €
57	Schlauch, Leerlaufsteller an Luftverteiler	<u>709518</u>	4,66 €	59	Schlauch, Entlüftung an Verteiler, M117	<u>709519</u>	7,89 €
60	Gummiring Luftfilter/Mengenteiler div. V8	<u>714025</u>	17,85 €	62	Flügelmutter M6, gelb verzinkt	<u>154089</u>	2,55 €
63	Formschlauch, Luftfilter an V8, ab I Jet	< <u>709504</u>	13,15 €	66	3-teiliger Formschlauch, Leerlauflu spät	ft <u>709509</u>	50,69 €
68	Verteilerschlauch L oder R, V8 ab KE,Nachfertigung	<u>709608</u>	13,09 €	70	Luftfilter R/C107, V8 K-Jet+KE, MANN	<u>709400</u>	24,72 €
73	Gummi Verschlusskappe am Saugrohr vgl. A0009873745	<u>707973</u>	8,33 €	75	Druckregler, zB 117.964, div K/KE bitte Daten	<u>707580</u>	767,55 €
80	Membrane Set Mengenteiler V8 ab Bj. '85	<u>707814</u>	125,00 €	80	Membrane-Set Mengenteiler, V8 a Baujahr '85	b <u>707515</u>	134,67 €
80	Membrane-Set Mengenteiler, V8 al Baujahr '85	o <u>707514</u>	118,95 €	80	Membrane-Set Mengenteiler V8 3.Gen.	<u>707513</u>	145,66 €
82	Rep-Satz, Druckregler für K-Jet- Mengenteiler	<u>707370</u>	228,85 €	960-KA	Schlauch Luftverteiler L oder R V8->962	<u>709411</u>	12,20 €

# 09 Motor Luftführung

## 09.a Luftfilter




10	MANN Luftfilter V8 früh, (rund)	709401	56,75 €	10	Luftfilter V-8 früh (rund), No Name Produkt	709701	21,42 €
11	Dichtring Luftfilter zur Drosselklappe V8 D-Jet	709408	8,93 €	13	Schlauchschelle 24-32, Bauart Schneckengewinde	999889	1,51 €
15	Gummipuffer (L40) am Luftfilter, D- Jet vordere Bef	709846	6,69 €	16	Flügelmutter M6, gelb verzinkt	<u>154089</u>	2,55 €
19	Gummiring Luftfilterhalter 350/450 D-Jet	709390	1,40 €	21	CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohlschraube	220011	0,10 €
30	Luftfilter R113, 280SL/SLC "NONAME"	209402	14,57 €	30	Luftfilter R113, 280 SL/SLC MANN	209400	35,87 €
33	Schlauch, Kurbelgehäuse- Entlüftung, 110.986 ab FN	<u>709215</u>	23,15 €	35	Gummipuffer M8 M/W zB Luftfilter	<u>709406</u>	3,99 €
36	Gummibefestigung am Luftfilter	<u>209406</u>	7,69 €	38	Verschlussklammer Filterkasten,	<u>214825</u>	2,59 €
40	Dichtung (1m) Luftfilterdeckel 6-Zylinder	214020	4,17 €	41	Formschlauch Luftfilter 230SL, M110-D-J	209809	3,84 €
48	Schlauchschelle 80-100mm (Luftschlauch)	709204	1,32 €	60	Luftfilter R/C107, 8-Zylinder ab K- Jet, NONAME	709403	14,28 €
60	Luftfilter R/C107, V8 K-Jet+KE, MANN	709400	24,72 €	61	Gummiring Luftfilter/Mengenteiler div. V8	<u>714025</u>	17,85 €
63	Formschlauch Luftfilter an V8 ab K- Jet	709804	8,98 €	63	Formschlauch, Luftfilter an V8, ab I Jet	< <u>709504</u>	13,15 €
65	Gummipuffer z.B.Benzinpumpe, Luftfilter	<u>247828</u>	1,56 €	69	Kunststoffniet, lösbar (Spiraldübel)	<u>799104</u>	1,05 €
70	Schlauch, Luftfilter zur Luftpumpe V8, bitte Daten	709313	42,00 €	70	Zusatz-Luftfilter für Kat-Typen, Mann	<u>709502</u>	12,55 €
74	Geber, Saugluft-Temperatur, FAE	<u>554596</u>	28,50 €	77	Aufkleber "Hochspannung" VglNo	: <u>799946</u>	14,71 €

				A2105840047		
Aufkleber "Hochspannung"	<u>799961</u>	16,31 €	80	Luftfiltereinsatz 300SL MANN	709402	21,60 €
D/EN/FR				VglNo: A0020948804		
Dichtring Luftfilter an Stauklappe	709328	7,77 €	83	Entlüftungsschlauch an Luftfilter	<u>709319</u>	19,68 €

77

81

4/6-Zyl.K/KE




1	1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5	<u>715027</u>	5,12 €	2	1m Unterdruckleitung 2/4mm  "natur"	215027	1,82 €
4	Vacuum-Schlauchwinkel (lang) VglNo: A1170780281	<u>707183</u>	2,74 €	5	Schlauchwinkel mit Reduzierung	<u>707186</u>	5,12 €
7	Y-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	<u>707180</u>	4,01 €	8	X-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	<u>707181</u>	4,86 €
16	Formschlauch M110.986 Leerlauf, vgl.A1100943382	709212	19,86 €	17	Schlauch,Klappengehäuse bis Luftverteiler	709217	10,76 €
20	Schlauch, Kurbelgehäuse- Entlüftung, 110.986 ab FN	<u>709215</u>	23,15 €	21	Schlauch-Teil von 709202 VglNo: A1100944582	709240	5,36 €
22	Schlauch, M110.990, Leerlaufluft- Verteiler	<u>709205</u>	18,16 €	24	Formschlauch, Luftverteiler an Saugrohr 110 bisFN	<u>709219</u>	15,20 €
30	Schlauchschelle 80-100mm (Luftschlauch)	<u>709204</u>	1,32 €	32	Manschette zwischen Saugrohr und Klappenstutzen	d <u>714016</u>	4,76 €
33	Dichtung Klappenstutzen VglNo: A1101411180	<u>714012</u>	2,94 €	35	Dichtung, Startventil. an Luftverteiler	<u>707209</u>	0,76 €
41	Schlauch 110.990 Leerluft- Verteiler->WLRegler	<u>709216</u>	19,86 €	42	Schlauch, M110.986, Luftschieber	<u>709206</u>	15,48 €
42	Schlauch M110.990 Luft-Schieber an Luft-Verteiler	709207	14,76 €	50	Gummipuffer z.B.Benzinpumpe, Luftfilter	247828	1,56 €

### 09.c V8 Schläuche Leerlaufluft und Kurbelgehäuseentlüftung

v	o ociniauciic Ecchauni	uit uiiu itu	Deigenauset	intiaitang		
	Schlauch, Leerlaufluft zB 117.960,	707409	24,99 €	3-teiliger Formschlauch, Leerlaufluf spät	t <u>709509</u>	50,69€
	X-Verbinder für Unterdruckleitung	<u>707881</u>	1,90 €	Verteilerschlauch L oder R, V8 ab KE,Nachfertigung	709608	13,09 €
	Formschlauch Entlüftung links 117.985,	709807	7,51 €	Einstellschraube Leerlaufluft,Ausf.wie Orig (Text)	<u>714316</u>	17,26 €
	Formschlauch Luftfilter an V8 ab K- Jet	- <u>709804</u>	8,98 €	Schlauch, Entlüftung an Verteiler, M117	<u>709519</u>	7,89 €
	Schlauch, Leerlaufsteller an Luftverteiler	<u>709518</u>	4,66 €	Schlauchwinkel an Leerlaufluft- Steller	<u>709517</u>	4,66 €
	Formschlauch Entlüftung links   117.985,	709507	16,01 €	Gummi-Luftleitung, D-Jet-V8 spät, Leerlaufabzweig	709302	16,33 €
	Formschlauch, Luftfilter an V8, ab h Jet	< <u>709504</u>	13,15 €	Formschlauch, Luftschieber an Verteiler	709414	11,90 €
	Schlauch Luftverteiler L oder R V8->962	709411	12,20 €	Formschlauch Entlüfter->Luftverteiler, 450 D-Jet	709407	13,90 €
	Schraubstutzen, V8-D-Jet Saugroh links	r <u>709398</u>	15,14 €	Schraubstutzen, V8-D-Jet Saugroh rechts, M110 FN	r <u>709397</u>	14,93 €
	Schlauch, Luftfilter zur Luftpumpe V8, bitte Daten	709313	42,00 €	Formschlauch Entlüftung->Luftverteiler 116-D-Jet	<u>709305</u>	11,16€
	Formschlauch, Warmluftregler -> Luftverteiler	709304	15,17 €	Y-Verbinder für Unterdruckleitung	<u>707780</u>	2,93 €

# 09.e M103 Luftfilter, Leerlaufluft, Entlüftung



hose	1m Unterdruckleitung 2/4mm  "natur"	<u>215027</u>	1,82 €		Sauggehäuse, Gummi-Unterteil Stauklappe K-Jet M103	<u>714330</u>	15,10 €
	Sechskantschraube M6 X 22 verzinkt	<u>218596</u>	0,32 €		Mutter mit Klemmteil M6, verz.	799812	0,19€
nut	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	<u>799913</u>	0,37 €	1	Luftfiltereinsatz 300SL MANN VglNo: A0020948804	709402	21,60 €
5	Entlüftungsschlauch an Luftfilter	709319	19,68 €	5	Federband-Schlauchschelle 22mm	997995	2,32 €
6	Entlüftungsschlauch Ventildeckel M103	<u>709314</u>	5,74 €	6	Schlauchschelle 23-31mm, Bauart Schneckengewinde	<u>750042</u>	1,09€
6	Federbandschelle 14mm VglNr.:A1269970690	<u>747990</u>	1,57 €	15	Dichtring Luftfilter an Stauklappe 4/6-Zyl.K/KE	<u>709328</u>	7,77 €
30	Leerlaufsteller/LLR-Ventil KE M103/104 "Löwe"	<u>707828</u>	99,96 €	32	Formschlauch Leerlaufluft M103	<u>709317</u>	10,79 €
33	Formschlauch an Leerlaufsteller M103	<u>709318</u>	7,20 €	42	Gummipuffer zB u. Stauklappengehäuse div. KE- Typen	<u>714098</u>	1,87 €
42	Gummipuffer, Filtergehäuse, M103	<u>714097</u>	4,46 €	42	Geber, Saugluft-Temperatur, FAE	<u>554596</u>	28,50 €
50	Aufkleber "Hochspannung" VglNo A2105840047	o: <u>799946</u>	14,71 €	60	Kunststoffniet, lösbar (Spiraldübel)	<u>799104</u>	1,05 €

# 09.f, 14 Saugrohr und Abgaskrümmer M103.982

3					
Alu-Dichtring 14 x 18 x 1,5 mm	<u>207186</u>	1,08 €	Hohlschraube M14 X 1,5 X 26	<u>207276</u>	2,34 €
			SW19		
Schraube M8x55 an Auspuffbügel	<u>249048</u>	0,96 €	Vacuum-Schlauchwinkel ID 3mm	<u>707182</u>	3,87 €
oder Hosenrohr			VglNo: A1170780581		
Vacuum-Schlauchwinkel (lang)	<u>707183</u>	2,74 €	Dichtung Klappenstutzen M117,	<u>714013</u>	6,44 €
VglNo: A1170780281			M103,		
o .					

Krümmerstehbolzen M8 x 46, z.B. 7	<u>714996</u> 2,21 €	Gummikappe zu Vacuumstutzen <u>780979</u> oder Leitungen	0,63 €
Mutter verkupfert, M8, mit Bund, zB. Krümmer M103	614008 0,31 €	9	2,96 €
Dichtung für Auslass M103 Zyl 6 (= § 3-Bolzen)	<u>614391</u> 3,43 €	Dichtung, Saugrohr an Kopf M103 714381	8,23 €


#### 09.i M110/116/117 Info verdeckte Lage Luftführung

Falsch- / Nebenluft ist eine von mehreren Ursachen schlechten Leerlaufs. Schlechte Zugänglichkeit kann dazu führen, dass ausgehärtete und rissige Gummiteile nicht rechtzeitig entdeckt / getauscht werden.

Beim M110 Einspritzer durch alle Generationen liegt der Zusatzluftschieber für die Aufwärmphase links versteckt unter dem Saugrohr, daran mehrere Gummischläuche.

Beim M116/117 liegen die 8 Verbindungsschläuche zum Luftsammler versteckt, während Leerlaufluftschläuche unter dem Luftfilter besser erreichbar sind.

Ab Lambda-Regelung bzw. ab KE-Einsatz ersetzt ein elektrisches Luftregelventil den bisherigen mechanischen Zusatzluftschieber.



V8 Gummiring Sammelrohr 8-Zyl. Vgl.-No: A1171400265

<u>714865</u>

5,43 €


Formschlauch Entlüftung links 117.985,..

<u>709807</u>

7,51 €

# 15, 18, 20 Motor-Wartungsgruppen Zündung, Öl, Generator,...

# 15, 18, 20 Übersicht Motorwartung+Zündung



Bildbeispiel Keilriemen: M117 mit Klimakompr. und Lufteinblaspumpe. Einriemen (Rippenriemen) für Motor M103 auf Klickbereich.

Zündleitungen und -Kappen: vor Bestellung bitte ein Kabel vom Verteiler abziehen.

<sup>&</sup>quot;SAE" bei dieser Sorte hat die Verteillerkappe einen taillierten Pin, am Kabelende ist eine einrastende Buchse

	KühlwDeckel vgl A 123 501 0115 Kennziffer 100	<u>550016</u>	5,36 €		Zündkerze Bosch WR9 DC+, nur SAE, zB.V8 Kat Export	<u>715918</u>	3,78 €
	Endstück Zündkabel, mit Eindrehgewinde	<u>515999</u>	2,25 €			715427	341,11 €
	Wasserpumpe 3.5 / 4.5 Version0801	720018	146,87 €		Rest: Bosch Kraftstoffpumpe 0 580 464 125	<u>747007</u>	148,75 €
	OT-Geber z.B. 103, 104, bitte Motordaten	915364	114,34 €		Zündkerze NGK BPR5ES VglNo: A0031591003	<u>715518</u>	3,80 €
	siehe 715622	715422	167,35 €		Siehe 715623   Zündkabelsatz 350SL/SLC, "screw-on"	<u>715320</u>	129,52 €
	Benzinpumpe Marelli z.B. KE- Typen	747847	247,15 €	o.Abb.	Dichtring ID 21,5 / Oval H4,75 zB Verteilerhals	<u>715229</u>	0,48 €
	siehe BREMI-Produkt, 715627	715023	104.51 €	buffer	Gummipuffer M8 M/W zB Luftfilter	709406	3.99 €
	Schraube M4x6 verz. 4.8	799546	0,24 €	o.Abb.	Zündsteuerleitung, z.B. 117.986, duktion	715407	109,40 €
	Zündspule 280SL, ab 09.'81 NGK	754721	55,19 €		verwende 715999 M3 Kabel- Endstück, zB zu 715016	<u>715116</u>	0,68 €
	Keilriemen 13 x 915, zB US Klima 4.5 spät	<u>799137</u>	12,25 €		Wartungskit Läufer+Umgebung M103 spät	900153	236,01 €
10	Zündkerze BOSCH WR8-DC+, K- Jet spät	<u>715219</u>	2,48 €	10	Zündkerze Bosch W7DC VglNo: A0001591003	215917	3,22€
10	Zündkerze NGK BP6ES VglNo: A0031591303	215018	2,83 €	10	Zündkerze Bosch HR8 DC +, zB 300SL/107 Euro	715220	3,02 €
10	Zündkerze z.B.NV (BO/Beru"9"/NGK 5EFS)	<u>715221</u>	2,95 €	15	Zündleitungssatz M110 spät, zu Kappe "SAE"	<u>715024</u>	179,00 €
15	Kabelhülse M3, Endstück, zB zu 715016	<u>715999</u>	0,68 €	15	Kerzenstecker 1kOhm, M103, Bremi	<u>715818</u>	22,00€
15	Zündkabelsatz V8 SAE, zB	<u>715625</u>	131,50 €	15	Zündkabelsatz 3.5, "push on",	<u>715321</u>	199,00€


<sup>&</sup>quot;Push on" bei dieser Sorte hat die Verteilerkappe eine Buchse, am Kabelende ist ein Steckerhut

<sup>&</sup>quot;Screw on" bei dieser Sorte schaut ein M4 Gewindestift aus der Kappe, am Kabelende ist eine Ratschenbuchse

	500SE/SL ab ca.'85				SI /SI C/SE		
15	Zündkabelsatz M110 "screw on", D Jet, BREMI	- <u>715621</u>	94,77 €	15	SL/SLC/SE REST! Kerzenstecker 5kOhm, V8 '69-'80	715317	14,88 €
15	Zündleitungsmarkierung Ziffern 1-8	<u>715430</u>	3,30 €	15	Winkelstecker, Zündkabel auf Verteiler	<u>715615</u>	11,04 €
15	REST! Zündkabelsatz 350 BREMI "screw-on"	<u>715623</u>	161,99 €	15	Zündsteuerleitung, z.B. 116.962, weitere, ca 82-85	715228	98,77€
15	Winkelstecker entstört, Kappe/Spule	<u>715014</u>	8,54 €	15	Zündkabelsatz, Bosch, V8 SAE, zB 500SL ab '85	715428	204,68 €
15	Zündkabelsatz Alu-V8 -> 08.'85, BREMI,"screw-on"	<u>715622</u>	99,90 €	15	Zündkabelsatz V8 SAE, Bremi, zB. 500SL/SE ab ca'85	<u>715624</u>	85,28 €
15	Zündkabelsatz 450SL/SLC früh: "push-on"	715421	164,99 €	15	REST: Zündkabelsatz 280SL/SLC, screw-on, D-Jet	715022	116,35 €
15	Zündkabelsatz 300CE,E,SE,SL,TE SAE fem., BREMI	<u>715626</u>	86,55 €	15	Gummitülle 22/26mm, z.B.Zündkabel	<u>798774</u>	2,89 €
15	Winkelstecker Zündltg,, zu Kabel- Ende M3	<u>715016</u>	18,77 €	15	REST! Zündkabelsatz M110 screw on, K-Jet, BREMI	<u>715627</u>	138,99 €
19	Zündkabelhalter M110/116/117, VglNo: A1101590540	<u>715323</u>	4,30 €	20	Verteilerkappe 280SL spät, SAE, Vemo/Vierol	<u>715610</u>	106,43 €
20	REST! Verteilerkappe 280SL spät, SAE, Rest, BERU	<u>715810</u>	134,95 €	20	Verteilerkappe 280SL/SLC "screw- on", Bremi	<u>715208</u>	77,52€
20	Verteilerkappe 280SL/SLC früh, Bosch	<u>715207</u>	129,17 €	21	Verteilerkappe V8 spät, bis 08.1985,"screw on"Beru	<u>715808</u>	75,23 €
21	Verteilerkappe V8 früh, "push on", BOSCH	<u>715307</u>	85,68 €	21	Verteilerkappe V8, ab 09.1985, SAE	<u>715409</u>	144,63 €
21	Verteilerkappe V8 spät, bis 08.1985, "screw on"	<u>715408</u>	173,00 €	21	Verteilerkappe M116/117 mitte, "screw on", Bosch	<u>715308</u>	224,27 €
22	Verteilerkappe 300SL VglNo: A1031580002	<u>715206</u>	165,31 €	23	Schutzhaube über Verteilerkappe M103	<u>715325</u>	13,90 €
25	Verteilerläufer 280 ab 110.990 Bosch	<u>715212</u>	29,99 €	25	Verteilerläufer 280 mit Begrenzer 6600	<u>715213</u>	217,87 €
26	Verteilerläufer V8 ab 09.85 VglNo A0001584031	715412	60,20 €	26	Verteilerläufer, ohne Fliehkraftregler, V8 FN	<u>715312</u>	65,63 €
26	REST! Verteilerläufer 8-Zylinder ca 1981-85	<u>715313</u>	70,00 €	26	Bosch Vläufer 450 + 5.0-früh,Fliehkraftbegrenzer	<u>715411</u>	281,11 €
27	REST! Verteilerläufer 300SL (M103), BERU	<u>715814</u>	65,45 €	27	Verteilerläufer 300SL (M103), BOSCH	<u>715314</u>	68,28 €
28	Dichtring Verteilerkappe 300SL	<u>715319</u>	4,19 €	30	REST! Kontaktsatz M110, bis kontaktlos, BOSCH	<u>715215</u>	12,76 €
31	Kontaktsatz 350SL/C früh, (ohne Kapsel)	<u>715315</u>	7,25 €	35	1-2-3 Zündung zu 2.8 -D-Jet zB. M114, nicht M110	<u>715801</u>	376,99 €
35	Altteil erforderlich: Gebissüberholung R6 D-Jet	<u>715279</u>	298,99 €	36	BO F026T03035 RepSatz Impulsauslöser V8	<u>715309</u>	698,08 €
36	Altteil erforderlich: Gebissüberholung V8 D-Jet	<u>715379</u>	499,99 €	40	Luftfilter R113, 280 SL/SLC MANN	209400	35,87 €
40	Luftfilter R113, 280SL/SLC "NONAME"	209402	14,57 €	42	Luftfilter V-8 früh (rund), No Name Produkt	709701	21,42 €
42	MANN Luftfilter V8 früh, (rund)	<u>709401</u>	56,75 €	43	Zusatz-Luftfilter für Kat-Typen, Mann	709502	12,55 €
43	Luftfilter R/C107, V8 K-Jet+KE, MANN	<u>709400</u>	24,72 €	43	Luftfiltereinsatz 300SL MANN VglNo: A0020948804	709402	21,60 €
43	Luftfilter R/C107, 8-Zylinder ab K- Jet, NONAME	709403	14,28 €	49	Gummiring Luftfilterhalter 350/450 D-Jet	709390	1,40 €
55	Dichtung (1m) Luftfilterdeckel 6-Zylinder	<u>214020</u>	4,17 €	60	Ölfilter 300SL/M103, M102,, Mann	<u>718041</u>	9,62 €
60	Ölfilter R/C107 außer 300SL, "Mann"	<u>718042</u>	9,31 €	61	Geber für Öldruckanzeige VglNo: A0065429417	<u>754318</u>	42,36 €
70	Benzinpumpe ab 06.1976 bis 08.1985+300SL	<u>747006</u>	71,61 €	70	Benzinpumpe z.B. KE-Typen , Pierburg	747047	200,84 €
70	Benzinpumpe Bosch 0 580 464 999	7 <u>47905</u>	291,10 €	71	Benzinfilter D 81mm, ab 1985 alle KE, weitere	<u>747701</u>	40,73 €
71	Benzinfilter D-Jet, z.B.107 bis 6.1976 (Schelle74)	<u>747702</u>	29,21 €	71	Benzinfilter D 75mm, ab 6.'76 bis FN,Text beachten	<u>747700</u>	28,42 €
71	Benzinfilter, 82,5x147 mm, M12, M14, BOSCH	947709	23,80 €	98	Schlauch, Luftfilter zur Luftpumpe V8, bitte Daten	<u>709313</u>	42,00€
98	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	<u>799913</u>	0,37 €	98	Aufkleber "Hochspannung" D/EN/FR	<u>799961</u>	16,31 €
99	Keilriemen, 13 X 1285 VglNo: A0059979892	<u>799110</u>	10,29 €	99	Keilriemen 10 x 1100, zB Wapu/Servo V8-FN	<u>799118</u>	7,40 €
99	Keilriemen 13 x 1060, Klima VglNo: A0019974392	<u>299101</u>	7,25 €	99	Keilriemen 13 x 750 (z.B.Servo)	<u>299102</u>	6,19 €

99	Keilriemen 10 x 900 VglNo: A0079977892	<u>299105</u>	3,69 €	99	Keilriemen 10 X 875 zB LiMa 230SL Serie	<u>299106</u>	4,75 €
99	Keilriemen 10 x 925 zB.250SL LHD Serie	<u>299107</u>	3,69 €	99	Keilriemen 10 x 775 VglNo: A0069970892	<u>299108</u>	8,84 €
99	Keilriemen 10 x 935   VglNo: A0069973292	299109	7,79 €	99	Keilriemen 10 x 800 zB 1968/69 be Klima	i <u>299110</u>	8,98 €
99	Wasserpumpe M110-Limo:280/C/S/SE FG-erf	620020	59,95 €	99	Keilriemen 13 x 960   VglNo: A0049970592	<u>799131</u>	17,33 €
99	Keilriemen 10 x 960/965 VglNo: A0049978092	799119	5,36 €	99	Keilriemen, 10 x 1110, z.B. Servo 5.6 (dann2x)	<u>799130</u>	7,25 €
99	Keilriemen 13 x 818, Servolenkung 280	<u>799111</u>	10,89 €	99	Keilriemen 10x1005   z.B. 117.968 Lima	<u>799133</u>	6,49 €
99	Kühlwasserschlauch Regler an Zyl.Kopf zB 300SL	950304	5,95 €	99	Rippenriemen 2175mm, zB 103.984 minimal	<u>999106</u>	39,98 €
99	Rippenriemen 2257mm, 103Klima o.LuPu	999108	30,98 €	99	Keilriemen 10 x 913, V8 LiMa, R129 RHD	<u>799115</u>	6,10 €
99	Keilriemen 10 x 1200, z.B. Servo div/FN	<u>799117</u>	7,20 €	99	Keilriemen 10x930, Lima-Wapu- Lüft, V8 Automatik	<u>799114</u>	5,59 €
99	Keilriemen 10 x 980 z.B. 3.5/4.5 FN	I <u>799113</u>	10,10 €	99	Dichtring M103 Wasserpumpe an Motor	920311	1,36 €

#### 15.b Starter und Lichtmaschine



Einzelteile von Aggregaten "LiMa" (Lichtmaschine = Generator) und Anlasser (=Starter) beziehen sich auf die Werksausrüstungsaggregate von BOSCH. Sollten Teilebeschreibung und Ersatzteilfoto Fragen offen lassen, bitten wir um Angabe aller abgelesenen Erkennungszeichen auf den Altteilen.

	Klemmstück mit Gewinde, zu 115059	115022	23,92 €	o.a.	Entstörkondensator mit Flachstecker-Anschluss 90°	<u>715838</u>	7,97 €
o.a.	Entstörkondensator mit Ringösenanschluss	<u>215838</u>	29,99 €		Leitungssatz Anlasser, Nachf.entspr 1075401030	<u>754778</u>	447,50 €
1	Lichtmaschine 70A, neu, anpassb für 380/450/500	ar <u>715380</u>	191,14 €	1	Lichtmaschine 55A, Überhol., 280,350,450SL/SLC LHD	<u>715280</u>	152,62 €
1	LiMa 55A imTausch mit internem Regler	<u>215280</u>	440,30 €	1	Lichtmaschine 65A, Tausch, 2809 spät, M117 USA	SL <u>715285</u>	227,77 €
1	Lichtmaschine 70A, 300SL im Tausch	<u>715330</u>	341,74 €	8	Satz (1 Paar) Kohlebürsten z.einlöten,LiMa 55A	<u>715283</u>	3,37 €
8	Satz (1 Paar) Kohlebürsten z.löten,LiMa 70A,100A	<u>715383</u>	4,11 €	8	Satz (1 Paar) Kohlebürsten, zum löten (int.Regler)	<u>715353</u>	6,72 €
11	Klemmstück mit Gewinde, zu	<u>115122</u>	19,04 €	11	Federring M8, verzinkt VglNo:	<u>233059</u>	0,21 €

	215058				N912004008102		
11	Schraube M8 x30, zB Querrohr V8 früh, Verdecklager	749348	0,64 €	12	REST! Mutter für Spannschraube M10 / SW14	215058	15,10 €
12	Mutter M10, flache Bauart VglNo: N900071010202	915058	1,90 €	14	Federring 10,5 VglNo: N000137010201	<u>235316</u>	0,26 €
14	Federring 14mm zB Nockenwellenräder, LiMa-Spanner,	105028	0,55 €	14	Bundschraube an LiMa-Träger VglNo: A1211550071	215055	8,35 €
16	Spannschraube mit Zahnscheibe, L77	715056	20,05 €	16	Spannschraube mit Zahnscheibe, L116	<u>715057</u>	20,05 €
27	Scheibenfeder B4 H5, zum Beispiel Lima-Antriebe	<u>215077</u>	0,88 €	28	Gummikappe, E-Anschlüsse div.LiMa/Zünd,	<u>254051</u>	3,25 €
39	LiMa Regler m. Kohlen, intern 55A	715782	18,42 €	39	LiMa Regler m. Kohlen, intern 55A, BOSCH	715282	55,36 €
46	Diode (Erreger) 35A LiMa VglNo: A0015481518	215297	6,44 €	47	Lager diverse LiMa, Lüfterseite, 17 x 40 mm	215221	6,05 €
47	Lager Lüfterseite diverse LiMa's 17x47x14mm	215222	8,78 €	47	Wälzlager div. LiMa's Lüfterseite, 17x52mm	<u>715334</u>	20,13 €
48	Kunststoff-Lagerkappe für Lima- Lager 6201	215228	5,12 €	48	Wälzlager div. LiMa's Kollektorseite, 12x28mm	<u>715336</u>	4,31 €
48	Kunststoff-Lagerkappe für Lager 6203	215223	5,11 €	48	Lager Kollektorseite diverse LIMA's 12x32x10mm	<u>215226</u>	5,13 €
49	RepSatz LiMa-Läufer 55A VglNo: A0001500372	<u>715289</u>	34,06 €	50	Anlasser neu 450-5.0/500SL/C, früh	<u>715450</u>	637,25 €
50	Anlasser, Ersatz z.B für Bosch GFR R113, div. R/C107	, <u>215743</u>	214,51 €	50	Anlasser 300SL, Neuteil	715300	448,02 €
50	Anlasser, überarbeitet VglNo: A0021517101	215243	293,99 €	50	Anlasser 300SL, Tausch	<u>715301</u>	260,00 €
50	Anlasser R113,, Bosch, ersetzte Bauart	215240	377,12 €	54	Gummikappe zB. Anlasserleitung	<u>154056</u>	5,71 €
55	Anlassermagnet "3-Gewinde" VglNo: A0001523310	715452	51,59 €	55	Anlassermagnet 450SL/SLC, 5.0/500, früh, Bosch	715502	88,13 €
55	Anlassermagnet "3-Gewinde" VglNo: A0011521110	215244	39,37 €	55	Anlassermagnet, z.B. 300SL,	<u>715302</u>	51,59 €
59	Ritzel mit Rollenfreilauf 300SL, Ersatz	715342	33,67 €	62	Bürstenträger für 715300/1 VglNo A0011511714	: <u>715299</u>	22,96 €
62	Satz (4 Stück) Kohlebürsten für Anlasser 715450/1	715297	6,37 €	62	Satz (4 Stck) Kohlebürsten f. Anlasser	<u>215249</u>	25,19 €
64	Reparatur-Satz Anlasser Ankerlager	715298	21,32 €	65	REST! Dichtungssatz für Anlasser	<u>715509</u>	45,36 €
66	Laufbuchse Starter d12,5xD16,5xL11,5	115032	0,95 €	68	Laufbuchse Starter d12xD16xL16	215131	0,77 €

**15.c Zündleitungssätze tabellarisch**In dieser Katalogbaugruppe haben wir die Zündleitungssätze zusammengetragen, die für R/C107 Verwendung finden können. Bitte klicken Sie in das zutreffende Tabellenfeld, weitere Infos unten.



Die Kompatibilität mit der Verteilerkappe ist das Hauptkriterium, um Fehlkäufe zu vermeiden. Viele Ursachen können dazu führen, dass eine unerwartete Verteilerkappe zur Kombination mit dem Leitungssatz vorliegt: Komplett getauschte Verteiler, Lieferengpässe oder Herstellerseitige Modernisierung bei Verteilerkappen. Wir bitten Sie, vor der Bestellung einen Blick unter ein Verteilerseitig verbautes Zündkabelende zu werfen. SL-Leitungssätze sind aus Gründen der Produktionszahl zumeist angelehnt an die Limousinen-Variante, in fast allen Fällen resultiert daraus eine zu vernachlässigende Überlänge der Hochspannungsleitung ab Zündspule. Satzweise Vergleichsnummern (Referenznummern) seitens Mercedes-Benz oder Bosch existieren nur in wenigen Ausnahmen, Fachbetriebe können nach Diagnose auch entgegen den Aftermarket-Sets zum Kauf einzelner Leitungen oder Einzelteilen tendieren, dazu besuchen Sie bitte unsere Baugruppe ...\Mercedes W111 W108 W114\15.b Zündung\15.f Teile zum Selbstkonfektionieren ...

6cylscrewREST: Zündkabelsatz 280SL/SLC, 715022 116,35 € screw-on, D-Jet	6cylsae Zündleitungssatz M110 spät, zu <u>715024</u> Kappe "SAE"	179,00 €
6cylsae Zündkabelsatz 300CE,E,SE,SL,TE <u>715626</u> 86,55 € SAE fem., BREMI	6cylscrewZündkabelsatz M110 "screw on", D- <u>715621</u> Jet, BREMI	94,77 €
6cylscrewREST! Zündkabelsatz M110 screw <u>715627</u> 138,99 € on, K-Jet, BREMI	8cylpush Zündkabelsatz 3.5, "push on", 715321 SL/SLC/SE	199,00 €
8cylpush Zündkabelsatz 450SL/SLC früh: <u>715421</u> 164,99 € "push-on"	8cylsae Zündkabelsatz, Bosch, V8 SAE, zB <u>715428</u> 500SL ab '85	204,68 €
8cylscrewREST! Zündkabelsatz 350 BREMI 715623 161,99 € "screw-on"	8cylsae Zündkabelsatz V8 SAE, zB 715625 500SE/SL ab ca.'85	131,50 €
8cylsae Zündkabelsatz V8 SAE, Bremi, zB. <u>715624</u> 85,28 € 500SL/SE ab ca'85	8cylscrewZündkabelsatz Alu-V8 -> 08.'85, 715622 BREMI,"screw-on"	99,90 €

#### Info Zündkerzen

Die Kerzentypen <u>Bosc</u> können Sie bei un	s bestellen.	170 SV (1	36)	1.7 38   05.1949-10.1956   M 136.922 1.7 33   1953- 1955 1.7 28   1947- 1950	4 0.6 BSHS 4 0.6 BSHS 4 0.6 B4L		
wie auch die NGK Bl	28 bis BP5	170 V (1	/170)	1.7 33 06.1946-05.1950 M 136.920 1.9 48 1953- 1962 M 121 B W / 121.923	4 0.6 B5HS 4 0.6 BP6HS		
Die Tabellen zeigen Auszüge aus d	en Hersteller-Empfehlungen.	180 (1	20) /120)	1.8 48 07.1953 - 12.1962 M 136.925	4 0,6 BP6HS		
e Tabellen zeigen Auszüge aus d Ausweichen auf einen "benachb	arten" Wärmewert-Index kann	190 (1	21)	1.9 55 1959 - 1960 M 121.920 B I Verdicht.8.5:1	4 0,7 BP6ES		
voll sein, je nach Einsatzbedingur	igen und Zustand von Motoren.	190 E (2	21) 01)	1.9 55 1953 - 1962 M 121 B1 Verdicht.7:1 2.0 90 10.1982 - 08.1986 M 102.961/962	4 0.6 BP6HS 4 0.8 BP6EFS		
osch: hohe Kennziffer = heiße Ke ige Kennziffer = kalte Kerze = ge	ringe Gefahr von Glühzündung	190 SL (1	21)	1.9 77 01.1955 - 1962 M 121.921	4 0,8 BP7ES		
NGK: u m g e	kehrt	190 SL (1	21) 10)	1.9 55 1953 - 1962 M 121 8 I 2.0 70 08.1965 - 12.1967	4 0.8 BP7ES 4 0.8 BP6EFS		
See 1465	1.77 W 6.0C	200 (1	23)	2.0 62 02.1976-08.1980 M 115.938/939	4 0.7 BP6ES		
Typ 115) 01.68-0 Typ 123) Mot. M 102 06.80-	H 7 DC 0,8		23)	2.0 74 06.1980-11.1985 M 102.920/939	4 0,8 BPGEFS		
yp 123) Mot. M 102 06.80 — yp 123) Mot. M 115 02.76 — 0 yp 115) 01.68 — 0	7.80 W 7 DC 0,8		15)	2.0 63 01.1963-01.1977 M 115.923/926 2.0 70 07.1965-02.1968	4 0.7 BP6ES 4 0.8 BPR6ES		
01.68-0	7.71 USA W 6 DC 0,6	208		2.3 63 01.1975-08.1982 M 115.955/972	4 0,7 BP6ES		
08.71-0	7.73 USA W 7 DC 0,6		05)	2.2 63 1956 - 1959 180.921	6 0,8 BP7EVX		
rp 114) 6 Zyl. 01.68 – 1 rp 115) 4 Zyl. 08.73 – 1:	7.73 USA	220 a (1	80)	2.2 66 01.1968-01.1973 M 115.920924 2.2 63 01.1954-12.1956 M 180.921	4 0.7 BP6ES 6 0.6 BP6HS		
09.73 – 0 09.74 – 0	3.74 USA W 7 DC 0,6	220 b (1	11)	2.2 70 08.1959-08.1965 180.940	6 0,7 BP6ES		
09.74 – 0 p 123) Mot. M 102 K-Jetronic 04.80 –		220 S (1 220 SB (1	08)	2.2 74 1956- 1959 180.924 2.2 81 08.1959-08.1965 180.940/941	6 0.7 BP6ES 6 0.7 BP6ES		
0 123) Mot. M 102 K-Jetronic 04.80— 0 123) Mot. M 115 02.76—	W 7 DC 0,8 8.78 USA W 8 DC 0,8	220 SE (1	28)	2.2 85 01.1958-08.1959 M 127.980	6 0,6 BP8EVX		
09.76-0		220 SEB (1	11)	2.2 88 1959- 1965 127.982	6 0,8 BP7ES		
p 114) Mot. 114 = 0 p 114) Mot. 130 = 07.72 - 1		220 SEB Coupe (1 220 SEB Cabrio (1	11) 11)	2.2 88 1961 - 1965 127.982 2.2 88 1961 - 1965 127.982	6 0.8 BP7ES 6 0.8 BP7ES		
01.68-0	1.76 W 6 DC 0,8 8.71 USA W 6 DC 0,6	230 (1	10)	2.3 88 01.1968-07.1969 M180	6 0,8 BP6EFS		
09.71-0	8.72 USA W 7 DC 0,6 W 6 DC 0,8 1.72 W 5 DC 0,7	230 (1	10)	2.3 77 08.1965 - 1966	6 0,6 BP7EFS		
3) 02.76 – 8) 01.68 – 1	1.72 W 5 DC 0,8	230 E/CE (1	23) 23)	2.3 80 02.1976-03.1981 M 115.954 2.3 100 04.1980-12.1985 M 102.980	4 0.7 BP6ES 4 0.8 BP6EFS		
		230 E (1	23)	2.3 100 04.1980-12.1985 M 102.982	4 0,8 BP6EFS		
07.71-0 l, 111) Einspr. —1	6.71 USA W 6 DC 0,6 6.72 USA W 7 DC 0,6 1.72 W 5 DC 0,7			2.3 66 03.1979-07.1993 M 115.973	4 0,7 BPGES		
01.68-0	8.71 USA W 5 DC 0,6			2.3 92 04.1982-08.1992 M 102.981 2.3 88 08.1965-01.1968 M 180.947/950	4 0.8 BP6EFS 6 0.8 BP6EFS		
09.71-0 -1 09.71-0	8.71 USA	230 SL "Pagode" (1	13)	2.3 110 01.1963-01.1967 M 127.981	4 0.8 BP7ES		
8, 111) 3,5 Ltr -1 4) 06.72-0	2.77 W 6 DC 0,8	230.4 (/8) (1	15)	2.3 81 08.1973-12.1976 M 115.951	4 0,7 BPGES		
09.72-0	2.77		14)	2.3 88 01.1968-11.1976 M 180.954/955 2.5 96 1967- 1973 M114	6 0.8 BP7ES 6 0.8 BP6EFS		
14) D-Jetronic 06.72 – 0 16) D-Jetronic 09.72 – 0	7.76 W 6 DC 0,8 8.74 USA W 7 DC 0,6 8.76 USA W 8 DC 0,7 11.77 W 6 DC 0,8	250 (1	23)	2.5 95 02.1976-07.1985 M 123.920/921	4 0,7 BP6ES		
5) D-Jetronic 09.72-0 09.72-0	77.76 W 6 DC 0,8 77.76 W 6 DC 0,8 77.76 NV W 7 DC 0,8	250 (/8) (1		2.8 96 06.1972-11.1976 M 130.923/933	6 0,7 BP6ES		
6) K-Jetronic 08.76 — 08.76 —	W 7 DC 0,8	250 (/8) (1 250 C / 8(W114))		2.5 85 01.1968-08.1972 M 114.920/923 2.8 96 06.1972-11.1976 M 130.923	6 0.8 BP7ES 6 0.7 BP6ES		
08.76— 6) USA 09.74—0	USA - 0,8	250 C (1	14)	2.5 96 1968 - 1973 M114.920	6 0.8 BPGEFS		
16) 156 PS 01.76-	W 7 DC 0,8		14)	2.5 110 1968 - 1972 M114.980	6 0,6 BPSEVX		
16) 160 PS 08.72 – 1:	W 7 DC 0,8 2.75 W 6 DC 0,8 W 7 DC 0,8		08) 08)	2.5 96 08.1965 - 1969 M 128.980 2.5 110 08.1965 - 1968 M 129.980	6 0.8 BPSEFS 6 0.6 BPSEVX		
08.76-		250 SE (1	11)	2.5 110 08.1965 - 1967 M 129.980/981	6 0,6 BP8EVX		
6) 12.79— (113) 01.68—0	W 7 DC 0,8 3.71 W 5 DC 0,7			2.5 110 01.1966-01.1968 M 129.982 2.8 115 02.1976-08.1981 M 110.923	6 0,8 BP7ES 6 0.7 RP6ES		
(Typ 107) D-Jetronic 08.74 – 0 08.74 – 0	5.76 W 6 DC 0,8	280 (/8) (1	14)	2.8 118 06.1972-11.1976 M 110.921/931	6 0,7 BP6ES		
(Tun 107) V - letronic 06.76		280 C / 8(W114)		2.8 118 06.1972-02.1977 M 110.921	6 0,7 BP6ES		
(Typ 107) K-Jetronic 06.76— ) Mot. 130 01.68—0	8.72 W 5 DC 0,7	280 CE / 8 (W114) 280 E (1	23)	2.8 136 06.1972-01.1977 M 110.981 2.8 130 02.1976-11.1985 M 110.984/988	6 0.7 BPGES 6 0.7 BPGES		
9) 3,5 Ltr. 01.70-0 9) 4,5 Ltr 09.71-0	8.72 W 5 DC 0,7 7.72 W 5 DC 0,7 8.72 USA W 7 DC 0,6			2.8 136 06.1972-11.1976 M 110.981/991	6 0,7 BPGES		
9) 6.3 Ltr. 03.68 – 0 6) D-Jetronic 08.72 – 0	8.72 W 7 DC 0,8	280 S (1	08)	2.8 103 10.1967-07.1972 M 130.920/921	6 0,8 BP7ES		
08.72-0	8.72 W 7 DC 0,8 2.76 W 6 DC 0,8 2.76 NV W 7 DC 0,8		16) 26)	2.8 115 01.1976-12.1979 M 110.922 2.8 115 12.1979-07.1985 M 110.924/926	6 0.7 BPGES 6 0.7 BPGES		
	W 7 DC 0,8	280 SE (W111)		3.5 147 01.1969-12.1971 M 116.980	8 0,8 BP7ES		
(Typ 107) D-Jetronic 05.71—0 05.71—0	W7 DC 0,8 2.76 W5 DC 0,7 2.76 XIP W6 DC 0,8	280 SE (1 280 SE/SEL (1	11)	2.8 118 01.1968 - 1971 M 130.980 2.8 118 01.1968 - 08.1972 M 130.980/924	6 0.8 BP7ES 6 0.8 BP7ES		
05.71-0	2.76 NV W 7 DC 0,8 W 7 DC 0,8	280 SE/SEL (1	16)	2.8 130 08.1976-07.1980 M 110.985	6 0.7 BP6ES		
Typ 107) K-Jetronic 03.76— 12.79—	W 7 DC 0,8 W 7 DC 0,8	280 SE/SEL (1	16)	2.8 136 08.1972-07.1980 M 110.983	6 0,7 BP6ES		
10.80-	USA - 0,8	280 SE/SEL (1 280 SE/SEL 3.5 (1	26) 08)	2.8 136 10.1979-07.1985 M 110.987/989 3.5 147 01.1968-08.1972 M 116.980/990	6 0.7 BPGES 8 0.8 BP7ES		
(Typ 107) 07.80— 09.80—	W7DC 0,8 USA - 0,8	280 SL (1	07)	2.8 130 06.1976-07.1985 M 110.982/86/90	6 0,7 BP6ES		
D-Jetronic 01.73-1	1.75 W 6 DC 0,8		13)	2.8 125 01.1968-03.1971 M 130.983	6 0,8 BP7ES		
01.73-1	1.75 NV W 7 DC 0,8 8.74 USA W 7 DC 0.6	280 SLC (1 300 D Adenauer (1	07) 86)	2.8 130 06.1976-09.1981 M 110.982/985 3.0 118 04.1951 - 1962	6 0.7 BP6ES 6 0.6 BP6HS		
09.74-0	8.75 USA W 8 DC 0,7 W 7 DC 0,8	300 E (1	24)	3.0 138 01.1985-08.1985 M 103.980	6 0,8 BPGEFS		
K-Jetronic 12.75— 09.75—	USA - 0.8	300 SE (1	12)	3.0 118 09.1961 - 1965 189.984/985	6 0,8 B8ES		
6,9 Ltr. 07.75 –	W 7 DC 0,8	300 SE Coupe (1 300 SEB/SEL (1	09)	3.0 125 08.1965 - 1967 3.0 125 08.1965 - 1967	6 0,6 BPSEVX 6 0,6 BPSEVX		
09.76— C(Typ 107) D-Jetronic 01.73—1	USA - 0,8 1.75 W 6 DC 0.8	300 SEL (1	09)	2.8 125 1967 - 1970 M130	6 0,6 BP8EVX		
01.73 – 1 01.73 – 1	1.75 NV W 7 DC 0,8		09)	3.5 147 01.1970-07.1972 M 116.981	8 0,7 BPGES		
09.71-0	1.75 NV W7 DC 0,8 8.74 USA W7 DC 0,6 8.75 USA W8 DC 0,7			3.5 118 03.1971 - 08.1972 M 130.981 6.3 184 03.1968 - 08.1972 M 100.981	6 0.8 BP7ES 8 0.7 BP6ES		
(Typ 107) K-Jetronic 12.75—	W7 DC 0,8	300 St. Coupe (Flügel	ürer)	1954 - 1957	6 0,8 BP7ES		
		300 SL Roadster (1	98)	3.0 158 03.1957-02.1963 198.980	6 0,8 BP7ES		
(Typ 107) 06.78 – 0 12.79 –	W 7 DC 0,8	308 350 SE/SEL (1	16)	2.3 63 01.1975-08.1982 M 115.955/972 3.5 143 03.1976-03.1980 M 116.985	4 0,7 BPGES 8 0.7 RPGES		
5) 12.79— 1 (Typ 107) 03.80— 0) 09.64—	2.80 W 7 DC 0,8 W 7 DC 0,8 W 7 DC 0,8 W 7 DC 0,8	350 SE/SEL (1	16)	3.5 147 08.1972-02.1976 M 116.983	8 0.7 BPGES		
09.64 - 0 09.64 - 0	8.72 USA W 7 DC 0,6	350 SL/SLC (1	07)	3.5 144 03.1976-02.1980 M 116.982/984	8 0.7 BPGES 8 0.7 BPGES		
A		380 SL/SLC (1	26) 07)	3.8 150 12.1979-08.1985 M 116.961/963 3.8 160 07.1980-08.1985 M 116.960/962	8 0,7 BP6ES 8 0,7 BP6ES		
<b>↑</b>		408	.,	2.3 63 01.1975-08.1982 M 115	4 0,7 BP6ES		
Quelle: Bose	ch 1981/1982	450 SE/SEL (1	16) 16)	4.5 161 12.1975-04.1980 M 117.986	8 0,7 BPGES		
. ,			16) 07)	4.5 161 08.1972-07.1980 M 117.983 4.5 161 09.1975-10.1980 M 117.982/985	8 0.7 BP6ES 8 0.7 BP6ES		
		450 SLC (1	07)	4.5 161 09.1975-10.1980 M 117.982/985	8 0,7 BP6ES		
	Quelle: NGK 2006	450 SLC 5,0 (1 500 SLC (1	07) 07)	5.0 177 06.1978-02.1980 M 117.960	8 0,7 BPGES		
	Guone. 14017 2000			5.0 177 03.1980-09.1981 M 117.960 6.0 184 09.1964-01.1979 M 100.980	8 0.7 BP6ES 8 0.7 BP6ES		
			Ouj	0.00   100   00.1004 - 01.1070   m 100.000	0 00 000		
7"	NOK DDD550 Val. N	- 7455	40	0.00.6		7" - Illian - Danah WDO DO	745
A00315910			10	3,80 €		Zündkerze Bosch WR9 DC+, nur SAE, zB.V8 Kat Export	<u>715</u>
5018ff Zündkerze A00315913	NGK BP6ES VglNo: 803	<u>2150</u>	<u>18</u>	2,83 €	215018ff	Zündkerze NGK BP7ES VglNo: A0031591403	2150
	Bosch W7DC VglNo	): <u>2159</u>	<u>17</u>	3,22 €	215018ff	Zündkerze Bosch W6DC VglNo: A0031591403	2159
	Bosch WR5DC VglN	No: <u>2159</u>	<u>19</u>	2,93 €	215018ff	Zündkerze BOSCH WR 7 DC+ div	<u>715</u>

3,78 € 3,39 €

3,53€

3,22€

3,02€

2,80€

### 18 Motoröl-Kreislauf: Pumpe, Filter, Leitungen

715221

A0031591403

Jet spät 215018ff Zündkerze z.B.NV

215018ff Zündkerze BOSCH WR8-DC+, K- 715219


(BO/Beru"9"/NGK 5EFS)

K-Jet

2,48 € 215018ff Zündkerze Bosch HR8 DC +, zB <u>715220</u>

2,95 € 215018ff Zündkerze Bosch W9 DC0 V8 Kat 715919

300SL/107 Euro




8	3	Distanzstück unter Ölpumpensieb, Saugtrichter	<u>718470</u>	4,97 €	10	elektrischer Geber, Ölstand M116/117 spät	<u>718854</u>	85,50 €
	10	elektrischer Geber, Ölstand, M116/117 spät	<u>718454</u>	34,15 €	20	Rollenkette V8 Ölpumpe spät VglNo: A0009978394	<u>799029</u>	15,80 €
3	30	Kette, Ölpumpenantrieb 300SL VglNo: A0039977894	799039	15,33 €	30	Kettenschloss für Einfachketten	<u>799038</u>	1,81 €
3	32	Spannbügel für Kette 300SL VglNo: A6011810159	718439	3,12 €	35	Kettenrad Ölpumpe 300SL	<u>718438</u>	27,92 €
3	38	Dichtring	<u>701397</u>	0,99 €	41	NL! Ölleitung oben, 280SL/C, (.982), SW27/27	<u>718209</u>	118,99 €
4	43	Ölleitung oben 280SL/C spät VglNo: A1101871482	718211	100,75 €	50	Ölleitung unten, 3.5/4.5, spät, SW22/27	<u>718310</u>	76,64 €
ţ	50	Ölleitung unten, 3.5/4.5, früh, SW22/22	<u>718308</u>	99,00€	52	Ölleitung oben, 3.5, früh, SW22/22	<u>718309</u>	55,72 €
ţ	52	Ölleitung oben, 3.5/4.5, spät, SW22/27	718311	119,44 €	55	Ölleitung unten, 5.0, früh, SW22/27	718312	34,47 €
į	55	Ölleitung unten, 3.8, 5.0 FN, SW22/27	718314	55,72 €	61	Dämpfermembrane, Öl-Vorlauf VglNo: A1161870392	<u>718355</u>	9,29€
(	65	Geber für Öldruckanzeige VglNo: A0065429417	<u>754318</u>	42,36 €	66	Alu Dichtring 12X16X1,3, z.B. Autm Hohlschr	n- <u>107143</u>	0,24 €
(	66	Dichtring CU 12 X 17 X 1,3; Ablassschr, Hohlschr	299303	0,13 €	67	Dichtring, 20X24X1,25, CU, zB. Thermostat 230SL	207149	0,88€
(	69	Dichtring 30 X 36 X 2mm, Alu	215032	0,81 €	81	Ölfilter 300SL/M103, M102,, Mann	<u>718041</u>	9,62€
8	33	Ölfilter R/C107 außer 300SL, "Mann"	718042	9,31 €	84	Dichtung für Filtersockel, Ölfilter->Motor M117.96	<u>718518</u>	2,68 €
8	34	Dichtung für Filtersockel, Ölfilter->Motor M117.96	718718	1,99 €	85	Dichtung für Filtersockel, Ölfilter an Motor M103	<u>718318</u>	13,23 €
8	37	Dichtring 14 X 18 X 1,5 mm Kupfer	<u>207886</u>	1,08 €	87	Alu-Dichtring 14 x 18 x 1,5 mm	<u>207186</u>	1,08 €

### 22, 24 Motoraufhängung

### 22, 24 a. Kurzübersicht Motorgummilager und Motordämpfer


Neben dieser Kurz-Übersicht entstehen Detail-Baugruppen für die zahlreichen Varianten. Wir freuen uns auf Anfragen mit Ihren Bildern der Montagesituation.



	Innensechskantschraube M8 X 75	118013	1,50 €		Motorgummilager rechts	<u>522025</u>	18,74 €
		<u></u>	.,00 =		zB115,VglNo: A1152410713	<u></u>	. 5,7 . 2
	Motor-Gummilager, vorn L/R V8 früh vgl1113	<u>722711</u>	101,15 €		Motor-Gummilager, vorn V8 früh L/R vgl1013	<u>722710</u>	79,91 €
sets	Set Montage-Teile für 1	<u>724519</u>	19,64 €	1	Motorgummilager,	<u>722012</u>	18,49 €
1	Motordämpfer ab 04.'78 Motorgummilager 6-Zyl. ab ca.	722715	76,16 €	2	Ersetzung,280SL/C, bis ca. 06.'76 Motorgummilager 450SL/C spät,	722014	20,60€
1	06.'76: 280+300	122113	70,10 €	2	links	122014	20,00 €
2	Motorgummilager V8 spät, rechts, Meyle	<u>722019</u>	31,00 €	2	Motorgummilager V8 spät, links, Nachbau	<u>722116</u>	33,32 €
2	Motorgummilager V8 spät, rechts, Nachbau	722119	33,32 €	2	Motorgummilager 350/450SL/C spät, Meyle	722913	28,74 €
2	Motorgummilager 350/450 L oder F ca.'75-'80	R <u>722013</u>	45,07 €	2	Motorgummilager V8 bis 06.'74, Premium	<u>722010</u>	105,90 €
2	Motorgummilager V8 spät, links, Meyle	<u>722016</u>	44,40 €	10	Motorgummi hinten, schmale Ausführung, ab 07.'72	<u>722021</u>	18,69 €
10	Motorgummilager hinten, Bauform siehe Bild, FEBI	922922	10,53 €	20	Motordämpfer, gr.Gesamtlänge 212mm, 04.'78 -> FN	<u>724014</u>	39,29 €
20	Satz BefTeile für 1 Motordämpfer ab 04.'78	<u>724819</u>	19,44 €	20	Motordämpfer, ab '81, gr. Gesamtlänge 219mm	724013	42,00 €
20	Motordämpfer, ab 06.1972 bis 04.1978	<u>724011</u>	102,99 €	20	Motordämpfer R/C107 bis 06.1972 W108spät	<u>724010</u>	66,76 €
44	Halter an Motordämpfer links, mit Gewindeteil	<u>724825</u>	65,00 €	51	Hitzeabschirmung am Motorarm	<u>722114</u>	90,44 €

#### 22 b. Motorgummilager Varianten


Das über die Bauzeit unveränderte Lochmuster im Fahrschemel erlaubt Motor-Umbauten, sofern die Motorgummilager und Motor-Arme passend zum Motor gewählt werden. Keine Hydrolager im Baumuster 107. Ersetzungen von Gummilagern innerhalb einer Bauweise resultieren in leicht geänderter Dämpfungs- oder Höhe-pro-Belastungs-Eigenschaft, wie auch die Unterschiede zwischen Fabrikaten. (Richtwert: Sitzfläche des Motorarms über Auflage (HII) ab Genll ca.46,5 +/-1,5 unbelastet, bei Genl ca.56,0). Wir freuen uns über möglichst komplette Fahrzeug-Angaben bei Ihrer Anfrage. Die Höhenlage des Motors lässt sich gut an der Passung des Lüfterflügels in seiner Zarge bewerten, bei Normalbelastung der Vorderachse: bei Sichtung auf der Zweisäulenbühne sackt der Motor mit Fahrschemel etwas ab, dies betrifft auch die Kardanflucht.



1	Motorgummilager V8 bis 06. 74, Premium	<u>722010</u>	105,90 €	I	Motorgummilager, Ersetzung,280SL/C, bis ca. 06. '76	722012	18,49 €
II	Motorgummilager 350/450 L oder I ca. '75-'80	R <u>722013</u>	45,07 €	II	Motorgummilager 450SL/C spät, links	<u>722014</u>	20,60 €
III	Motorgummilager V8 spät, links, Meyle	<u>722016</u>	44,40 €	III	Motorgummilager V8 spät, rechts, Meyle	722019	31,00 €
	Motorgummi hinten, schmale Ausführung, ab 07.'72	<u>722021</u>	18,69 €	III	Motorgummilager V8 spät, links, Nachbau	<u>722116</u>	33,32 €
III	Motorgummilager V8 spät, rechts, Nachbau	<u>722119</u>	33,32 €	II	Motorgummilager 350/450SL/C spät, Meyle	<u>722913</u>	28,74 €
I	Motor-Gummilager, vorn V8 früh L/R vgl1013	<u>722710</u>	79,91 €	III	Motorgummilager 6-Zyl. ab ca. 06.'76: 280+300	722715	76,16 €

### 24 c. Motordämpfer Varianten und Befestigungsteile


Motordämpfer veränderten sich nicht streng nur nach Erstzulassung oder Baumuster:
Landesausführungen wie Krümmer-Katalysatoren oder schleichende Baumusteraktalisierungen erschwerden die schnelle Bestimmung. Falls Sie uns keine vollständigen Fahrzeugdaten anbieten können, ist die ausgezogene Gesamtlänge des Altteils (im Bild "max") die nächstbeste Identifikationshilfe.



	verwende 199141 U-scheibe 7,4, zB. an Motordämpfer	<u>724074</u>	0,14 €	Set Montage-Teile für 1 Motordämpfer ab 04. '78	<u>724519</u>	19,64 €
4	Spezial-Tellerscheibe an Motordämpfer, mit Zapfen	<u>724025</u>	6,25 € 6	Gummipuffer am Motordämpfer VglNo: A1072410065	<u>824010</u>	3,88 €
11	Mutter mit Klemmteil M6, verz.	799812	0,19 € 13	Tellerscheibe an Motordämpfer, große Form	724027	5,15 €
14	Gummipuffer Motordämpfer, große Form, D=36,5mm	<u>724016</u>	1,52 € 18	Tellerscheibe an Motordämpfer, obere	<u>724028</u>	5,15€
19	Gummipuffer Motordämpfer, kleine, konische Form	<u>724015</u>	1,82 € 29	Satz BefTeile für 1 Motordämpfer ab 04. 78	<u>724819</u>	19,44 €

### 25,26,27,29,30 Getriebe, Kupplung, Automatik, Pedal


### 25 Kupplungsscheibe (bei Schaltgetriebe)



limo	Kupplungs-Rep-Satz 280SL/C mitt Druckplatte 228mm, Bauart Blattfeder, ohne Z-Ring	e <u>725101</u> <u>525002</u>	321,67 € 95,20 €		Kupplungs-Rep-Satz 280SL/C früh Universalkappe 40mm, zB V8 Flansch vor Anlasskranz	725100 799279	314,53 € 2,37 €
	Kupplungs-Rep-Satz 107-2.8 4-GgUr-Version	<u>725103</u>	434,35 €	30	Belagscheibe 4-Gang, LUK, R113+280-107	225800	158,29 €
30	Kupplungsscheibe für 5-Gang, 280-107	<u>725001</u>	153,55 €	30	Kupplungsscheibe 300SL VglNo: A0112501103	<u>725011</u>	346,74 €
30	Belag für 5-Gang, Ersetzbarkeit (4G) prüfen	<u>725801</u>	117,12 €	31	Kupplungsdruckplatte 280SL/C, S/SE/SEL	725002	128,79 €
31	Kupplungsdruckplatte 300SL VglNo: A0042502004	725012	171,18€	31	Kupplungsdruckplatte 300SL	<u>725812</u>	194,34 €
32	Ausrücklager 280SL/C, 350SL/C, h30, Sachs	<u>725004</u>	60,42 €	32	Ausrücklager Schulterhöhe h24, moderne Ausf.	<u>725014</u>	37,53 €

### 26.a 4-Gang manuell, Schaltung und Getriebe


Bildtafel bezogen auf 4-Gang Serie (280/350),
Übersicht dieser und weiterer Serienschaltgetriebe im R/C107:
350SL/SLC 4-Gang Getriebe 716.100 = GL 76/27 A
280SL/C 4-Gang 716.001 = GL 76/18 B, bis August 1976
280SL/C 4-Gang 716.006 = GL 76/18 D, Sept. 1976 bis August 1981
280SL 5-Gang 717.402 = GL 275 C, ab September 1981
300SL 5-Gang 717.431 = GL 76/27 B-5



	Dichtung Lagerbock/Tunnel '85->, Schalt+Autom.	<u>726851</u>	3,57 €	21	Dichtring 4-Gg-V8 Eing-Welle zB 716,717	<u>526030</u>	8,71 €
21	Wellendichtring Eingangswelle 5-Gg G717	926042	14,35 €	22	Verschlussschraube M22 mit Bund	<u>114035</u>	24,61 €
24	Vielzahnmutter mit Kragen zum Verstemmen	<u>526071</u>	3,15 €	27	Verschlussschraube mit Bund M24 x 1,5	<u>226046</u>	1,61 €
28	Dichtring 24x29x1,8   Alu ,zB. Getriebe-Öl	226047	0,44 €	31	Kugellager Vorgelegewelle div.Typen, 25x62x17	<u>226076</u>	52,18 €
51	Synchronring 1152622934, AD ca. 86	<u>526051</u>	27,37 €	52	Synchronring 115 262 1634, AD ca 71,5	526052	27,37 €
52	Synchronring 1152623034	<u>526053</u>	27,37 €	54	Rückfahrlichtschalter, Mittelschaltung div. Typen	<u>726808</u>	59,99 €
55	Tachowelle 350SL/C, 4-Gang LHD>03.80	<u>754105</u>	36,74 €	55	Tachowelle 280SL/C, 4-Gang LHD>03.80	<u>754115</u>	33,05 €
55	Tachowelle 350SL/C, 4-Gang RHD 1620mm	, <u>754110</u>	39,07 €	58	Dichtung, Schalthebellager, 4-Gg+Autom->BJ 1985	<u>726850</u>	13,69 €
61	REST!Schaltsack,Gummi, Bauart 123 (W107 mittl.Gen)	<u>726805</u>	89,25 €	75	Buchse, Schaltgestänge VglNo: A0009921010	<u>726109</u>	0,98 €
77	Endstück Schaltgestänge VglNo: A1152600353	726038	6,46 €	78	Buchse, Schaltgestänge VglNo: A2109920010	<u>726111</u>	1,08 €
79	Klammer z.B. Schubstange Wählhebel	726045	1,25 €	100	Dichtsatz, diverse Schaltgetriebe, 716.0	726300	32,71 €

### 27.a Automatic bis 03.80: K4A, W4B, W3A, W3B


Die Getriebenummer ist z.B. am Sockelrand eingeschlagen und/oder auf einem Typschild zu finden; sie beginnt üblicherweise mit dem Aggregatebaumuster 722. xxxx. und die Landesausführung kann relevant sein. Bei Ersatzteilanfragen bitten wir um Angabe dieser Daten. Ihre Fzg.-Datenkarte zeigt zudem die Getriebenummer bei der Werksauslieferung.



	Hohlschraube Automatikgetriebe M12 X 1,5 X 24	<u>107141</u>	10,59 €	lever	Manschette Autm-Wählhebelbox ->'85	<u>727005</u>	6,05 €
	Automatik Ölfilter+Dichtung, 8-Zylinder, >03.1980	727802	15,92 €		Innenlamelle 2,1mm (Belagscheibe) zB W4B 025	327225	19,24 €
	Innenlamelle 2,1mm (Belagscheibe R) z.B. W4A	727239	19,64 €		Innenlamelle 2,14mm (Belagscheibe K1) z.B. W4A	<u>727236</u>	19,64 €
lever	Glühlampe 12V/2W, BA7s VglNo: A0726010121	<u>299079</u>	1,99 €		Innenlamelle 2,14mm (Belagscheibe K2) z.B. W4A	<u>727227</u>	19,64 €
manual	Endstück Schaltgestänge VglNo: A1152600353	<u>726038</u>	6,46 €		Dichtung f. Autom.Ölwanne ab 722.3 (ca. ab 03.'80)	<u>727304</u>	6,50 €
	Dichtring 43x58x7, FKM, Rechtsdrall, siehe Bild	R7027045	7,78 €	20	CU-Dichtring 12,4X16,8X1,3mm, zB. Autm. 722.312	<u>799303</u>	0,18 €
20	Automatik Ölfilter, 280SL/C, 77 >80, ohne Dichtung	<u>727006</u>	23,87 €	20	Automatik Ölfilter+Dichtung, 8-Zylinder, >03.1980	<u>727002</u>	14,99 €
20	Automatik Ölfilter+Dichtung, 6-Zylinder >08.1977	<u>727003</u>	19,42 €	30	Dichtung Automatik-Ölwanne, bis ca. 02-1980*	<u>727009</u>	2,20 €
35	Dichtring 44x60x8 VMQ Rechtsdrall, siehe Bild	<u>727445</u>	8,75 €	35	Radialdichtring Automatik-Getriebe vorn	<u>227045</u>	6,62 €
36	O-Ring 120 X 3,5mm Autmatik- Getr. vorn/Primärpumpe	<u>227047</u>	2,31 €	37	Simmerring Getriebe-Ausgang, z.B.K4A040	<u>727040</u>	5,26 €
41	Dichtring, zB. Wählwelle in K4A040	<u>727066</u>	3,72 €	45	Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB Geber, Hohlschr.	227023	0,50 €
46	Alu Dichtring 12,5 X 17,8 X 1,3 zB Kettengeh/Motor	<u>298712</u>	0,13 €	50	Simmerring, Tachowelle/Drzm-Abgang	<u>126039</u>	4,88 €
64	Manschette Wählhebelstange (unten), , bis 85	<u>726007</u>	20,03 €	65	Buchse, an Automatik-Schaltstange (Wählhebel)	726110	1,15 €
66	Klammer z.B. Schubstange Wählhebel	<u>726045</u>	1,25 €	68	Dichtung, Schalthebellager, 4-Gg+Autom->BJ 1985	<u>726850</u>	13,69 €
73	Vielzahnmutter mit Kragen zum Verstemmen	<u>526071</u>	3,15 €	75	Schutzhülse an Unterdruckleitung	<u>227858</u>	5,36 €

80	Schlauch Getriebeöl an Kühler,	<u>727001</u>	46,99 €	96	Innenlamelle (Belagscheibe) 113	227225	19,24 €
	R/C107, außer 300SL				Autmatik, 2,2mm		
96	Innenlamelle 2,1mm	<u>727225</u>	10,63 €	727362	Dichtring Kickdown-Magnet	727362	0,45 €
	(Belagscheibe) z B W4B025				Val -No: A1153040160		


# 27.b Automatic ab 03.80: W4A 040



	Innonlamella (Palagashaiba) 113	227225	19,24 €		Innonlamalla 2 1mm	227225	19,24 €
	Innenlamelle (Belagscheibe) 113 Autmatik, 2,2mm	<u>227225</u>	19,24 €		Innenlamelle 2,1mm (Belagscheibe) zB W4B 025	<u>327225</u>	19,24 €
console	Glühlampe 12V/2W, BA7s VglNo:	<u>299079</u>	1,99 €		Dichtring Kickdown-Magnet	<u>727362</u>	0,45 €
	A0726010121				VglNo: A1153040160		
	Innenlamelle 2,1mm	<u>727225</u>	10,63 €		Dichtring 43x58x7, FKM,	R7027045	7,78 €
	(Belagscheibe) z.B. W4B025				Rechtsdrall, siehe Bild		
console	Manschette Autm-Wählhebelbox ->'85	<u>727005</u>	6,05 €	20	Autom.Ölfilter ab 03.80, FN, ohne Dichtung	727004	10,44 €
23	Kolbenring-Satz	<u>727309</u>	111,48 €	25	Getriebe-Dichtsatz, z.B. 722.3	<u>726801</u>	116,93 €
	Schaltschiebergehäuse 722.3						
25	Automatik-Getriebedichtsatz,	<u>726800</u>	175,10 €	25	Dichtsatz Automatik-Getriebe	<u>726104</u>	165,84 €
	722.3				722.324, weitere (FN)		
28	O-Ring, Autmatik-Getriebe, Zugseil	<u>727049</u>	2,31 €	36	O-Ring, Autmatik-Getriebe vorn /	<u>727047</u>	2,31 €
					Primärpumpe		
37	Simmerring, Automatik-Getriebe,	<u>627040</u>	7,31 €	55	Olwanne Automatic, z.B.W4A	<u>727807</u>	65,45 €
	Ausgang				VglNo: A1262701012		
66	Klammer z.B. Schubstange	<u>726045</u>	1,25 €	68	Dichtung Lagerbock/Tunnel '85->,	<u>726851</u>	3,57 €
	Wählhebel				Schalt+Autom.		
68	Dichtung, Schalthebellager,	<u>726850</u>	13,69 €	73	Vielzahnmutter mit Kragen zum	<u>526071</u>	3,15 €
	4-Gg+Autom->BJ 1985				Verstemmen		
80	Schlauch Getr.Öl->Kühler 300SL	<u>727913</u>	20,83 €	84	Schlauch Getriebeöl Kühler	<u>727012</u>	52,99 €

	rechts			107.041 links		
84	REST! Schlauch Getriebeöl Kühler 727812	21,50 €	96	Innenlamelle 2,14mm	<u>727236</u>	19,64 €
	107.041 links			(Belagscheibe K1) z.B. W4A		
96	Innenlamelle 2,14mm <u>727736</u>	3,63 €	97	Innenlamelle 2,1mm (Belagschei	be <u>727239</u>	19,64 €
	(Belagscheibe K1) z.B. W4A			R) z.B. W4A		
97	Innenlamelle 2,1mm (Belagscheibe 727739	3,74 €	98	Innenlamelle 2,14mm	<u>727727</u>	3,92 €
	R) z.B. W4A			(Belagscheibe K2) z.B. W4A		


### 29 Kupplungsbetätigung und Pedale



link uppe	rKugel, Gaswelle, zu 830998 VglNo: A1263010485	<u>830999</u>	2,44 €	link uppe	er Kunststoffhülse, Gaswelle,zu 830999	830998	1,34 €
1	Geberzylinder 280/350SL/C, früh, 19,05mm FEBI	729702	30,02 €	1	Kupplungs-Geberzylinder R107, 6-Zylinder, ab 4.84	<u>729104</u>	315,86 €
1	REST! Geberzylinder 280/350SL/C früh, 19,05mm	, <u>729102</u>	73,60 €	5	REST! RepSatz Geberzylinder zE 350SL/C FN, ATE	3 <u>729034</u>	22,68 €
5	Reparatur-Satz Geberzylinder, R107 ab 4.84	<u>729105</u>	40,36 €	5	Reparatur-Satz Geberzylinder, zu 729102, 280->3.84	<u>729103</u>	19,22 €
10	Nehmerzylinder 6-Zylinder, ab 09.'81, ATE	<u>729101</u>	67,66 €	10	Nehmerzylinder 280SL/C, bis 08.'81	<u>729002</u>	23,56 €
15	Reparatur-Satz Nehmerzylinder, 350SL/C	<u>729031</u>	17,95 €	15	Reparatur-Satz Nehmerzylinder VglNo: A0002900611	<u>729033</u>	30,84 €
20	Schlauch, Geber-Nehmerzylinder, Länge: 225mm	<u>729107</u>	40,28 €	30	Gummistopfen Stirnwand 26mm VglNo: A1109870944	<u>298782</u>	1,30 €
35	Gummitülle 6/26,45°,Kupplg(113) div(107	<u>299001</u>	2,68 €	45	Pedalgummi Bremse, "breit", Automatik	<u>729805</u>	5,68 €
45	Pedalgummi, Kupplung + Bremse (klein)	<u>229005</u>	4,71 €	49	Excenter-Mutter für Kupplungspedal	<u>529999</u>	10,71 €
51	Buchse Federdruckstange	<u>229028</u>	23,50 €	60	Pedalgummi Bremse, "breit", Automatik	<u>729005</u>	10,79 €
65	Dichtung Pedalträger/Stirnwand ca 68-85	. 743028	2,94 €	70	Bremslichtschalter 4-Pol, siehe Bild	d <u>954019</u>	37,26 €
80	REST! Gaspedal ab 1975, mit Gelenkstück	<u>730000</u>	31,00 €	81	Gummiüberzug, Gaspedal VglNo A1233010082	: <u>730001</u>	9,76 €
85	Gummitülle Gasgestänge, Nachfertigung	<u>798775</u>	4,25 €	90	Gummikappe, E-Anschlüsse div.LiMa/Zünd,	<u>254051</u>	3,25 €

### 30 Gaspedal und Gasgestänge


Sehr variantenreiche, unübersichtliche Baugruppe: Zeichnung nur zur groben Orientierung, bitte öffnen Sie die tabellarische Artikeldarstellung (Listenansicht mit Fotos) im Browser unterhalb der Zeichnung. Bei Anfragen bitte neben der FG- und Motornummer die Tempomat-Frage



	Druckstange LüA 75, zB.	<u>730062</u>	25,29 €		Nylonrolle bei Gasgestängekulisse	<u>207873</u>	1,96 €
	Drosselklappe div.						
	Rest: Blechschraube N9140310052	2 <u>999899</u>	2,88 €	12	Zwischenstück am Gasgestänge M110	<u>730615</u>	2,48 €
15	Sicherungsscheibe zB Hzg-zug, Gasgest	283036	0,19 €	15	Sicherungsscheibe Lagerwellen Gasgestänge	<u>707277</u>	1,36 €
15	Lagerbuchse	<u>230015</u>	5,43 €	17	Feder, Drosselklappe D-Jet-Typen,	<u>730017</u>	6,31 €
	Gasgestängeumlenkung/Motor				M116,117,110		
17	Feder an Drosselklappe, z.B. M117	7 <u>730417</u>	12,14 €	28	Druckfeder, Gaswelle	<u>730028</u>	3,68 €
	K-Jet				(Drehgestänge bei Stirnwand)		
30	REST! Gaspedal ab 1975, mit	<u>730000</u>	31,00 €	31	Gummiüberzug, Gaspedal VglNo:	<u>730001</u>	9,76€
	Gelenkstück				A1233010082		
33	Kunststoffklammer, Gaspedal	<u>730009</u>	1,00 €	35	Dämpfungsring Gasgestänge	230200	7,79€
					(Härte 60° SH)		
35	Dämpfungsring Gasgestänge	230800	6,39 €	75	Gummitülle Gasgestänge,	<u>798775</u>	4,25€
	(Härte 60° SH)				Nachfertigung		
91	Feder z.B. Gasgestänge VglNo:	199091	20,29 €	92	Feder bei Drosselklappe M127,	<u>730317</u>	5,40 €
	A1869931810		,		,103,		•
98	Kugel, Gaswelle, zu 830998	830999	2,44 €	98	Kunststoffhülse, Gaswelle,zu	830998	1,34 €
	VglNo: A1263010485	•			830999		

### 32, 33 Vorderachse und Federung

#### 33 Vorderachse



Große Modelländerung 1985, offiziell per 01.08.1985, jedoch mit Abweichungen: 280/380SL alte Radaufhängung, 300/420SL neue Radaufhängung. 500SL spätestens ab FG 034907, in Vorserie einzelne FG auch früher. Nachrüstung möglich, sofern alle Teile (Lenker bis Naben) zusammen. Die Geometrie des zentralen Achsträgers (vom "Strich Acht" stammend) ist durchgängig unverändert, erhielt aber Verstärkungen während der 107-Bauzeit und kleine Änderungen bei 280-RHD.

Erkennungszeichen Radaufhängung "früh": Dreieckslenker komplett aus Stahlblech mit demontierbaren Kugelgelenken, die auch als Einzelteil erhältlich sind. Tausch des oberen Kugelgelenkes (Führungsgelenk einzeln) ist spezialisierten Werkstätten aufgrund der Vernietung möglich (MB verweist auf kompletten Lenker). Bremsscheibe innenseitig an der Radnabe. Für Felgen 6 1/2 x 14" ET30 oder 7 x 15" ET25 (SA11186/03).

Radaufhängung "spät": obere Lenker massiv, Kugelgelenk nicht austauschbar (Zerlegung herstellerseitig nicht vorgesehen). Untere Lenker und Radträger in Konstruktion und Geometrie geändert. Bremsscheibe außenseitig an der Radnabe. Für Felgen 7 x 15" ET25.

	Kronenmutter M10X1,Klasse 8, galv. verz, Foto!	133006	2,38 €		Radlagersatz R107 vorn. ab 09.85	<u>733181</u>	17,75 €
	Selbstsichernde Mutter M12 X 1,5, hohe Form	733113	1,93 €		Bilstein Stoßdämpfer R107 vorn ab 09.85	<u>732105</u>	208,25 €
	Stoßdämpfer R/C107,114-5 vorn, KONI - Classic	732103	210,00 €		Bilstein Stoßdämpfer R/C107 vorne>08.85	732101	232,16 €
	Abdeckblech Bremsscheibe vorn links, no ABS	<u>742210</u>	79,67 €		Abdeckblech Bremsscheibe vorn rechts, no ABS	742220	79,67 €
	Führungsgelenk 107 bis 08.1985 oben,	733812	14,01 €		Mutter, Spurstangenkopf, selbstsichernd	233894	1,13 €
	Stoßdämpfer vorne R/C107 W114 W115 "KAYABA"	<u>732102</u>	62,70 €	2	Gummi über Feder vorn, 18mm VglNo: A1233211584	<u>732013</u>	6,13 €
2	Gummi über Feder vorn, 13mm VglNo: A1233211484	732812	6,76 €	2	Gummi über Feder vorn, 23mm VglNo: A1233211684	<u>732014</u>	8,69 €
2	Gummi über Feder vorn, 8mm VglNo: A1233211384	732011	14,53 €	4	Reparatur-Satz Drehstab vorn, 107 >08.'85; /8 FEBI	<u>733070</u>	21,35 €
4	Gummipuffer am Stabi   A1153230244	732817	2,74 €	5	Reparatursatz V-Achsträger, Aftm.	<u>758101</u>	140,47 €

5t	Set 4 Stück PU-Formteile für Fahrschemellager	<u>733863</u>	204,15 €	5	Reparatursatz V-Achsträger MEYLE	<u>758801</u>	48,61 €
6	Schraube für Reparatur-Satz Lenker, oben, innen	733929	3,20 €	6	RepSatz Querlenker oben innen FEBI	<u>733020</u>	61,75 €
7a	Sechskantmutter, selbstsichernd M14 X 1,5	733032	1,44 €	7	RepSatz Querlenker unten innen	733030	64,88 €
7a	Bolzen einzeln, Lenker unten innen	733031	8,59 €	8	Traggelenk(unten)114,107 bis'85,MEYLE	<u>733110</u>	13,73 €
13	Führungsgelenk R/C107 bis 08.1985 oben, FEBI	733112	15,71 €	13	Mutter, Paßschraube Kardanwelle, Kugelgelenke	733822	2,30 €
14	Querlenker unten rechts, bis 08.1985	733849	395,90 €	14	Querlenker unten links, bis 08.1985	733847	384,00 €
14a	Blechklammer an Lenker, Lenkanschlag bis 0.'85	733844	18,92 €	15	Querlenker oben kompl. rechts bis BJ 08-1985, FEBI	<u>733101</u>	107,16 €
15	Querlenker oben kompl. links bis BJ 08-1985, FEBI	733100	107,16 €	15	•	733800	123,28 €
15	Querlenker oben kompl. rechts, bis 08. 85	<u>733801</u>	123,28 €	17	Spurstangenkopf, Rechtsgewinde, MEYLE	233192	8,60€
17	Spurstangenkopf, Linksgewinde, MEYLE	233191	8,60 €	17	Spurstangenkopf, Rechtsgewinde FEBI	233092	7,25 €
17	Spurstangenkopf, Linksgewinde FEBI	233091	7,25 €	18	Kronenmutter M10X1 17H, galv. verz, Foto!	<u>133706</u>	2,45 €
18	Splint 2,5 x 25, Kronenmuttern Lenkgestänge	<u>133007</u>	0,24 €	18	Mutter, Spurstangenkopf, selbstsichernd	<u>233094</u>	1,51 €
19	-	<u>746180</u>	39,96 €	20	Lenkungsdämpfer R/W/C: 107-116 Orig.	<u>246080</u>	45,09 €
21	Lenkhebel Rep-Satz ab ca.'68 (FG!) FEBI	246062	19,21 €	22	Radlager-Kurz-Satz R107 vorn. ab 09.85	<u>733183</u>	17,75 €
22	Radlagersatz R107 vorn, ab 09.85, 201+124 FN, FEBI	<u>733081</u>	18,77 €	23	Rad-Rollenlager außen 06.61->89	<u>142630</u>	4,58 €
24	Radlager innen vorn 06.61->89 VglNo: A0009815805	142580	7,14 €	25	Radnaben-Dichtring, diverse ab '85	733089	3,18 €
25	Radnabendichtring vorn 107 bis 08.'85*, 114/115	733082	10,71 €	25	Abziehteller Radlager, 06.61 ->	<u>142608</u>	23,75 €
25	Radnabendichtring vorn ab BJ 06.1961 und TEXT	<u>142625</u>	8,88 €	28	Kontaktfeder am Radlager R113	<u>233078</u>	1,56 €
29	Nabenabdeckung am Radlager, 110-115,B-Ware	B233079	5,30 €	29	Nabenabdeckung am Radlager, 110-115,	233079	7,96 €
29	Kappe, Radnabe vorn ab 09'85 VglNo: A1683570089	733079	1,06 €	31	Sicherungsblech Sattel vorn, '66 - 12/1976	242008	6,19€
32	Innensechskantschraube, M6x20 (10.9), schwarz	233076	1,08 €	32	Innensechskantschraube M7 X 20, zB Nabe->85	233074	0,92 €
33	Klemmmutter, Rechtsgewinde, div. Typen 1956-85	233077	32,53 €	42	Halter Bremsschlauch vorn rechts, nicht-ABS	742998	20,84 €
42		742999	20,84 €	44	LZ! Querlenker unten rechts, ab 9.'85	733804	398,65 €
44	LZ! Querlenker unten links, ab 9.'85	733803	398,65 €	45	Querlenker oben rechts ab 08.1985	733848	395,90 €
45	Querlenker oben links, ab 08.1985,		350,00 €	48	Traggelenk 107 ab 1985, 129 FN, MEYLE		10,07 €
51	Gummilager einzeln, Achsträger	<u>733060</u>	18,97 €	71	Gummilager Drehstab spät an Vorbau	<u>732051</u>	13,13 €
71	Gummilager am Drehstab Vorderachse bis 08.'85	732050	11,96 €	72	Bügel, Drehstablagerung vorn	733078	59,50 €

# 32.i Info zu Daten zur Federn-Anfrage


#### Fahrwerksfedern R/C 107 und weitere Typen Voraussetzung für die richtige Wahl von Fahrwerksfedern:

Fahrgestellnummer Bestimmungsland (Landesausführung)

#### Fahrzeugausstattung

Klimaanlage Klimaautomatik (andere Bewertung als Klimaanlage) Stahlschiebedach, elektrisch (Cpe) Automatikgetriebe Zusatzheizung (Standheizung)

Batterieposition Kofferraum Anhängerkupplung Autotelefon Notsitzbank (SL) Katalysator elektrische Fensterheber Airbag Stahlblech-Unterschutz



Einige der oben genannten Ausstattungen gehören abhängig von Typ, Baujahr und Bestimmungsland zur Serie, wir bitten trotzdem um Angabe der Daten.

Der Bewertungsschlüssel hat sich im Laufe der Bauzeit der R/C 107 verändert, so dass eine Tabellendarstellung nicht möglich ist. SLS GmbH bietet Federn an, die von OEM Federnherstellern nach europäischen Standards in Bezug auf Gewähr und Fertigungsgenauigkeit hergestellt werden.

Aktuell produzierte Federn können in einzelnen Kriterien (ungespannte Länge, Drahtdurchmesser oder Windungszahl) von alten Federn abweichen. Hauptkriterien sind Federrate und Länge bei Normalbelastung. Schwankungen dieser Größen werden bei den verschiedenen Herstellern unterschiedlich (Farbstriche) gekennzeichnet und ein Ausgleich durch Variieren der Gummizwischenlage kann sinnvoll werden. Gebrauchte Federn oder neue Federn mit Einbauspuren können nicht zurückgenommen werden. Bitte beachten Sie, dass einige Stoßdämpfersorten (insbesondere neue Gasdruck-Stoßdämpfer) eine eigene Vorspannung besitzen, die auch Einfluss auf das Fahrzeugniveau hat.

Feder zB	Vorderfeder 107FN, 114FN	732002	105,90 €	Feder zE	Feder vorn, 6-Zylinder >80 1SA /	732005	100,51 €
	VglNo: A1153212904		,		80> 3SA. 15.30		*
	0				, -,		
Feder zB	3 Vorderfeder, 2.8 : 3SA / 3.5 : 2-3S	A <u>732006</u>	116,62 €	Gummi	Gummi über Feder vorn, 8mm	<u>732011</u>	14,53 €
				zB	VglNo: A1233211384		
Gummi	Gummi über Feder vorn, 18mm	732013	6,13 €	Gummi	Gummi über Feder vorn, 23mm	732014	8,69 €
zB	VglNo: A1233211584			zB	VglNo: A1233211684		
Gummi	REST! Gummi über Feder hinten,	732022	7,35 €	Gummi	Gummi über Feder hinten, 19mm	732023	5,91 €
zB	14mm			zB	VglNo: A1153252444		
Feder zB	Feder hinten RC107 350mm	<u>732090</u>	107,04 €	Feder zE	B Hinterfeder 300SL VglNo:	<u>732092</u>	112,76 €
	Höhe/Draht16,9				A1163241104		


#### 32.n Sonderausstattungen Fahrwerk

Befestigungsschelle Leitungen für	<u>147014</u>	2,32 €	Gummireiter 1x8 + 2x5 mm	<u>847039</u>	2,82 €
30mm Gummi			Leitungen		

### 35, 40, 41 Hinterachse, Räder, Kardanwelle

### 35.b Radaufhängung Schräglenker

35.b Radaufhängung Schräglenker



Die hier behandelte normale Schräglenker-Hinterachse wurde bis zum Serienende bei Typen bis 200PS (Faustregel, Abweichungen!) eingesetzt, also einschließlich 300SL 1989; einzelne Teile sind baugleich mit "Strich-Acht" oder W123.

Die Gegenvariante wäre Baugruppe 35.c "Koppellenker", ein Blick zur Achse ist jedoch zuverlässiger als die ET-Literatur.


Faustregel: SL/SLC mit mehr als 201 DIN-PS erhielten die Koppellenker-Hinterachse (Beispiel 450SLC) und deshalb die entsprechenden Anbauteile. Die Bremssättel sind vor der Achsmitte montiert, der Radträger ist separat und beweglich. Das Komfort-Merkmal der Koppellenker-Achse ("Anfahrmoment-Abstützung", reduziert das Eintauchen und Ausfedern des Hecks beim Beschleunigen bzw. Bremsen) konnte auch per Sonderausstattung bestellt oder eingespart werden. Bei 380SL und SLC erhielt beispielsweise nur der Europäische Roadster serienmäßig die Koppellenker, bei den weniger "Nick-empfindlichen" Coupes oder US-Roadstern wurde sie eingespart.

1	Feder hinten RC107 350mm Höhe/Draht16,9	732090	107,04 €	1	Hinterfeder, einige 420/500/560 Daten erforderlich	732094	130,00 €
1	Hinterfeder 300SL VglNo: A1163241104	732092	112,76 €	2	REST! Gummi über Feder hinten, 14mm	<u>732022</u>	7,35 €
2	Gummi über Feder hinten, 19mm VglNo: A1153252444	732023	5,91 €	3	Stoßdämpfer hinten R/C107 W114 W115 "KAYABA"	732112	51,27 €
3	Stoßdämpfer R/C107,114-5 hinten, KONI - Classic	<u>732113</u>	174,99 €	3	Bilstein Stoßdämpfer R/C107 hinten	<u>732111</u>	236,20 €
4	Anschlagpuffer Hinterachse,FEBI	732880	7,58 €	4	Anschlagpuffer Hinterachse, Aftermarket	<u>732080</u>	7,89 €
5	Gummilager Hinterachsträger, nur SL	735820	71,79 €	6	Gummi-Anschlagscheibe Hinterachsträger SL	<u>735021</u>	7,79 €
7	RepSatz Aufhängung Hinterachsträger FEBI, SLC	535022	38,02 €	7	RepSatz Aufhängung Hinterachsträger MEYLE, SLC	<u>735022</u>	72,00 €
8	Gummilager Schräglenker, standard	735064	7,01 €	9	Gelenkstange am Drehstab hinten, FEBI	<u>732085</u>	9,63 €

10	Rep-Satz Schräglenkerbuchsen Hinterachse	<u>733813</u>	31,00€	10	Rep-Satz Schräglenkerbuchsen Hinterachse, FEBI	<u>733213</u>	18,97€
15	Mutter, flache Bauart, verzinkt	<u>129073</u>	1,49 €	15	Federring M8, verzinkt VglNo: N912004008102	233059	0,21 €
15	Federring 10,5 VglNo: N000137010201	235316	0,26 €	17	Schraube M10x25, z.B. Stoßstangenhalter	288116	0,76 €
17	Federring B12, galv. verzinkt, 8µm	233042	0,39 €	17	Sechskantschraube mit Feingewinde M12X1,5X25	733979	1,31 €
18	Haltebügel Drehstablager hinten, Typen Standard	733074	38,95 €	19	PULager Drehstab hinten, Schräglenkerachse	732760	19,99 €
32	Radlagersatz hinten R/C107 und 115-126	<u>733085</u>	40,28 €	33	Rollenlager SKF, z.B.Rad hi.außen 107,Diff.div,	<u>735005</u>	59,49 €
35	Simmerring, Radlager außen VglNo: A0059971646	<u>735226</u>	6,97 €	37	Simmerring bei Radlager hinten	<u>735225</u>	5,77 €
38	Abstandring bei Radlager hinten	<u>735228</u>	4,12 €	42	Manschette, Ankerplatte/Bremszug L/R passend	, <u>742059</u>	3,99 €
61	Gewindebuchse HA-Befest. SL VglNo: A1156120017	<u>761168</u>	24,24 €	62	Schraube M10x20 feuerverz. VglNo: N000933010128	799949	1,75 €
62	Federring A16, mech. verzinkt z.B. Achsgelenk oben	<u>235321</u>	0,69 €	62	Sechskantschraube mit Ansatzspitze und Feingewinde	735209	21,72 €

### 35.c Radaufhängung Koppellenker





Die hier behandelte Koppellenker-Hinterachse wurde bei Typen oberhalb 201PS eingesetzt (Faustregel, Abweichungen !), einzelne Teile dieser


Achse sind baugleich mit stärker motorisierten Typen der W116+W126-Reihe.

Die Gegenvariante wäre Baugruppe 35.b "Schräglenker", ein Blick zur Achse ist jedoch zuverlässiger als die ET-Literatur.

Faustregel: SL/SLC mit mehr als 201 DIN-PS erhielten die Koppellenker-Hinterachse (Beispiel 450SLC) und deshalb die entsprechenden Anbauteile. Die Bremssättel sind vor der Achsmitte montiert, der Radträger ist separat und beweglich, der Drehstab erhielt eine radführende Aufgabe. Das Komfort-Merkmal der Koppellenker-Achse ("Anfahrmoment-Abstützung", reduziert das Eintauchen und Ausfedern des Hecks beim Beschleunigen bzw. Bremsen) und konnte auch per Sonderausstattung bestellt oder eingespart werden. Bei 380SL und SLC erhielt beispielsweise nur der Europäische Roadster serienmäßig die Koppellenker, bei den weniger "Nick-empfindlichen" Coupes oder US-Roadstern wurde sie eingespart. Änderungen bei der Differenzial-Aufhängung stehen nicht im Zusammenhang mit der Lenker-Variante und sind in Gruppe 35.d beschrieben.

	Federring M8, verzinkt VglNo: N912004008102	233059	0,21 €		Scheibe an Radlager VglNo: A1073570275	<u>735163</u>	4,01 €
	Abstandring bei Radlager hinten	735228	4,12 €		Schraube M10x25, z.B. Stoßstangenhalter	<u>288116</u>	0,76 €
1	Feder hinten RC107 350mm Höhe/Draht16,9	732090	107,04 €	1	Hinterfeder 300SL VglNo: A1163241104	732092	112,76 €
1	Hinterfeder, einige 420/500/560 Daten erforderlich	732094	130,00 €	2	REST! Gummi über Feder hinten, 14mm	<u>732022</u>	7,35 €
2	Gummi über Feder hinten, 19mm VglNo: A1153252444	<u>732023</u>	5,91 €	3	Bilstein Stoßdämpfer R/C107 hinten	<u>732111</u>	236,20 €
3	Stoßdämpfer R/C107,114-5 hinten, KONI - Classic	<u>732113</u>	174,99 €	4	Anschlagpuffer Hinterachse, Aftermarket	<u>732080</u>	7,89 €
4	Anschlagpuffer Hinterachse,FEBI	732880	7,58 €	5	Gummilager Hinterachsträger, nur SL	<u>735820</u>	71,79 €
6	Gummi-Anschlagscheibe Hinterachsträger SL	<u>735021</u>	7,79 €	7	RepSatz Aufhängung Hinterachsträger FEBI, SLC	535022	38,02 €
7	RepSatz Aufhängung Hinterachsträger MEYLE, SLC	735022	72,00 €	8	Gummilager Schräglenker, standard	<u>735064</u>	7,01 €
10	Rep-Satz Schräglenkerbuchsen Hinterachse	733813	31,00 €	10	Rep-Satz Schräglenkerbuchsen Hinterachse, FEBI	733213	18,97 €
19	Sechskantschraube mit Feingewinde M12X1,5X25	733979	1,31 €	19	Bügel-Oberteil für Drehstab, Koppellenker-Typen	733077	28,20 €
32	Radlagersatz hinten R/C107 und 115-126	<u>733085</u>	40,28 €	33	Rollenlager SKF, z.B.Rad hi.außen 107,Diff.div,	<u>735005</u>	59,49 €
35	Simmerring, Radlager außen VglNo: A0059971646	<u>735226</u>	6,97 €	37	Simmerring bei Radlager hinten	<u>735225</u>	5,77 €
52	Dichtring, Koppellenkerlager VglNo: A1079970245	735162	8,71 €	53	Radlager innen vorn 06.61->89 VglNo: A0009815805	<u>142580</u>	7,14 €
54	Rad-Rollenlager außen 06.61->89	142630	4,58 €	56	Mutter für Koppellenkerlager	735164	3,82 €
61	Schraube, Stoßdämpfer hinten an Koppellenker	732061	37,49 €	62	Schraube M10x20 feuerverz. VglNo: N000933010128	799949	1,75 €
62	Federring A16, mech. verzinkt z.B. Achsgelenk oben	235321	0,69 €	62	Federring 10,5 VglNo: N000137010201	<u>235316</u>	0,26 €
62	Sechskantschraube mit Ansatzspitze und Feingewinde	<u>735209</u>	21,72 €	63	Gewindebuchse HA-Befest. SL VglNo: A1156120017	<u>761168</u>	24,24 €

### 35.d Differenzial und Antriebswellen



Hauptbedarf für Differenzial und Antriebswellen, hier beschränkt auf die jeweilige Serienausstattung. Nicht dargestellte oder uneindeutig bestimmbare Bauteile bitte mithilfe von Fahrzeugdaten anfragen.

Die wichtigsten bekannten Änderungstermine:

Dezember 1972: nur zuvor produzierte KÖNNEN eine inkompatible hintere Diff-Befestigung haben, Sichtung nötig.

März 1980: Wegfall der Diff-Lager-Seitendeckel beim 280SL/SLC

September 1980: der große Hardy-Stern der 450-Modelle wird auch für 380 übernommen.

August 1985: Umkonstruktion des Achskörpers, Diff elastisch 3-Punkt-gelagert.

Andere, schrittweise Entwicklungen oder Übernahmen aus Sonderausstattungen:

Verlängerung der Achsübersetzung,

Ausgleichsmassen (Schwingungstilger) an den Sterngelenken,

Ersatz der Sterngelenkwellen in solche mit Ringgelenken

(Termine sind nicht bekannt), ABS-Drehzahlgeber, Rippen (Gehäusekühlung),


Differenzialsperre.

replaced	Achsantriebswelle, Ersetzung, Bauart W123, Stern	735280	604,15 €	ABS	O-Ring ABS-Fühler Hinterachse VglNo: A0069977348	<u>735243</u>	0,98€
replaced		<u>735275</u>	457,70 €	replaced	Achsantriebswelle, nominal L 627mm, Ringgelenke	<u>735350</u>	165,01 €
	RepSatz Aufhängung Hinterachsträger SL 107	735842	211,80 €		Verschlussschraube M22 mit Bund	<u>114035</u>	24,61 €
5	Gummilager Hinterachsträger, nur SL	735820	71,79 €	6	Gummi-Anschlagscheibe Hinterachsträger SL	<u>735021</u>	7,79 €
7	RepSatz Aufhängung Hinterachsträger MEYLE, SLC	735022	72,00 €	7	RepSatz Aufhängung Hinterachsträger FEBI, SLC	535022	38,02 €
11	Gummilager Differential hinten, oben, ab 09.'85	735036	14,48 €	12	Gummilager Differential hinten, unten, ab 09.'85	<u>735037</u>	23,79 €
13	Gummilager Differential vorn, oben, ab 09.'85	735038	21,19 €	16	Aufhängung Diff., ab 12.'72 alle, davor s.Text	<u>735030</u>	53,37 €
16	Sechskantbolzen M8x30, galv. verz. gelb chr.	<u>915057</u>	1,14 €	25	O-Ring Differentialgehäuse ~100 X 2mm	<u>735210</u>	1,46 €
27	Dichtring, Differential-Eingang, div MB 73-98	<u>735015</u>	10,14 €	27	Dichtring Differential-Eingang   FEBI -ww 735015	<u>535015</u>	9,65 €
28	Mutter Differential/Kardan, späte Form	735230	2,93 €	39 Ring	Manschette innen,RINGGELENK (6xM10)	<u>735218</u>	26,75 €

39 Ring	Manschette innen, RINGGELENK, 350-420, M12	<u>735133</u>	38,45 €	39 Star	Manschette innen,STERNGELENK V8->85 FN!	<u>735131</u>	9,66 €
39 Star	Rest: Rep-Satz Manschette SterngelTyp, m.Töpfen	<u>735130</u>	19,04 €	39 Star	Manschette innen,STERNGELENK 280, FN	<u>733218</u>	19,31 €
39 Ring	Manschette innen, RINGGELENK zB 500/560 FEBI	735832	6,49 €	39 Ring	Manschette, (nicht Set), außen, MEYLE	<u>735939</u>	10,17 €
49	Simmerring Differential/Achswelle	<u>735221</u>	7,65 €	49	Simmerring Differential/Achse VglNo: A0089971247	<u>735222</u>	24,97 €
53	O-Ring Diff-Ausg L/R 114/107 2.8 FN 88X2mm	535210	1,29 €	55	Kegelrollenlager Diff. seitlich div. 280FN,300	735039	30,94 €
55	Rollenlager SKF, z.B.Rad hi.außen 107,Diff.div,	<u>735005</u>	59,49 €	55c	Distanzscheibe 1,0mm, Diff mit 6-Lochdeckeln	<u>735850</u>	25,49 €
55c	Distanzscheibe 0,5 mm, Diff mit 6-Lochdeckeln	<u>735855</u>	30,35 €	55c	Distanzscheibe 0,2 mm, Diff mit 6-Lochdeckeln	<u>735852</u>	25,49 €
55d	Distanzscheibe 1,0mm, Diff 107, runde Kontur	735870	9,10 €	55d	Distanzscheibe 0,5mm, Diff 107, runde Kontur	<u>735875</u>	9,10 €
55d	Distanzscheibe 0,2mm, Diff 107, runde Kontur	735872	9,10 €	59	Dichtring Differential / Antriebswelle ab FG	735220	9,75 €
59	Dichtring, Differential/Achswelle, 45 x 85,3	735223	8,04 €	60	Lager im Differential, Antriebskegelrad, hinteres	<u>235818</u>	35,33 €
62	Sechskantschraube mit Ansatzspitze und Feingewinde	735209	21,72 €	70	Kegelrollenlager Kegelradwelle hinten	<u>735018</u>	55,16 €
73	Abstandbüchse 250-280S/SE/SEL/SL, FEBI	235809	4,93 €	75	Lager Kegelradwelle vorn VglNo: A0029801102	<u>735011</u>	47,59 €
85	Verschlussschraube M24 konisch, ohne Bund	<u>114025</u>	8,98 €	85	O-Ring, ABS-Sensor in Differential 13,6 X 1,25mm	<u>735242</u>	1,33 €
86	Verschlussschraube mit Bund M24 x 1,5	226046	1,61 €	87	Dichtring 24x29x1,8   Alu ,zB. Getriebe-Öl	226047	0,44 €
89	Gummistopfen 12mm Bohrung VglNo: A1159870840	<u>798746</u>	1,44 €	91	Federring 10,5 VglNo: N000137010201	<u>235316</u>	0,26 €
91	Schraube M10 x 20; SW17, 10.9 galvanisch verzinkt	<u>235315</u>	1,40 €	91	Schraube M10 x 25, 10.9, zB Diff ab 09.'85 8x erf	735942	1,10 €

### 35.g Info Antriebswellen

Allein per Fahrgestellnummer kann die verbaute Sorte von Antriebswellen leider nicht benannt und zugeordnet werden. Die Grafik zeigt deshalb in Prinzip-Vereinfachung die möglichen Bauarten von Gelenken an der Differenzialseite. Die moderneren Wellen mit Ringgelenken wurden fließend in die Fahrzeugserie übernommen und bei Werkstattersatz sogar einzeln (seitenweise) montiert; das Gelenkprinzip der Diff.-Seite galt dann jeweils auch für die Radseite. Die Wartung der Sterngelenke ist spezialisierten Werkstätten bis heute möglich und nötig bei besonders seltenen Wellentypen; die Wartung kann auch eine Empfehlung sein, wenn z.B. der Erhalt der großen Bauart Schwingungstilger (gummigelagerte Ringmasse) gewünscht ist, immer vorausgesetzt, dass die Kugel-Laufbahnen unbeschädigt sind.




Eine gute Auflistung findet sich in der empfohlenen elektronischen MB-Original Werkstatt-Literatur Typ 107, Medien-Nummer 6516 5604 00, Kapitel 35-620 (Achtung, Kompatibilität mit Wiedergabegeräten beachten): Erkennungszeichen und Gültigkeiten der Antriebswellen, Montagevorrichtungen und Drehmomentangaben. Bei Bauartersetzung Sterngelenk in Ringgelenk betrifft dies z.B. den neuen Flansch im Differenzial, der auch in Ausführung mit Ringmasse erhältlich gewesen ist.

stern	Manschette innen,STERNGELENK 280, FN	733218	19,31 €	stern	Rest: Rep-Satz Manschette SterngelTyp, m.Töpfen	<u>735130</u>	19,04 €
stern	Manschette innen,STERNGELENK V8->85 FN!	735131	9,66 €	ring	Manschette innen, RINGGELENK, 350-420, M12	<u>735133</u>	38,45 €
ring	Manschette innen,RINGGELENK (6xM10)	735218	26,75 €	stern	Achsantriebswelle, Ersetzung, Bauart W123, Stern	<u>735280</u>	604,15 €
ring	Manschette, (nicht Set), außen, MEYLE	735939	10,17 €	ring	Achsantriebswelle, nominal L 627mm, Ringgelenke	<u>735350</u>	165,01 €
stern	Achsantriebswelle vgl. 107 350 3310/4310	<u>735275</u>	457,70 €	ring	Manschette innen, RINGGELENK zB 500/560 FEBI	735832	6,49 €
	Sicherungsring, Achswelle im Differenzial	735934	1,35 €	stern	Rep-Satz Manschette Sterngelenk- Typ mit Töpfen	735830	27,02 €


#### 40, 41 Räder und Kardanwelle

R/C107 waren werksseitig durchgängig mit der Reifenbreite 205mm ausgerüstet, bis '85 mit Höhe 70 auf Rädern 6,5R14, ab Vorderachs-MOPf'85 mit Höhe 65 auf Rädern 7R15. Die techn. Achsen-Verwandschaft vor '85 mit W115/116 und ab '85 mit W126, immer LK112/Nabe66,5 stellt Montierbarkeit größerer Zubehör-Räder mit Teilegutachten in Aussicht, jedoch existieren dafür weder ABE noch MB-Freigaben, sondern die vorn sehr engen Platzverhältnisse müssen von einer technischen Prüfstelle zwecks Eintragung immer geprüft werden. Bitte beachten Sie, dass Radschrauben Kompatibilität zur Felge haben müssen, hierfür existieren SLS-Youtube Videos und eine Katalogtabelle in https://www.sls-hh-shop.de/main/de/mercedes-w111-w108-w114-/40-radbolzen-nach-gesamtlaenge. Die hier gezeigte Hardyscheiben-Tabelle ist gültig für Werkskombinationen von Getrieben und Achsen: Aggregate-Ümrüstungen können Anpassungen der Kardanwelle nach sich ziehen.



#### \* 50v, 50h Zuordnung der Hardyscheiben / Flex.Discs

Typen **ohne** Änderungstermine, eindeutige Einbauübersicht Types with no changes, uniqueness purpose chart



350SL/SLC 741000 741000 450SL/SLC und 5.0, 420/500/560SL (= alle mit M117) 741120 741120 300SL 741010 741003 Typen **mit** Änderungsterminen, FG oder Altteil vergleichen Types with changes, pls. compare VIN or old part

	vorn/front	hinten/rear
380SL/SLC früh, bis ca. 08.1980	741000	741000
380SL/SLC spät, ab ca. 09.1980*	741120	741120
* Cab ab 001194, Cpe ab 000839		
280SL/SLC Automatic bis ca. 06.1980	741000	741000
280SL/SLC Automatic ab ca. 07.1980	741002	741000
280SL/SLC Schaltgetr. bis ca. 06.1980	741000	741000
280SL/SLC Schalt. ca. 07.1980 bis 08.1981	741002	741000
280SL Schaltgetr. ca. 09.1981 bis 03.1984	741001	741001
280SL Schaltgetr. ca. 04.1984 bis Auslauf	741001	741000
nveränderte Lochkreisdurchmesser bei allen	280SL/SLC würde	eine Vereinfachun

Der unveränderte Lochkreisdurchmesser bei allen 280SL/SLC würde eine Vereinfachung de Zuordnung erlauben, allerdings variieren einige Scheibendicken und die Werkstattliteratur verweist in den Zuordnungen auf Variantenänderungen bei den Zentrierhülsen. Bitte ziehen Sie zu Vergleichszwecken das Altteil heran.

Sortiert nach technischen Merkmalen von Hardyscheibe oder Bolzen weitere Erkennungszeichen

LK90, schmale, symmetrische Bauform, Buchsenlänge 26
LK90, Sonderform "Schubweich", ohne Stahlscheiben
LK90, Zug-/Schubweich, Bolzenset-L 50+60
LK90, Zug-/Schubweich, Bolzenset-L 55+60
LK90, symmetrische Bauform, Buchsenlänge 28,5mm
LK110, großer Durchmesser

Gummidicke 17/24;
Bolzen M12

 Gummidicke 15/22
 741000

 Sternanordnung nicht gleichwinklig
 741002

 Formscheiben an den Hülsen
 741001

 Formscheiben an den Hülsen
 741001

 Gummidicke 17/24,5
 741003


 Bolzen M12
 741120

	Zubehör-Alufelge Maxilite "Barock" 6x14 ET 30	240808	196,35 €		Nachbaufelge Maxilite Kanaldeckel Maß 8 x 16	<u>940816</u>	296,91 €
	Radbolzen, 1 Stück, für LM-Rad, LüA 86mm, 129 uvm	<u>740807</u>	10,53 €		Set 20 Radbolzen, Kugelbund, Maxilite	<u>740805</u>	51,29€
	Radbolzen, 1 Stück, zu MB-Felgen 107 ab 9. 85	740514	4,14 €		Mutter mit Klemmteil M10 X 1, niedrige Bauform	741048	0,57 €
	Satz Hardyscheibe, M117 Typen + 380ab FG	<u>741710</u>	60,69 €		Zubehör-Alufelge "Kanaldeckel"	<u>740709</u>	269,99 €
	Radbolzen, Stück, zu Alu-Felge 300-500SL,09.1985->	740004	13,33 €		Nachbaufelge Maxilite Kanaldeckel Maß 8 x 17	940817	341,53 €
16	Rest: Reifenventil, Gummi, vglNo: A0004000313	740034	3,50 €	16	Reifenventil, Metallausführung, zu Fuchs-Barock	240033	105,90 €
16	Ventilkappe Kunststoff schwarz	<u>740035</u>	0,07 €	40	Reifen 205/70 R 14 "Maxxis"	<u>340036</u>	196,35 €
48	Scheibe 13mm zB Hardyscheiben,	741122	0,50 €	49	Mutter, Paßschraube Kardanwelle, Kugelgelenke	733822	2,30 €
50v	Satz Hardyscheibe, M117 Typen + 380ab FG	<u>741120</u>	109,09 €	52	Mutter, bei Kardan Schiebestück M39 X 1,5	<u>741811</u>	32,14 €
53	Sicherungsring an Kardanwelle,  ca. 1967 - 82	741123	1,20 €	54	Kugellager, Gelenkwellenlager, gekapselt	<u>241015</u>	10,07 €
55	Mittellager, ab Bj.09.85, ohne Kugellager	<u>741019</u>	17,83 €	55	Mittellager, bis Bj. 08.85, mit Kugellager	<u>741018</u>	25,97 €
57h	Zentrierbuchse 4.Gen(FN) vorn/hinten	741041	31,68 €	57v	Zentrierbuchse 5. Generation	<u>741042</u>	39,15 €
57h	Zentrierbuchse früh, W108 & 111, R107: FN!	841040	33,55 €	58	Plastikmanschette Kardanwelle vgl. A2024110497	. <u>541012</u>	3,45 €
68	Halteklammer Radzierdeckel, VglNo: A1234010128	240041	3,13 €	69	Radbolzen für Stahlfelgen MB-PKW ab ca. 1967	V <u>240005</u>	1,59 €
70	Alufelge 6,5x14 ET30 H2 "Barock" ABE	<u>740702</u>	199,99 €	70	Zubehör-Alufelge "Barock" 7x15 ET 23, bis 07.'85	740008	259,99 €

70 Zubehör Alufelge 7,0 X 15 "Barock" 740705 ET23	249,90 € 7	Zubehör-Alufelge Maxilite "Kanaldeckel"7 x15, ET25	<u>740809</u>	261,00 €
72 Info: Radbolzen, 1 Stck, speziell zu <u>740574</u> Rädern 740809	19,04 € 7	•	<u>740818</u>	285,60 €
75 Zubehör-Alufelge Maxilite, "Penta", 740808 8 x16, ET 11	299,95 € 7	•	940818	327,25 €
75 Zubehör-Alufelge Maxilite "AERO" 940819 9 x17, ET NULL	364,14 € 7	·	<u>740005</u>	1,90 €
76 Radbolzen-Set M12 x 1,5 x 25 <u>740801</u> Kegel, SW19, LüA 52	30,39 € 7	78 Radbolzen, 1 Stück, zu MB-Felgen 107 ab 9.'85	740414	4,14 €
134 Radmutternschlüssel, <u>259101</u> Origaktualisiert	23,50 € 1	36 Bolzen für Radmontage, verchromt	<u>259809</u>	49,24 €
136 Radmontagehilfe Alu, 100mm, M12 <u>740210</u> X 1.5	12,95 € 1	36 Radmontagehilfe Alu, 130mm, M12 X 1,5	740213	14,25 €
Werkzeugtasche ohne Werkzeug 258806	48,79 € 7	741000 Rep-Satz Hardyscheibe 350SL/C,280/380FN	741000	57,19€
741000 Hardyscheibe ohne Schrauben, zB. <u>741111</u> 350SL/C.280/380FN	52,36 € 7	741001 Rep-Satz Hardyscheibe 280SL/C -10- FN	<u>741001</u>	70,07€
741001 Hardyscheibe ohne Schrauben, 741114 einige 280(FN), 300	51,17 € 7	741002 Rep-Satz Hardyscheibe 280SL/C -12- FN	<u>741002</u>	79,71 €
741002 Hardyscheibe ohne Schrauben <u>741112</u> VglNo: A1264100115	82,11 € 7	741003 Rep-Satz Hardyscheibe 300SL hinten	741003	53,66 €
741003 Hardyscheibe ohne Schrauben <u>741124</u> VglNo: A2024101315	60,63 € 7	741010 Rep-Satz Hardyscheibe zB 300SL vorn,	<u>741010</u>	78,09 €

### 40.c Felgen und Radbolzen tabellarisch


Mit besonderem Fokus auf R/C107 hier eine tabellarische Gegenüberstellung kompatibler Achsengenerationen, Nachbaufelgen und Radbolzen. Maxilite und CWDenm. (ClassicWheelsDenmark) sind aktuell führende Nachfertiger der alten Felgendesigns. Folgen Sie den jeweiligen Zeilen nach rechts zu den kompatiblen Radbolzen. Rad-Abmessungen in Zoll Breite x Zoll Durchmesser, 6-stellige Nummern sind SLS Katalognummern, 10-stellige Nummern können MB-Ersatzteilnummern mit ehemaliger oder aktueller Gültigkeit sein. Felgendetails wie Einpresstiefe, Fotos, Dokumente, Set-Gebinde erreichen Sie bei Klick auf die blauen Ziffern. In der SLS Katalogabbildung https://www.sls-hh-shop.de/main/de/mercedes-w111-w108-w114-/40-radbolzen-m12-nach-gesamtlaenge gibt es eine Bolzen-Aufstellung rein sortiert nach Länge und hinausgehend über das Modell 107.



Zylinder-Kopfdichtung 190SL 101020 74,90 € 240808 Zubehör-Alufelge Maxilite "Barock" 240808 196,35 € (ELRING) 6x14 ET 30 740005 Radbolzen, 1 Stück, LM-Rad 740007 Radbolzen, 1 Stück, für LM-Rad 740005 1,90 € 740007 2,24 € 280-500SL "Barock" M12 X 1,5, zB R171 740008 Zubehör-Alufelge "Barock" 7x15 ET 740008 259,99 € 740414 Radbolzen, 1 Stück, zu MB-Felgen 740414 4,14 € 23, bis 07.'85 107 ab 9.'85 Radbolzen, 1 Stück, zu MB-Felgen 740514 Info: Radbolzen, 1 Stck, speziell zu 740574 740574 740414 4,14 € 19,04€ 107 ab 9.'85 Rädern 740809 740702 199,99€ 740705 Zubehör Alufelge 7,0 X 15 "Barock" 740705 249,90 € Alufelge 6,5x14 ET30 H2 "Barock" 740702 ET23 740709 Zubehör-Alufelge "Kanaldeckel" 740802 Set 20 Radbolzen Maxilite, 740888 49,98 € 740709 269.99 € Kegelbund, Gewinde 24mm 740808 Zubehör-Alufelge Maxilite, "Penta", 740808 299,95 € 740802 Radbolzen-Set M12 x 1,5 x 20 740802 22.34 € Kegel, SW17, LüA 47,5 8 x16. ET 11 740818 740809 Zubehör-Alufelge Maxilite 740809 261,00 € Zubehör-Alufelge Maxilite "Penta", 740818 285,60 € "Kanaldeckel"7 x15, ET25 9 x16, ET 12 Nachbaufelge Maxilite Kanaldeckel 940816 296,91 € 940817 Nachbaufelge Maxilite Kanaldeckel 940817 341,53 € 940816 Maß 8 x 16 Maß 8 x 17 Zubehör-Alufelge Maxilite"AERO" 8 940818 327,25 € Zubehör-Alufelge Maxilite "AERO" 940819 364,14 € 940818 940819 x17, ET11 9 x17, ET NULL

#### 42 Bremse


#### 42.c Vorderradbremse bis 02.1980



350-Typen bis ca. Dezember 1972 (043 bis FG..009599, 023 bis FG..005715) waren noch mit kleineren Bremsscheiben ausgestattet (273mm, später 278mm), betrifft auch Änderung bei den vorderen Sätteln (auch Dichtsätze und Belagbefestigung).


10	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne rechts	742820	144,63 €	10	Bremssattel 350SL/SLC vorne links 1971+1972	742009	490,65 €
10	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne links	<u>742810</u>	144,63 €	10	Bremssattel 350SL/SLC vorne rechts 1971+1972	<u>742019</u>	490,65 €
10	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne links ATE	742010	455,87 €	10	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne rechts, ATE	742020	437,55 €
11	Entlüftungsventil M8, 250-280SL	242001	6,72 €	12	Schutzkappe, Entlüftung, Bremse, Lenkung	143041	2,05 €
14	Sicherungsblech Sattel vorn, '66 - 12/1976	<u>242008</u>	6,19 €	15	Satz Bremsklötze vorn BJ 1965 - 1972 ATE	<u>242030</u>	31,12€
15	Satz-Bremsklötze vo.ab1.73 bis 2.80 15mm ATE	742030	30,08 €	20	RepSatz Bremssattel vo.01.73->02.80	<u>742016</u>	28,98 €
20	Reparatursatz Sattel vorn ATE, 113,107->12'72	<u>242015</u>	47,60 €	20	Reparatursatz Sattel vorn 113,107->12'72	<u>242815</u>	20,68 €
25	Anbausatz vorn, ab '65 - '72 außer innenbelüftet	<u>242081</u>	9,41 €	25	Anbausatz vorne 107+116 ab 12.1972 bis 1979	742028	15,53 €
26	Warnkontakt für Bremsklötze VglNo: A1265402017	<u>742025</u>	2,52 €	34	Halter Bremsschlauch vorn rechts, nicht-ABS	<u>742998</u>	20,84 €
34	Halter für Bremsschlauch vorn links, nicht-ABS	742999	20,84 €	35	Bolzen, Spurhebel an Achsschenkel	<u>733978</u>	0,93 €
39	Abdeckblech Bremsscheibe vorn links, no ABS	742210	79,67 €	39	Abdeckblech Bremsscheibe vorn rechts, no ABS	742220	79,67 €

### 42.d Vorderradbremse 03.1980-08.1985




10	Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne links, ATE	<u>742011</u>	430,23 €	10	Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne rechts, ATE	<u>742021</u>	430,23 €
10	Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne links	742811	139,13 €	10	Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne rechts	<u>742821</u>	139,13 €
11	Entlüftungsventil M8, 250-280SL	<u>242001</u>	6,72 €	12	Schutzkappe, Entlüftung, Bremse, Lenkung	<u>143041</u>	2,05 €
15	Satz-Bremsklötze vo.ab 3.80 bis 8.85 (17mm)	<u>742031</u>	31,04 €	20	Rep-Satz Bremssattel vo.03.80->08.85	<u>742015</u>	27,30 €
25	Anbausatz Bremsbeläge W107 03.1980 ->   vorn	742029	9,42 €	26	Warnkontakt für Bremsklötze VglNo: A1265402017	<u>742025</u>	2,52 €
34	Halter Bremsschlauch vorn rechts, nicht-ABS	<u>742998</u>	20,84 €	34	Halter für Bremsschlauch vorn links, nicht-ABS	<u>742999</u>	20,84 €
35	Bolzen, Spurhebel an Achsschenkel	<u>733978</u>	0,93 €	39	Abdeckblech Bremsscheibe vorn links, no ABS	<u>742210</u>	79,67 €

## 42.e Vorderradbremse ab 09.1985



10	Bremssattel 300-500SL vorne links ab 09 ,1985 ATE	742012	470,60 €	10	Bremssattel 300-500SL vorne rechts ab 09 ,1985 ATE	<u>742022</u>	462,27 €
10	Bremssattel 300-500SL vorne links ab 09,1985	742812	137,30 €	10	Bremssattel 300-500SL vorne rechts ab 09 ,1985	742822	137,30 €
11	Entlüftungsschraube M8, SW9 VglNo: A3075530107	242007	8,70 €	12	Schutzkappe, Entlüftung, Bremse, Lenkung	143041	2,05 €
15	Satz-Bremsklötze ab 09.85, 17,5mm ATE	742033	57,67 €	20	RepSatz Bremssattel vo.09.'85->	<u>742017</u>	65,87 €
25	Anbausatz Bremsbeläge W107 03.1980 ->   vorn	742029	9,42 €	26	Warnkontakt für Bremsklötze VglNo: A1265402017	742025	2,52 €
31	Sicherungsschraube Bremsscheiben zB 1985->	<u>743101</u>	0,51 €	35	Abdeck-/Schutzblech links (Bremsscheibe) vorn 85->	742213	34,96 €

# 42.a Bremse Zusammenfassung, häufig Gefragtes



line	Bremsleitung, ca. 239 cm, 190SL vo.re, 107	142013	22,00 €	line	Kunststoffmutter, zB Leitung an Stirnwand	<u>742199</u>	0,35 €
	Bremssattel V8, hinten links, "Koppellenker"	<u>742953</u>	108,02 €		Bremssattel 107,114,123 hi. (BOSCH)	<u>742952</u>	219,29 €
	Stift, Bremsbelagmontage	742929	2,69 €		Reparatur-Satz Bremssattel, hinten	742926	27,79€
	Satz-Bremsklötze, 300-500SL, vorn, TEXTAR	<u>742833</u>	58,95 €		Satz-Bremsklötze, '80-`85, vorn, Textar	<u>742831</u>	45,97 €
	Satz-Bremsklötze, ?? bis `80, vorn, Textar	<u>742830</u>	30,64 €	line	Bremsleitung, 840mm, ABS-Gerät bis Rad vorn rechts	<u>742168</u>	12,02 €
	Halter Bremsschlauch vorn rechts, nicht-ABS	742998	20,84 €	line	Bremsleitung, 2510mm, z.B. ABS bis Rad, vorn links	<u>742167</u>	24,40 €
line	Bremsleitung 229,5cm zB. 107 HBrrZ an ABS LHD,	<u>742166</u>	38,50 €	line	Bremsleitung 195mm, 107 hi. früh*, 230SL vorn früh	<u>742104</u>	14,28 €
line	Bremsleitung, Verteiler bis Rad hinten links 255mm	<u>742102</u>	5,70 €		Anbausatz BENDIX-Bremse hinten	<u>742089</u>	12,99 €
line	Bremsleitung, mitte, lang, FN, 3270mm	742069	29,37 €	line	Bremsleitung, HBRZ bis Rad, vorn links, 345mm	742068	8,13 €
	Bremssattel V8, hinten rechts, "Koppellenker"	742954	108,02 €		Halter für Bremsschlauch vorn links, nicht-ABS	742999	20,84 €
line	Bremsleitung, Verteiler bis Rad hinten rechts103cm	<u>742066</u>	15,17 €		Bremssattel 300-500SL vorne links ab 09 ,1985	742812	137,30 €
	Zusatz-Beilage Klötze hinten	742989	4,99 €	line	Halteklammer für Bremsschlauch	243658	1,06 €
	Blechschraube mit Sechskant 5,5 x 13 galv. verz.	( <u>990102</u>	0,20 €	line	5 Meter Bremsrohr 4,75, Stahlblech, verz.+lackiert	<u>942967</u>	17,55 €
line	Überwurf-Fitting,Außengew.M10X1 für 4,75/Bördel F	, <u>942966</u>	0,36 €		Dichtring Bremsgerät/Hauptbremszylinder	<u>743417</u>	1,61 €
	Bremssattel 300-500SL vorne rechts ab 09 ,1985	742822	137,30 €		Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne rechts	<u>742821</u>	139,13 €
	Bremsscheibe vorn, bis 12.72, 273mm	743099	77,29 €		Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne links	<u>742811</u>	139,13 €
	Manschette, Ankerplatte/Bremszug L/R passend	, <u>742059</u>	3,99 €		Hauptbremszylinder, ab 9.1975 bis 6.1983	743712	108,02 €

	Hauptbremszylinder, ca. 07.83 -	<u>743813</u>	109,50 €		Bremsscheibe 300-560SL, vorn	<u>743399</u>	41,63 €
	08.85, FEBI Bremsscheibe vorn, ab 1980 bis 1985	<u>743299</u>	64,50 €		VglNo: A1244211612 Bremsscheibe vorn, ab 01.1973 bis 02.1980, 278mm	743199	46,51 €
	Sicherungsschraube	<u>743101</u>	0,51 €	line	Bremsleitung,1495mm, RHD,	<u>742067</u>	18,93€
line	Bremsscheiben zB 1985-> Bremsleitung, 300mm, diverse	<u>742165</u>	5,87 €	line	HBRZ bis Verbinder Bremsleitung Hauptbremszylinder> Verteiler	<u>742065</u>	36,89€
line	Einbauorte Bremsleitung 420mm, diverse Einbauorte	742064	7,50 €	line	Bremsleitung HBRZ -> Vorderachse rechts 165 cm	242067	32,00€
line	Bremsleitung, 340mm, diverse Einbauorte	<u>542066</u>	5,95 €		Ausgleichsbehälter ab 09.1975 bis 08.1985	<u>743806</u>	329,99€
line	Bremsleitung mitte, ca. 364 cm, SLC-LHD bis FN	<u>742063</u>	20,00 €	1	Hauptbremszyl.ATE, ABS-Typen ab 09.1985	<u>743014</u>	162,93 €
1	Hauptbremszylinder 250 - 280 SL, R107 -> '74	243811	103,99 €	1	Hauptbremszyl.ab 9.1975 bis 6.1983, ATE	743012	197,72 €
1	Hauptbremszylinder vorn, 9.1975 bis 6.1983 FEBI	<u>743812</u>	60,34 €	1	Hauptbremszylinder   FEBI   ABS- Typen ab 09.'85	<u>743814</u>	83,30 €
1	Hauptbremszyl. ab 07.1974 bis 08.1975, ATE	<u>743011</u>	254,22 €	1	Hauptbremszylinder ATE 250 - 280 SL, R107 -> '74	<u>243011</u>	269,00 €
1	Hauptbremszylinder 250 - 280 SL, R107 -> '74	243711	250,82 €	2	Bremsflüssigkeitsbehälter 12.67 bis 8.75, ERSATZ	243006	289,27 €
2	Gummitülle Behälter an Hauptbremszyl Typen bis '67	243019	2,62 €	2	Schwimmer + Kontakteinsatz, Bremsreservoir ab 68	<u>743008</u>	38,08€
2	Gummikappe auf Behälter, ATE VglNo: A0004319087	743049	2,75 €	2	Gummibuchse Behälter auf HBrZ, ca. 9.'75-8.'85	<u>743029</u>	2,55€
2	Gummitülle Behälter an Hauptbremszylinder	743027	3,02 €	3	Reparatur-Satz Hauptbremszylinder 280SL/SE/S spät	<u>243015</u>	92,92 €
3	Reparatur-Satz Hauptbremszylinder 07.83 bis 08.85	743018	68,14 €	3	Reparatur-Satz Hauptbremszylinder, 280-450 SL/SLC	743017	85,80 €
4	Exzenterbolzen am Bremsgerät VglNo: A1102950571	243028	24,99 €	4	Bremsgerät T52-9, ATE, ca. '68-'85 div. SL/SE,	,243030	617,00€
4	Bremsgerät ATE, 107 ab 1985, div. R129, W126, 124	743030	297,45 €	4	Bremsgerät Textar, 107 ab `85, div. 129, 126, 124	743730	292,92€
4	Dichtung Pedalträger/Stirnwand ca. 68-85	. 743028	2,94 €	5	Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne links, ATE	742011	430,23€
5	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne links ATE	<u>742010</u>	455,87 €	5	Bremssattel 300-500SL vorne links ab 09 ,1985 ATE	742012	470,60 €
5	Bremssattel hinten rechts, ATE, V8 "Koppellenker"	<u>742054</u>	352,04 €	5	Bremssattel 107,114,123 hinten links.ATE-NEU	<u>742051</u>	329,53 €
5	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne rechts	742820	144,63 €	5	Bremssattel 107,114,123 hinten rechts .ATE NEU	<u>742052</u>	342,65 €
5	Bremssattel hinten links ATE V8 "Koppellenker"	<u>742053</u>	264,48 €	5	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne links	<u>742810</u>	144,63 €
5	Bremssattel 107,114,123 hinten links	<u>742851</u>	100,70 €	5	Bremssattel 107,114,123 hinten rechts	<u>742852</u>	100,70 €
5	Bremssattel 350SL/SLC vorne rechts 1971+1972	<u>742019</u>	490,65 €	5	Bremssattel ab 01.73 bis 02.80 vorne rechts, ATE	<u>742020</u>	437,55 €
5	Bremssattel ab 03.80 bis 08.85 vorne rechts, ATE	<u>742021</u>	430,23 €	5	Bremssattel 300-500SL vorne rechts ab 09 ,1985 ATE	742022	462,27 €
5	Bremssattel 350SL/SLC vorne links 1971+1972	742009	490,65 €	6	Reparatur-Satz Bremssattel hinten	<u>742026</u>	21,05€
6	Rep-Satz Bremssattel vo.03.80->08.85	<u>742015</u>	27,30 €	6	RepSatz Bremssattel vo.01.73->02.80	<u>742016</u>	28,98 €
6	RepSatz Bremssattel vo.09.'85->	<u>742017</u>	65,87 €	6	Reparatursatz Sattel vorn ATE, 113,107->12'72	<u>242015</u>	47,60 €
7	Satz-Bremsklötze hinten '72-'89 ATE	<u>742088</u>	31,25 €	7	Satz-Bremsklötze hinten 1965-1972 ATE	2 <u>242088</u>	26,55€
7	Satz-Bremsklötze hinten '72-'89 BOSCH	742788	27,37 €	7	Satz-Bremsklötze hinten '72-'89 TEXTAR	<u>742888</u>	33,19€
7	Satz-Bremsklötze ab 09.85, 17,5mm ATE	<u>742033</u>	57,67 €	7	Satz-Bremsklötze vo.ab 3.80 bis 8.85 (17mm)	<u>742031</u>	31,04 €
7	Satz-Bremsklötze vo.ab1.73 bis 2.80 15mm ATE	742030	30,08 €	7	Satz Bremsklötze vorn BJ 1965 - 1972 ATE	242030	31,12 €
8	Handbremsbeläge & Montageteile hinten	242200	32,40 €	9	Anbausatz Bremsbeläge hinten ATE	242082	6,40 €
9	Anbausatz vorn, ab '65 - '72 außer innenbelüftet	<u>242081</u>	9,41 €	9	Bremszug hinten rechts, SL, 8Zyl. Koppellenker	<u>742086</u>	39,98 €
9	Anbausatz Bremsbeläge W107	742029	9,42 €	9	Warnkontakt für Bremsklötze	<u>742025</u>	2,52 €

	03.1980 ->   vorn			,	VglNo: A1265402017		
9	Anbausatz vorne 107+116 ab 12.1972 bis 1979	742028	15,53 € 11		Bremsschlauch hinten "Sattelanschluss"	742106	33,20 €
11	Bremsschlauch vorne: 113,110,111,108, /8, 107->'85	242040	30,40 € 11		REST! Bremsschlauch vorn 300-560SL ab 09.85	<u>742101</u>	79,99€
11	Bremsschlauch hinten div.107-116 nicht an Sattel	<u>742105</u>	34,99 € 12	2	Feder, Bremsseilwippe bis 08.'76	<u>742555</u>	7,62 €
12	Bremszug vorn, R/C ab 08.76, LHD	742080	21,90 € 12		Bremszug LHD vorn bis 07.'76 VglNo: A1074200785	742870	21,42 €
13	Splint 1,6 x 16	<u>780888</u>	0,12 € 13		Bremszug hinten, SL, FN + 300 links/rechts	<u>742081</u>	61,75€
13	Bremsseilzug linke Seite, frühe SL m.Koppellenker	742083	67,24 € 13	_	Bremsseilzug rechte Seite, frühe SL m.Koppellenker	742084	67,24 €
13	Bremszug hinten links, SL, 8Zyl. mi Koppellenker	t <u>742085</u>	34,59 € 13		Bremszug SLC Re.Typen Koppellenker, späte Wippe	<u>742076</u>	23,75€
13	Bremszug SLC, hinten, links/rechts "nicht Koppel"	742072	30,33 € 13		Bremszug SLC Li.Typen Koppellenker, späte Wippe	<u>742075</u>	23,75€
29f	Pedalgummi Feststellbremse LHD div.114-126	742890	13,35 € 39		Abdeckblech Bremsscheibe vorn rechts, no ABS	742220	79,67 €
39	Abdeckblech Bremsscheibe vorn links, no ABS	742210	79,67 € 79		LZ! Knopf "brake release", Bremsentriegelung LHD	<u>742079</u>	28,60€

#### 42.i Info Zusammenhang Achstyp-Bremsschlauch

Zusammenhang von Hinterachstyp und richtigen Anbauteilen hier am Beispiel Bremsschlauch-Anschluss:

Eine Zuordnung richtiger Bremsschläuche allein durch Baujahresangabe oder Baumusterbezeichnung ist bei der R/C107-Hinterachse nicht möglich.

Als Faustregel: SL/SLC mit mehr als 201 DIN-PS erhielten die Koppellenker-Hinterachse (Beispiel 450SLC Europa) und deshalb die entsprechenden Anbauteile. Die Bremssättel sind vor der Achsmitte montiert, der Radträger ist separat und beweglich. Das Komfort-Merkmal der Koppellenker-Achse ("Anfahrmoment-Abstützung", reduziert das Eintauchen und Ausfedern des Hecks beim Beschleunigen bzw. Bremsen) konnte auch per Sonderausstattung bestellt oder eingespart werden.

Bei 380SL und SLC erhielt beispielsweise nur der Europäische Roadster serienmäßig die Koppellenker, bei den weniger "Nick-empfindlichen" Coupes oder US-Roadstern wurde sie eingespart.

Die einfachere Achse (die normale Schräglenker-Hinterachse) wurde bis zum Serienende bei Typen bis 200PS eingesetzt. (Also einschließlich 300SL 1989)

Wie schon beim Strich-Acht sitzen die Bremssättel hinter der Achsmitte.

Daher: ein Blick zur Achse ist zuverlässiger als die ET-literatur.


Beide Achsen erhielten weitere, unauffälligere Modernisierungen, z.B. - Vereinfachung Bremssattel mit direkt-Schlauchanschluss ab 03.1973 \*

- Ende 1979 (Einsatz W126) Ersetzung mehrerer W115-Großserienkomponenten in Solche vom W126\*
- mit MOPF 1985 neue Aufhängung des Differentials
- Verlängerung der Achsübersetzung im Zusammenhang mit den Motor-Modernisierungen
- \* Vorsicht: im Reparaturfall wurde die neue Variante auch in ältere Fzg. eingesetzt, üblicherweise im Paar und unter Verwendung von Zusatzteilen.

Leider ergeben sich zudem zahlreiche Ausnahmen

- durch Landesversionen (vgl. 380SL USA und 380SL Europa und Japan SA 10966)
- durch Sonderwünsche (Sperrdifferential, Übersetzungsänderungen, ABS-Sensorik)
- durch Wahl verschiedener Komponenten (Bendix<->ATE-Bremse, Ring- oder Sterngelenkwellen)

Technische Grenzen zur Rad/Reifen-Kombination beziehen sich auf die Vorderachse (Lenkanschläge, Dimension der Bremse), weitere Einchränkungen (Felgentiefe) sind Zulassungsfragen.



type-1 nicht an Sattel type-2 "Sattelanschluss"

742106

33,20 €

#### 42.h Feststellbremse hintere Seile tabellarisch


Die Vielzahl der hinteren Bremsseil-Varianten ist leider Resultat der ebenso Variantenreichen Bauumgebung:

- Änderung der Spreizhebel in den Ankerplatten ab ca. 12. '74 (neue Seile mit Gabelkopf)
- Verlegung der Zugwippe beim Kardantunnel ab ca. 09. '76 (Umlegung an den hinteren Tunnelrand)
- Varianten Koppel- oder Schräglenkerachse (kann SA sein, nicht zwingend nach FG, bei Verbau der Koppellenker-Achse konnten nicht mehr baugleiche Seile LiRe benutzt werden)
- Varianten Coupe/Roadster

Es besteht leider nur noch zu einem kleinen Teil der ehemals vergebenen Teilenummern für verschiedene hintere Bremsseile Teileverfügbarkeit:

bitte klären Sie mit einem Typ-107-Spezialisten, ob eine Ersetzung mithilfe Anpassung anderer Teile möglich ist. (Umbau der Wippe, Tausch der Spreizhebel)

	Hintere Seile der Feststellbremse. Typen LHD = Pedalfeststellbremse, Handhebeltypen(RHD) nur hinten identisch								
	Generation Wippe	Roadster mit <b>Schräglenker</b> achse	Roadster mit <b>Koppel</b> achse	Coupe mit <b>Schräglenker</b> achse	Coupe mit <b>Koppel</b> achse				
Einbau- Seite links	Wippe vor 08.'76	107 420 1385 ersetzt d. 107 420 1485 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)	107 420 1685 = <b>742083</b>	107 420 0385 ersetzt d. 107 420 1585 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)	107 420 1185 ersetzt d. 107 420 1885 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)				
Einbau- Seite links	Wippe nach 09.'76	107 420 2185 = <b>742081</b>	107 420 2385 = <b>742085</b>	107 420 2285 = <b>742072</b>	107 420 2585 = <b>742075</b>				
Einbau- Seite recht	s <u>Wippe vor 08.'76</u>	107 420 1385 ersetzt d. 107 420 1485 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)	107 420 1785 = <b>742084</b>	107 420 0385 ersetzt d. 107 420 1585 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)	107 420 1285 ersetzt d. 107 420 1985 (erf: neue Spreizhebel Ankerplatte)				
Einbau- Seite recht	s Wippe nach 09.'76	107 420 2185 = <b>742081</b>	107 420 2485 = <b>742086</b>	107 420 2285 = <b>742072</b>	107 420 2685 = <b>742076</b>				






	Spreizhebel, passend zu neuem Bremsseil	<u>242855</u>	10,65 €		Manschette, Ankerplatte/Bremszug L/R passend	, <u>742059</u>	3,99 €
	Feder, Bremsseilwippe bis 08.'76	<u>742555</u>	7,62 €	742072	Bremszug SLC, hinten, links/rechts "nicht Koppel"	742072	30,33 €
742075	Bremszug SLC Li.Typen Koppellenker, späte Wippe	<u>742075</u>	23,75 €	742076	Bremszug SLC Re.Typen Koppellenker, späte Wippe	<u>742076</u>	23,75 €
742081	Bremszug hinten, SL, FN + 300 links/rechts	742081	61,75 €	742085	Bremszug hinten links, SL, 8Zyl. mi Koppellenker	t <u>742085</u>	34,59 €
42.g \$	Spezialteile für ABS						
	Bremsleitung, ca. 239 cm, 190SL vo.re, 107	<u>142013</u>	22,00 €		Kabelverbinder-Block,2-Pol, VglNo: A0005461841	<u>154052</u>	44,85 €
	Halteschelle 3-Ltg. z.B.W113-EUR (3mm)	247040	2,90 €		O-Ring, ABS-Sensor in Differential 13,6 X 1,25mm	735242	1,33 €
	Bremsleitung 229,5cm zB. 107 HBrrZ an ABS LHD,	<u>742166</u>	38,50 €		Bremsleitung, 2510mm, z.B. ABS bis Rad, vorn links	<u>742167</u>	24,40 €
	Bremsleitung, 840mm, ABS-Gerät bis Rad vorn rechts	<u>742168</u>	12,02 €		Hauptbremszyl.ATE, ABS-Typen ab 09.1985	<u>743014</u>	162,93 €
	Überspannungsschutz (4-Pol / kurze Bauart)	<u>754238</u>	66,20 €		Relais, 5-Pol siehe Bild, verschiedene Anwendungen	<u>754329</u>	17,85 €
	Hauptbremszylinder   FEBI   ABS- Typen ab 09.'85	<u>743814</u>	83,30 €		P.LZ: Rad-Drehzahlsensor V.L., ABS ab 9.'85	<u>754442</u>	161,10 €
	P.LZ: Rad-Drehzahlsensor V.R., ABS ab 9.'85	<u>754443</u>	161,10 €		O-Ring ABS-Fühler Hinterachse VglNo: A0069977348	<u>735243</u>	0,98 €


# 46 Lenkung

# 46.a Lenkgetriebe Lenkgestänge 1.Generation



	Kronenmutter M10X1,Klasse 8, galv. verz, Foto!	133006	2,38 €		Zentrierschraube Servo- Mittelstellung	<u>758460</u>	20,09 €
	Kronenmutter M10X1 17H, galv. verz, Foto!	<u>133706</u>	2,45 €		Schlüsselkopf bis 11.1978   VglNo: A0007664406	<u>789190</u>	12,05 €
	Splint 2,5 x 25, Kronenmuttern Lenkgestänge	133007	0,24 €	51	Dichtsatz Servolenkgetriebe, ab 1985	<u>746106</u>	46,04 €
51	Dichtsatz Lenkgetriebe, bis '85	<u>746115</u>	27,63 €	60	Lenkungskupplung , W107 W116 W111	<u>746875</u>	99,37 €
60	Lenkungskupplung - W107 & W116	5 <u>746775</u>	50,35 €	62	Nylonbuchse Lenkkupplung	<u>246876</u>	5,52€
62	Nylonbuchse Lenk.kupplung PU	<u>246776</u>	17,59 €	64	SL-Sicherung für Bolzen und Wellen SL 10	<u>798724</u>	0,95€
67	Federring für M8-Zylinderschraube	746299	0,38 €	70	Servo-Druckschlauch 280SL/C LHD 1.Gen.	<u>799221</u>	121,38 €
70	Servo-Druckschlauch V8 LHD mittl.Gen.	799322	127,45 €	70	Servo-Druckschlauch div. 8-Zyl.LHD	<u>799521</u>	129,76 €
70	Servo-Druckschlauch 4.5 USA mittl.Gen	799422	127,45 €	70	Servo-Druckschlauch 4.5 USA früh	<u>799421</u>	132,59 €
70	Servo-Druckschlauch V8 LHD früh	<u>799321</u>	127,45 €	71	1m Rücklaufschlauch Servolenk. (ID 15mm)	299020	28,75 €
71	1m Rücklaufschlauch Servo-Öl 12/18,5mm, ab ca.8.74	<u>799020</u>	34,50 €	99	Zündschalter ca. '67 - '80 VglNr.: A1164620093	<u>246091</u>	79,99€
99	Manschette Kombischalter ab 09.'75->.	<u>746810</u>	23,40 €	99	Zündschlosszyl. "unbestimmte Schließung" Gen.2	746052	193,40 €
99	Zündschalter SL/C 107 & weitere	<u>746091</u>	58,75 €	99	Nadellager, Lenkspindel ab 1967	246163	9,33 €
99	Kombischalter, LHD, ab 09.'75 Nachfertigung	746802	74,38 €	135	Lenkstange, Original VglNo: A1074600605	746980	148,99 €

135	Lenkstange 280-560SL/SLC FEBI	<u>746180</u>	39,96 €	140	Lenkhebel Rep-Satz ab ca.'68 (FG!) FEBI	<u>246062</u>	19,21 €
141	Schutzblech am Umlenklager, LHD 107, 111/108spät	, <u>749070</u>	78,43 €	142	Bügel, Abschirmung an Lenkhebel	249079	7,89 €
145	Sechskantschraube 10.9 M10 X 1 X 40	233146	1,23 €	145	Lenkungsdämpfer R/W/C: 107-116 Orig.	246080	45,09 €
46.b	Lenksäule						
	Nardi-Nabe, ab 08.79	<u>746005</u>	166,60 €		Kombischalter LHD, ab 09.75 "Meyle"	746302	78,36 €
	Zündschlosszylinder Generation siehe Schlüsselfoto	746049	46,41 €		Manschette, Blinkerhebel/Lenksäule	<u>746809</u>	22,61 €
	Manschette zwischen Spindel und Mantelrohr unten	<u>246849</u>	16,99 €		Manschette Kombischalter ab 09.'75->,	<u>746810</u>	23,40 €
	Rosette am Lenkschloss ab ca. 07.'79	<u>768241</u>	41,00 €		Kombischalter, LHD, ab 09.'75 Nachfertigung	746802	74,38 €
	Zündschalter SL/C 107 & weitere	<u>746091</u>	58,75 €		Nardi-Nabe, ab 1976 bis 06.1979, ohne Tüv	<u>746006</u>	143,99 €
	Zündschlosszyl. unbest. Schließg, Gen. ab ca.'85	<u>746053</u>	11,19€		Zündschlosszyl. "unbestimmte Schließung" Gen.2	<u>746052</u>	193,40 €
	Aluring für Nardi-Classico	<u>746018</u>	34,44 €		Nardi-Lenkrad, Holz/Alu 39cm ohne Nabe	e <u>746010</u>	575,00 €
	Nardi Lenkrad-Hupenknopf, 2-Pol	746009	133,16 €		Aluring, Nardi-Classico silber 2005>	<u>746008</u>	34,44 €



	Bolzen für Vickers-Gusspumpe, 3X erforderlich	246896	3,45 €	late	O-Ringe für Vickers-SV-Pumpe, bitte Pumpen-ID	<u>746109</u>	1,74 €
late	O-Ringe für ZF-SV-Pumpe, bitte Aggregate-Nummer	<u>746112</u>	5,47 €	1	Servopumpe, gebr., dicht-überholt, konische Welle	<u>246100</u>	607,14 €
3	Simmerring Servopumpe, bitte Pumpentyp angeben	246144	6,14 €	8	Kurzdichtsatz, SV-Pumpe "Vickers", zyl. Welle	246104	2,62 €
8	Dichtsatz Servo-Pumpe, Typ "konische Welle"	<u>746105</u>	5,36 €	8	O-Ringe für zB 116 460 1780/1880 SV-Pumpe	<u>746111</u>	2,08 €
10	Filter im Servo Behälter (Gusspumpe)	299022	29,99 €	14	Dichtring Servo-Vorrats-Deckel	<u>299023</u>	3,68 €
19	O-Ring Vorrat an Pumpe,klein, 350früh	746243	1,20 €	20	O-Ring Vickers- Pumpe,Gehäuse,Vorrat(V8)	746246	1,87 €
25	Scheibenfeder Pumpenwelle- Riemenscheibe	<u>246116</u>	9,50 €	30	Keilriemen 10 x 1184, zB 3.5 Servo,FN	<u>799123</u>	11,90 €
30	Keilriemen 10 x 1165, z.B. 4.5 Servo,FN	<u>799126</u>	10,95 €	35	Rändelmutter Servo-Vorrat VglNo N000467006001	: <u>799462</u>	1,50 €
40	Servo-Druckschlauch div. 8-Zyl.LHD	<u>799521</u>	129,76 €	40	Servo-Druckschlauch 280SL/C LHD 1.Gen.	<u>799221</u>	121,38 €
40	Servo-Druckschlauch V8 LHD früh	<u>799321</u>	127,45 €	40	Servo-Druckschlauch V8 LHD mittl.Gen.	799322	127,45 €
40	Servo-Druckschlauch 4.5 USA früh	<u>799421</u>	132,59 €	40	Servo-Druckschlauch 4.5 USA mittl.Gen	799422	127,45 €
41	1m Rücklaufschlauch Servo-Öl 12/18,5mm, ab ca.8.74	799020	34,50 €	41	1m Rücklaufschlauch Servolenk. (ID 15mm)	299020	28,75 €

## 46.d Servopumpe / Lenkhelfpumpe ab Bauart "Aluminium"

•					
Scheibenfeder Pumpenwelle-	<u>246116</u>	9,50 €	Simmerring Servopumpe, bitte	<u>246144</u>	6,14 €
Riemenscheibe			Pumpentyp angeben		
O-Ringe für Vickers-SV-Pumpe,	<u>746109</u>	1,74 €	Filter, Servo-Vorrat zB M117-119,	799022	13,29 €
bitte Pumpen-ID					

www.sls-hh-shop.de 17.05.2024 73 / 179


#### 47 Kraftstoffversorgung

#### 47.a 1971 - 1976 Benzintank und Benzinpumpe

Tank: die Karosserieumgebung blieb über die Bauzeit nahezu unverändert, sodass sich die Wahl der richtigen Tank-Generation nach dem verfügbaren Tauchrohrgeber richten könnte oder unter Zuhilfenahme der Umgebungsteile in die späteste Generation upgraden lässt. Bitte Frachtkosten einplanen. Roadster- und Coupe-Tanks (und Tankgeber) sind nicht gegeneinander austauschbar. Der liegende SL-Expansionsbehälter wurde schon früh von Blech in Kunststoff geändert, eine seltene erste Tank-Generation kam mit nur einem Ventilationsstutzen (später alle Tanks 5 Stutzen). Mittlerweile irrelevant: Die Füllrohr-Sperre gegen Verbleit-Zapfpistolen als Kat-Nachrüstzusatz ist obsolet und der Querschnitt in vereinfachter Weise grundsätzlich auf bleifrei abgestimmt. Abschließdeckel für Typen ohne ZV können unter Anlieferung von Dokumenten bei MB noch mit Wunschschließung erfragt werden.

Pumpenpaket: diese Abbildung gültig für Typen D-Jetronic, Ausführung ohne Verdunstungsanlage, Pumpenpaket ohne Druckspeicher, falls Original-Pumpe verbaut, erkennbar an seitlichem Druckausgang. Bedingt durch die schlechte Liefersituation ist Umrüstung auf modernere Pumpen (Inline-Bauart) populär, sodass Montageteile individuell abweichen können, vgl. Bildtafel modernerer Typen. Einsatz K-Jetronic 4.5 US bereits 09.75.


Tankgeber: schwankende Liefersituationen und Schwächen bei Nachfertigungen können eine Anfrage bei professionellen Überholern nahelegen. Die Bauart-Generationenänderung erfolgte ohne Einfluss auf die elektrische Funktion, zu Pinbelegung und Vorab-Fehlereinkreisung existiert ein sls-hh Youtubevideo.



	Tank, SLC spät, bitte Transportangebot erfragen	<u>747801</u>	899,00 €	rplcmnt	Universal-Benzinpumpe, gute Alternative für D-Jet	<u>347005</u>	164,59 €
	Drehzahl-Relais Kraftstoffpumpe 380US,7-Pol, '83->	<u>754305</u>	93,99 €		Rest: Meyle 0148000032 Kraftstoffpumpen-Relais	<u>754321</u>	101,15 €
	LZ! Relais Kraftstoffpumpe 3.8/5.0 früh, 6-Pin	<u>754322</u>	173,74 €		Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	<u>754325</u>	36,21 €
	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachf. zu 0015450605	<u>754384</u>	72,29 €	Clamp	Spannbacken-Schlauchschelle 17mm zB für 747004	<u>999896</u>	2,25 €
Clamp	Spannbackenschelle für Durchm. 11mm, Edelstahl	999897	2,38 €	Clamp	Schlauchschelle 18-27, Bauart Schneckengewin	<u>999898</u>	4,07 €
	Halter Pumpe & Filter 1976-1985	<u>547081</u>	82,40 €		Benzinpumpe Bosch 0 580 464 99	9 <u>747905</u>	291,10€
	Halter, Benzinpumpenpaket oben	<u>547080</u>	19,90 €		Kraftstoffsieb am Tank VglNo: A2014700406	<u>747713</u>	35,76 €
	Gummireiter für 3 Leitungen (8 + 8 + 5mm)	<u>247859</u>	5,63 €		Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	<u>754825</u>	58,85 €
	Gummitülle 3/26mm zB	<u>798860</u>	1,87 €		Gummischutztülle zB bei	<u>798847</u>	1,87 €

	Tankentlüftung	747600	140.7F.£		Benzinschlauch Ringöse, crimp, unisoliert,	007000	0.22 €
	Kraftstoffspeicher K-Jet bis 021979	<u>747609</u>	142,75 €		hochtemp. MS sn, ID5,3	<u>997988</u>	0,33 €
Clamp	Spannbacken-Schlauchschelle 13mm, rund ziehend	<u>747997</u>	1,99 €		Pumpenrelais V8, ca. 81-85, 7 Pin	<u>754327</u>	70,21 €
	1m Kraftstoffschlauch ID 13mm, AD 20mm, glatt	747027	27,19 €		Reduzierstück 15mm auf 12mm, neue Pumpen an 82L	347998	7,66 €
	Gummipuffer Tankklappe 108-111, SLC107, nicht SL	<u>398795</u>	2,30 €	1	Tank SL107, letzte Generation (z.Geber m.Gewinde)	<u>747000</u>	690,20€
1	Tank SL107, frühe Generation	<u>747008</u>	474,81 €	1	Tank SL107, mittlere Generation	<u>747019</u>	595,00€
1	Neopren Zellkautschuk 6mm, selbstklebend 1/2qm	<u>968035</u>	31,50 €	1	Dämpfungsbeilage Tank-Rückseite	747683	7,02 €
5	Blechmutter für Schrauben 4,2, längliche Form	<u>299028</u>	0,33 €	5	Blechmutter, zB Bef.Schlingertopf, 4,2	<u>798166</u>	0,58 €
5	Blechschraube 4,2 x 19 zB Scheinw->Kotf,	<u>788081</u>	0,88 €	10	Tankgeber "SL-Gen II" zu Überwurfmutter,Nachfertig	<u>747816</u>	172,55 €
11	Tankgeber SL ab ca. 08. '76 (Sechskantkopf), *	<u>747736</u>	118,99 €	15	Sechskant-Flanschmutter mit Sperrverzahnung M5	999038	0,54 €
15	Dichtung Tankgeber VglNo: A1104710180	<u>147015</u>	1,48 €	16	Dichtring Tankgeber ab 12.'72 VglNo: A1079971345	<u>747316</u>	1,96 €
17	Flanschring, zB 107 mittlere Tank- Generation	747317	44,95 €	19	Abdeckung über Öffnung für Tankgeber	<u>247814</u>	5,20 €
20	Dämpfungsbeilage Tank am Schraubsieb	<u>747682</u>	5,31 €	20	Kraftstoffsieb (Nachfertigung) W107, W116   Benzin	<u>747612</u>	20,23€
25	Gummimanschette, Tankstutzen ab ca. 07.'80	747818	6,70 €	25	Manschette, Tankstutzen bis ca. 07.1980	<u>747017</u>	10,00€
25	Gummipuffer SL-Tankklappe, 2x erforderlich	<u>798787</u>	2,21 €	30	Tankverschluss, Kunststoff, ohne Schloss	747009	11,04 €
31	Tankverschluss, Original, Huf, mit 1 Schlüssel	<u>747010</u>	59,99 €	32	Dichtring Tankdeckel an Füllrohr	<u>247010</u>	2,98 €
40	Gummikappe Leitungsanschluss, zB. Benzinpumpe(n)	<u>299018</u>	2,53 €	42	Dämpferbehälter Gen."D-Jet", 2 Stutzen	<u>747717</u>	96,82€
45	Benzinfilter D-Jet, z.B.107 bis 6.1976 (Schelle74)	747702	29,21 €	53	Gummipuffer an Pumpe kleine Bauart	<u>247023</u>	4,74 €
61	Spannbacken-Schlauchschelle 17mm	<u>747993</u>	1,32 €	65	Schlauchstück 11x17 m.Gewinde, bis FN	<u>747004</u>	40,28 €
67	Anschluss zu Filter 747702 VglNo A1074700279	:747147	9,75 €	68	Alu-Dichtring 14 x 18 x 1,5 mm	207186	1,08 €
74	Schlauchschelle 10 - 16, Bauart Schneckengewinde	999888	1,84 €	74	1m Kraftstoffschlauch ID 5,5mm, Textil-ummantelt	<u>247847</u>	3,92 €
74	Spannbacken-Schlauchschelle für 12mm Durchm.	747992	1,32 €	75	Dämpfungsbeilage Tank am Rücklaufstutzen	<u>747681</u>	2,28 €
76	1m Kraftstoffschlauch 11/17mm, Gewebe	247005	10,41 €	77	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm glatt	247007	8,50 €
83	Halteschelle (37,5mm) für mehrere Leitungen	<u>747040</u>	5,24 €	85	Halteschelle 3-Ltg. z.B.W113-EUR (3mm)	<u>247040</u>	2,90 €
85	Halteschelle für mehrere Leitungen 40mm	<u>247049</u>	2,68 €	86	Befestigungsschelle Leitungen für 30mm Gummi	<u>147014</u>	2,32 €
89	Gummireiter für Ltg-Schelle, (bis) 5 Leitungen	747039	2,11 €	91	Gummieinlage Leitungsschelle, 2+1Leitungen	247839	7,09€
91	Gummireiter Leitungsschelle, 2x8mm	<u>747038</u>	1,84 €	92	Gummireiter 1x8 + 2x5 mm Leitungen	<u>847039</u>	2,82€
95	Schraube mit Sicherungsblech VglNo: A1204200227	<u>188036</u>	7,90 €	97	Gummitrompete, Tankentlüftung VglNo: A1074710281	<u>747079</u>	10,00€
98	Kraftstoffschlauch 8,5mm/15mm, Textil	247050	12,60 €	101	Kunststoffklammer für 2x8mm VglNo: A0009950068	<u>798177</u>	0,55€
103	Gummischeibe für M6 VglNo: A1159971040	<u>299081</u>	1,19 €	154	Relais, 5-Pol siehe Bild, verschiedene Anwendungen	<u>754329</u>	17,85 €

## 47.d 1985 - 1989 Benzintank und Benzinpumpe



	Ringöse, crimp, unisoliert, hochtemp. MS sn, ID5,3	997988	0,33€		Stutzen mit Ventil für Förderpumpe K/KE FN	<u>747141</u>	29,69€
	Schlauchschelle 10 - 16, Bauart Schneckengewinde	999888	1,84 €		Gummischutztülle zB bei Benzinschlauch	<u>798847</u>	1,87 €
	Gummitülle 3/26mm zB Tankentlüftung	<u>798860</u>	1,87 €		Gummireiter für 3 Leitungen (8 + 8 + 5mm)	247859	5,63 €
	Kraftstoffsieb am Tank VglNo: A2014700406	<u>747713</u>	35,76 €	scrw	Blechschraube 4,2 x 19 zB Scheinw->Kotf,	<u>788081</u>	0,88 €
	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachf. zu 0015450605	<u>754384</u>	72,29 €		Relais, 5-Pol siehe Bild, verschiedene Anwendungen	<u>754329</u>	17,85 €
	Pumpenrelais V8, ca. 81-85, 7 Pin	<u>754327</u>	70,21 €		LZ! Relais Kraftstoffpumpe 3.8/5.0 früh, 6-Pin	754322	173,74 €
	Drehzahl-Relais Kraftstoffpumpe 380US,7-Pol, '83->	<u>754305</u>	93,99 €	1	Tank SL107, letzte Generation (z.Geber m.Gewinde)	<u>747000</u>	690,20 €
3	Tankgeber SL ab ca. 08. 76 (Sechskantkopf), *	747736	118,99 €	6	Halter, Benzinpumpenpaket oben	<u>547080</u>	19,90 €
7	Halter Pumpe & Filter 1976-1985	<u>547081</u>	82,40 €	7	Schelle Druckspeicher VglNo: A1264700281	<u>747082</u>	23,07 €
10	Kraftstoffsieb (Nachfertigung) W107, W116   Benzin	<u>747612</u>	20,23 €	11	Dämpfungsbeilage Tank am Rücklaufstutzen	<u>747681</u>	2,28 €
13	Sechskantschraube M8 X 50	799943	0,54 €	14	Federring M8, verzinkt VglNo: N912004008102	233059	0,21 €
15	Scheibe M8 spez.Tank/Auspuff/Schubstr.	<u>298776</u>	2,83 €	17	Spannbacken-Schlauchschelle für 12mm Durchm.	<u>747992</u>	1,32 €
21	Dichtring Tankgeber ab 12.'72 VglNo: A1079971345	<u>747316</u>	1,96 €	23	Gummimanschette, Tankstutzen ab ca. 07.'80	<u>747818</u>	6,70 €
23	Gummipuffer SL-Tankklappe, 2x erforderlich	<u>798787</u>	2,21 €	25	Tankverschluss, Kunststoff, ohne Schloss	<u>747009</u>	11,04 €
28	Scheibe, 5,3 X 15, Edelstahl	<u>288047</u>	0,55 €	29	Blechmutter für Schrauben 4,2,	299028	0,33 €

	VglNo: N00902100520				längliche Form		
31	Dämpfungsbeilage Tank-Rückseite	<u>747683</u>	7,02 €	31	Neopren Zellkautschuk 6mm, selbstklebend 1/2qm	<u>968035</u>	31,50 €
32	1m Kraftstoffschlauch ID 5,5mm, Textil-ummantelt	<u>247847</u>	3,92 €	35	Schlauchstück 14X20 m.Gewinde M18 x 1,5	747002	19,50 €
36	Schlauchschelle 18-27, Bauart Schneckengewin	999898	4,07 €	36	Schlauchschelle 18-27, Bauart Schneckengewin	999898	4,07 €
37	Rohrbogen mit Abzweigung f. Pumpenpakete ab 09.'85	747130	50,40 €	38	1m Kraftstoffschlauch ID 13mm, AE 20mm, glatt	747027	27,19 €
38	1m Kraftstoffschlauch 14/22mm FPM	<u>747029</u>	37,28 €	39	Spannbackenschelle für Durchm. 11mm, Edelstahl	999897	2,38 €
40	Kabelbinder mit Niet,160mm,nach Bedarf	<u>854087</u>	1,29 €	41	Leitung Pumpe I an Pumpe II, ohne Schlauchstutzen	747840	26,47 €
43	Hohlschraube M12 X 1,5 X 24 SW17	<u>747146</u>	2,64 €	44	Dichtring CU 12 X 17 X 1,3; Ablassschr, Hohlschr	<u>299303</u>	0,13 €
45	Hutmutter für Leitungsstutzen M12	<u>747143</u>	3,96 €	46	Sechskantmutter M4 VglNo: N000934004006	<u>799919</u>	0,20 €
50	Benzinfilter 82mm, 300-560SL, ab '85, Bosch	<u>747781</u>	45,39 €	50	Benzinfilter D 81mm, ab 1985 alle KE, weitere	747701	40,73 €
52	Kraftstoffspeicher zB 300SL,, Nachfertigung	<u>747811</u>	196,35 €	52	LZ! Kraftstoffspeicher V8 ab 09.'85 Bosch	<u>747812</u>	367,98 €
52	Kraftstoffspeicher V8 ab 09.1985	<u>747712</u>	150,00 €	52	Kraftstoffspeicher zB 300SL,, Bosch	<u>747711</u>	356,36 €
54	Gummikappe Leitungsanschluss, zB. Benzinpumpe(n)	<u>299018</u>	2,53 €	54	Benzinpumpe ab 06.1976 bis 08.1985+300SL	<u>747006</u>	71,61 €
54	Benzinpumpe z.B. KE-Typen , Pierburg	<u>747047</u>	200,84 €	54	Benzinpumpe Bosch, Einzelverbau, K+KE bis M103		114,24 €
54	Benzinpumpe z.B. KE- Doppelverbau, Bosch	<u>947147</u>	148,63 €	54	Kraftstoffpumpe div. K-Jet, Pierburg		176,49 €
59	Gummipuffer an Pumpe kleine Bauart	247023	4,74 €	60	Ventil an Kraftstoffpumpe VglNo: A0000900310		22,50 €
61	Mutter M5 (standard/Rechtsgewinde)	<u>199095</u>	0,24 €	64	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm glatt		8,50 €
65	Federband-Schlauchschelle 13mm	<u>747995</u>	2,25 €	67	Federband-Schelle für 15mm Schlauch	<u>747996</u>	1,79 €
75	116 997 3481 Gummitülle VglNo: A1169973481		2,38 €	79	1m Vakuumleitung, Polyamid, schwarz 4x6 (=6x1)	<u>747175</u>	0,62 €
79	Vakuum Schlauchwinkel mit Reduzierung	<u>707187</u>	4,78 €	82	Schlauch, Filter an Förderleitung at 1985	7 <u>47931</u>	50,50 €
88	Halteschelle, z.B. Kraftstoffleitung	747042	4,11 €	90	Gummitülle 6/26,45°,Kupplg(113) div(107	299001	2,68 €
93	Rohr-/Kabel-Halter, z.B. Kraftstoffleitung	<u>747994</u>	1,42 €	95	Halteschelle 3-Ltg. z.B.W113-EUR (3mm)	247040	2,90 €
96	Schraube mit Sicherungsblech VglNo: A1204200227	<u>188036</u>	7,90 €	97	Mutter M6 gelb verzinkt VglNo: N304032006004	<u>181023</u>	0,18 €
103	Halteschelle für mehrere Leitungen 40mm	247049	2,68 €	104	Gummischeibe Wischermotor VglNo: A0009873841	282407	0,77 €
105	Gummireiter Leitungsschelle, 2x8mm	<u>747038</u>	1,84 €	106	Befestigungsschelle Leitungen für 30mm Gummi	<u>147014</u>	2,32 €
154	Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	<u>754825</u>	58,85 €	154	Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	<u>754325</u>	36,21 €
154	Rest: Meyle 0148000032 Kraftstoffpumpen-Relais	754321	101,15 €	168	Dämpfungsbeilage Tank am Schraubsieb	747682	5,31 €


#### 47.b 1976 - 1985 Benzinpumpe

Bild für die Baujahre 1976 bis 1985 (K-Jet mit Einzelpumpe): mit zahlreichen kleinen Änderungen wurde die Pumpenumgebung schrittweise weiterentwickelt:

- nach Ablösung der D-Jetronic: Montage eines Druckspeichers (hinter dem Filter)
- Einsatz von In-Line-Pumpe (Ersetzung der Pumpe mit Quer-Ausgang)
- Anordnung geändert: Druckspeicher gewendet und Rohranschluss parallel zum Filter
- Druckausgleichleitung mit -Ventil ergänzt, Druckseite des Speichers nur noch ein Anschluss
- Rückschlagventil an Pumpen-Druckseite (später im Lieferumfang aller Pumpen)
- Druckausgleichleitung mit -Ventil wieder entfallen
- Querschnitt Saugseite vergrößert, betrifft Pumpe, Saugschlauch und Saugdämpfer (Stutzen größer, Gehäusedurchmesser kleiner), dadurch auch die angeschlossenen Schläuche anders. Pumpenhalter und Abdeckung mehrfach geändert.

Alle Änderungen des Filters erfolgten umgebungskompatibel, die aktuellste Version passt bei allen, jedoch ist Durchmesser-Abgleich vor Bestellung dringend empfohlen.

Bei Bestellung der anderen Komponenten muss vorher die Ausführung gesichtet werden.




	Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	<u>754325</u>	36,21 €		Gummireiter Leitungsschelle, 2x8mm	747038	1,84 €
	Abdeckung über Öffnung für Tankgeber	247814	5,20 €		Kraftstoffsieb am Tank VglNo: A2014700406	<u>747713</u>	35,76 €
	Rest: Meyle 0148000032 Kraftstoffpumpen-Relais	<u>754321</u>	101,15 €		Gummireiter für 3 Leitungen (8 + 8 + 5mm)	<u>247859</u>	5,63 €
	Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	<u>754825</u>	58,85 €		Stutzen mit Ventil für Förderpumpe K/KE FN	747141	29,69 €
	Schlauch, Filter an Förderleitung ab 1985	0 <u>747931</u>	50,50 €		Gummitülle 3/26mm zB Tankentlüftung	<u>798860</u>	1,87 €
	Relais, 5-Pol siehe Bild, verschiedene Anwendungen	<u>754329</u>	17,85 €		Gummischutztülle zB bei Benzinschlauch	<u>798847</u>	1,87 €
	Kraftstoffspeicher ab 2.1979 bis 8.1985	<u>747810</u>	215,39 €		Manschette, Tankstutzen bis ca. 07.1980	747017	10,00€
	Ringöse, crimp, unisoliert, hochtemp. MS sn, ID5,3	997988	0,33 €		Gummipuffer Tankklappe 108-111, SLC107, nicht SL	<u>398795</u>	2,30 €
	Kraftstoffsieb (Nachfertigung) W107, W116   Benzin	<u>747612</u>	20,23 €		Schlauchschelle 10 - 16, Bauart Schneckengewinde	999888	1,84 €
	Spannbacken-Schlauchschelle für 12mm Durchm.	747992	1,32 €		Gummipuffer SL-Tankklappe, 2x erforderlich	<u>798787</u>	2,21 €
2	Dichtring CU 12 X 17 X 1,3; Ablassschr, Hohlschr	<u>299303</u>	0,13 €	4	Hohlschraube M12 X 1,5 X 24 SW17	<u>747146</u>	2,64 €
5	Hutmutter für Leitungsstutzen M12	747143	3,96 €	10	Benzinpumpe ab 06.1976 bis 08.1985+300SL	747006	71,61 €
10	Kraftstoffpumpe div. K-Jet, Pierburg	<u>747106</u>	176,49 €	15	Benzinfilter D 75mm, ab 6.'76 bis FN,Text beachten	<u>747700</u>	28,42 €
15	Benzinfilter D 81mm, ab 1985 alle KE, weitere	<u>747701</u>	40,73 €	20	Kraftstoffspeicher K-Jet bis 021979	<u>747609</u>	142,75 €
20	Kraftstoffspeicher, K-Jet, bis 02.1979   Bosch	747709	298,99 €	21	Kraftstoffspeicher, ab 2.1979 bis 8.1985, Bosch	<u>747710</u>	359,75 €
31	Metall-Dämpferbehälter ab ca. 5.'77, 3-Stutzen	<u>747716</u>	96,82 €	35	1m Kraftstoffschlauch 11/17mm, Gewebe	<u>247005</u>	10,41 €

			_				
35	1m Kraftstoffschlauch 14/22mm FPM	<u>747029</u>	37,28 €	36	1m Kraftstoffschlauch ID 13mm, AE 20mm, glatt	0 <u>747027</u>	27,19€
40	Schlauchstück 11x17 m.Gewinde, bis FN	747004	40,28 €	42	Schlauchstück 14X20 m.Gewinde M18 x 1,5	747002	19,50 €
50	Kraftstoffleitung, K-Jet, Pumpe an Filter	747138	21,00 €	50	1m Kraftstoffschlauch 7,5x12,5 Textil	247807	7,13 €
53	Kraftstoffleitung Pumpe an Speicher, ab 03.'80*	<u>747151</u>	69,90 €	55	Kraftstoffschlauch, Filter bis Speicher, K bis 78	<u>747110</u>	20,69 €
60	Kraftstoffschlauch, Filter an Vorlauf	747028	6,94 €	60	Kraftstoff-Schlauch, Speicher bis Vorlauf, FN!	747148	16,90 €
63	Kraftstoffschlauch, Rückl. 8-Zyl.EU->85	747041	105,55 €	65	Kraftstoffschlauch Filter an Vorlauf	<u>747728</u>	49,99 €
66	Kraftstoff-Schlauchleitung, Filter an Vorlauf	747127	55,99 €	68	1m Kraftstoffschlauch ID 5,5mm, Textil-ummantelt	247847	3,92 €
81	Blechschraube 6,3 X 22, Kotflügel an Schweller	799930	0,39 €	85	Halter, Benzinpumpenpaket oben	<u>547080</u>	19,90 €
86	Gummipuffer an Pumpe kleine Bauart	247023	4,74 €	90	Schraube M5 x 40 zB. Pumpenpaket	<u>799847</u>	0,56 €
90	Halter Pumpe & Filter 1976-1985	<u>547081</u>	82,40 €	92	Schelle Druckspeicher VglNo: A1264700281	<u>747082</u>	23,07 €
97	Spannbacken-Schlauchschelle 17mm	747993	1,32 €	97	Edelstahl Spannbacken-Schelle für 20mm Durchm.	997898	12,79 €
154	LZ! Relais Kraftstoffpumpe 3.8/5.0 früh, 6-Pin	<u>754322</u>	173,74 €	154	Drehzahl-Relais Kraftstoffpumpe 380US,7-Pol, '83->	<u>754305</u>	93,99€
154	Pumpenrelais V8, ca. 81-85, 7 Pin	<u>754327</u>	70,21 €	154	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachf. zu 0015450605	<u>754384</u>	72,29€

## 49 Auspuffanlage

## 49.b Auspuffanlagen Übersicht 8-Zylinder




Die Kriterien "Generation", "Motorisierung", "Landesausführung" und die Kriterien "Qualitätsauswahl" und "Nachrüst-Kat" führen zu einer unüberschaubaren Zahl möglicher und nicht möglicher Kombinationen, von denen leider nicht alle bedienbar sind. Bitte geben Sie uns daher alle Informationen zu Ihrem Fahrzeug und bisher verbauten Komponenten.

	Lambda-Sonde zB 560SL US VglNo: A0075425217	<u>754620</u>	130,50 €		Uni-Katalysator mit Prüfzeichen, Rep-Teil, US-560	<u>749766</u>	311,78 €
	Sechskantschraube M8 X 65, galv, verzinkt	749850	1,21 €	8	Auspuffmuffe 50mm Durchmesser	949018	8,95€
8	Set Frontrohre 350SL/SLC 1. Gen. LHD,	<u>749805</u>	190,40 €	13	Frontrohr 380SL/C, 420SL links, Aftermarket	749813	269,99€
14	Frontrohr 380SL/C, 420SL rechts, Aftermarket	749814	269,99 €	27	Auspuffschelle 36mm, 8-Zyl. vorn o.Kat	749858	4,70 €
27	Set Verbindungsrohr V8 Euro spät (noKat)	<u>749727</u>	239,00 €	38	Mitteltopf zB zu 380SL-US-Kat, Adapter-	749721	368,50 €
38	Rundring, verwendbar vorn, V8: 5 Liter + 300,420SL	749072	2,67 €	40	Mitteltopf 280,350,450SL,8kg,Form Original-ähnlich	749720	219,00€
40	Mitteltopf 280SL, 350-450SL, nicht Kat, Aftermarket	749120	199,99 €	41	Mittelschalldämpfer SLC bis 1980, Zink-Alu	749121	333,33 €
42	Mitteltopf 380SL, Aftermarket VglNo: A1074901815	749824	505,69 €	43	Rest: Mitteltopf 380SL, Original- Eberspächer, Euro	749024	889,00€
47	Mitteltopf 420-500SL RÜF= NoKat	749029	698,99 €	50	Endtopf R/C107 bis 09.1985 VglNo: A1074901315	<u>749131</u>	205,86 €
50	Sport-Endtopf Edelstahl ->08.'85, "Eisenmann", ABE	749530	1.199,00 €	50	Endtopf R/C107 bis 09.1985 ZINK/ALU Aftermarket	749130	196,35 €
51	Endtopf R107 ab 09.1985	<u>749835</u>	299,99 €	54	Lambda-Sonde 1-Pol zB. 450/380	<u>754218</u>	55,19€

Prüfzeichen

749837


## 49.c Auspuffanlagen Übersicht 6-Zylinder



	Mitteltopf 280,350,450SL,8kg,Form Original-ähnlich	749720	219,00 €		Sechskantschraube M8 X 65, galv, verzinkt	<u>749850</u>	1,21 €
10	Frontrohr 280SL/SLC, links, früh	<u>749901</u>	169,00 €	11	Frontrohr 280SL/SLC, rechts, früh	749902	169,00€
12	Frontrohr 280SL/SLC, links, spät, "Trompete"	749003	188,50 €	13	Frontrohr 280SL/SLC, rechts, spät, "Trompete"	749004	188,50 €
16	REST: Frontrohr + Mitteltopf 300SL, 107.041 RÜF OE	<u>749817</u>	2.499,00 €	40	Mitteltopf 280SL, 350-450SL, nicht Kat, Aftermarket	<u>749120</u>	199,99 €
41	Mittelschalldämpfer SLC bis 1980, Zink-Alu	749121	333,33 €	50	Endtopf R/C107 bis 09.1985 ZINK/ALU Aftermarket	749130	196,35 €
50	Endtopf R/C107 bis 09.1985 VglNo: A1074901315	749131	205,86 €	50	Sport-Endtopf Edelstahl ->08.'85, "Eisenmann", ABE	749530	1.199,00 €

### 49.e Auspuff-Montageteile

Bei Wiedereinbau gebrauchter Auspuffanlagen bitten wir dringend um Zusendung von Fotos: es existieren zahlreiche Varianten mit verschiedenen Montagebedingungen, insbesondere bei USA-Reimport-Fahrzeugen.



Schellen (Klickbereiche 55+56): es existieren verschiedene Übergabedurchmesser bei den Hersteller-Rohrsystemen, teils kommen Auspufftöpfe mit Schellen im Lieferumfang. Bitte die Infotexte bei den Auspufftöpfen lesen (49b/49c) oder eigene Messung vornehmen.

	Lambda-Sonde zB 560SL US VglNo: A0075425217	<u>754620</u>	130,50 €		Aufhängungsbügel R107 VglNo: A1164920143	<u>749048</u>	7,44 €
	Trapezring, Alu-Schalen, 45mm, ab BJ 09.85	749863	1,21 €		Schutzblech am Umlenklager, LHD 107, 111/108spät	, <u>749070</u>	78,43 €
10	Montage-Kurzsatz, 280,350,450SL/SLC	749045	18,21 €	12	Anbausatz Auspuff, V8 ab 03.1980 bis 08.1985	<u>749041</u>	43,90 €
14	Anbausatz Auspuff, 300SL, ohne Gummis Endtopf	749043	30,35 €	16	Montage-Kurzsatz V8 ab '85, einfache Qualität	<u>749840</u>	26,70 €
20	Auspuffgummi   Innendurchmesser 30, Schnurdicke 15	249019	1,90 €	21	Gummiring lang, f mittlere Aufhängung, SLC, 111V8	<u>749038</u>	4,45 €
22	Gummihalter Endtopf, ab 09.1985, wie original	<u>749019</u>	12,16 €	23	Gummiaufhänger, 107 ab 09.1985 Mittelposition	<u>749059</u>	3,25 €
24	Rundring, verwendbar vorn, V8: 5 Liter + 300,420SL	749072	2,67 €	24	Gummihalter siehe Bild, vorn V8: 5 Ltr+300,420SL	749972	1,43 €
35	Gummipuffer,107:mittl.Halter   VglNo: A123987094	<u>798747</u>	0,92 €	37	Gummipuffer R/C107, bei Endtopf	<u>798649</u>	3,81 €
50	Auspuffhaltebügel 107 hinten bis FG, 111.027 mitte	749853	9,64 €	53	Auspuffschelle 36mm, 8-Zyl. vorn o.Kat	<u>749858</u>	4,70 €
53	Schraube M8 x30, zB Querrohr V8 früh, Verdecklager	749348	0,64 €	54	Lambda-Sonde, zB. 420/500 ab 1985, MTE	<u>754719</u>	76,47 €
54	Lambdasonde zB R129 3.0 / 5.0 VglNo: A0095420617	949154	78,84 €	54	Lambda-Sonde, MTE, z.B. KE 4-Zyl. M102 FN	<u>754319</u>	78,90 €
54	8	<u>754218</u>	55,19€	54	Universal Lambda-Sonde, Bosch, 3-Ader	<u>754119</u>	103,80 €
55	Auspuffschelle 53,5mm VglNo: A1074920140	749057	1,93 €	55	Auspuffmuffe 50mm Durchmesser	949018	8,95 €
56	Doppelzug-Schelle 51 mm VglNo:	<u>149017</u>	3,96 €	69	Aufhängungsbügel R107, hinter	<u>749848</u>	7,74 €

	A1114920240				Mitteltopf		
75	Haltebügel, R/C107, W111 Coupe.3.5	749046	9,22 €	76	Haltebügel, Mitteltopf 107 Coupe & weitere	749854	16,24 €
77	Haltebügel SLC-Wagenboden	<u>749047</u>	82,15 €	78	Abstandhülse z.B. Auspuffhalter	<u>249847</u>	3,99 €
80	Dichtung Krümmer M110 VglNo: A1101420380	714298	0,81 €	80	Dichtung ZylKopf/Krümmer M110, Elring	, <u>714290</u>	0,57 €
80	Dichtring Auspuff 230-280SL, 250/280SE	<u>249060</u>	2,37 €	80	Dichtring Innen 45mm / Außen 53,5mm	<u>749060</u>	2,50 €
80	Dichtring 350/450SL/C bis 11.78	<u>749066</u>	1,63 €	82	Schraube M8x50 , z.B. Flammrohr->Krümmer	249049	1,26 €
82	Mutter verkupfert, M8/SW12, geschlitzt	<u>514008</u>	1,90 €	83	Kugelring 280SL/C spät VglNo: A1074921409	<u>749064</u>	10,45 €
86	Sechskantschraube M8 X 65, galv, verzinkt	<u>749850</u>	1,21 €	87	Sintermetallring, 41mm, zB. 107-85-> Endtopf 1x	<u>749061</u>	3,31 €
87	Sintermetallring, 46mm, zB 107-85-> Kat-Querrohr	749062	3,95 €	89	Dichtring 8-Zyl Hosenrohr 49mm	749968	10,40 €
89	Trapezring, Alu-Graphit, 45mm, 09.85->	<u>749063</u>	2,56 €	89	Geflecht-Dichtring, 8-Zylinder, Hosenrohr, 49mm	<u>749068</u>	5,65€
94	Auspuffblende "Pfeifenform" für Endrohre 45-48mm	<u>749031</u>	33,50 €	95	Chromblende kurz, R/C107 VglNo: A1074901315	749033	19,99€


#### 50, 20, 83 Kühlsystem

#### 50, 20, 83 Kühler+Schläuche Hauptbedarf

Heizung "früh"/"spät": mit Auslauf der SLC-Modelle (ca. 08.'81) wurde bei Linkslenkern die Schiebereglerheizung mit Vakuumventil ersetzt in die Elektro-Ventil-Heizung mit Wahlrädern. Dadurch änderten sich bei allen LHD-Modellen die Heizungs-Wasserschläuche. Rechtslenker (RHD) wurden weiterhin mit den bisherigen Heizventilen und Wasserleitungen ausgestattet.

Bei Klima-Fahrzeugen bitten wir um möglichst genaue Beschreibung der Klima-Anlage, da neben unterschiedlichen Originalanlagen auch Nachrüstungen existieren.

Kühler: beim o.g. Änderungstermin (08. 81, Ende SLC) kamen neue Kühler für die 3.8 und 5.0 -Modelle, (oberer Schlauch dann rechts), mit Modellpflege 8. 85 kam ein weiterer Kühlerwechsel für alle Modelle, Bauweise dann Querstrom und seitliche Wasserkästen.



	1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	<u>250823</u>	7,14 €		Halter Ausgleichsbehälter   ab 07.1974, an Radlauf	<u>750039</u>	36,00€
	Entlüftungsleitung WasserPumpe M110	<u>720205</u>	2,32 €		Wasserpumpe 3.5 / 4.5 Version0801	<u>720018</u>	146,87 €
	Kühlwasserschlauch V8 spät, D42/L58, Pumpe->	<u>750605</u>	5,80 €		1 mtr. Kühlwasserschlauch 42mm	<u>750705</u>	36,16 €
	Kühlwasserschlauch unten 280SL ab FN	<u>750814</u>	10,50 €		Lüfterkupplung M116/117 ab .96x,	<u>720630</u>	89,00€
	Sechskant-Blechschraube mit Spitze, 4,8 x 19	799723	0,19 €	2	Lüfterrad 9-Blatt, 8-Zyl ab FN	720403	202,70 €
2	Wasserpumpe V8 FN (.962), enthält Riemenscheibe	<u>720025</u>	142,79 €	2	Niet zB Kühlerleitblech unten VglNo: A0009904492	788992	0,43 €
3	Wasserpumpe M103, für Automatic Fahrzeuge	:- <u>720829</u>	133,18 €	3	Dichtring M103 Wasserpumpe an Motor	920311	1,36 €
4	Wasserkühler 420+560SL, 500SL ab 09.1985	<u>750008</u>	1.844,50 €	4	Dämpfungsgummi am W-Kühler VglNo: A1075040212	<u>750856</u>	5,36 €
4	Wasserpumpe 420SL, 500SL ab 09.'1985, 560SL	720024	151,00 €	4	Dübel für Rechteckloch 11x14,zB Kühlerleitblech	<u>788991</u>	1,32 €
9	Ausgleichbehälter, Kühlwasser, ab 09.85	750732	120,90 €	9	KühlwDeckel vgl A 123 501 0115 Kennziffer 100	<u>550016</u>	5,36 €
9	KühlwDeckel Kennziffer 120, vgl A 123 501 0215	A <u>750016</u>	4,41 €	10	Kühlwasserschlauch 280SL/C Kühler/Regler	<u>750012</u>	26,64 €
11	Kühlwasserschlauch oben   380/500SL ab 08.1981	<u>750022</u>	19,00 €	11	Kühlwasserschlauch oben 380/500 früh	<u>750021</u>	32,78 €
11	KühlwSchlauch oben 350/450SL/C	<u>750019</u>	13,70 €	12	Kühlwasserschlauch 300SL KühlerBehälter	<u>750018</u>	24,59 €
12	Kühlwasserschlauch oben 300SL VglNo: A1075011682	<u>750023</u>	17,08 €	12	Kühlwasserschlauch Regler an Zyl.Kopf zB 300SL	<u>950304</u>	5,95 €
13	Kühlwasserschlauch oben V8 ab 09.1985	<u>750020</u>	20,44 €	21	KühlwSchlauch unten, 350/450SL/C	<u>750024</u>	37,00 €
21	Kühlerschlauch 380-500SL VglNo A1075011482	: <u>750015</u>	32,78 €	21	Kühlwasserschlauch unten div. 8-Zylinder	<u>750025</u>	39,60 €
21	Kühlwasserschlauch unten 380SL/C Export	<u>750037</u>	7,34 €	22	Kühlwasserschlauch unten 300SL ab FN	<u>750029</u>	21,59 €
22	Kühlwasserschlauch unten 300SL,	<u>750028</u>	30,06 €	23	Kühlwasserschlauch unten	<u>750027</u>	96,50 €

	bitte FG				420/500/560 ab 09.85		
24	Kühlwasserschlauch an Wasserpumpe 280SL/C	<u>750033</u>	15,70 €	24	Wasserpumpe M110-Limo:280/C/S/SE FG-erf	<u>620020</u>	59,95€
30	KühlwSchlauch Heizung 2.8 links FN	<u>750083</u>	28,00 €	30	KühlwSchlauch Heizung links 2.8 FN	<u>750084</u>	7,13 €
30	KühlwSchlauch Heizung links 2.8 FN	750082	23,22 €	30	Schlauchschelle 23-31mm, Bauart Schneckengewinde	750042	1,09€
31	Vorlaufschlauch an Wärmetausche früh	r <u>750881</u>	19,14 €	32	Heizungs-Rücklaufschlauch 6-Zyl. vac-mech*	<u>750880</u>	19,14 €
35	KühlwSchlauch Heizung Vorl., 280 ab ca.8.'81	<u>750085</u>	23,91 €	36	RücklSchlauch Wärmetauscher->Duoventil (li.)	<u>750086</u>	16,37 €
37	KühlwSchlauch 280/300, Varianten beachten	<u>750087</u>	24,59 €	39	KühlwSchlauch 280SL Umwälz- Pump -> Rückl.	<u>750089</u>	15,71 €
39	Kühlwasser-Schlauch 300SL LHD VglNo: A1078313894	<u>750070</u>	14,73 €	41	Hzg-Vorlaufschlauch 3.5, 3.8früh	<u>750879</u>	19,14 €
41	Hzg-Vorlaufschlauch M117 früh VglNo: A1078310794	<u>750876</u>	15,02 €	43	Rücklaufrohr Heizwasser M116.98xx	<u>783885</u>	49,98 €
43	Hzg-Rücklaufschlauch V8 früh (Vac Vent)	: <u>750877</u>	19,14 €	43	KühlwSchlauch Heizung 380-500 FN	<u>750073</u>	23,22 €
45	KühlwSchlauch Hzg., FN VglNo: A1078313194	<u>750074</u>	29,14 €	45	KühlwSchlauch M117, Vorlauf, ab ca. 08.'81	<u>750072</u>	15,71 €

### 50.b 20, 83 Kühlung nur 280





Abbildung bezogen auf 280 LHD mit Serienausstattung, SL/SLC. Teile können gültig sein für andere Baumuster mit M110. Leitungsführung für SA Klima / Klimaautomatik siehe Baugruppe 83, Keilriemen für diese Ausstattungen siehe Gruppe Motorwartung. Ganzmetallkühler können überholbar sein, bei Interesse beraten wir gern.

Dichtring Alu 18 X 22 mm	<u>109019</u>	0,94 €	el. Lüfter Zusatzkühlung, Klima-	<u>750851</u>	149,99 €
			Typen bis '85		
Scheibe, 5,3 X 15, Edelstahl	<u>288047</u>	0,55 €	siehe 207115 Kupferscheibe	<u>799309</u>	1,06 €

	VglNo: N00902100520 Vac-Membrane Hzg-Ventil "offene	783146	21,12 €	vac early	Vac-Membrane, Hzg-Ventil	783145	19,99€
-	Bauart"		•	vac earry	geschl.Version		,
vac early	Vac Element z.B. Hzg. Gen.II	<u>780103</u>	226,10 €		el. Lüfter Zusatzkühlung, Klima- Typen bis '85	<u>750751</u>	137,30 €
bolt	Schraube 8x18 zum Beispiel W108-Achsträgermontage	233067	0,43 €	1	Käfig-Mutter M5, Kühlerzarge	<u>750063</u>	0,94 €
11	Dämpfungsgummi an Wasserkühle links	r <u>750057</u>	7,96 €	11	Klammer, Kühlerbef. seitlich	<u>750062</u>	2,20€
12	Dämpfungsgummi am Wasserkühler rechts	<u>750058</u>	7,96 €	13	CU-Dichtring 14 x 18 x 1,5mm	<u>207115</u>	0,18 €
14	Verschlussschraube / Ablassschraube M14 x 1,5	250027	2,70 €	17	Kühlwasser-Ausgleichsbehälter mittlere Generation	<u>750831</u>	168,50 €
	KühlwDeckel Kennziffer 120, vgl A 123 501 0215	A <u>750016</u>	4,41 €	22	KühlwDeckel vgl A 123 501 0115 Kennziffer 100	<u>550016</u>	5,36 €
25	Kühlwasserschlauch unten 280SL ab FN	<u>750814</u>	10,50 €	26	Kühlwasserschlauch an Wasserpumpe 280SL/C	<u>750033</u>	15,70 €
	Kühlwasserschlauch 280SL/C Kühler/Regler	750012	26,64 €	27	Schlauchschelle 46-54mm VglNo: A0069970690	<u>750346</u>	1,08 €
28	1m Kühlwasserschlauch 16x24mm	<u>350016</u>	19,99€	29	Schlauchschelle 23-31mm, Bauart Schneckengewinde	<u>750042</u>	1,09€
30	Heizungs-Rücklaufschlauch 6-Zyl. vac-mech*	<u>750880</u>	19,14 €	32	KühlwSchlauch Heizung links 2.8 FN	<u>750084</u>	7,13€
32	KühlwSchlauch Heizung 2.8 links	<u>750083</u>	28,00 €	34	Vorlaufschlauch an Wärmetausche früh	r <u>750881</u>	19,14 €
35	KühlwSchlauch 280SL Umwälz- Pump -> Rückl.	<u>750089</u>	15,71 €	36	Gummitülle 10/38mm diag,z.B. Heizg.	<u>799004</u>	9,97€
	Gummitülle Stirnw.Hzg-Rücklauf rechts oder Ablauf	<u>799003</u>	13,01 €	37	Schaumring an HzgLeitung VglNo: A1168350198	<u>750395</u>	3,32 €
	KühlwSchlauch Heizung Vorl., 280 ab ca.8.'81	<u>750085</u>	23,91 €	41	Schlauchschelle 15-21mm, Bauart Schneckengewinde	<u>250042</u>	2,07 €
41	1m Kühlwasserschlauch Heizung, innen 18mm	<u>250019</u>	19,10 €	42	1m Entlüftungsschlauch, Kühlwasser	<u>250016</u>	24,50 €
50	Wasserpumpe 90mm, GEBA, 280SL/SE, 107-M110	220825	83,60 €	50	Wasserpumpe 90mm, FEBI, 280SL/SE, 107-M110	220025	38,52€
	Dichtung Wasserpumpe VglNo: A6162010080	120009	1,02 €	53	Dichtung, Wasserpumpe an Motor	220014	1,25 €
56	CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohlschraube	220011	0,10 €	57	Visco-Kupplung M129, 130E, 110, FEBI	220530	147,25 €
57	Visco-Kupplung M129, 130E, 110, DASIS	220630	129,89 €	57	Visco-Kupplung M129, 130E, 110, Meyle	220030	93,19 €
57	Bundschraube M8x15, SW10 VglNo: A1149900010	220049	5,97 €	58	Entlüftungsleitung WasserPumpe M110	<u>720205</u>	2,32€
58	Hohlschraube M8 X 1 X 17, galv. verz.	220010	2,48 €	60	Thermostat 280SL/C + 300SL 87° + O-Ring	<u>720008</u>	13,90 €
60	Thermostat R113 inklusive Dichtung, 83 ° Celsius	220009	16,21 €	60	Thermostat 87°C, 280SL + 300SL, Marelli	<u>720108</u>	6,25 €
61	Dichtring, Thermostateinsatz VglNo: A0159972348	220016	1,31 €	66	Keilriemen 10 x 960/965 VglNo: A0049978092	<u>799119</u>	5,36 €
78	Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017	<u>754097</u>	6,66 €	84	Gummitülle 10/15, Heckleuchte (190SL),107	<u>199020</u>	1,08€
84	RepSet f. elektrische Heizungsventile	783054	26,00 €	93	Schlauchschelle 18-27, Bauart Schneckengewin	999898	4,07 €
93	Schlauchschelle 24-32, Bauart Schneckengewinde	999889	1,51 €	93	RücklSchlauch Wärmetauscher->Duoventil (li.)	<u>750086</u>	16,37 €
	Tülle 10/58mm, 2 Heizungsrohre	<u>799002</u>	8,43 €	94	KühlwSchlauch 280/300, Varianten beachten	<u>750087</u>	24,59 €
	Halter Ausgleichsbehälter   ab 07.1974, an Radlauf	<u>750039</u>	36,00 €	95	Kühlw.Schlauch M110.982 Drosselkl an Rohr	<u>750221</u>	8,81 €
96	1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	<u>250823</u>	7,14 €	98	Blechschraube 4,8X13, zB Stoßstange 12 vo / 26 hi.	<u>799938</u>	0,32 €
98	Halteschelle Wasserschlauch	<u>750098</u>	7,38 €	98	Blechschraube 4,2x13 SW7 VglNo: N007976004203	<u>299044</u>	0,44 €

# 50.a, 20, 83 Kühlung nur 3.5 / 4.5




 $\label{prop:condition} K\"{u}hlwasser\ f\"{u}hrende\ Teile\ f\"{u}r\ Eisenguss-V8,\ hier\ in\ Europa-/Standardausstattung:\ ohne\ Klimaanlage,\ ohne\ Umw\"{a}lzpumpe.$ 

	KühlwSchraubstutzen 350/450 HZG-Rücklauf>Pumpe	<u>720091</u>	36,62 €		1 mtr. Kühlwasserschlauch 42mm	<u>750705</u>	36,16 €
	O-Ring Motorgehäuse: 127-130E und 116/117 s.Detail	218412	0,55 €		KühlwSchlauch Heizrücklauf an 450-Rück-Rohr	<u>750810</u>	20,13€
	KühlwSchlauch Hzg- Wärmetauscher an Ventilbl.	<u>750894</u>	12,11 €		Wasserpumpe 3.5 / 4.5 Version0801	<u>720018</u>	146,87 €
	Kühlwasserschlauch V8 spät, D42/L58, Pumpe->	<u>750605</u>	5,80 €		1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	<u>250823</u>	7,14 €
	KühlwSchlauch Vorlaufrohr an Umwälzpumpe	<u>750893</u>	8,93 €		Riemenscheibe zB Klima, Daten erforderlich	<u>713399</u>	48,97 €
8	Klammer, Kühlerbef, seitlich	<u>750062</u>	2,20 €	9	Käfig-Mutter M5, Kühlerzarge	<u>750063</u>	0,94 €
11	Dämpfungsgummi an Wasserkühle	r750057	7,96 €	12	Dämpfungsgummi am	750058	7,96 €
	links		.,		Wasserkühler rechts		.,
13	siehe 207115 Kupferscheibe	<u>799309</u>	1,06 €	17	Kühlwasser-Ausgleichsbehälter mittlere Generation	<u>750831</u>	168,50 €
17	A1075000149 KühlwAusgleichsbehälter	<u>750031</u>	97,04 €	20	Halter Ausgleichsbehälter   ab 07.1974, an Radlauf	<u>750039</u>	36,00 €
22	KühlwDeckel Kennziffer 120, vgl A 123 501 0215	A <u>750016</u>	4,41 €	25	KühlwSchlauch unten, 350/450SL/C	<u>750024</u>	37,00 €
27	KühlwSchlauch oben 350/450SL/C	<u>750019</u>	13,70 €	28	Kühlwasserschlauch, V8 ->Thermostatgehäuse, D-Jet	<u>750304</u>	14,99 €
29	Kühlwasserschlauch, Thermostat   3,5/4,5, K-Jet	750404	18,92 €	30	Hzg-Rücklaufschlauch V8 früh (Vac Vent)	- <u>750877</u>	19,14 €
32	Hzg-Vorlaufschlauch M117 früh VglNo: A1078310794	<u>750876</u>	15,02 €	32	Hzg-Vorlaufschlauch 3.5, 3.8früh	<u>750879</u>	19,14 €
34	Vorlaufschlauch an Wärmetausche früh	r <u>750881</u>	19,14 €	36	Gummitülle Stirnw.Hzg-Rücklauf rechts oder Ablauf	<u>799003</u>	13,01 €
37	Schaumring an HzgLeitung VglNo: A1168350198	<u>750395</u>	3,32 €	41	1m Kühlwasserschlauch Heizung, innen 18mm	<u>250019</u>	19,10 €
42	Schlauch an Kühlwasser-Ausgleich mit T-Stück	<u>750316</u>	48,90 €	42	1m Entlüftungsschlauch, Kühlwasser	<u>250016</u>	24,50 €
44	Halteschelle Wasserschlauch	<u>750098</u>	7,38 €	45	Schlauchschelle 46-54mm VglNo: A0069970690	750346	1,08 €
46	Schlauchschelle 15-21mm, Bauart Schneckengewinde	250042	2,07 €	47	Schlauchschelle 23-31mm, Bauart Schneckengewinde	750042	1,09€
50	Wasserpumpe 3.5 / 4.5, FEBI	<u>720020</u>	79,49 €	57	9	<u>720330</u>	149,99€

	VglNo: A1172003801				Gen,Daten*		
60	Thermostat 350-500 SL/SLC, 75°C, Marelli	<u>720109</u>	6,45 €	60	Thermostat 350-500SL/SLC, 75°C + O-Ring	720009	13,13 €
61	Dichtring, Thermostateinsatz VglNo: A0159972348	<u>220016</u>	1,31 €	65	Keilriemen 10 x 913, V8 LiMa, R129 RHD	<u>799115</u>	6,10 €
65	Keilriemen, 10 x1000, z.B. 4.5 diverse, LiMa	<u>799121</u>	9,70 €	65	Keilriemen 10 x 950, z.B. M116 LiMa, früh	<u>799122</u>	3,50 €
65	Keilriemen, 10 x1025, z.B. 4.5 US, FN	<u>799124</u>	5,95 €	65	Keilriemen 10 x 980 z.B. 3.5/4.5 FN	N <u>799113</u>	10,10 €
66	Keilriemen 10 x 1200, z.B. Servo div/FN	<u>799117</u>	7,20 €	66	Keilriemen 10 x 1184, zB 3.5 Servo,FN	<u>799123</u>	11,90 €
66	Keilriemen 10 x 1165, z.B. 4.5 Servo,FN	<u>799126</u>	10,95 €	67	Keilriemen 13 x 850, Klima V8 VglNo: A0049979892	<u>799116</u>	5,95 €
67	Keilriemen, 13 x 868, Klima, V8, FN	N <u>799128</u>	16,18 €	72	Thermoschalter 100°, 1-Pol, AC /Zu	<u>207163</u>	23,80 €
75	Thermoschalter 2-Pol,K-Jet Leerlauf. zB USA962	<u>707326</u>	103,40 €	76	Alu-Dichtring 14 x 18 x 1,5 mm	<u>207186</u>	1,08 €
78	Temperaturgeber, zB Wassert, unpassende Ersetzung	<u>754396</u>	27,27 €	78	Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017	<u>754097</u>	6,66 €
79	Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB Geber, Hohlschr.	227023	0,50 €	83	Rücklaufrohr Heizwasser M116.98xx	<u>783885</u>	49,98 €
91	NL - elektrischer Lüfter, Zusatzkühlung, Bosch	<u>750251</u>	255,28 €	91	el. Lüfter Zusatzkühlung, Klima- Typen bis '85	<u>750751</u>	137,30 €

## 50.c, 20, 83 Kühlung nur 380 USA




380SL USA: Wasserkühler noch Ganzmetall, kein Ölkühler, Heizwasserventile passend zur Klimasteuerung

Käfig-Mutter M5, Kühlerzarge <u>750063</u> 0,94 € Kühlw.-Schlauch Vorlaufrohr an <u>750893</u> 8,93 €

	1 mtr. Kühlwasserschlauch 42mm Kühlwasserschlauch V8 spät,	750705 750605	36,16 € 5,80 €		Umwälzpumpe 1m Kühlwasserschlauch 12/19mm el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg.		7,14 € 129,03 €
	D42/L58, Pumpe-> NL - elektrischer Lüfter, Zusatzkühlung, Bosch	<u>750251</u>	255,28 €		BOSCH, div. MB Kühlwasserschlauch an Heiz-Ventil	<u>750091</u>	15,78 €
	KühlwSchlauch oben 350/450SL/C	<u>750019</u>	13,70 €		KühlwSchlauch Rückl.V8 LHD VglNo: A1078313394	<u>750075</u>	10,81 €
	Kühlwasserschlauch unten div. 8-Zylinder	<u>750025</u>	39,60 €		Klammer, Kühlerbef. seitlich	<u>750062</u>	2,20 €
11	Dämpfungsgummi an Wasserkühle links	r <u>750057</u>	7,96 €	12	Dämpfungsgummi am Wasserkühler rechts	<u>750058</u>	7,96 €
13	CU-Dichtring 14 x 18 x 1,5mm	<u>207115</u>	0,18 €	17	Kühlwasser-Ausgleichsbehälter mittlere Generation	<u>750831</u>	168,50 €
22	KühlwDeckel Kennziffer 120, vgl A 123 501 0215	A <u>750016</u>	4,41 €	25	Kühlwasserschlauch unten 380SL/C Export	<u>750037</u>	7,34 €
27	Kühlwasser-Schlauch oben, 116/117.960 FN	<u>750036</u>	6,41 €	27	Kühlwasserschlauch oben   380/500SL ab 08.1981	<u>750022</u>	19,00 €
41	1m Kühlwasserschlauch Heizung, innen 18mm	<u>250019</u>	19,10 €	42	1m Entlüftungsschlauch, Kühlwasser	<u>250016</u>	24,50 €
43	Schlauch an Kühlwasser-Ausgleich mit T-Stück	<u>750316</u>	48,90 €	58	Lüfterrad 9-Blatt, 8-Zyl ab FN	<u>720403</u>	202,70 €
60	Dichtung, WaPu -> Thermostat, zb 380FN / zu 720025	720312	2,05 €	60	Thermostat 380/500SL/SE/SEC, 84°C, Behr	<u>720910</u>	47,39 €
60	Gehäusedichtung WaPu, zB 380 seitlich	720313	4,28 €	60	Thermostat 380/500SL/SE/SEC, 84°C, FEBI	<u>720010</u>	27,35 €
72	Thermoschalter 100°, 1-Pol, AC /Zu	207163	23,80 €	78	Geber, Kühlwasser-Thermometer VglNo: A0055421017	<u>754097</u>	6,66 €
84	RepSet f. elektrische Heizungsventile	<u>783054</u>	26,00 €	91	el. Lüfter Zusatzkühlung, Klima- Typen bis '85	<u>750851</u>	149,99 €
91	el. Lüfter Zusatzkühlung, Klima- Typen bis '85	<u>750751</u>	137,30 €	94	Halter Ausgleichsbehälter   ab 07.1974, an Radlauf	<u>750039</u>	36,00 €
97	Scheibe, 5,3 X 15, Edelstahl VglNo: N00902100520	288047	0,55 €	98	Blechschraube 4,8X13, zB Stoßstange 12 vo / 26 hi.	799938	0,32 €


## 50.d, 20, 83 Kühlung nur 300SL



	elektrische Umwälzpumpe	783860	196,35 €		1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	250823	7,14 €
	Thermostat 87°C, 280SL + 300SL,		6.25 €		Kühlerwasserschlauch oben zB	950312	17,85€
	Marelli	720100	0,20 C		129.060	330312	17,05 €
	Bügelfeder, Zarge an Kühler	950022	1,77 €		Doppeltemperaturgeber 4-Pol, KE-	954396	23,53 €
	VglNo: A1235040246		*		Jet / EZL		,
	Haltebock mit Nabe für Umlenkrolle	9 <u>20835</u>	70,48 €	8	Winkelstutzen Schlauch an Kühler	<u>750307</u>	13,98 €
					zB 300SL		
11	Dämpfungsgummi am W-Kühler	<u>750856</u>	5,36 €	14	Ablassschraube, Kühler ab ca.	<u>950021</u>	3,90 €
	VglNo: A1075040212				1985		
15	O-Ring Kühlmittelsensor/Ausgleich	<u>750049</u>	4,57 €	16	Schalter Kühlmittelstand (el.Geber	<u>750854</u>	24,99 €
	sbehälter				Kühlwasser-MIN)		
16	Schalter Kühlmittelstand (el.Geber	<u>750054</u>	39,09 €	17	Ausgleichbehälter, Kühlwasser, ab	<u>750732</u>	120,90 €
18	Kühlwasser-MIN)	700004	4.00.0	10	09.85 Niet zB Kühlerleitblech unten	788992	0.40.6
10	Dübel für Rechteckloch 11x14,zB Kühlerleitblech	<u>788991</u>	1,32 €	19	VglNo: A0009904492	700992	0,43 €
25	Kühlwasserschlauch unten 300SL,	750028	30.06 €	25	Kühlwasserschlauch unten 300SL	750020	21,59€
23	bitte FG	<u>730020</u>	30,00 €	25	ab FN	130023	21,55 €
27	Schlauchschelle 36-48mm VglNo:	850346	2.28 €	27	Kühlwasserschlauch oben 300SL	750023	17.08 €
	A0069970590	<u> </u>	2,20 0		VglNo: A1075011682	100020	,00 C
29	Schlauchschelle 23-31mm, Bauart	750042	1,09 €	29	1m Kühlwasserschlauch Heizung,	250019	19,10€
	Schneckengewinde		*		innen 18mm		,
30	Heizungs-Rücklaufschlauch 6-Zyl.	<u>750880</u>	19,14 €	32	KühlwSchlauch 280/300,	<u>750087</u>	24,59 €
	vac-mech*				Varianten beachten		
35	Kühlwasser-Schlauch 300SL LHD	<u>750070</u>	14,73 €	35	KühlwSchlauch 280SL Umwälz-	<u>750089</u>	15,71 €
	VglNo: A1078313894				Pump -> Rückl.		
36	Gummitülle 10/38mm diag,z.B.	<u>799004</u>	9,97 €	36	Gummitülle Stirnw.Hzg-Rücklauf	<u>799003</u>	13,01 €
	Heizg.				rechts oder Ablauf		
37	Schaumring an HzgLeitung	<u>750395</u>	3,32 €	38	Vorlaufschlauch an Wärmetausche	r <u>750881</u>	19,14 €
	VglNo: A1168350198				früh		

40	Kühlwasserschlauch Regler an Zyl.Kopf zB 300SL	<u>950304</u>	5,95 €	41	Schlauchschelle 24-32, Bauart Schneckengewinde	<u>999889</u>	1,51 €
41	Kühlwasserschlauch 300SL	<u>750018</u>	24,59 €	42	Schlauchschelle 15-21mm, Bauart	<u>250042</u>	2,07€
40	KühlerBehälter	050040	04.50.6	4.4	Schneckengewinde	250000	C 00 C
42	1m Entlüftungsschlauch, Kühlwasser	<u>250016</u>	24,50 €	44	1m Kühlwasserschlauch, Überlauf	350023	6,90 €
46	Rohrleitung VglNo: A1032001452	<u>720370</u>	31,05 €	47	Kühlwasserschlauch Motor an Ölwärmetauscher	<u>950306</u>	6,63 €
47	Kühlwasserschlauch Motor an Ölwärmetauscher	<u>950305</u>	9,57 €	48	1m Kühlwasserschlauch 16x24mm	<u>350016</u>	19,99€
50	Wasserpumpe M103, für Automatic Fahrzeuge	:- <u>720829</u>	133,18 €	50	Wasserpumpe M103, LU mit Thermostat	<u>720728</u>	117,36 €
50	Wasserpumpe 300SL, für Schaltgetriebe-Fahrzeuge	<u>720027</u>	155,00 €	58	Lüfterrad M103 (300SL) VglNo: A1032000323	<u>720302</u>	59,50€
60	Thermostat 280SL/C + 300SL 87° + O-Ring	720008	13,90 €	60	Thermostat R113 inklusive Dichtung, 83 ° Celsius	220009	16,21 €
61	Dichtring, Thermostateinsatz VglNo: A0159972348	<u>220016</u>	1,31 €	64	Thermostatgehäuse M103 spät (Alum.Bohrg	u <u>720314</u>	11,90 €
64	Verschlussschraube M8 x 1 VglNo: N007604008200	<u>720319</u>	1,64 €	65	Spannrolle mit Lager 300SL, FEBI	920101	101,15€
65	Spannrolle mit Lager 300SL, VglNo: A1032000870	920801	71,40 €	66	Stoßdämpfer für Spannrolle, (Gasfeder), Stabilus	<u>920131</u>	37,53 €
67	Umlenkrolle/Spannrolle zB 103.982,	920833	14,10 €	67	Umlenkrolle/Spannrolle zB 103.982, FEBI	920133	17,08 €
68	Umlenkrolle / Spannrolle, div.Typen,Febi,mit Lager	920130	26,80 €	68	Umlenkrolle / Spannrolle, div. Typen	920830	13,73 €
90	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg. BOSCH, div. MB	<u>583160</u>	129,03 €	91	el.Zusatzlüfter (drückend) div.126,107, AD405mm	<u>750752</u>	62,48 €
91	Vorwiderstand 0,2 Ohm, Nachfertigung	<u>754868</u>	31,66 €	91	KühlwSchlauch Duoventil->Umwälzpumpe	<u>750068</u>	6,74 €
93	Schlauchschelle 18-27, Bauart Schneckengewin	999898	4,07 €	93	RücklSchlauch Wärmetauscher->Duoventil (li.)	<u>750086</u>	16,37 €
94	Tülle 10/58mm, 2 Heizungsrohre	799002	8,43 €	94	Halter Ausgleichsbehälter   ab 07.1974, an Radlauf	750039	36,00€
98	Halteschelle Wasserschlauch	750098	7,38 €	105	Schlauch Getriebeöl Kühler 107.041 links	727012	52,99 €
106	Schlauch Getr.Öl->Kühler 300SL rechts	<u>727913</u>	20,83 €	108	Schelle mit Gummi für Leitung 10mm	999827	0,94 €
108	Alu Dichtring 12,5 X 17,8 X 1,3 zB Kettengeh/Motor	298712	0,13 €	108	Halteschelle, Automatik Ölrohr an Motor, 10mm	227099	4,46 €
108	Schutztülle für Ölrohr, Automatik	227059	2,96 €	311	Dichtring M103 Wasserleitungen bei Kopf/Pumpe	920312	0,74 €
311	Dichtring M103 Wasserpumpe an Motor	9 <u>20311</u>	1,36 €	2170	Rippenriemen 2175mm, zB 103.984 minimal	999106	39,98 €
2170	Rippenriemen 2170mm zB 103 Minimal	999112	30,33 €	2257	Rippenriemen 2257mm, 103Klima o.LuPu	999108	30,98 €

## 50.e, 20, 83 Kühlung V8 ab 09.'85




420SL, 560SL, 500SL ab Einführung Querstrom-Kühler (ab FG .. A 034959 plus vorgezogene)

	elektrische Umwälzpumpe	783860	196,35 €		1m Kühlwasserschlauch, Überlauf	350023	6,90 €
	Kühlwasser-Deckel "140" ab	750817	3.84 €		Thermoschalter 3-Pol, 100/115°C,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50,69 €
	09.1985	<u> </u>	0,0. 0		zB Lüfter	70.020	33,33
	Kühlwasserschlauch oben 380/500 früh	750021	32,78 €		KühlwDeckel Kennziffer 120, vgl A 123 501 0215	A <u>750016</u>	4,41 €
	Thermoschalter 105/115°, 3x Rundpol, M14	954129	18,30 €		Bügelfeder, Zarge an Kühler VglNo: A1235040246	950022	1,77 €
	Temperaturfühler 2-Pol,zB Einlauf KWThermostat 117	954397	17,85 €		Dichtring, Kupfer	<u>701299</u>	0,37 €
	1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	<u>250823</u>	7,14 €		Scheibe, 5,3 X 15, Edelstahl VglNo: N00902100520	288047	0,55 €
1	Wasserkühler 420+560SL, 500SL ab 09.1985	<u>750008</u>	1.844,50 €	11	Dämpfungsgummi am W-Kühler VglNo: A1075040212	<u>750856</u>	5,36 €
14	Ablassschraube, Kühler ab ca. 1985	950021	3,90 €	15	O-Ring Kühlmittelsensor/Ausgleich sbehälter	<u>750049</u>	4,57 €
16	Schalter Kühlmittelstand (el.Geber Kühlwasser-MIN)	<u>750054</u>	39,09 €	17	Ausgleichbehälter, Kühlwasser, ab 09.85	<u>750732</u>	120,90 €
18	Dübel für Rechteckloch 11x14,zB Kühlerleitblech	<u>788991</u>	1,32 €	19	Niet zB Kühlerleitblech unten VglNo: A0009904492	<u>788992</u>	0,43 €
25	Kühlwasserschlauch unten 420/500/560 ab 09.85	<u>750027</u>	96,50 €	27	Kühlwasserschlauch oben V8 ab 09.1985	<u>750020</u>	20,44 €
35	KühlwSchlauch Rückl.V8 LHD VglNo: A1078313394	<u>750075</u>	10,81 €	40	Kühlwasserschlauch V8 spät, D42/L58, Pumpe->	<u>750605</u>	5,80 €
40	1 mtr. Kühlwasserschlauch 42mm	<u>750705</u>	36,16 €	41	1m Kühlwasserschlauch Heizung, innen 18mm	<u>250019</u>	19,10 €
42	1m Entlüftungsschlauch, Kühlwasser	<u>250016</u>	24,50 €	50	Wasserpumpe 420SL, 500SL ab 09.'1985, 560SL	720024	151,00 €
54	Geber, Kühlwasser-Thermometer	<u>754097</u>	6,66 €	58	Lüfterrad 9-Blatt, 8-Zyl ab FN	<u>720403</u>	202,70 €

	VglNo: A0055421017						
60	Thermostat 420-500SL/SE/SEC 80°C	<u>720011</u>	15,80 €	61	Dichtring, Thermostateinsatz VglNo: A0159972348	220016	1,31 €
66	Keilriemen 10 x 1100, zB Wapu/Servo V8-FN	<u>799118</u>	7,40 €	91	Vorwiderstand 0,2 Ohm, Nachfertigung	<u>754868</u>	31,66 €
91	el.Zusatzlüfter (drückend) div.126,107, AD405mm	<u>750752</u>	62,48 €	94	Halter Ausgleichsbehälter   ab 07.1974, an Radlauf	<u>750039</u>	36,00 €
98	Sechskant-Blechschraube mit Spitze, 4,8 x 19	<u>799723</u>	0,19 €	106	Schlauch Getriebeöl an Kühler, R/C107, außer 300SL	727001	46,99 €
108	Schutztülle für Ölrohr, Automatik	<u>227059</u>	2,96 €	108	Halteschelle, Automatik Ölrohr an Motor, 10mm	227099	4,46 €
199924	Alu Dichtring 22 X 27 X 1,3 VglNo N007603022100	): <u>199924</u>	0,60 €	207186	Alu-Dichtring 14 x 18 x 1,5 mm	<u>207186</u>	1,08 €
207186	Dichtring 14 X 18 X 1,5 mm Kupfer	207886	1,08 €	207276	Hohlschraube M14 X 1,5 X 26 SW19	207276	2,34 €
250042	Schlauchschelle 18-27, Bauart Schneckengewin	<u>999898</u>	4,07 €	250042	Schlauchschelle 15-21mm, Bauart Schneckengewinde	<u>250042</u>	2,07 €
720406	Dichtung WaPu an Thermostat VglNo: A1192010180	<u>720406</u>	2,30 €	720409	Dichtung, Wasserpumpe an Steuerdeckel	720409	3,68 €
750068	KühlwSchlauch Duoventil->Umwälzpumpe	<u>750068</u>	6,74 €	750086	KühlwSchlauch 280/300, Varianten beachten	<u>750087</u>	24,59 €
750086	RücklSchlauch Wärmetauscher->Duoventil (li.)	<u>750086</u>	16,37 €	750098	Halteschelle Wasserschlauch	<u>750098</u>	7,38 €
783160	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg. BOSCH, div. MB	<u>583160</u>	129,03 €	783160	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg. universal, FEBI	, <u>583760</u>	89,43 €
783446	Regelgerät USA-Tempmatic, Alu- Korpus	<u>783446</u>	1.155,00 €	799306	Dichtring 14x20x1,5 CU, zB Ölwanne M103	<u>799306</u>	0,14 €
850346	Schlauchschelle 46-54mm VglNo: A0069970690	750346	1,08 €	850346	Schlauchschelle 31-44mm VglNo: N900269045101	250046	1,05 €


#### 54 Elektrik, Aufbau



	Leitungsstück m.Mikroschalter, f.Summer Lnkschloss	<u>754308</u>	15,65 €		Radio Bedienknopf mit Unterteil mit Nase	<u>754650</u>	20,16 €
	Flachstecksicherung 10A (rot) Bauart ATO std	<u>558094</u>	0,18 €	o.A.	Gummikappe für 2-Pol-Stecker VglNo: A0005461135	<u>754352</u>	16,99 €
o.A.	Kabelbinder mit Niet,160mm,nach Bedarf	<u>854087</u>	1,29 €	oA	Clips-Kunststoffschelle 18mm f.Kabel	<u>754069</u>	1,09€
o.A.	Gummikappe für 2-Pol-Kupplungen (Flachpol)	754170	9,92 €		Rädersatz 48/12 + 48/16 + 12 Zähne	<u>754857</u>	23,80 €
	Ersatzlösung el. Gebläsewiderstand	782448	416,50 €		Radio Bedienknopf mit Unterteil ohne Nase	<u>754651</u>	20,16 €
	Fassung für 3W Kontrolleuchte: zB Bremsverschleiß	. <u>754042</u>	3,64 €	5	Gummiprofil, Einfassung des Instrumentengehäuses	<u>754027</u>	5,36 €
5	Haken, Paar, zum Herausziehen des Instruments	<u>758054</u>	58,66 €	10	Lichtdrehschalter ohne Knopf	<u>754028</u>	86,60 €
13	Glassockel-Glühlampe 3W, Philips	299696	0,92 €	13	Glühlampe 1,2Watt , Glassockel,SchalterCockpit	299097	1,79 €
13	Glühlampe 3W , Glassockel, Cockpit NoName	<u>299096</u>	1,79 €	13	Glassockel-Glühlampe 1,2W Philips	s <u>299697</u>	0,81 €
13	Miniatur-Glühlampe Bi-Pin 14V, 80mA, zum Einlöten	<u>799695</u>	2,29 €	13	Lampenfassung für Cockpit, 107, 108, für 3Watt	<u>854048</u>	18,91 €
13	Glühlampe 12V/0,5W Kunststoffsockel	799083	1,52 €	13	Glühlampe 1,2W f. Kontrollleuchter Sockel Kunstst.	999096	1,25 €
14	Gewindefurchende Schaube 4 X 16	6 <u>754435</u>	0,38 €	14	LZ! Rädersatz 48/13 + 48/18 + 12 Zähne	<u>754859</u>	23,80 €
15	Tachowelle 280SL/C, 4-Gang LHD>03.80	<u>754115</u>	33,05 €	15	Tachowelle 400mm SA, Oberteil VglNo: A1075421407	<u>754140</u>	18,67 €
15	Tachowelle 280SL, Automatik, RHD, 1680mm	<u>754135</u>	45,27 €	15	Tachowelle 350-450SL/C, Automatik, RHD ->03.80	<u>754125</u>	45,27 €
15	Tachowelle 280SL/C, Automatik, LHD>03.80	<u>754120</u>	33,34 €	15	Tachowelle 350SL/C, 4-Gang RHD 1620mm	, <u>754110</u>	39,07 €
15	Tachowelle 350SL/C, 4-Gang LHD	<u>754105</u>	36,74 €	15	Tachowelle 350-450SL/C,	<u>754100</u>	50,80 €

	>03.80				Automatik, LHD> 03.1980		
25	el. Schalter Fensterheber Fahrerseite 2-fach+Taste	<u>782374</u>	71,39 €	26	el. Schalter Fensterheber Beifahrerseite 2-fach	<u>782375</u>	71,39 €
27	elektrischer Schalter EFH, 1-fach SL, 4-Pol	<u>782877</u>	69,90 €	34	el. Schalter Warnblinker ab 09.'81(FN)	<u>782359</u>	18,20 €
35	elektrischer Schalter für Sitzheizung,links/rechts	782369	154,70 €	36	el. Schalter, EFH, ab 81 bis 87 links/rechts	<u>782979</u>	12,20 €
36	Schalter elektrischer Fensterheber I/r A0008208310	<u>782079</u>	11,00 €	36	el. Schalter, EFH, ab 81 bis 87, links/rechts FEBI	<u>782379</u>	14,07 €
36	el. Schalter, EFH 300-500SL,rechts, ab ca. '87	<u>782372</u>	7,62 €	36	el. Schalter, EFH 300-500SL, links, ab ca. '87	<u>782371</u>	7,62 €
56	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 "°C"	783909	9,07 €	56	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 "°F"	<u>783709</u>	9,07€
58	el. Schalter Klappenkontakt VglNo: A2018202110	<u>782885</u>	3,26 €	59	Türkontaktschalter, Flachpol VglNo: A0008210552	<u>282031</u>	10,21 €
62	Kombischalter LHD, ab 09.75 "Meyle"	746302	78,36 €	64	Manschette Kombischalter ab 09.'75->,	<u>746810</u>	23,40 €
64	Manschette, Blinkerhebel/Lenksäule	746809	22,61 €	67	Zündspirale / Zündpille zu Original- Anzündern	<u>154049</u>	18,49 €
70	Starktonhorn 400 Hz, hoher Ton, Hella	<u>754013</u>	15,89 €	70	Starktonhorn 335Hz, tiefer Ton, Hella	<u>754014</u>	33,14 €
79	NL-Impulsgeber Blinker ->08.'77	<u>782355</u>	73,57 €	81	Drehzahl-Relais Kraftstoffpumpe 380US,7-Pol, '83->	<u>754305</u>	93,99 €
81	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachf. zu 0015450605	<u>754384</u>	72,29 €	81	Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	<u>754325</u>	36,21 €
81	Pumpenrelais V8, ca. 81-85, 7 Pin	<u>754327</u>	70,21 €	81	Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	<u>754825</u>	58,85 €
84	Relais, 5-Pol siehe Bild, verschiedene Anwendungen	<u>754329</u>	17,85 €	87	Überspannungsschutz (4-Pol / kurze Bauart)	<u>754238</u>	66,20 €
87	Relais Überspannungsschutz, 5-Po	ol <u>754738</u>	155,00 €	110	Kabelverbinder-Block,2-Pol, VglNo: A0005461841	<u>154052</u>	44,85 €
110	Kabelbinder m.Niet, kurz, (120mm)	<u>554087</u>	1,26 €	110	Kabelverbinder-Block 5-Pol VglNo: A0005461941	<u>154054</u>	55,16 €
116	Löthülse 4mm, massiv wie ursprünglich	<u>254055</u>	2,69 €	116	Kontaktstift 4mm; div. Stecker, massiv	<u>754054</u>	0,77 €
117	Zündschalter SL/C 107 & weitere	746091	58,75 €	117	Zündschalter ca. '67 - '80 VglNr.: A1164620093	246091	79,99 €


## 15, 54 Steuergeräte und Relais



	Leitungsstück m.Mikroschalter, f.Summer Lnkschloss	<u>754308</u>	15,65 €	Blinkgeber, siehe Bild, adaptierbar als Ersatz	<u>254760</u>	42,39 €
	Zündspule 280SL, ab 09.'81 NGK	754721	55,19 €	Türkontaktschalter, Flachpol VglNo: A0008210552	<u>282031</u>	10,21 €
	Flachstecksicherung 10A (rot) Bauart ATO std	<u>558094</u>	0,18 €	Kraftstoffpumpen-Relais z.B. 300SE/SL/E, FN	<u>754921</u>	49,99 €
	Masseband Motorhaube 107, 111, 108	<u>754888</u>	29,37 € 3	Set Steckleiste 24/25-Pol, D-Jet ECU	<u>754845</u>	109,24 €
10	KE-Jet Steuergerät 500SL	754314	1.401,82 15 €	Relais Überspannungsschutz, 5-Po	l <u>754738</u>	155,00 €
15	LZ! Relais Kraftstoffpumpe 3.8/5.0 früh, 6-Pin	754322	173,74 € 15	Relais, 6-Pin 2xSchließer, zB. Lüfter 123/201,	<u>554328</u>	20,23 €

15	Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	<u>754825</u>	58,85 €	15	Relais Kraftstoffpumpe 6-Pol, Nachf. zu 0015450605	<u>754384</u>	72,29 €
15	Pumpenrelais V8, ca. 81-85, 7 Pin	<u>754327</u>	70,21 €	15	Relais Kraftstoffpumpe V8 ab '85, 10-Pin	<u>754325</u>	36,21 €
15	Rest: Meyle 0148000032 Kraftstoffpumpen-Relais	754321	101,15€	15	Drehzahl-Relais Kraftstoffpumpe 380US,7-Pol, '83->	<u>754305</u>	93,99€
24	Zündschaltgerät 380/500SL, >8.85, BOSCH	<u>754295</u>	654,94 €	24	Zündschaltgerät, ca. 09.'81 - '85, HELLA	<u>754993</u>	74,15 €
26	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	799913	0,37 €	26	NL! OT-Geber, z.B. 103.982 FN	<u>715364</u>	69,94 €
34	Zündspule 280SL, ab 09.'81, BOSCH	<u>754021</u>	109,44 €	34	Zündspule 113TSZ + R/C107 früh BOSCH	<u>754020</u>	85,00 €
34	Zündspule 380/500SL/SLC, BOSCH	<u>754022</u>	121,75€	36	Vorwiderstand 0,6 Ohm, silber,TSZ Bosch	<u>254166</u>	59,81 €
36	Vorwiderstand 0,6 Ohm, TSZ, BERU	<u>254967</u>	70,35 €	36	Vorwiderstand 0,4 Ohm, blau VglNo: A0001581945	<u>254768</u>	28,54 €
36	Vorwiderstand 0,6 Ohm VglNo: A0001581345	<u>254767</u>	26,45 €	36	Vorwiderstand 0,4 Ohm, blau, TSZ Bosch	<u>254266</u>	45,49 €
38	Zündspule 300SL (W107/R129)   Bosch	<u>754023</u>	111,86 €	38	Zündspule 420/500SL, BOSCH	<u>754024</u>	107,24 €
38	Zündspule 300SL (107/129) VglNo: A0001586203	<u>754883</u>	47,99 €	38	Zündspule 420/500SL, BERU	<u>754824</u>	98,20 €

## 54.b, 61, Gummitüllen



o.A.	Clips-Kunststoffschelle 18mm f.Kabel	<u>754069</u>	1,09€		Gummiverschlussstopfen, 6mm, div.(Lackablauf)	998781	2,14 €
1	Gummipuffer 5mm	<u>298066</u>	0,89€	2	Verschlußscheibe 18mm VglNo: A1159870044	<u>798153</u>	2,01 €
5	Gummistopfen 12mm Bohrung VglNo: A1159870840	<u>798746</u>	1,44 €	5	Gummistopfen 10mm VglNo: A1109870039	<u>798781</u>	1,17 €
5	Gummipuffer SL-Tankklappe, 2x erforderlich	<u>798787</u>	2,21 €	7	Verschlussscheibe für Langloch 28 x 45mm	<u>598782</u>	2,24 €
7	Stopfen oval, Schweller für Langlöcher ca. 38x18	798770	1,75 €	8	Karosserieblindstopfen 20mm VglNo: A1139870044	298780	0,94 €
10	Gummi-Verschlussscheibe ca. 17,5mm	<u>398995</u>	1,17 €	11	Gummi-Verschlussscheibe 34mm, nB	<u>798154</u>	1,65 €
12	Schraub-Stopfen für Gurt-Gewinde	<u>799899</u>	1,18 €	16	Verschlussscheibe für Langloch 25x10 Quertraeger	<u>798763</u>	7,82 €


18	Gummitülle 4/20,Wasserablauf Kofferraum	399009	1,71 €	20	Kunststofftülle 13,5/11mm, VglNo A1079973981	798789	2,38 €
20	KunststoffStopfen f.9,5mm- Bohrungen	298688	0,42 €	20	Gummitülle 22/26mm, Drainage VglNo: A1079972781	<u>798777</u>	2,59€
20	siehe 298688, KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen	298788	0,40 €	21	Gummitülle 3/22mm,zB ABS-Kabel	<u>798784</u>	2,89€
21	Gummitülle 6/26,45°,Kupplg(113) div(107	<u>299001</u>	2,68 €	21	Gummitülle 3/18, 121,113,107 und weitere	<u>199010</u>	1,67 €
21	Gummitülle 3-Fach, 3/20 VglNo: A1159971981	<u>199008</u>	1,23 €	21	Gummitülle 4/18mm, 1 Öffnung,zB ABS-Ltg	<u>798778</u>	2,89€
30	Gummitülle, 10/42mm, 45° diagonal	<u>798765</u>	9,97 €	33	Abdeckung über Tankgeber, Kunstst,schw.	<u>347014</u>	7,79 €
33	Abdeckung über Öffnung für Tankgeber	247814	5,20 €	36	Gummistopfen Stirnwand 26mm VglNo: A1109870944	298782	1,30 €
38	Gummitülle 18/40 Stirnwand/Hauptltg.	299007	3,05€	39	Gummitülle 17/53mm, 1+5 Öffnungen	<u>798757</u>	5,80€
41	Gummitülle mehrfach,36mm	<u>298789</u>	3,05 €	46	Gummikappe für 2-Pol-Kupplungen (Flachpol)	<u>754170</u>	9,92€
46	Gummikappe Leitungsanschluss, zB. Benzinpumpe(n)	<u>299018</u>	2,53 €	50	Gummitülle 4,5/10, Ltg d.Radh	182005	2,53 €
51	Gummikappe zB. Anlasserleitung	<u>154056</u>	5,71 €	53	Gummitülle 11/30, Stirnw(190), 107,111	299017	1,59€
55	Gummi-Verschlussscheibe 40,5	<u>798184</u>	1,13 €	58	Schutzmanschette ZV/Türen107 >	780920	5,21 €
59	mm Gummitülle Gasgestänge, Nachfertigung	<u>798775</u>	4,25 €	60	'85 (Rundflansch) Manschette Wählhebelstange (unten), , bis 85	<u>726007</u>	20,03€
54 c l	eitungssätze und Teilu	ımfänge					
J-1.0 L	Hauptleitungssatz 450SL USA	<u>754504</u>	2.721,29 €		Motorleitungssatz, D-Jet, 3,5 spät & 4.5, FN !!	k <u>754763</u>	999,99€
	Leitungssatz Kickdown und Anlaßsperrschalter	<u>754693</u>	164,99 €		Leitungssatz (Tempomat)	<u>754697</u>	235,00 €
	Leitungssatz Autom.Getriebe früh	<u>754748</u>	104,76 €		Motor-Leitungssatz, D-Jet, 350SL, erste Generation	<u>754751</u>	999,99€
	Motorleitungssatz, 3.5, D-Jet, LHD, FN	<u>754759</u>	999,99€		Motorleitungssatz, D-Jet, 4.5, FN !!	<u>754760</u>	999,99€
	Leitung, Transistor 2.Generation	<u>754767</u>	149,99 €		Leitungssatz 5-Gang-Getriebe Schalter	<u>754681</u>	93,00€
	Leitungssatz (Tempomat)	<u>754773</u>	151,90 €		Leitungssatz Anlasser, Nachf.entspr 1075401030	<u>754778</u>	447,50 €
	Leitungssatz 350/450 Batt+ und Anlasser (Kl.50)	<u>754781</u>	499,80 €		Leitungssatz Anlasser	<u>754782</u>	358,07 €
	Leitungssatz Batterieleitung + Pol	754784	224,79 €		Leitungssatz Batterie/Starter vgl. 1075403730	<u>754790</u>	105,79 €
	Leitungssatz, Batt+ bis Anlasser+Umgebung zB .046	<u>754796</u>	649,99 €		Leitungssatz	<u>754689</u>	65,09 €
	Leitungssatz Automatikgetriebe	<u>754680</u>	225,01 €		Hauptleitungssatz USA	<u>754506</u>	3.999,00
	Hauptleitungssatz	<u>754571</u>	3.699,00 €		Hauptleitungssatz 280SL/C LHD	<u>754515</u>	3.195,00 €
	Hauptleitungssatz USA	<u>754535</u>	3.899,99 €		Hauptleitungssatz 280/350/450SL/C LHD	<u>754539</u>	3.860,00 €
	Hauptleitungssatz 280/350/450SL/C RHD	<u>754540</u>	3.998,40 €		Hauptleitungssatz	<u>754551</u>	3.749,99
	Hauptleitungssatz 280SL/C RHD	<u>754567</u>	3.725,00 €		Hauptleitungssasatz 350/450/5.0SL/C LHD	<u>754568</u>	€ 3.999,99 €
	Hauptleitungssatz 280SL/C RHD	<u>754575</u>	3.899,99		Leitungssatz Automatikgetriebe	<u>754673</u>	112,95 €
	Hauptleitungssatz 380/500SL RHD	<u>754606</u>	€ 4.484,99		Hauptleitungssatz 280SL RHD	<u>754608</u>	3.850,00
	Hauptleitungssatz RHD	<u>754611</u>	3.500,00		Hauptleitungssatz	<u>754613</u>	€ 3.250,00
	Hauptleitungssatz 420/500SL LHD	<u>754619</u>	€ 3.999,00		Leitungssatz Tempomat	<u>754670</u>	€ 235,00 €
	Leitungssatz Automatikgetriebe	754672	€ 199,99 €		Masseleitung für alle 107 mit FRONTBATTERIE	754742	82,90 €

## 54.d, Anbauteile für Leitungssätze

Anbauteile für Leitung:	ssätze				
Kabelverbinder-Block,2-Pol, VglNo: A0005461841	<u>154052</u>	44,85 €	Kontaktbuchse 2,5mm für div. Steck-Kupplungen	<u>954153</u>	0,48 €
Gummitülle 8/34mm, Diagonal	<u>798785</u>	2,19 €	Federscheibe / Wellenscheibe A8	<u>799911</u>	0,18 €
VglNo: A1149970581 Löthülse 4mm MB-Ersetzung (dünnwandig)	<u>854055</u>	0,58 €	mech. verzinkt Kabelbinder mit Niet,160mm,nach Bedarf	<u>854087</u>	1,29 €
Gehäuseunterteil von 2-Pol-Stecke (m)	r <u>954945</u>	2,20 €	Kunststoff-Kabelschelle 15mm an Karosserie	998181	0,90€
siehe 754956 oder 754054	<u>754156</u>	0,82 €	Crimp Flachsteckbuchse b 6,3 / Ltg ab 1,0	997992	0,43 €
Gummitülle 11/30 Silikon, blau, Leitungshalter	<u>299517</u>	1,59 €	Kunststoffniet mit Dübel VglNo: A0019901692	999822	0,42 €
Set D-Jet "450" Anschussstecker mit Gummikappen	<u>754835</u>	151,73 €	Set D-Jet "350" Anschussstecker mit Gummikappen	<u>754834</u>	145,66 €
Set D-Jet "280" Anschussstecker mit Gummikappen	<u>754833</u>	148,69 €	Kontaktstift 2,5mm für div. Stecker	954154	0,38 €
Flachsteckergehäuse 2-Pol VglNo: A0015458728	<u>254103</u>	0,54 €	Steckergehäusehälfte zB zu 754955	<u>754957</u>	7,93 €
Türkontaktschalter Rundpol VglNo: A0008211552	<u>282721</u>	82,26 €	Batterie-Spannband, Teil rechts (kurz)	<u>784641</u>	26,07 €
Batterie-Spannband, Teil links (lang)	<u>784640</u>	59,85 €	Leitungsstück m.Mikroschalter, f.Summer Lnkschloss	<u>754308</u>	15,65 €
8-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löthülsen	<u>254181</u>	8,69 €	6-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löthülsen	<u>254180</u>	8,45 €
4-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löthülsen	<u>254883</u>	8,09 €	Messing Scheibe 6mm	<u>754968</u>	0,21 €
Set Steckleiste 24/25-Pol, D-Jet ECU	<u>754845</u>	109,24 €	Messing Scheibe 5mm	<u>754967</u>	0,16 €
Messing Scheibe 4mm	<u>754966</u>	0,05 €	Schraube für Leitungsverbindunger Ms M6 X 8	7 <u>54965</u>	0,59 €
Schraube für Leitungsverbindunger Ms M5 X 8	1 <u>754964</u>	0,37 €	Schraube für Leitungsverbindunger Ms M4 X 8	1 <u>754963</u>	0,27 €
Schraube M4x6 verz. 4.8	<u>799546</u>	0,24 €	Gummitülle, 10/42mm, 45° diagonal	<u>798765</u>	9,97 €
Kontaktstift 4mm messing versilber	t 754956	0,54 €	Gummikappe zB. Anlasserleitung	<u>154056</u>	5,71 €
Gehäuseoberteil zu 2-Pol Männchen	254087	5,12 €	Glühlampe 12V/2W, BA7s VglNo: A0726010121		1,99 €
Steckkupplung + 3 Crimpfahne für H4	<u>282041</u>	5,83 €	Glühlampe 5W, gr.Fassg,Kugel, Koff,	<u>282033</u>	2,50 €
Kofferraumleuchte mit Schalter '59-'85	282022	40,58 €	Löthülse 4mm massiv, messing versilbert	<u>254855</u>	1,40 €
2-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löthülsen	<u>254182</u>	7,97 €	Steckergehäuse, für 3x 6,3 Flachpolcrimp,zB Regler	<u>254080</u>	7,28 €
Kabelbinder m.Niet, kurz, (120mm)	<u>554087</u>	1,26 €	Klammer Leitungssatz: Cockpit, Getriebe	<u>254071</u>	0,83 €
Gummikappe, E-Anschlüsse div.LiMa/Zünd,	<u>254051</u>	3,25 €	Kabelbinder, ersetzt Schlauchhalte	250099	0,55€
Zündschalter ca. '67 - '80 VglNr.: A1164620093	<u>246091</u>	79,99 €	Schraube M8X25, Motorlager hinten, Auspuff,	222025	0,80€
Gehäuse für Bilux / H4 - Stecker (für Crimpfahnen)	182042	4,74 €	Gummitülle 6/26, z.B. KennzLeuchten, Batt-Kasten	<u>299819</u>	3,15 €
Zündschalter SL/C 107 & weitere	746091	58,75 €	Steckergehäusehälfte (m.Fortsatz)	754955	3,75 €
Gummikappe für 2-Pol-Stecker VglNo: A0005461135	<u>754352</u>	16,99 €	Masseband Motorhaube 107, 111, 108	<u>754888</u>	29,37 €
Leitungssatz 350/450 Batt+ und Anlasser (Kl.50)	<u>754781</u>	499,80 €	Steckergehäuse, 4-Polig VglNo: A0045455028	<u>754374</u>	6,68 €
Gehäuse 2-Pol, weiß, f.schmale Crimp-Schuhe	<u>754372</u>	1,82 €	Gummikappe für 5-Pol-Stecker, zB bei "Gebiss" D-Jet	<u>754355</u>	13,35 €
Gummikappe für 4-Pol-Stecker VglNo: A0005461335	<u>754354</u>	29,99 €	Kabelbinder 250mm, wiederverwendbar	<u>754179</u>	0,65 €
Gummikappe Starterkabel, kleine Ausführung	<u>754026</u>	6,14 €	Set 2-Pol-Stecker 4-tlg., schmale Ausf.	<u>754158</u>	10,92 €
Batteriekasten-Deckel für SA- Batterie Kofferr.	<u>754081</u>	55,16 €	Clips-Kunststoffschelle 18mm f.Kabel	<u>754069</u>	1,09€
Flachsteck-Kabelschuh zum Crimpen, mit Rastung	<u>754055</u>	0,65 €	Kontaktstift 4mm; div. Stecker, massiv	<u>754054</u>	0,77 €
Leitungsschutzmanschette zum Lampentopf R/C107	<u>754046</u>	25,95 €	Stecksockel für Überspannungsschutzrelais	954177	10,50 €
23501107		I	23010painiang00011at210tat0		

### 54.e Batteriekasten Heck und Batteriehalter Front

Batterie im Kofferraum ab 08.'74 für USA-450SL/C (Roadster ab FG..021762, Coupe ab FG..008203) in Verbindung mit "USA-Abgas75", nachfolgend alle USA-V8 (380 bis 560), oder als Sonderausstattung SA 56200 auch in weiteren Modellen. Neben der tieferen Kofferraum-Blechmulde gibt es mehrere Einschweiß-Halter, die an den Karosserien abweichen, zB. Wegfall / Änderung von Haltekonsolen auf dem vorderen Längsträger. Heckbatterien 100AH mit niedriger Wunschbauhöhe (175mm) sind mit Platzreserve passend, populäre Ersetzungen mit Höhe 195mm können am abgerundeten Originaldeckel zu Gewaltschäden führen: die Instandhaltung des geschlossenen Kastens kann TÜV-Relevant sein wegen seiner Haltefunktion und Fernhaltung der Lade-Gase.



Diese Hinweise finden Sie auch im SLS-Video: https://www.youtube.com/watch?v=76hd3smYis8

	Aufkleber, Symbol "Batterie-Höhe"	<u>799950</u>	14,23 €		Gummitülle 11/30, Stirnw(190), 107,111	<u>299017</u>	1,59 €
	Linsensenk-Blechschraube 3,9 X 19 verz.	<u>788709</u>	0,19 €		Gummitülle 11/30 Silikon, blau, Leitungshalter	<u>299517</u>	1,59 €
	Scheibe 6,5 x 13 VglNo: N000125006421	<u>799915</u>	0,17 €	5	Batteriehalterahmen R/C107 VglNo: A1076200818	<u>761226</u>	64,26 €
6	Batterie Niederhalter VglNo: A1076260612	762154	17,40 €	6	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	<u>799913</u>	0,37 €
10	Batteriepol-Spannschraube, 4-Kant M8 X 28	t <u>554010</u>	0,62 €	13	Mutter mit Klemmteil M6, verz.	<u>799812</u>	0,19€
14	Gummitülle 10/42, Starter-/Lichtmaschinenkabel	199014	2,75 €	14	Schutzrohr/Tülle Plusleitung bei Kofferraum	<u>798876</u>	2,26 €
17	Gummitülle 6/26, z.B. KennzLeuchten, Batt-Kasten	<u>299819</u>	3,15 €	40	Batterie-Spannband, Teil links (lang)	<u>784640</u>	59,85 €
41	Batterie-Spannband, Teil rechts (kurz)	<u>784641</u>	26,07 €	45	Masseleitung Heckbatterie VglNo A1075400631	7 <u>54245</u>	69,62 €
61	Kofferraumboden rechts, , "SA Batterie-Koff"	<u>761881</u>	391,99 €	61	Konsole Koff.Boden wie 1076160431	<u>761415</u>	31,40 €
61	RepBlech Koff-Boden rechts	<u>761083</u>	104,96 €	77	Gummitülle 22/26mm, Drainage VglNo: A1079972781	<u>798777</u>	2,59 €

80	Kasten für SA "Batterie im	<u>754080</u>	124,95 €	81	Batteriekasten-Deckel für SA-	<u>754081</u>	55,16 €
	Kofferraum"				Batterie Kofferr.		
82	Halterahmen zu SA-Batteriekaster	754082	40,17 €	82	Halterahmen hinten SA-Batt.kaste	en <u>754083</u>	40,17 €
	im Kofferr.				im Kofferr.		
96	1m Dichtprofil Rundschnur	<u>799696</u>	1,31 €	97	1m Dämpfungsstreifen zB	298001	9,40 €
	z.B.Batteriekasten, Sitz				Kotflügel,		

# 54.f Bedienung Schalter




8	Bediengriff für senkrechte Schieber (GenII),4x erf	783482	10,21 €	10	Nardi Hupenknopf 1-Pol	246023	133,16 €
10	Nardi Lenkrad-Hupenknopf, 2-Pol	746009	133,16 €	13	Glühlampe 1,2W f. Kontrollleuchter Sockel Kunstst.	999096	1,25 €
13	Glühlampe 12V/0,5W Kunststoffsockel	<u>799083</u>	1,52 €	27	elektrischer Schalter EFH, 1-fach SL, 4-Pol	<u>782877</u>	69,90 €
34	el. Schalter Warnblinker ab 09.'81(FN)	<u>782359</u>	18,20 €	35	elektrischer Schalter für Sitzheizung,links/rechts	<u>782369</u>	154,70 €
36	el. Schalter, EFH 300-500SL, links, ab ca. '87	<u>782371</u>	7,62 €	36	el. Schalter, EFH 300-500SL,rechts, ab ca. '87	<u>782372</u>	7,62 €
36	el. Schalter, EFH, ab 81 bis 87 links/rechts	782979	12,20 €	36		<u>782079</u>	11,00€
40	Türkontaktschalter Rundpol VglNo: A0008211552	282721	82,26 €	58	el. Schalter Klappenkontakt VglNo: A2018202110	<u>782885</u>	3,26 €
59	Türkontaktschalter, Flachpol VglNo: A0008210552	<u>282031</u>	10,21 €	62	Manschette, Blinkerhebel/Lenksäule	<u>746809</u>	22,61 €
62	Manschette Kombischalter ab 09.'75->,	<u>746810</u>	23,40 €	62	Kombischalter LHD, 107 ab 09.'75, Marelli	<u>746502</u>	76,10 €
62	Kombischalter LHD, ab 09.75	746302	78,36 €	67	Zündspirale / Zündpille zu Original-	<u>154049</u>	18,49 €

	"Meyle"				Anzündern		
99	Zündschlosszyl. "unbestimmte	<u>746052</u>	193,40 €	117	Zündschalter SL/C 107 & weitere	<u>746091</u>	58,75 €
	Schließung" Gen.2						
117	Zündschalter ca. '67 - '80 VglNr.:	<u>246091</u>	79,99 €	120	Satz Luftdüsenknöpfe	<u>783400</u>	34,96 €
	A1164620093						

#### 60 Rohbau Karosserie

nΒ


#### 54.c ,62, 68 Stirnwandbestückung Tüllen und Matten



17.5mm

### 61.c Boden, SL Rohbau

61.c Boden, SL Rohbau




Unterscheidungsmerkmal Bodenteile "spät": Die Bodenwanne Fahrgastzelle rechts wurde kurz vor Einführung des Europa-G-Kat (rechts verbaut) mit einer Mulde versehen. Betroffen sind auch Sitzquerträger, Längsträger bei Getriebe und Dämmung. Die ältere Version (auch anzutreffen bei frühen USA-Kat-Fzg., Klickbereich 6) wird hier als "früh" bezeichnet.

		Reparaturblech Einstieg SL107 rechts, vereinfacht	<u>763821</u>	160,22 €		Auspuffhalter, Anschweißteil Boden/Tunnel 1 Stück	<u>761211</u>	12,70 €
		Reparaturblech Einstieg SL107 links, vereinfacht	<u>763811</u>	160,22 €		Radhaus rechts hinten, Innenschale ohne Längsträg.	<u>763840</u>	243,95 €
		Radhaus links hinten, Innenschale ohne Längsträger	<u>763830</u>	243,95 €		Ausgleich-Zwischenlage Verdeckscharnier 1mm (nB)	<u>777289</u>	6,70 €
2		Reparatur-Bodenblech, Vorderteil links	<u>761031</u>	119,95 €	3	RepBodenblech Hinterteil links	<u>761035</u>	124,95 €
6		RepBodenblech Vorderteil früh rechts	<u>761041</u>	107,91 €	6kat	Bodenblech vorne rechts, mit Kat- Mulde	<u>761042</u>	73,82 €
7		RepBodenblech Hinterteil früh rechts	<u>761045</u>	124,95 €	9	Aufnahme für Gaspedal LHD VglNo: A1076160320	<u>761140</u>	19,97 €
1	0	Trägerverlängerung links VglNo: A1076110122	<u>761831</u>	90,83 €	11	Trägerverlängerung rechts "no Kat"	<u>761832</u>	106,73 €
1	2	Trägerverlängerung rechts bei Kat- Mulde	<u>761834</u>	106,73 €	14	RepBlech Pedalboden links VglNo: A1076200908	<u>762210</u>	129,97 €
1	9	RepBlech Pedalboden rechts VglNo: A1076200908	762220	129,97 €	23	Reparaturboden unter Notsitz, SL links	<u>761038</u>	215,30 €
2	4	Reparaturboden unter Notsitz, SL rechts	<u>761048</u>	215,30 €	33	Gewindebuchse HA-Befest. SL VglNo: A1156120017	<u>761168</u>	24,24 €
4	0	Längsträger innen links R107, VglNo: A1076100709	<u>761810</u>	450,00 €	40	Längsträger innen rechts bis FN	<u>761820</u>	450,00 €
4	1	Wasserlauf im Schweller links	<u>763007</u>	35,14 €	41	Wasserlauf im Schweller rechts	<u>763008</u>	35,14 €


		VglNo: A1076370140						
4	15	Schweller R107 links Rep/ VglNo: A1076370135	<u>763011</u>	459,99 €	45	Schweller R107 rechts.Rep/ VglNo: A1076370235	763021	459,99€
4	15	Schwellerblech R107 (SL) außen li., Nachfertigung	<u>763910</u>	279,65 €	45	Schwellerblech R107 (SL) außen re., Nachfertigung	<u>763920</u>	279,65 €
4	16	Schließblech Schweller rechts vorn	<u>763006</u>	44,80 €	46	Schließblech Schweller links vorn	<u>763005</u>	44,80 €
4	17	Verstärkungsring bei Wagenheberrohr	<u>763110</u>	10,71 €	48	RepBlech SL-Schweller Vorderende links	<u>763815</u>	126,00 €
4	18	RepBlech SL-Schweller Vorderende rechts	<u>763825</u>	126,00 €	49	RepBlech SL-Schweller Hinterende links	<u>763835</u>	116,05€
4	19	RepBlech SL-Schweller Hinterende rechts	<u>763845</u>	126,00 €	51	Reparatursegment Längsträger, hinten links	<u>761092</u>	269,07 €
5	51	Reparatursegment Längsträger, hinten rechts	<u>761102</u>	269,07 €	55	Halter für Reserverad   3.Generation	<u>740015</u>	40,39 €
5	55	B-Qualität Reserverad-Wanne R/C 107	<u>761800</u>	209,52 €	57	Kofferraumboden links an Mulde	761410	59,50€
5	59	Kofferraumboden Links   R/C107	<u>761070</u>	117,63 €	62	Batterie-Spannband, Teil rechts (kurz)	<u>784641</u>	26,07 €
6	62	Batteriekasten-Deckel für SA- Batterie Kofferr.	<u>754081</u>	55,16 €	62	Batterie-Spannband, Teil links (lang)	<u>784640</u>	59,85€
6	S5	RepBlech Koff-Boden rechts	<u>761083</u>	104,96 €	65	Gummitülle 22/26mm, Drainage VglNo: A1079972781	798777	2,59€
7	70	Vordere Schale des hintersten Querträgers,m.Ausp-H	<u>761720</u>	202,65 €	70	Vordere Schale des hintersten Querträgers,o.Ausp-H	<u>761719</u>	172,06 €
7	72	Hinterschale (Außenteil) des Abschlussquerträgers	<u>761730</u>	107,05 €	75	Auspuffhalter hinten, Anschweißteil zu Querträger	<u>761710</u>	30,58 €

# **61.d Boden, SLC Rohbau** 61.d Boden, SLC Rohbau




	RepBlech, Beplank. SLC hinten links	<u>763877</u>	54,60 €		RepBlech, Beplank. SLC hi re	<u>763887</u>	54,60 €
3	RepBodenblech Hinterteil links	<u>761035</u>	124,95 €	4	Bodenblech C107, hinten links VglNo: A1076160967	<u>761050</u>	87,04 €
4	Bodenblech C107, hinten rechts	<u>761060</u>	87,04 €	6	RepBodenblech Vorderteil früh rechts	<u>761041</u>	107,91 €
7	RepBodenblech Hinterteil früh rechts	<u>761045</u>	124,95 €	9	Aufnahme für Gaspedal LHD VglNo: A1076160320	<u>761140</u>	19,97 €
11	Trägerverlängerung rechts "no Kat'	' <u>761832</u>	106,73 €	14	RepBlech Pedalboden links VglNo: A1076200908	<u>762210</u>	129,97 €
19	RepBlech Pedalboden rechts VglNo: A1076200908	<u>762220</u>	129,97 €	34	Blechdeckel, rund, für Bodenöffnungen	<u>268070</u>	7,70 €
44	Wagenheberkonsole SLC 3xje FZC	<del>761029</del>	63,74 €	45	Außenschweller SLC (Coupe) rechts, Nachfertigung	<u>763925</u>	279,65 €
45	Außenschweller SLC (Coupe) links Nachfertigung	, <u>763915</u>	279,65 €	46	Blechstreifen f.Reparatur SLC- Schweller R.Sperrgut	<u>763026</u>	127,45 €
46	Blechstreifen f.Reparatur SLC- Schweller L.Sperrgut	<u>763016</u>	127,45 €	47	Schließblech Schweller links vorn	<u>763005</u>	44,80 €
47	Schließblech Schweller rechts vorn	<u>763006</u>	44,80 €	48	Verstärkungsring bei Wagenheberrohr	<u>763110</u>	10,71 €
49	RepBlech Schweller SLC hinten links	<u>763816</u>	100,44 €	49	RepBlech Schweller SLC hinten rechts	<u>763826</u>	100,44 €
55	Halter für Reserverad   3.Generation	<u>740015</u>	40,39 €	55	B-Qualität Reserverad-Wanne R/C 107	<u>761800</u>	209,52 €
57	Kofferraumboden links an Mulde	<u>761410</u>	59,50 €	59	Kofferraumboden Links   R/C107	<u>761070</u>	117,63 €
59	Konsole Koff.Boden wie 1076160431	<u>761415</u>	31,40 €	62	Kofferraumboden rechts, , "SA Batterie-Koff"	<u>761881</u>	391,99 €
62	Gummitülle 22/26mm, Drainage VglNo: A1079972781	<u>798777</u>	2,59 €	62	Kofferraumboden rechts, , "Batterie vorn"	761880	308,20 €
65	RepBlech Koff-Boden rechts	<u>761083</u>	104,96 €	70	Vordere Schale des hintersten Querträgers,m.Ausp-H	<u>761720</u>	202,65 €
70	Vordere Schale des hintersten Querträgers,o.Ausp-H	<u>761719</u>	172,06 €	72	Hinterschale (Außenteil) des Abschlussquerträgers	<u>761730</u>	107,05 €

# **62.b Vorbau, Rohkarosserie** 62.b Vorbau, Rohkarosserie



				_			
	REST Original-Ware: Querträger- Hinterschale vorne	<u>762030</u>	215,00 €	2rep	Reparatursegment Luftkasten Stirnwand	<u>762838</u>	713,99 €
11	A-Säule R/C107, aussen links VglNo: A1076280128	<u>761770</u>	95,00 €	11	A-Säule R/C107, aussen rechts VglNo: A1076280228	<u>761780</u>	95,00€
13	Aufnahme für Gaspedal LHD VglNo: A1076160320	761140	19,97 €	14	RepBlech Pedalboden links VglNo: A1076200908	<u>762210</u>	129,97 €
18	Schließblech Schweller rechts vorn	<u>763006</u>	44,80 €	18	Schließblech Schweller links vorn	763005	44,80 €
19	RepBlech Pedalboden rechts VglNo: A1076200908	762220	129,97 €	20	Trägerverlängerung links VglNo: A1076110122	761831	90,83 €
21	Trägerverlängerung rechts "no Kat"	761832	106,73 €	21	Trägerverlängerung rechts bei Kat- Mulde	<u>761834</u>	106,73 €
27	Hintere Schale des vordersten Querträgers	762730	137,65 €	29	Stirndeckel für Europa-Querträger vorn	<u>762720</u>	98,18 €
33	Querrohr Kühlerbefestigung entspr. 1076200886	762038	116,63 €	33	Dämpfungsgummi am W-Kühler VglNo: A1075040212	<u>750856</u>	5,36 €
48	Rest: Radeinbaublech, vorn links	<u>762130</u>	317,74 €	48	Rest: Radeinbaublech, vorn rechts	<u>762140</u>	317,74 €
50	RepBlech am Radeinbau rechts	<u>762141</u>	47,27 €	50	RepBlech am Radeinbau links VglNo: A1076205361	<u>762131</u>	47,27 €
53	Radeinbaustrebe links VglNo: A1076260183	<u>762810</u>	59,36 €	53	Radeinbaustrebe rechts VglNo: A1076260283	<u>762820</u>	59,36 €
56	Stoßdämpferkonsole, links VglNo: A1076201131	762135	113,59 €	56	Stoßdämpferkonsole, rechts VglNo: A1076201231	<u>762145</u>	113,59 €
62	Konsole Drehstablager rechts ab 03.'80	<u>761842</u>	409,44 €	62	Konsole Drehstablager rechts bis 03.'80	<u>761824</u>	284,47 €
84	Aufkleber, Symbol "Batterie-Höhe"	<u>799950</u>	14,23 €	84	Batteriehalterahmen R/C107 VglNo: A1076200818	<u>761226</u>	64,26 €
85	Batterie Niederhalter VglNo: A1076260612	<u>762154</u>	17,40 €	85	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	799913	0,37 €


# **63,64.c Heck + Heckboden, SL Rohkarosserie** 63,64.c Heck + Heckboden, SL Rohkarosserie



	Rep-Blech Radlauf links VglNo: A1076301121	<u>763871</u>	46,93 €	flap	B-Ware Klappe für Zwangsentlüftung, Euro-Variante	<u>783075</u>	30,94 €
	Batteriekasten-Deckel für SA- Batterie Kofferr.	<u>754081</u>	55,16 €		Batterie-Spannband, Teil links (lang)	<u>784640</u>	59,85€
	Batterie-Spannband, Teil rechts (kurz)	<u>784641</u>	26,07 €		Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	799913	0,37 €
	Rep-Blech Radlauf rechts	<u>763881</u>	46,93 €	1	Längsträger innen links R107, VglNo: A1076100709	<u>761810</u>	450,00 €
1	Längsträger innen rechts bis FN	<u>761820</u>	450,00 €	5	Wasserlauf im Schweller links VglNo: A1076370140	<u>763007</u>	35,14 €
5	Wasserlauf im Schweller rechts	<u>763008</u>	35,14 €	10	Schweller R107 rechts.Rep/ VglNo: A1076370235	<u>763021</u>	459,99 €
10	Schweller R107 links Rep/ VglNo: A1076370135	<u>763011</u>	459,99 €	15	Schließblech Schweller rechts vorn	<u>763006</u>	44,80 €
15	Schließblech Schweller links vorn	<u>763005</u>	44,80 €	17	Verstärkungsring bei Wagenheberrohr	<u>763110</u>	10,71 €
30	Radhaus, äußere Hälfte, hinten links	<u>763050</u>	182,75 €	30	Radhaus, äußere Hälfte, hinten rechts	<u>763060</u>	140,60 €
34	Ausgleich-Zwischenlage Verdeckscharnier 1mm (nB)	777289	6,70 €	35	Ablaufschlauch Verdeckkasten SL	779032	9,39 €
45	Unterlegscheibe 6,4 groß, gelb verzinkt	299276	0,18 €	45	Mutterhalter, Verkl. Armat.,Kofferraum, M6	799097	1,26 €
48	RepBlech SL-Schweller Vorderende links	<u>763815</u>	126,00 €	48	RepBlech SL-Schweller Vorderende rechts	<u>763825</u>	126,00 €
49	RepBlech SL-Schweller	<u>763835</u>	116,05 €	49	RepBlech SL-Schweller	<u>763845</u>	126,00 €

	Hinterende links				Hinterende rechts		
52	RepBlech Radlauf R107 hinten links	<u>763073</u>	130,90 €	52	RepBlech Radlauf R107 hinten rechts	763083	130,90 €
66	Gummipuffer SL-Tankklappe, 2x erforderlich	<u>798787</u>	2,21 €	69	Konsole Koff.Boden wie 1076160431	<u>761415</u>	31,40 €
69	Kofferraumboden Links   R/C107	<u>761070</u>	117,63 €	75	Heckmittelstück NUR Außenschale	<u>764691</u>	218,66 €
75	Heckmittelstück NUR Innenschale	<u>764692</u>	156,19 €	75	Heckmittelstück R/C107, Repro,	<u>764890</u>	327,25 €
					Text beachten		
79	M5 Nietmutter Aluminium VglNo: A1269900658	<u>764099</u>	0,64 €	80	Abdeckung am Heckblech innen VglNo: A1136930033	269033	43,61 €
85	Hinterschale (Außenteil) des	<u>761730</u>	107,05 €	86	Vordere Schale des hintersten	<u>761720</u>	202,65 €
	Abschlussquerträgers				Querträgers,m.Ausp-H		
86	Vordere Schale des hintersten	<u>761719</u>	172,06 €	89	Auspuffhalter hinten, Anschweißteil	<u>761710</u>	30,58 €
	Querträgers,o.Ausp-H				zu Querträger		

# **63,64.d Heck + Heckboden, SLC Rohkarosserie** 63,64.d Heck + Heckboden, SLC Rohkarosserie




	Rep-Blech Radlauf rechts	<u>763881</u>	46,93 €		Rep-Blech Radlauf links VglNo: A1076301121	<u>763871</u>	46,93 €
SLnotSL C	RepBlech Radlauf R107 hinten rechts	<u>763083</u>	130,90 €	SLnotSL C	RepBlech Radlauf R107 hinten links	<u>763073</u>	130,90 €
	Batteriekasten-Deckel für SA- Batterie Kofferr.	<u>754081</u>	55,16 €	5	Wasserlauf im Schweller links VglNo: A1076370140	<u>763007</u>	35,14 €
5	Wasserlauf im Schweller rechts	<u>763008</u>	35,14 €	9	Wagenheberkonsole SLC 3xje FZ0	G <u>761029</u>	63,74 €
11	Blechstreifen f.Reparatur SLC- Schweller L.Sperrgut	<u>763016</u>	127,45 €	11	Blechstreifen f.Reparatur SLC- Schweller R.Sperrgut	<u>763026</u>	127,45 €
12	RepBlech Schweller SLC hinten	<u>763816</u>	100,44 €	12	RepBlech Schweller SLC hinten	<u>763826</u>	100,44 €

	links				rechts		
17	Verstärkungsring bei Wagenheberrohr	<u>763110</u>	10,71 €	53	RepBlech, Beplank. SLC hinten rechts	<u>763088</u>	152,51 €
53	RepBlech, Beplank. SLC hinten links	<u>763078</u>	152,51 €	53	RepBlech, Beplank. SLC hinten links	<u>763877</u>	54,60 €
53	RepBlech, Beplank. SLC hi re	<u>763887</u>	54,60 €	66	Gummipuffer Tankklappe 108-111, SLC107, nicht SL	<u>398795</u>	2,30 €
69	Konsole Koff.Boden wie 1076160431	<u>761415</u>	31,40 €	69	Kofferraumboden Links   R/C107	<u>761070</u>	117,63 €
75	Heckmittelstück NUR Außenschale	<u>764691</u>	218,66 €	75	Heckmittelstück NUR Innenschale	<u>764692</u>	156,19 €
75	Heckmittelstück R/C107, Repro, Text beachten	<u>764890</u>	327,25 €	79	M5 Nietmutter Aluminium VglNo: A1269900658	<u>764099</u>	0,64 €
80	Abdeckung am Heckblech innen VglNo: A1136930033	<u>269033</u>	43,61 €	85	Hinterschale (Außenteil) des Abschlussquerträgers	<u>761730</u>	107,05 €
86	Vordere Schale des hintersten Querträgers,m.Ausp-H	<u>761720</u>	202,65 €	86	Vordere Schale des hintersten Querträgers,o.Ausp-H	<u>761719</u>	172,06 €

### 67 Scheiben, Dichtungen

### 67.c SLC Fenster und Dichtungen



Die Original-Scheibenverklebung erhielt mehrfache Generationswechsel: bis Dezember 1980 (Coupe bis 05.'79) "SOLBIT" (mit Heizdraht für Härtungszweck), anschließend Butyl Heizdrahtschnur (als Ein- UND Ausbau-Hilfe), in der späteren Ersatzversorgung "BETASEAL" Kartuschenkleber ohne Heizdraht. Wo vorhanden, vereinfachen Butyl-Heizdrahtklebungen heute die Demontage (max. 15 Minuten 12V), in allen anderen Fällen ist eine geeignete Trennmethode wie bei modernen Fahrzeugen auszuwählen. Die Neuverklebung erfolgt wie heute üblich, hilfreich sind Abstandhalter (Querschnitt 10mmx3,5mm auf den unteren Zierstabklammern); Zierstablage für Einbautiefe beachten.

	Klammer für Dichtung VglNo: A0019882478	<u>873159</u>	0,60 €		Fensterkurbel ab 6.1963 bis 7.1967 bis 1.70 Ersatz	<u>276001</u>	133,64 €
	Gummitülle, zB. Leitung Heckscheibenheizung HT	798782	3,34 €	1	Frontscheibe SLC klar, OEM VglNo: A1076710310	<u>767100</u>	259,99 €
1a	Frontscheibe 280-500SLC, grün VglNo: A1076710510	<u>767200</u>	266,50 €	1b	Frontscheibe SLC, grün mit Keil	<u>767220</u>	259,99 €
1	Transport BRD, Sped., zB Windschutzscheiben	967999	121,25€	2	1m Dichtschnur/Profil, ZierstäbeHeckfenster	<u>779030</u>	1,19€
18	Blechschraube 2,9x13 Senk/Kreuz/Zink	272724	0,51 €	19	Blechschr. 2,9x9,5 Senk/Kreuz/Chrom	<u>268133</u>	1,32 €
21	Heckscheibendichtung SLC, OEM VglNo: A1076780420	<u>767033</u>	99,00 €	33	1m Einglasungsprofil wie 1076730121	<u>767860</u>	3,55 €
34	1m Einfassgummi, Fondscheibe	<u>767509</u>	13,47 €	45	Abstreifborsten C107, aussen links	<u>773513</u>	14,89 €
45	Abstreifborsten C107, aussen rechts	773512	14,89 €	46	Abstreifborsten C107 VglNo: A1076730365	<u>773511</u>	15,59 €
46	Abstreifborsten C107 VglNo: A1076730465	773510	15,59 €	47	Klammer zu Abstreifprofil "Bürste"	772503	1,56 €
48	Klammer Abstreifbürste innen Coupefenster	772504	3,09 €	58	Klammer, Außenleiste auf Tür, nur vorderes Ende	<u>772505</u>	3,13 €
61	Dichtung Fondfenster vorn links SLC	<u>767221</u>	59,10 €	61	Dichtung Fondfenster vorn rechts SLC	<u>767222</u>	59,10 €
63	Stopfen, z.B. Türdichtung-Montage	772159	0,40 €	70	Dichtung C107 Seitenscheibe, rechts	772211	172,55 €
70	Dichtung C107 Seitenscheibe, links	772216	172,55 €	85	el. Motor EFH rechts, Ersatz VglNo: A0018207842	<u>772548</u>	199,00 €
85	el. Motor EFH links, Ersatz VglNo:	772547	208,90 €	90	Kurbel MB,W123-Design,verbauba	r <u>776001</u>	3,67 €


95

### 67.b, 69, 81 Windschutzscheibe und Windschutzverkleidung SL

Windschutzscheiben: gezeigte Preise sind Abhol-Preise, für ein Versandangebot bitten wir um Adressangabe.

Es sind nicht mehr sämtliche Scheibenversionen verfügbar (z.B. Wegfall außergewöhnlicher Export-Versionen), andere werden chargenweise produziert, es können Liefer-Engpässe eintreten.

Sonnenblenden: MB-Original-Lieferumfang war eine Seite Blende mit Haltern. SLS bietet Einzel-Komponenten an (Blende und Halter getrennt) oder Paar-Sets mit Haltern. Produkte jeweils aus verschiedenen Nachfertigung, wir beraten Sie gern.




Die Original-Scheibenverklebung erhielt mehrfache Generationswechsel: bis Dezember 1980 (Coupe bis 05.'79) "SOLBIT" (mit Heizdraht für Härtungszweck), anschließend Butyl Heizdrahtschnur (als Ein- UND Ausbau-Hilfe), in der späteren Ersatzversorgung "BETASEAL" Kartuschenkleber ohne Heizdraht. Wo vorhanden, vereinfachen Butyl-Heizdrahtklebungen heute die Demontage (max. 15 Minuten 12V), in allen anderen Fällen ist eine geeignete Trennmethode wie bei modernen Fahrzeugen auszuwählen. Die Neuverklebung erfolgt wie heute üblich, hilfreich sind Abstandhalter (Querschnitt 10mmx3,5mm auf den unteren Zierstabklammern); Zierstablage für Einbautiefe beachten.

	Satz Sonnenblenden SL, creme,	<u>781785</u>	236,81 €	incl_bits	Satz Sonnenblenden SL,inkl.Halter,Champignon	<u>781187</u>	356,99 €
	Satz Sonnenblenden SL, dunkelblau,	<u>781755</u>	236,81 €	incl_bits	Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter, grau	<u>781175</u>	399,99 €
incl_bits	Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter, creme	<u>781185</u>	388,70 €	incl_bits	Satz Sonnenblenden SL,inkl.Halte Pergament	er, <u>781186</u>	356,99 €
incl_bits	Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter, blau	<u>781155</u>	399,99 €	incl_bits	Satz Sonnenblenden SL inkl Halte Dattel /Safran	er <u>781165</u>	414,00 €
incl_bits	Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter schwarz	<u>781195</u>	399,99 €		Satz Sonnenblenden SL, beige,	<u>781765</u>	236,81 €
	Verkleidung auf WindschutzschRahmen.	<u>767715</u>	245,00 €	1	Sonnenblende SL, ohne Halter, links, grau	<u>781873</u>	53,55 €
1	Sonnenblende SL, ohne Halter, links, schwarz	<u>781891</u>	53,55 €	1	REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, links, grau	<u>781173</u>	194,99 €
1	Sonnenblende SL links, ohne Halter, dunkelbraun	<u>781881</u>	53,55 €	1	REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, links, schwarz	<u>781191</u>	163,18 €
1	Sonnenblende SL, ohne Halter,	<u>781801</u>	53,55 €	1	REST! Sonnenblende SL, ohne	<u>781123</u>	178,50 €

	linka hallbraun				Holton links aroms		
1	links, hellbraun REST! Sonnenblende SL, ohne	781151	173,39 €	1	Halter, links, creme Sonnenblende SL, ohne Halter,	<u>781751</u>	53,55 €
ı	Halter, links, blau	701131	173,33 €	'	links, blau	101751	33,33 €
4	REST!Sonnenblende SL, ohne	781192	173,39 €	4	REST! Sonnenblende SL, ohne	781174	194,99 €
	Halter, rechts, schwarz		-,		Halter, rechts, grau		,
4	REST! Sonnenblende SL, ohne	781124	183,95 €	4	REST! Sonnenblende SL, ohne	<u>781152</u>	173,39 €
	Halter, rechts, creme				Halter, rechts, blau		
4	Sonnenblende SL, ohne Halter,	<u>781752</u>	53,55 €	4	Sonnenblende SL, ohne Halter,	<u>781892</u>	53,55 €
	rechts, blau	704074	50 55 6		rechts, schwarz	704000	50.55.6
4	Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, grau	<u>781874</u>	53,55 €	4	Sonnenblende SL rechts, ohne Halter dunkelbraun	<u>781882</u>	53,55 €
4	Sonnenblende SL, ohne Halter,	781802	53,55 €	8rep	Clip+Lager, Sonnenblende oliv	781406	14,99 €
7	rechts, hellbraun	701002	33,33 C	огор	VglNo: A1078110141	101400	14,55 €
8rep	Clip+Lager, Sonnenblende rot	781407	14,99 €	8rep	Clip+Lager, Sonnenblende schwarz	781400	5,95 €
	VglNo: A1078110141		,		1 3 7		•
8rep	Clip+Lager, Sonnenblende blau	<u>781401</u>	5,95 €	8rep	Clip+Lager, Sonnenblende	<u>781402</u>	14,99 €
	VglNo: A1078110141				hellbraun		
8rep	Clip+Lager, Sonnenblende creme	<u>781403</u>	5,95 €	8rep	Clip+Lager, Sonnenblende grau	<u>781404</u>	14,99 €
0	Olivert and Organization to be a	704405	44.00.6	•	VglNo: A1078110141	007044	0.00.6
8rep	Clip+Lager, Sonnenblende henna	<u>781405</u>	14,99 €	9	Rosette zu Senkschrauben 3,9,	<u>267014</u>	0,89 €
11	Innenraumleuchte ohne Birne,	782829	5,83 €	12	(u.U. bis 4,2) Glühlampe 12V / 5W Soffitte,	299098	1,54 €
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Bauart'77>	102025	3,03 €	12	LÜA38	200000	1,04 C
16	Blech-Senkschraube 4,2x16, zB	799929	0,38 €	23	Blechschr. 2,9x9,5	268133	1,32 €
	Lager So-Blende,		,		Senk/Kreuz/Chrom		•
25	Blechschraube LiKo 3,9x9,5mm	<u>799931</u>	0,24 €	28	Senkschraube mit Kreuzschlitz 8.8	<u>777021</u>	1,24 €
	Kreuzschlitz				M6X16 verz.		
29	Gummiring,Lager im	<u>777015</u>	2,63 €	32	Linsensenkschraube verchromt 4,8	<u>798981</u>	2,25 €
32	Scheibenrahmen Linsensenk-Blechschraube,	798982	2,25 €	32	x 19	700000	0,50 €
32	verchromt, 4,8 x 25	<u>/90902</u>	2,25 €	32	Blech-Senkschraube, 3,5 x 22 Kreuzschlitz	799928	0,50 €
40a	Frontscheibe 280-500SL, grün	<u>767010</u>	344,51 €	40	Frontscheibe 280-500SL, klar	767110	350,54 €
40b	Frontscheibe R107, grün mit Keil	767020	499,99 €	40a	Transport BRD, Sped., zB	967999	121,25 €
	grün		,		Windschutzscheiben		, -
40b	Frontscheibe R107, grün mit Keil	<u>767022</u>	293,80 €	42	1m Dichtschnur/Profil,	<u>779030</u>	1,19 €
	blau				ZierstäbeHeckfenster		
43	Steckklammer für WS-Zierleiste	<u>767846</u>	1,19 €	44	Klammer für Zierleiste,	<u>798735</u>	0,20 €
40	Octobra III Ota al I I accesso a d'illa NAO	707040	4.00.6	40	zB.Scheibenrahmen oben	070004	0.00.6
48	Original! Steckklammer für WS- Zierleiste	<u>767046</u>	1,39 €	49	Niete für Zierstabklammer VglNo: N910001003100	270691	0,20 €
51	Dichtung A-Säule R107, links	772825	94,49 €	51	Abdichtung A-Säule R107, rechts	772220	160,00 €
01	VglNo: A1076900797	112020	04,40 C	01	Original qualität	112220	100,00 €
51	Abdichtung A-Säule R107, links	772225	160,00 €	51	Dichtung A-Säule R107, rechts	772820	94,49 €
	Originalqualität		,		VglNo: A1076900897		•
56	1m Dichtprofil, Regenleiste -A-	<u>772622</u>	5,95 €	57	Blech-Senkschraube 3,5x13,	<u>272723</u>	0,13 €
	Säule,				AbdSchiene		
80	Stange mit Gusslager, links,	<u>781511</u>	86,52 €	80	Stange mit Gusslager, rechts,	<u>781512</u>	86,52 €
00	schwarz	704540	60.63.6	90	Stongs mit Cupaloger, reghts	704544	60.63.6
80	Stange mit Gusslager, links, unlackiert	<u>781513</u>	69,63 €	80	Stange mit Gusslager, rechts, unlackiert	<u>781514</u>	69,63 €
	uniachient				uillackiett		

# 72, 75, 77, .. Karosseriedichtungen in Sets



Besonders häufig gefragte Karosseriedichtungen: neben den Sets zu je einer Farbe finden Sie per Klick auf die blauen Punkte kleinere Zusammenstellungen. Sets wurden außerhalb der MB-üblichen Ersatzteil-Baugruppenordnung hier zusammengetragen, in die Detailbilder der Baugruppen gelangen Sie hier: Softtop

<u>Hardtop</u>

<u>Tür</u>


<u>Heckklappen</u>

Beleuchtung

**SLC-Fenster** 

#### 72.c Türfenster

Die obere Kontur der Seitenscheiben unterscheidet sich zwischen Roadster und Coupe, während andere Teile der Türen Baujahresunterschiede aufweisen. Vorsicht bei Einsatz von gebrauchten Türen. Nachgefertigte Seitenscheiben verfügen über ein Prüfzeichen, die Farbe und Farbintensität der getönten Version bilden die MB-Originalversion weitestgehend nach (Sonderausstattung "Wärmedämmung" 55732, bei Fragen zur Werksausrüstung Hardtop und Datenkarte berücksichtigen); Abweichungen zur Tönungsintensität der Frontscheibe sind auch beim Original üblich. Bitte beachten Sie den Hinweis zu Abstreifprofilen in der Baugruppe Tür-Rohbau.



	Klammer Abstreifbürste innen Coupefenster	<u>772504</u>	3,09 €	20	Innen-Abdeckung Spiegel rechts früh,Importqualität	<u>781044</u>	8,33 €
20	Innen-Abdeckung Spiegel links früh, Importqualität	<u>781034</u>	8,33 €	20	Abdeckung RHD links für el. Spiegel	<u>781554</u>	10,61 €
20	Abdeckung LHD rechts für elektrischen Spiegel	<u>781064</u>	15,20 €	20	Abdeckung LHD links Spiegel manuel	<u>781056</u>	15,20 €
21	Fensterführungsprofil vorn links	<u>772511</u>	38,83 €	21	Fensterführungsprofil vorn rechts	<u>772512</u>	38,83 €
22	Dichtung Spiegelplatte außen VglNo: A1077250198	772782	4,62 €	30	Abstreifprofil Tür innen, späte Version, L oder R	<u>772510</u>	39,38 €
31	1m Bürste, Fensterabstreifer bis ca.1982	872500	21,19 €	31	Abstreifprofil Türscheibe außen, Ausführg.ab '82	<u>772500</u>	24,07 €
32	Klammer zu Abstreifprofil "Bürste"	<u>772503</u>	1,56 €	32	Klammer (schwarz) an neuem Abstreifprofil	<u>772508</u>	2,50 €
33	Klammer Abstreifer innen spät   VglNo: A12398818	773804	3,00 €	34	Klammer, Abstreifprofil innen hi.(2erf), bis 12.83	<u>772506</u>	3,13 €
41gn	Türscheibe SL rechts grün, ohne Anbauteile	<u>772721</u>	205,00 €	41gn	Türscheibe SL links grün, ohne Anbauteile	<u>772711</u>	205,00 €
41gn	Türscheibe SL links grün, ohne Anbauteile	772811	208,25 €	41gn	Türscheibe SL rechts grün, ohne Anbauteile	772821	208,25 €
41cl	Türscheibe SL rechts klar, ohne Anbauteile	772720	218,00 €	41cl	Türscheibe SL links klar, ohne Anbauteile	772710	218,00 €
42	U-Profil Einglasung, zum einkleben (70cm)	<u>772075</u>	6,55 €	42	Halteschiene für Türscheibe rechts	<u>772074</u>	164,99 €
42	Halteschiene für Türscheibe links	<u>772073</u>	164,99 €	44	Gleitstück in Führungsbacke VglNo: A1077250134	770624	4,56 €
45	Kunststoff-Verschlussscheibe oval, Tür hinten	<u>798851</u>	1,18 €	46	Gleitstück für Führungsbacken am Fenster	<u>772829</u>	6,19 €
47	Gewindestift an Fensterführung	270722	6,66 €	48	Gummi-Spannring bei Fensterführung	<u>270723</u>	0,99€
49	RepSatz am Fensterhebekreuz VglNo: A1237200114	272752	10,88 €	52	Kurbel MB,W123-Design,verbaubal	r <u>776001</u>	3,67 €
55	Kabelverbinder-Block,2-Pol, VglNo: A0005461841	<u>154052</u>	44,85 €	55	el. Motor EFH links, Ersatz VglNo: A0018207742	772547	208,90 €
55	el. Motor EFH rechts, Ersatz VglNo: A0018207842	<u>772548</u>	199,00 €	61	el. Schalter Fensterheber Fahrerseite 2-fach+Taste	<u>782374</u>	71,39 €
61	elektrischer Schalter EFH, 1-fach SL, 4-Pol	<u>782877</u>	69,90 €	61	el. Schalter, EFH 300-500SL,rechts, ab ca. '87	<u>782372</u>	7,62 €
61	Führungsbacke Türscheibe vorn L	772824	58,31 €	61	el. Schalter, EFH 300-500SL, links,	<u>782371</u>	7,62 €

	oder R				ab ca. '87		
61	el. Schalter Fensterheber	<u>782375</u>	71,39 €	62	Führungsbacke Türscheibe hinten	<u>772827</u>	55,99€
	Beifahrerseite 2-fach				L		
62	Führungsbacke Türscheibe hinten	<u>772828</u>	55,99 €	66	Relais, 5-Pol siehe Bild,	<u>754329</u>	17,85 €
	R				verschiedene Anwendungen		

### 68, 69 Dämmung, Ausschlag, Verkleidungen

Dichtrahmen an Gebläsemotor

Gummitülle 6/26,45°,Kupplg(113)

Gummi-Verschlussscheibe 34mm, 798154

Gummitülle groß, Stirnwand

Vgl.-No: A1078350123

Val.-No: A1079970981

div(107

nΒ

783036

798759

299001


16

20

24

26

### 54.c ,62, 68 Stirnwandbestückung Tüllen und Matten



28,50 €

2,68 €

15,90 € 21

1,65 € 26

18

24

Unterlage Wischerlager 107/108

Gummischeibe Wischermotor

Gummistopfen Stirnwand 26mm

Gummi-Verschlussscheibe ca.

Vgl.-No: A0009873841

Vgl.-No: A1109870944

17.5mm

782248

282407

298782

398995


0,74 €

0,77€

1,30 €

1,17€


### 68.a Armaturenbrett und Holzverkleidungen



	Ziamina I oftaliaa 407 - Val Na.	700000	0.00.6		Towark** in OF Overliket	700004	0.000.40
	Zierring Luftdüse 107, VglNo: A1078300054	<u>783068</u>	6,00 €		Tausch** in OE-Qualität: Armaturenbrett	<u>768801</u>	2.063,46 €
	Auflage, Holzrohling, Fondabdeckung R107	<u>768535</u>	122,55 €		Blechschraube mit Kreuzschlitz 4,2 X13 galv. verz.	990103	0,07€
	Duo-Clip z.B. Befest. Zierleisten	<u>798727</u>	0,54 €	27	Manschette Autm-Wählhebelbox	727005	6,05€
	Armaturenbrett				->'85		
28	Abdeckung Konsole Wurzelholz ValNo: A1076804509	<u>768528</u>	160,00 €	46	Rosette, ab 07.'67, Messing verchromt	<u>268743</u>	14,99 €
46	Gummi an Lenkschlossring ca.	<u>268044</u>	4,61 €	46	Rosette am Lenkschloss ab ca.	<u>768241</u>	41,00€
	1967 - 07.1979				07.'79		
58	Lautsprecher Armaturenbrett 107	<u>768015</u>	46,89 €	59	Blechschraube Linsensenkkopf	<u>990106</u>	0,06 €
	VglNo: B66828920				2,9X13 galv. verz.		
59	Großplatine Bespannstoff	<u>268128</u>	45,22 €	59	Federklammer zB.	<u>798723</u>	3,77 €
	f.Lautsprecher 1400 X 700		_		Lautsprecherabdeckung		
59	Haltebügel für Lautsprecher- Abdeckung	<u>768987</u>	8,30 €	80	Wurzelholz-Set Armaturenbrett für US, 11-teilig	<u>768123</u>	699,99€
80	Holzstreifen-Set Armaturenbrett für	<u>768122</u>	211,99 €	80	Holzstreifen-Set Armaturenbrett für	<u>768121</u>	211,99 €
	US, Wurzel				US, Zebrano		
80	Holzsatz Mittelkonsole spät	<u>768819</u>	1.249,50	80	Holzstreifen-Set Armaturenbrett für	<u>768115</u>	212,00 €
			€		EUR, Wurzel		
80	Holzstreifen-Set Armaturenbrett für EUR, Zebrano	768113	212,00 €	80	Holzsatz 10-teilig,bis 1981, Zebrano, LHD, Zubehör	<u>768119</u>	649,99 €
80	Holzsatz, 10-teilig,bis 1981, Wurzel	, <u>768120</u>	649,99 €	91LHD	Armaturenbrett-Reparatur-	<u>768850</u>	205,00 €
	LHD, Zubehör				Abdeckung, schwarz, LHD		
91LHD	Armaturenbrett-Reparatur-	<u>768852</u>	249,90 €	91LHD	Armaturenbrett-Reparatur-	<u>768851</u>	205,00 €
	Abdeckung, blau, LHD				Abdeckung, braun, LHD		
91RHD	Armaturenbrettabdeckung schwarz	<u>768820</u>	199,00 €	93L	Kunststoffniet, z.B.	<u>769034</u>	0,54 €


RHD Handschuhkasten

### 68.b Dämmung Fahrgastraum



	Dämmmatte selbstklebend 10mm Stärke, 120X60cm	<u>768950</u>	16,90 €		Schaumdämmung vorn links, LHD (1. Generation)	<u>768341</u>	125,00 €
	Set Federklammern + Niete für Fondboden 107	<u>768140</u>	20,43 €		Satz Dämmung Verdeckkasten R107	<u>768793</u>	19,04 €
	Schaumdämmung hinten links, SLC, kürzbar	<u>768361</u>	23,68 €		Schaumdämmung vorn rechts, LHD, ab Kat	<u>768346</u>	125,00 €
	Schaumdämmung vorn links, LHD, spät	<u>768345</u>	117,20 €		Schaumdämmung vorn rechts, LHD, 1. Generation	<u>768342</u>	120,00 €
	Schaumdämmung hinten rechts, SLC, kürzbar	<u>768362</u>	23,68 €		siehe 768354	<u>768254</u>	207,66 €
Adhesive	1qm Matte Terodem SP300 selbstklebend	968170	75,45 €	Adhesive	Dämmung selbstklebend 2mm x 1,6qm	<u>968171</u>	119,99 €
escutche on	Rosette zu Senkschrauben 3,9, (u.U. bis 4,2)	<u>267014</u>	0,89 €	15	Satz Dämmung innere Stirnwand R/C107 LHD	<u>768605</u>	176,12 €
15	Plastik-Clipsmutter m. großem Kragen	<u>798159</u>	2,43 €	15	Pedalboden Dämmung, rechts, spät, LHD	<u>768223</u>	58,26 €
20a	Set 15-tlg Boden-Klebedämmung 107-universal	<u>768773</u>	528,88 €	20a	Schwerschicht-Dämmatte Boden vorn rechts LHD	<u>768694</u>	130,90 €
20a	Schwerschicht-Dämmatte Boden vorn links LHD	<u>768693</u>	160,00 €	20a	Satz Dämmung Tunnel und Hauptböden R107 LHD	<u>768671</u>	634,98 €
20	Set 10-tlg Boden-Klebedämmung 107-universal	<u>768772</u>	399,99 €	31	Druckknopfunterteil für Bodenbelag,zB Tepp.107,	<u>798006</u>	3,19 €
32	Druckknopfunterteil zum Schrauber	n <u>177003</u>	0,43 €	33	Druckknopfoberteil ("Kappe") VglNo: A0009880881	<u>177005</u>	1,79 €
34	Druckknopfunterteil ("Feder-Öse")	<u>177006</u>	0,39 €	35	Blechschraube 3,5 x 25 LiKo Phillips, zu 798006	<u>798806</u>	0,30 €
68	Auflage, Holzrohling, Fondabdeckung R107	<u>768535</u>	122,55 €	71	Federklammer, Arretierung Fondablage Holzbretter	<u>768039</u>	8,45 €
71	Niet zur Befestigung Federklamme an Fondablage	r <u>768139</u>	1,10 €	79	Blechschraube 4,2 X 25, für Druckknopf 268105	<u>268108</u>	0,44 €


# 68.c, 69 Verkleidungen Einstieg



	Blechschraube Linsensenkkopf 2,9x9,5 galv. verz.	<u>990105</u>	0,15 €		Senkschraube selbstschneidend M4X10	<u>269243</u>	0,19€
	Schiene,A-Säule bei Fußraum, Edelstahl poliert	<u>772037</u>	21,21 €		Set Federklammern + Niete für Fondboden 107	<u>768140</u>	20,43 €
	Handling-Schaden: Delle vorn, Schiene 768160	<u>B768160</u>	24,99 €		Metallklammer,zB.Verkleidung unter Armaturenbrett	<u>268676</u>	1,79 €
	Chromschrauben Komplettsatz C107, alle SLC	<u>799335</u>	296,44 €		Chromschrauben Komplettsatz R107 ab '85	<u>799334</u>	271,86 €
	Chromschrauben Komplettsatz R107 bis '85	<u>799333</u>	290,11 €		Universal Plastikclip, VW, ähnlich SLS 268276	<u>968275</u>	0,60 €
1	1 Paar Gummimatten Einstieg Nougat	<u>768023</u>	116,97 €	1	1 Paar Gummimatten Einstieg Brasil	<u>768026</u>	124,95 €
1	1 Paar Gummimatten Einstieg Rot	<u>768024</u>	109,99 €	1	Gummimatte Einstieg,anthrazit, Links+Rechts	<u>768830</u>	59,90 €
1	1 Paar Gummimatten Einstieg Karamell	<u>768022</u>	99,95 €	1	1 Paar Gummimatten Einstieg Hellbeige	<u>768021</u>	99,95 €
1	Gummimatte Einstieg, anthrazit, Satz(Links+Rechts)	<u>768730</u>	83,75 €	1	Gummimatte Einstieg, grau (Links+Rechts)	<u>768735</u>	86,28 €
1	1 Paar Gummimatten Einstieg Anthrazit	<u>768025</u>	99,95 €	1	Paar Gummimatten Einstieg  Dunkelgrün	<u>768020</u>	99,95 €
1	1 Paar Gummimatten Einstieg Gra	u <u>768019</u>	109,99 €	1	Paar Gummimatten Einstieg Graubeige	<u>768018</u>	99,95 €
1	Paar Gummimatten Einstieg     Dunkelblau	<u>768017</u>	109,99 €	10	Abdeckschiene Türeinstieg SL rechts, Repro	<u>768160</u>	43,33 €
10	Abdeckschiene Türeinstieg SL link	s <u>768150</u>	43,33 €	14	Senkschraube LiKo, 4,2 x16, Edelstahl	999932	0,56 €


14	Blech-Senkschraube 4,2x13, glanzverchromt	799832	1,45 €	15	Blech-Senkschraube 4,2x13, Industriechrom	<u>799932</u>	0,58€
16	Senkscheibe, zB Handschuhkasten 113,	<u>373113</u>	0,70 €	17	Scheibe f. Einstiegszierleiste	<u>268132</u>	0,18 €
18	Blechschraube 3,9 x 19 z.B.Anschlagkeil	<u>788609</u>	0,32 €	20	1 Paar Fußraumseitenverkleidungen, schwarz	<u>768770</u>	66,99 €
20	Set Fußraumseitenverkleidungen, Rohling/ unbezogen	<u>768760</u>	37,49 €	22	Abdeckung Sicherungskasten dunkelblau	<u>768455</u>	13,73 €
22	Abdeckung Sicherungskasten, Farbe s.Bild (8326)	<u>768452</u>	13,73 €	22	Abdeckung Sicherungskasten dunkel rot	<u>768462</u>	13,73 €
22	Abdeckung Sicherungskasten brasi	1 <u>768451</u>	13,73 €	22	Abdeckung Sicherungskasten schwarz	<u>768450</u>	13,73 €
22	Abdeckung Sicherungskasten grau	<u>768457</u>	13,73 €	22	Abdeckung Sicherungskasten, Farbe s.Bild (8412)	<u>768459</u>	13,73 €
22	Abdeckung Sicherungskasten, Farbe siehe Bild	<u>768464</u>	13,73 €	22	Abdeckung Sicherungskasten moosgrün	<u>768463</u>	13,73 €
22	Abdeckung Sicherungskasten, Farbe s.Bild (1655)	<u>768461</u>	13,73 €	25	Fuß-Stütze LHD, GFK- Nachfertigung	<u>768859</u>	99,95€
26	Blechschraube LiKo 3,9x9,5mm Kreuzschlitz	<u>799931</u>	0,24 €	27	Blech-Senkschraube 2,9x9,5, zB	<u>272034</u>	1,44 €
30	Dämmmatte selbstklebend 10mm Stärke, 120X60cm	<u>768950</u>	16,90 €	30	Verkleidung unter Armaturenbrett links, LHD Schalt	<u>768751</u>	142,80 €
30	Verkleidung unter Armaturenbrett links, LHD autom.	<u>768753</u>	57,98 €	34	Verkleidung unter Armaturenbrett, rechts, LHD	<u>768768</u>	57,98 €
34	Verkleidung unter Armaturenbrett rechts, RHD	<u>768784</u>	92,25 €	34	Verkleidung unter Armaturenbrett links, RHD	<u>768788</u>	92,25 €
37	Senkscheibe, zB für Senkschrauben 4,2	999041	3,95 €	38	Blechschraube 4,2 x 32 galv. zn, Linsensenkkopf	999984	0,15€
40	Chromabdeckung R107 bis 8.1981, B-Säule rechts	<u>769240</u>	286,79 €	40	Chromkappe B-Säule links ab 08.1981	<u>769830</u>	298,99 €
40	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule links	<u>769230</u>	275,00 €	40	Chromkappe B-Säule rechts ab 08.1981	<u>769840</u>	298,99 €
40	Dichtung B-Säule links Cabrio, OE-Quali	<u>772106</u>	29,99 €	40	Dichtung R107 B-Säule oben links	<u>772816</u>	20,59€
40	Dichtung R107 B-Säule oben rechts	<u>772826</u>	18,99 €	40	Dichtung B-Säule Cabrio rechts OE Quali	- <u>772206</u>	29,99 €
45	Schraube M6x12, feuerverzinkt, z.B. Schürze	<u>799945</u>	1,02 €	56	Chromrosette f.Senkschrauben bis 4mm z.B. 277052	<u>277053</u>	3,02 €
57	Senkkopfblechschraube 3,9X19, Kreuzschlitz	<u>281139</u>	0,26 €	58	Blechsenkscheibe z.B. zu Senkkopfschrauben 2,9	<u>199021</u>	0,51 €
59	Blechschraube Linsensenk. 2,9 x13, Edelstahl	<u>769179</u>	0,24 €	61	Schraube M6x16, z.B. Haubenscharniere, WaPu	299289	0,38€
61	Federring A6, verzinkt VglNo: N912004006102	<u>181028</u>	0,18 €	80	Innenraumleuchte ohne Birne, Bauart'77>	<u>782829</u>	5,83 €
80	Glühlampe 12V / 10W Soffitte, LÜA44	299094	0,51 €	83	Gummidichtung A-Säule links, Tür- Luftkanal	783803	18,08 €

# 68.d, 81, 78 SLC Dach-Anbauteile und Ausschlag




	Steckklammer für WS-Zierleiste 76784	1,19 €	15	1,4 qm Weichschaum D=5mm	368037	8,65 €
29	Blechmutter für Blechschrauben 4,879873	0,45 €	30	Drahtzug el.Schiebedach 107SLC	778031	199,80 €
45	Gleitstück, Schiebedach VglNo: 77897	40,45 €	55	Niet z.B. ESSD-Anschlag VglNo:	<u>798168</u>	0,39 €
	Δ1157800083			A0006610030		

### 68.e, 69 Verkleidung und Dämmung Kofferrraum



speaker	Hecklautsprecher SLC	<u>768016</u>	51,97 €		Universal Plastikclip, VW, ähnlich SLS 268276	<u>968275</u>	0,60 €
4	Verkleidung Kofferraum, links, SL, bis 08.1975	<u>768611</u>	74,71 €	5	Verkleidung Kofferraum, rechts, SL bis 09.1975	, <u>768612</u>	56,03 €
11	Blechschraube Linsensenk. 2,9 x13, Edelstahl	<u>769179</u>	0,24 €	14	Blechschraube 4,2 X 9,5, zB Teile innen a.Heck	<u>799936</u>	0,15 €
14	Abdeckung am Heckblech innen VglNo: A1136930033	<u>269033</u>	43,61 €	15	Druckknopfoberteil ("Kappe") VglNo: A0009880881	<u>177005</u>	1,79 €
15	Druckknopf-Hohlniet (Unter- Unterteil)	<u>177004</u>	0,27 €	16	Druckknopfunterteil zum Schraube	n <u>177003</u>	0,43 €
16	Druckknopfunterteil ("Feder-Öse")	<u>177006</u>	0,39 €	17	Metallklammer,zB.Verkleidung unter Armaturenbrett	<u>268676</u>	1,79 €
32	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	<u>799913</u>	0,37 €	43	Runde Klammer iD 3.5, VglNo: A0009942745	<u>281026</u>	1,18 €
56	Halter für Reserverad   3.Generation	<u>740015</u>	40,39 €	60	Mutterhalter, Verkl. Armat.,Kofferraum, M6	<u>799097</u>	1,26 €
80	Kasten für SA "Batterie im Kofferraum"	<u>754080</u>	124,95 €	81	Batteriekasten-Deckel für SA- Batterie Kofferr.	<u>754081</u>	55,16 €
85	Batterie-Spannband, Teil rechts (kurz)	<u>784641</u>	26,07 €	86	1m Dichtprofil Rundschnur z.B.Batteriekasten, Sitz	<u>799696</u>	1,31 €
87	Gummitülle 22/26mm, Drainage VglNo: A1079972781	<u>798777</u>	2,59 €	88	Batterie-Spannband, Teil links (lang)	<u>784640</u>	59,85 €
89	Gummitülle 11/30 Silikon, blau, Leitungshalter	<u>299517</u>	1,59 €	89	Batteriepol-Spannschraube, 4-Kan M8 X 28	t <u>554010</u>	0,62 €
89	Gummitülle 11/30, Stirnw(190), 107,111	299017	1,59 €	89	Gummitülle 10/42, Starter-/Lichtmaschinenkabel	<u>199014</u>	2,75 €
105	Bundmutter Polyamid, SW8 VglNo: A0009900650	<u>267105</u>	1,25 €	119	Klammer, Türverkleidung, Metall	<u>772229</u>	1,23 €
119	Klammer,Türverkl.,Plastik	772228	0,48 €	147	Abdeckung über Öffnung für Tankgeber	247814	5,20 €

# 69-72.c seitliche Zierleisten und Befestigung







	Zianlaiata Danlanluura Cl C machta	700004	57.00 C	l	Hataria an CLC Cabarralla deleta linda	-700754	40.04.6
	Zierleiste Beplankung SLC rechts	769621 769644	57,36 €		Unterlage SLC-Schwellerleiste link	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19,84 €
	Zierleiste Beplankung SLC links hinten	<u>769611</u>	57,36 €		Zierleistensatz 6-tlg, SL107 (R, nicht CPE)	<u>772309</u>	285,59 €
	Unterlage SLC-Schwellerleiste rechts	<u>769764</u>	19,84 €	61	Schutzrosette bei Schraubclip VglNo: A1266980358	<u>772807</u>	0,23 €
62	Einfassung Schiebeklammer VglNo: A1266980158	<u>772856</u>	0,23 €	63	Zierleistentülle weiß VglNo: A0019887681	<u>772005</u>	0,48 €
63	Höhere Bauweise, falls Originaltülle nicht rastet	e <u>772783</u>	0,25 €	66	Schwellerleistentülle grau, R107 (SL, nicht SLC)	772082	1,02 €
67	Spezialmutter, verlängert, M4	<u>769158</u>	5,15 €	67	Sechskantmutter M4 VglNo: N000934004006	<u>799919</u>	0,20 €
68	Kunststoffmutter M4 VglNo: A1239901750	<u>769156</u>	0,54 €	70	Scheibe f. Einstiegszierleiste	268132	0,18€
71	Steck-Clip für Schwellerleisten	<u>772006</u>	0,60 €	72	Schraubklammer für Zierleiste VglNo: A1076900071	<u>769155</u>	6,88€
73	Blechschraube LiKo 3,9x9,5mm Kreuzschlitz	<u>799931</u>	0,24 €	76	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm	n) <u>799909</u>	1,00 €
77	Unterlage SL-Schwellerleiste links	<u>769753</u>	17,16 €	77	Unterlage SL-Schwellerleiste recht	s <u>769763</u>	17,16 €
80	Zierleiste R107, unter Tür, links, Mängel	<u>769050</u>	219,50 €	80	Zierleiste R107, unter Tür, rechts, Mängel	<u>769060</u>	219,50 €
81	Zierleiste, Tür R/C107 links VglNo: A1077200180	772650	92,39 €	81	Zierleiste, Tür R/C107 rechts VglNo: A1077200280	<u>772660</u>	92,39 €
82	Zierleiste Beplankung SL hinten links	<u>769610</u>	35,95 €	82	Zierleiste Beplankung SL hinten rechts	<u>769620</u>	35,95 €
83	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn links	<u>769670</u>	50,22 €	83	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn rechts	<u>769680</u>	50,22€
85	Klammer in Leisten z.B. 107	772002	0,42 €	86	Clip Zierleiste VglNo:	<u>772003</u>	0,17€

# 69-72.b Info Stopfen Zierstabbefestigung









große Rasttiefe und für dünnwandige Beplankung



große Rasttiefe und für mittelstarke Beplankung



große Rasttiefe und für große Wandstärke

Die Bezeichnungsmöglichkeiten sind vielfältig, Zierleistenstopfen, Kunststoff-Hohlniete, Leisten-Clips, Dübel, Tonne, ...., ebenso wie die Ersetzungs-Historie mit Vorgängernummern nach MB: 008 997 0381, 001 998 2081, 001 998 7681, 000 988 5581, 000 988 7681, 000 988 7


Empfehlung SL: Schweller 14 Stück graue Ausführung + Gürtelleisten 16 Stück weiße Ausführung, Empfehlung SLC: Schweller 16 Stück blaue Ausführung + Gürtelleisten 20 Stück weiße Ausführung, die roten Stopfen eignen sich nur noch in seltenen Fällen und sind der Vollständigkeit halber aufgeführt

alternativ	Höhere Bauweise, falls Originaltü	lle <u>772783</u>	0,25 €	772005	Zierleistentülle weiß VglNo:	<u>772005</u>	0,48 €
	nicht rastet				A0019887681		
772055	Schwellerleistentülle SLC	<u>772055</u>	0,69€	772082	Schwellerleistentülle grau, R107	<u>772082</u>	1,02 €
					(SL, nicht SLC)		

### 69, 88 Zier- und Chromteile

### 69 Übersicht Zier- und Chromteile SL-Karosserie

Grobe Übersicht der Zier- und Chrom-Anbauteile an der SL-Karosserie. Zum Auffinden von Einzelheiten (Anbaumaterial, hier weggelassene Kleinteile) besuchen Sie bitte die Baugruppentafeln, die der Mercedes-Benz-Ordnung folgen (Beispiel: Stoßsstangen in Baugruppe 88, Tür in Baugruppe 72, Softtop 77).




	Original! Steckklammer für WS- Zierleiste	<u>767046</u>	1,39 €		Gummipuffer an Kühlergrill- Rahmen	<u>788209</u>	5,99 €
10	Paar Chrom-Oberschalen (L+R) vorn	<u>788801</u>	821,10 €	11	Chrom-Abdeckung vorn & hinten passend	<u>788910</u>	109,00 €
14	Chromkappe B-Säule links ab 08.1981	<u>769830</u>	298,99 €	14	Chromkappe B-Säule rechts ab 08.1981	<u>769840</u>	298,99 €
14	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule links	<u>769230</u>	275,00 €	14	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule rechts	, <u>769240</u>	286,79 €
20	Set Chrom-Schalen hinten (L+M+R)	788802	920,47 €	25	Gummischeibe Wischermotor VglNo: A0009873841	282407	0,77 €
25	Chrom-Bugzierrahmen 107, , Mängel	<u>788203</u>	249,90 €	26	Paar Zierstäbe, verchromt, Mängel	B788836	141,61 €
26	Paar Zierstäbe, verchromt, kleine Mängel	<u>788836</u>	199,00 €	49	Zierleistensatz 6-tlg, SL107 (R, nicht CPE)	<u>772309</u>	285,59 €
50	Unterlage SL-Schwellerleiste links	<u>769753</u>	17,16 €	50	Zierleiste R107, unter Tür, rechts, Mängel	<u>769060</u>	219,50 €
50	Unterlage SL-Schwellerleiste rechts	s <u>769763</u>	17,16 €	50	Zierleiste R107, unter Tür, links, Mängel	<u>769050</u>	219,50 €
55	Gewindestift, Stahl gal. verzinkt, MS X 25	5 <u>769859</u>	0,70 €	55	Unterlage, Heckzierleiste mitte	<u>769055</u>	44,99 €
66	Niete für Zierstabklammer VglNo: N910001003100	<u>270691</u>	0,20 €	66	Steckklammer für WS-Zierleiste	<u>767846</u>	1,19 €
67	Klammer für Zierleiste, zB.Scheibenrahmen oben	<u>798735</u>	0,20 €	68	Blech-Senkschraube 4,2x13, Industriechrom	799932	0,58 €
68	Abdeckschiene Türeinstieg SL links	s <u>768150</u>	43,33 €	68	Abdeckschiene Türeinstieg SL rechts, Repro	<u>768160</u>	43,33 €
68	Senkschraube LiKo, 4,2 x16, Edelstahl	999932	0,56 €	69	Zierleiste Beplankung SL hinten rechts	<u>769620</u>	35,95 €
69	Zierleiste Beplankung SL hinten links	<u>769610</u>	35,95 €	71	Blechschr. 2,9x9,5 Senk/Kreuz/Chrom	268133	1,32 €
71	Blech-Senkschraube 3,5x13,	<u>272723</u>	0,13 €	72	Zierleiste, Tür R/C107 rechts	<u>772660</u>	92,39€


	AbdSchiene				VglNo: A1077200280		
72	Zierleiste, Tür R/C107 links VglNo: A1077200180	772650	92,39€	73	Lackschutz Unterlage, Türzierstab oben, bis 12.'82	772607	3,09 €
74	Blech-Senkschraube 3,5 X 9,5 zB Türchrom	<u>799927</u>	1,14 €	75	Heckdeckelgriff R/C107	<u>775710</u>	130,90 €
75	Schraube M4x8 (4.8), zB Heckdeckelgriff	<u>775899</u>	0,19 €	75b	Tülle, Stern an Heckd. ab 1985	<u>798756</u>	0,50 €
76	Chromschrauben Komplettsatz R107 ab '85	799334	271,86 €	76	Chromschrauben Komplettsatz C107, alle SLC	<u>799335</u>	296,44 €
76	Chromschrauben Komplettsatz R107 bis '85	799333	290,11 €	78	Blechschraube LiKo 3,9x9,5mm Kreuzschlitz	<u>799931</u>	0,24 €
79	Schaumstoff-Unterlage an Rosette	775113	0,73 €	79	Chrom-Rosette hinten am Dachzapfen	775112	84,89 €
81	Innen-Abdeckung Spiegel rechts früh,Importqualität	<u>781044</u>	8,33 €	81	Innen-Abdeckung Spiegel links früh, Importqualität	<u>781034</u>	8,33 €
81	Abdeckung RHD links für el. Spiegel	<u>781554</u>	10,61 €	81	Abdeckung LHD rechts für elektrischen Spiegel	<u>781064</u>	15,20 €
82	Zierleiste über Scheinwerfer links	<u>788819</u>	44,24 €	82	Zierleiste über Scheinwerfer rechts	<u>788818</u>	44,24 €
87	Schlitzschraube M5 x 16 A2 z.B.Kennzeichen	<u>988999</u>	0,83 €	87	Kennzeichenhalter Edelstahl, 46cm Innenbreite	<u>988788</u>	29,75 €
87	Kennzeichen-Blende / Unterlage Edelstahl, 52cm	<u>588088</u>	11,90 €	87	Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	988088	41,06 €
88	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn links	<u>769670</u>	50,22 €	88	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn rechts	<u>769680</u>	50,22 €
89	Chromschraube M5x16, Kreuz PH, ,zB Kennzeichen	<u>988998</u>	2,20 €	89	M5 Nietmutter Aluminium VglNo: A1269900658	<u>764099</u>	0,64 €

69-72.b Info Stopfen Zierstabbefestigung









große Rasttiefe und für dünnwandige Beplankung



große Rasttiefe und für mittelstarke Beplankung




große Rasttiefe und für große Wandstärke

Die Bezeichnungsmöglichkeiten sind vielfältig, Zierleistenstopfen, Kunststoff-Hohlniete, Leisten-Clips, Dübel, Tonne, ...., ebenso wie die Ersetzungs-Historie mit Vorgängernummern nach MB: 008 997 0381, 001 998 2081, 001 998 7681, 000 988 5581, 000 988 7681, 000 988 7681, 000 988 1581. Beplankungsbohrung bei R/C107 und Taille der Stopfen sind für Durchmesser 9mm (kleinere Ausf. siehe zB. Scheibenleisten W110).

Empfehlung SL: Schweller 14 Stück graue Ausführung + Gürtelleisten 16 Stück weiße Ausführung, Empfehlung SLC: Schweller 16 Stück blaue Ausführung + Gürtelleisten 20 Stück weiße Ausführung, die roten Stopfen eignen sich nur noch in seltenen Fällen und sind der Vollständigkeit halber aufgeführt

772005	Zierleistentülle weiß VglNo: A0019887681	<u>772005</u>	0,48 €	772055	Schwellerleistentülle SLC	<u>772055</u>	0,69€
772082	Schwellerleistentülle grau, R107 (SL, nicht SLC)	772082	1,02 €	772083	Zierleistentülle rot VglNo: A0009881581	772083	0,24 €

### 69-72.c seitliche Zierleisten und Befestigung






	Zierleiste Beplankung SLC rechts Zierleiste Beplankung SLC links hinten	769621 769611	57,36 € 57,36 €		Unterlage SLC-Schwellerleiste link Unterlage SLC-Schwellerleiste rechts	769754 769764	19,84 € 19,84 €
49	Zierleistensatz 6-tlg, SL107 (R, nicht CPE)	772309	285,59 €	61	Schutzrosette bei Schraubclip VglNo: A1266980358	<u>772807</u>	0,23€
62	Einfassung Schiebeklammer VglNo: A1266980158	<u>772856</u>	0,23 €	63	Zierleistentülle weiß VglNo: A0019887681	<u>772005</u>	0,48 €
63	Höhere Bauweise, falls Originaltüll nicht rastet	e <u>772783</u>	0,25 €	66	Schwellerleistentülle grau, R107 (SL, nicht SLC)	<u>772082</u>	1,02 €
67	Spezialmutter, verlängert, M4	<u>769158</u>	5,15 €	67	Kunststoffmutter M4 VglNo: A1239901750	<u>769156</u>	0,54 €
67	Sechskantmutter M4 VglNo: N000934004006	<u>799919</u>	0,20 €	70	Scheibe f. Einstiegszierleiste	<u>268132</u>	0,18 €
71	Steck-Clip für Schwellerleisten	<u>772006</u>	0,60 €	72	Schraubklammer für Zierleiste VglNo: A1076900071	<u>769155</u>	6,88 €

73	Blechschraube LiKo 3,9x9,5mm Kreuzschlitz	<u>799931</u>	0,24 €	76	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm	n) <u>799909</u>	1,00€
77	Unterlage SL-Schwellerleiste links	<u>769753</u>	17,16 €	77	Unterlage SL-Schwellerleiste rechts	s <u>769763</u>	17,16 €
80	Zierleiste R107, unter Tür, links, Mängel	<u>769050</u>	219,50 €	80	Zierleiste R107, unter Tür, rechts, Mängel	<u>769060</u>	219,50 €
81	Zierleiste, Tür R/C107 links VglNo: A1077200180	<u>772650</u>	92,39 €	81	Zierleiste, Tür R/C107 rechts VglNo: A1077200280	<u>772660</u>	92,39 €
82	Zierleiste Beplankung SL hinten links	<u>769610</u>	35,95 €	82	Zierleiste Beplankung SL hinten rechts	<u>769620</u>	35,95 €
83	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn links	<u>769670</u>	50,22 €	83	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn rechts	<u>769680</u>	50,22€
85	Klammer in Leisten z.B. 107	772002	0,42 €	86	Clip Zierleiste VglNo: A0009887781	<u>772003</u>	0,17 €

# 75, 69, .. Anbauteile Heck



Rest: Unterlage SLC-	<u>769064</u>	41,67 €		Schraube M5 x 12 Edelstahl, z.B.	<u>788207</u>	0,74 €
Schwellerleiste, rechts Höhere Bauweise, falls Originaltüll nicht rastet	e <u>772783</u>	0,25 €		Kühlergrill, Chromschraube M5x16, Kreuz PH, ,zB Kennzeichen	988998	2,20€
Rest: Unterlage SLC Schwellerleiste	<u>769054</u>	41,67 €	10	Drehstabset Heck- und Verdeckkastendeckel	777229	109,00€
10 Glühlampe 12V / 10W Soffitte, LÜA44	<u>299094</u>	0,51 €	10	Distanzplatte 1mm, nach Bedarf	<u>375039</u>	8,01 €
10 Birnenhalter ohne Schalter, Kofferraum ab	<u>782822</u>	70,00 €	10	el. Schalter Klappenkontakt VglNo: A2018202110	<u>782885</u>	3,26 €
11 Heckdeckeldichtung SLC, originalqualität	<u>775025</u>	218,00 €	11	Heckdeckeldichtung SL (nicht SLC), originalgetreu	<u>775020</u>	129,70 €
11 Heckdeckeldichtung SL (nicht SLC	(c) <u>775820</u>	61,50 €	12	Tülle, Stern an Heckd. ab 1985	<u>798756</u>	0,50 €
13 Schraube M4x8 (4.8), zB Heckdeckelgriff	775899	0,19 €	13	Heckdeckelgriff R/C107	<u>775710</u>	130,90 €
14 Heckdeckelgriffunterlage 107 VglNo: A1077580205	<u>775811</u>	8,51 €	16	Gewindestift, Stahl gal. verzinkt, M: X 25	5 <u>769859</u>	0,70 €
18 Unterlage, Heckzierleiste mitte	<u>769055</u>	44,99 €	18	Blechschraube Linsensenk. 2,9 x13, Edelstahl	<u>769179</u>	0,24 €
19 Puffer, Heckdeckelschloss Gussversion	<u>775138</u>	3,00 €	19	Heckdeckelschloss, früh, - siehe Bild	<u>775030</u>	474,99 €
19 Heckdeckelschloss, Zufallsschließung	<u>775838</u>	460,11 €	20	Schlitzschraube M5 x 16 A2 z.B.Kennzeichen	<u>988999</u>	0,83 €
20 Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	988088	41,06 €	20	Kennzeichenhalter Edelstahl, 46cm Innenbreite	9 <u>88788</u>	29,75 €
20 M5 Nietmutter Aluminium VglNo:	<u>764099</u>	0,64 €	20	Kennzeichen-Blende / Unterlage	<u>588088</u>	11,90 €

	A1269900658				Edelstahl, 52cm		
20	Gummipuffer Kennzeichenblende val 1089870540	898044	7,90 €	21	Spoiler am Heckdeckel R/C107 VglNo: A1077900088	779320	799,00 €
21	Gummischeibe für M6 VglNo: A1159971040	<u>299081</u>	1,19 €	25	Schaumwürfel, selbstklebend VglNo: A1077580296	<u>775111</u>	1,61 €
26	Dichtung Verdeckkasten, abweichend	<u>775860</u>	66,20 €	26	Verdeckkastendichtung, Originalqualität	<u>775060</u>	164,99 €
30	Schaumstoff-Unterlage an Rosette	<u>775113</u>	0,73 €	30	Chrom-Rosette hinten am Dachzapfen	775112	84,89 €
30	Gummiring VglNo: A1139870041	<u>299036</u>	0,26 €	30	Mutter M3 für T-Kopfschraube	<u>299035</u>	0,17 €
30	Unterlegscheibe ID 3,2, zB. für 299034	<u>299038</u>	0,12 €	35	Seilzug Verdeckdeckel VglNo: A1077500159	<u>775859</u>	83,00 €
38	Set 3-tlg Kurbel plus Hebel und Polster	<u>777825</u>	138,87 €	39	Polster für Kurbel schwarz	<u>777225</u>	31,00 €
40	Distanzring hinter Kurbel VglNo: A1077580282	777227	4,56 €	45	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule links	<u>769230</u>	275,00 €
45	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule rechts	, <u>769240</u>	286,79 €	45	Chromkappe B-Säule links ab 08.1981	<u>769830</u>	298,99 €
45	Chromkappe B-Säule rechts ab 08.1981	<u>769840</u>	298,99 €	54	RepBlech, Beplank. SLC hinten links	<u>763078</u>	152,51 €
54	RepBlech, Beplank. SLC hinten rechts	<u>763088</u>	152,51 €	60	Schließöse rechts ab 09.1985, Meyle	772054	15,10 €
62	Dichtung Fondfenster vorn links SLC	<u>767221</u>	59,10 €	62	Dichtung Fondfenster vorn rechts SLC	<u>767222</u>	59,10 €
63	Dichtung B-Säule, SL links bis 1985	5 <u>772180</u>	29,99 €	63	Dichtung B-Säule, SL links BJ 09.85 ->	<u>772181</u>	44,85 €
63	Dichtung B-Säule SLC links VglNo: A1077270331	772182	34,99 €	63	Dichtung B-Säule, SL rechts. bis 1985	772280	29,99 €
63	Dichtung B-Säule, SL rechts 09.1985->	<u>772281</u>	44,85 €	63	Dichtung B-Säule SLC rechts VglNo: A1077270431	772282	34,99 €
64	Dichtung R107 B-Säule oben rechts	<u>772826</u>	18,99 €	64	Dichtung R107 B-Säule oben links	<u>772816</u>	20,59 €
64	Dichtung B-Säule links Cabrio, OE-Quali	772106	29,99 €	64	Dichtung B-Säule Cabrio rechts OE Quali	<u>-772206</u>	29,99 €
71	Zierleiste Beplankung SL hinten rechts	<u>769620</u>	35,95 €	71	Zierleiste Beplankung SL hinten links	<u>769610</u>	35,95 €
72	Zierleiste Beplankung SLC links hinten	<u>769611</u>	57,36 €	72	Zierleiste Beplankung SLC rechts	<u>769621</u>	57,36 €
73	Spezialmutter, verlängert, M4	<u>769158</u>	5,15 €	73	Schutzrosette bei Schraubclip VglNo: A1266980358	772807	0,23€
73	Zierleistentülle weiß VglNo: A0019887681	<u>772005</u>	0,48 €	73	Clip Zierleiste VglNo: A0009887781	<u>772003</u>	0,17 €
74	Einfassung Schiebeklammer VglNo: A1266980158	<u>772856</u>	0,23 €	74	Klammer in Leisten z.B. 107	772002	0,42 €
74	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm	) <u>799909</u>	1,00 €	85	Zierleiste R107, unter Tür, links, Mängel	<u>769050</u>	219,50 €
85	Zierleiste R107, unter Tür, rechts, Mängel	<u>769060</u>	219,50 €	86	Unterlage SLC-Schwellerleiste rechts	<u>769764</u>	19,84 €
86	Unterlage SLC-Schwellerleiste links	3 <u>769754</u>	19,84 €	86	Unterlage SL-Schwellerleiste rechts	s <u>769763</u>	17,16 €
86	Unterlage SL-Schwellerleiste links	<u>769753</u>	17,16 €	87	Schraubklammer für Zierleiste VglNo: A1076900071	<u>769155</u>	6,88€
87	Federring M4, zB Zierstabschrauben	<u>799918</u>	0,12 €	88	Steck-Clip für Schwellerleisten	772006	0,60€
89	Schwellerleistentülle SLC	<u>772055</u>	0,69 €	89	Schwellerleistentülle grau, R107 (SL, nicht SLC)	772082	1,02 €


### 72 Tür

### 72.b Tür, Hauptbedarf, Übersicht

Von zahlreichen Änderungen in der Tür, hier zwei mit Bezug auf Dichtungsteile:

- 1982 wurden die Fensterbürsten in solche mit Gummilippen verbessert. Bei Tausch der Profile ist diese Modernisierung unproblematisch. Das obere, hintere Segment der Türdichtung liefert den Fortsatz der Abstreifer und kann passend in früher / später Version bestellt werden.

  - Das Rohling-Gerippe der Tür erhielt bei der hinteren Dichtungssicke kleine Buchten (Schweißstelle für Seitenaufprallversteifung), welche von
- den späten Türdichtungen verdeckt werden.
- 1985 kam eine Mulde ins Blech bei den Außengriffen, woraus geänderte Griffe und Unterlagen folgen.



	Unterlage, Türzierstab, oben VglNo: A1077280097	772507	6,75 €		elektrischer Schalter EFH, 1-fach SL, 4-Pol	<u>782877</u>	69,90 €
	Klammer z.B. Verkleidung: Fond, Türen, div Typen	772227	2,49 €		Schließöse links ab 09.1985	<u>772853</u>	21,42 €
	Schließöse rechts ab 09.1985	772854	21,42 €		Feder an ZV-Gestänge VglNo: A1078050036	<u>780972</u>	2,61 €
	Rosette bei Schraubclip	772007	0,17 €		Schiene,A-Säule bei Fußraum, Edelstahl poliert	<u>772037</u>	21,21 €
5rep	2x Türkantenzierleisten R/C107, hinten	772999	132,99 €	5rep	Blechstreifen mit Sickenandeutung, rechts	772708	55,55 €
5rep	Blechstreifen mit Sickenandeutung, links	<u>772707</u>	55,55 €	7	Dämmung selbstklebend 2mm x 1,6qm	<u>968171</u>	119,99 €
7	Rest: A1077270097 NOS Schaumwürfel f.Prallrohr	772111	1,18 €	7	Klebedämmung für Türhaut R/C107	772168	49,99 €
7	Antidröhn-Matte Teroson BT-SP 100, selbstklebend	968173	67,20 €	8	Dichtfolie, nicht selbstklebend	<u>772195</u>	5,71 €
8	Butyl Rund-Dichtband 3mm,16m-Rolle	<u>699996</u>	10,59 €	10	Türdichtung OE Qualität R/C107 links   bis 12.'82	<u>772100</u>	164,99 €
10	Türdichtung R107, rechts, ab 01.1983	772202	169,99 €	10	Türdichtung links   bis 12.1982	<u>772809</u>	88,00€
10	Türdichtung, bis 12.1982, rechts	772819	88,00 €	10	Türdichtung R107, links, ab 01.1983	<u>772102</u>	169,99 €
10	Türdichtung OE Qualität R/C107 rechts   bis 12.'82	<u>772200</u>	164,99 €	12	Stopfen, Türdichtung vorn, obere Fixierung	<u>772857</u>	0,89€
13	Stopfen, z.B. Türdichtung-Montage	772159	0,40 €	14	Plastik-Clip weiß, 20 zu Türdichtungen	<u>772158</u>	0,60 €


15	Sicherung Türfangbandbolzen VglNo: N912001006001	<u>772118</u>	0,73 €	15	Reparatur-Rolle, Türhalter, 2 pro Tür erf.	<u>772079</u>	32,73 €
15	Türhalter, links oder rechts VglNo: A1077200016	772305	129,71 €	19	Kunststoff-Verschlussscheibe oval, Tür hinten	<u>798851</u>	1,18€
19	Verschlußscheibe 18mm VglNo: A1159870044	<u>798153</u>	2,01 €	26	Griffunterlage links oder rechts, ab 09.1985	<u>776150</u>	11,50 €
26	Türgriffunterlage, links oder rechts, bis 08.1985	<u>776140</u>	2,76 €	30	Zierleiste, Tür R/C107 links VglNo: A1077200180	<u>772650</u>	92,39€
30	Zierleiste, Tür R/C107 rechts VglNo: A1077200280	<u>772660</u>	92,39 €	32	Klammer in Leisten z.B. 107	772002	0,42 €
34	Clip Zierleiste VglNo: A0009887781	<u>772003</u>	0,17 €	35	Zierleistentülle weiß VglNo: A0019887681	<u>772005</u>	0,48€
35	Höhere Bauweise, falls Originaltülle nicht rastet	<u>772783</u>	0,25 €	36	Schutzrosette bei Schraubclip VglNo: A1266980358	<u>772807</u>	0,23€
37	Scheibe f. Einstiegszierleiste	268132	0,18 €	37	Federring M4, zB Zierstabschrauben	<u>799918</u>	0,12€
39	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm)	799909	1,00 €	39	Einfassung Schiebeklammer VglNo: A1266980158	<u>772856</u>	0,23€
41	Klammer, Außenleiste auf Tür, nur	<u>772505</u>	3,13 €	42	Lackschutz Unterlage, Türzierstab	<u>772607</u>	3,09€
45	vorderes Ende 1m Bürste, Fensterabstreifer bis	872500	21,19 €	45	oben, bis 12.'82 Abstreifprofil Türscheibe außen,	<u>772500</u>	24,07 €
46	ca.1982 Klammer zu Abstreifprofil "Bürste"	<u>772503</u>	1,56 €	46	Ausführg.ab '82 Klammer (schwarz) an neuem	<u>772508</u>	2,50 €
55	Schließöse rechts ab 09.1985,	<u>772054</u>	15,10 €	56	Abstreifprofil Unterlage 0,5mm, glatte Bauart,	<u>872012</u>	4,76 €
56	Meyle Unterlage 1,5mm, glatte Bauart, '69->	<u>572012</u>	4,75 €	57	'69-> Senkschraube M6 X 16, Kreuzschlitz verchromt	<u>277265</u>	1,26€
57	Senkschraube mit Kreuzschlitz 8.8 M6X16 verz.	<u>777021</u>	1,24 €	58	Chromschrauben Komplettsatz R107 ab '85	<u>799334</u>	271,86 €
58	Chromschrauben Komplettsatz C107, alle SLC	<u>799335</u>	296,44 €	58	Chromschrauben Komplettsatz R107 bis '85	<u>799333</u>	290,11 €
58	Chromschraube Schlossrand M4 x 10	777829	0,69€	58	Chromschraube M4 x 10, z.B. Schlossrand,	777029	1,90 €
58	Einfassung links, 107 bis 85 (Ausn) div. 4-Türer	, <u>872029</u>	37,69 €	58	Einfassung rechts, 107 bis '85 (Ausn),div. 4-Türer	<u>872028</u>	49,52 €
58	1 Paar Chrom-Einfassungen 113, 111C, C107 früh	272815	109,00 €	58	NL! Einfassung Türschloß links, ab	772019	15,17 €
69	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>798005</u>	1,39 €	71	Hebel separat für Innensicherung links oder rechts	<u>776811</u>	120,00€
75		<u>776810</u>	4,56 €	80	Unterdruck-Schieber Fahrertür ZV fr	<u>780170</u>	71,03€
85	Membran 50mm, für ZV-Elemente "früh"	<u>780875</u>	17,85 €	100	Blech-Senkschraube 3,5 X 9,5 zB Türchrom	<u>799927</u>	1,14€
117	Kunststoffrahmen Luftkanal rechts	772882	10,20 €	117	Kunststoffrahmen Luftkanal links	772881	10,20€
118	Gummidichtung A-Säule rechts, Tür Luftkanal	r <u>783804</u>	18,08 €	118	Gummidichtung A-Säule links, Tür- Luftkanal		18,08 €
119	Türkontaktschalter, Flachpol VglNo: A0008210552	<u>282031</u>	10,21 €	119	Schutzschlauch an Tür für ZV+Kabel ab 081985	<u>780921</u>	8,93 €
119	Schutzmanschette ZV/Türen107 > '85 (Rundflansch)	<u>780920</u>	5,21 €	120	Abstreifprofil Tür innen, späte Version, L oder R	<u>772510</u>	39,38 €
121	Klammer Abstreifer innen spät   VglNo: A12398818	773804	3,00 €	121	Klammer Abstreifbürste innen Coupefenster	772504	3,09 €
122	Klammer, Abstreifprofil innen hi.(2erf), bis 12.83	<u>772506</u>	3,13 €	129	Dichtung B-Säule Cabrio rechts OE Quali	<u>772206</u>	29,99€
129	Dichtung B-Säule links Cabrio, OE- Quali	<u>772106</u>	29,99 €	129	Dichtung R107 B-Säule oben links	<u>772816</u>	20,59€
129	Dichtung R107 B-Säule oben rechts	<u>772826</u>	18,99 €	130	Dichtung B-Säule, SL links bis 1985	5 <u>772180</u>	29,99€
130	Dichtung B-Säule SLC, rechts	<u>772283</u>	18,21 €	130	Dichtung B-Säule, SL rechts. bis 1985	<u>772280</u>	29,99€
130	Dichtung B-Säule, SL rechts 09.1985->	<u>772281</u>	44,85 €	130	Dichtung B-Säule, SL links BJ 09.85 ->	<u>772181</u>	44,85 €
130	Dichtung B-Säule SLC links VglNo: A1077270331	772182	34,99 €	130	Dichtung B-Säule SLC rechts VglNo: A1077270431	772282	34,99 €
136	Kunststoffrahmen in Türverkleidung links bei Griff	772203	27,97 €	136	Kunststoffrahmen in Türverkleidung rechts b. Griff	<u>772204</u>	27,97 €
150		772197	99,95 €	150	Türtafel-Rohling, links/rechts,ohne Anbauformteile	772133	57,91 €
155	1 Paar Rohlinge Türtaschen 107 lange Ausf.=früh	772534	136,85 €	155	Blech-Senkschraube 4,2x13, Industriechrom	799932	0,58 €

155	Rosette zu Senkschrauben 3,9,	<u>267014</u>	0,89€	158	Klammer,Türverkl.,Plastik	<u>772228</u>	0,48 €
159	(u.U. bis 4,2) Klammer, Türverkleidung, Metall	772229	1,23 €	165	Paar Sattlerei-Türbezüge, schwarz Vinyl	772490	301,02€

### 72.d Türschlossmechanik und Vakuum-Zentralverriegelung

•	ar cornecting and armin ar	ia valtaai	<b>_</b> 0a. <b>v</b> 0	ogorarig		
	Unterlage 1,5mm, glatte Bauart,	<u>572012</u>	4,75 €	Schließöse rechts ab 09.1985,	<u>772054</u>	15,10 €
	'69->			Meyle		
	Türgriffunterlage, links oder rechts,	<u>776140</u>	2,76 €	Griffunterlage links oder rechts, ab	<u>776150</u>	11,50 €
	bis 08.1985			09.1985		
	Hebel separat für Innensicherung	<u>776811</u>	120,00 €	Unterdruck-Schieber Fahrertür ZV	<u>780170</u>	71,03 €
	links oder rechts			fr		
	Membran 50mm, für ZV-Elemente	<u>780875</u>	17,85 €	1m Vakuumleitung 3/5mm, natur	<u>780901</u>	2,25€
	"früh"			(weiß)		
	Schutzmanschette ZV/Türen107 >	<u>780920</u>	5,21 €	Feder an ZV-Gestänge VglNo:	<u>780972</u>	2,61 €
	'85 (Rundflansch)			A1078050036		
	Schlüsselkopf bis 11.1978	<u>789190</u>	12,05 €	Türgestängeführung, VglNr.	<u>798005</u>	1,39 €
	VglNo: A0007664406			A0069886378		
	Unterlage 0,5mm, glatte Bauart,	<u>872012</u>	4,76 €	Schließöse links, ca. 06.'69 bis	<u>272621</u>	107,10€
	'69->			08.'85, NF		

### 81 Außenspiegel




34	Innen-Abdeckung Spiegel links früh, Importqualität	<u>781034</u>	8,33 €	35	Griff für Spiegelverstellung VglNo A1238100854	: <u>781835</u>	22,50 €
37	Spiegelglas klein links	<u>781837</u>	17,85 €	44	Innen-Abdeckung Spiegel rechts früh,Importqualität	<u>781044</u>	8,33 €
47	Spiegelglas klein rechts (bis ca. 11.'76)	<u>781847</u>	17,85 €	49	Gummitülle am Verstellhebel VglNo: A1079870043	<u>781049</u>	2,11 €
50	Rest! Außenspiegel, LHD, links, groß, manuell	<u>781050</u>	249,90 €	53	Abdichtung linkes Außenspiegelgelenk, gr. Spiegel	<u>781053</u>	59,90 €
58	NL! Spiegelglas RHD außen links	<u>781558</u>	57,47 €	58	Spiegelglas li.spät,farblos, m.Grundplatte,manuell	<u>781757</u>	26,78 €
58	Spiegelglas li.spät,getönt, m.Grundplatte,manuell	<u>781157</u>	29,99 €	64	Abdeckung LHD links Spiegel manuel	<u>781056</u>	15,20 €
68	Rep-Spiegelglas rechts spät ohne	<u>781867</u>	15,41 €	68	Spiegelglas	<u>781768</u>	26,78 €

	Grundplatte				re.spät,farblos,m.Grundplatte,		
3	Spiegelglas re.spät,getönt,m.Grundplatte, manuell	<u>781168</u>	47,48 €	84	manuell Abdeckung LHD rechts für elektrischen Spiegel	<u>781064</u>	15,20 €

#### 72.c Türfenster

68


Die obere Kontur der Seitenscheiben unterscheidet sich zwischen Roadster und Coupe, während andere Teile der Türen Baujahresunterschiede aufweisen. Vorsicht bei Einsatz von gebrauchten Türen. Nachgefertigte Seitenscheiben verfügen über ein Prüfzeichen, die Farbe und Farbintensität der getönten Version bilden die MB-Originalversion weitestgehend nach (Sonderausstattung "Wärmedämmung" 55732, bei Fragen zur Werksausrüstung Hardtop und Datenkarte berücksichtigen); Abweichungen zur Tönungsintensität der Frontscheibe sind auch beim Original üblich. Bitte beachten Sie den Hinweis zu Abstreifprofilen in der Baugruppe Tür-Rohbau.



	Anschlag-Winkel an Halteschiene gummiert	<u>772071</u>	9,50 €		Klammer Abstreifbürste innen Coupefenster	772504	3,09€
	Türscheibe SL rechts grün, ohne Anbauteile	772821	208,25 €		Türscheibe SL links grün, ohne Anbauteile	<u>772811</u>	208,25 €
20	Abdeckung RHD links für el. Spiegel	<u>781554</u>	10,61 €	20	Abdeckung LHD links Spiegel manuel	<u>781056</u>	15,20 €
20	Innen-Abdeckung Spiegel rechts früh,Importqualität	<u>781044</u>	8,33 €	20	Innen-Abdeckung Spiegel links früh, Importqualität	<u>781034</u>	8,33 €
20	Abdeckung LHD rechts für elektrischen Spiegel	<u>781064</u>	15,20 €	21	Fensterführungsprofil vorn rechts	772512	38,83 €
21	Fensterführungsprofil vorn links	<u>772511</u>	38,83 €	22	Dichtung Spiegelplatte außen VglNo: A1077250198	<u>772782</u>	4,62 €
30	Abstreifprofil Tür innen, späte Version, L oder R	<u>772510</u>	39,38 €	31	1m Bürste, Fensterabstreifer bis ca.1982	<u>872500</u>	21,19€
31	Abstreifprofil Türscheibe außen, Ausführg.ab '82	772500	24,07 €	32	Klammer zu Abstreifprofil "Bürste"	<u>772503</u>	1,56 €
32	Klammer (schwarz) an neuem Abstreifprofil	772508	2,50 €	33	Klammer Abstreifer innen spät   VglNo: A12398818	<u>773804</u>	3,00 €
34	Klammer, Abstreifprofil innen hi.(2erf), bis 12.83	<u>772506</u>	3,13 €	41gn	Türscheibe SL links grün, ohne Anbauteile	<u>772711</u>	205,00 €
41cl	Türscheibe SL links klar, ohne Anbauteile	772710	218,00 €	41cl	Türscheibe SL rechts klar, ohne Anbauteile	<u>772720</u>	218,00 €
41gn	Türscheibe SL rechts grün, ohne	<u>772721</u>	205,00 €	42	Halteschiene für Türscheibe rechts	<u>772074</u>	164,99 €

	Anbauteile						
42	Halteschiene für Türscheibe links	772073	164,99 €	43	U-Profil Einglasung, zum einkleben (70cm)	<u>772075</u>	6,55 €
44	Gleitstück in Führungsbacke VglNo: A1077250134	770624	4,56 €	45	Innensechskant-Schraube 8.8 M6 3	X <u>799722</u>	0,27 €
45	Kunststoff-Verschlussscheibe oval, Tür hinten	<u>798851</u>	1,18 €	46	Gleitstück für Führungsbacken am Fenster	772829	6,19 €
47	Gewindestift an Fensterführung	270722	6,66 €	48	Gummi-Spannring bei Fensterführung	270723	0,99€
49	RepSatz am Fensterhebekreuz VglNo: A1237200114	<u>272752</u>	10,88 €	51	Wasserlauf hinten an Hebeschiene links	<u>772763</u>	42,00 €
51	Wasserlauf hinten an Hebeschiene rechts	772764	42,00 €	52	Kurbel MB,W123-Design,verbauba	r <u>776001</u>	3,67 €
52	Fensterkurbel ca. 1970 - 1976, m.Polster schwarz	<u>276004</u>	41,50 €	55	el. Motor EFH rechts, Ersatz VglNo: A0018207842	<u>772548</u>	199,00 €
55	el. Motor EFH links, Ersatz VglNo: A0018207742	: <u>772547</u>	208,90 €	55	Kabelverbinder-Block,2-Pol, VglNo: A0005461841	<u>154052</u>	44,85 €
59	Anschlag-Winkel an Halteschiene	772072	4,56 €	59	Anschlag-Winkel an Tür VglNo: A1157200259	<u>772070</u>	11,99 €
61	el. Schalter Fensterheber Fahrerseite 2-fach+Taste	<u>782374</u>	71,39 €	61	el. Schalter, EFH 300-500SL,rechts, ab ca. '87	<u>782372</u>	7,62 €
61	el. Schalter, EFH 300-500SL, links, ab ca. '87	<u>782371</u>	7,62 €	61	Führungsbacke Türscheibe vorn Loder R	<u>772824</u>	58,31 €
61	el. Schalter Fensterheber Beifahrerseite 2-fach	<u>782375</u>	71,39 €	61	elektrischer Schalter EFH, 1-fach SL, 4-Pol	<u>782877</u>	69,90 €
62	Führungsbacke Türscheibe hinten R	772828	55,99 €	62	Führungsbacke Türscheibe hinten L	<u>772827</u>	55,99 €
66	Relais, 5-Pol siehe Bild, verschiedene Anwendungen	<u>754329</u>	17,85 €	67	LZ! Sicherungsdose 2-Pol SA, Deckel mit Schraube	<u>254099</u>	9,71 €
75	Chromoberteil der Fensterlaufschiene rechts hinten	<u>772865</u>	79,94 €	75	Chrom-Oberteil der Fensterlaufschiene links hinten	<u>772855</u>	79,94 €

### 72.x Karosseriedichtungen in Sets



Besonders häufig gefragte Karosseriedichtungen: neben den Sets zu je einer Farbe finden Sie per Klick auf die blauen Punkte kleinere Zusammenstellungen. Sets wurden außerhalb der MB-üblichen Ersatzteil-Baugruppenordnung hier zusammengetragen, in die Detailbilder der Baugruppen gelangen Sie hier:

Softtop

Hardtop

Tür


**Heckklapper** 

Beleuchtung

**SLC-Fenster** 

# 75, 77, 78, 88 Klappen: Heck-&Verdeckdeckel, ESSD, Motorhaube


# 75, 69, .. Anbauteile Heck



	Unterlegscheibe 5,3 X 9 X 1,	799277	0,12 €		Gummischeibe für M6 VglNo:	299081	1,19€
	verzinkt				A1159971040		
	Sechskantschraube mit Flansch M6 X 12	8 <u>799955</u>	0,56 €		Gummischeibe ID5,4 / AD14 / D2	999044	0,52 €
	Sicherungsklammer Typenschildbefestigung	<u>781026</u>	0,65 €		Drahtzug-Gegenlager, enthält Verbesserung	<u>775886</u>	90,00€
	Höhere Bauweise, falls Originaltülle nicht rastet	2 <u>772783</u>	0,25 €		Federscheibe B4 mech. verzinkt	<u>799926</u>	0,12 €
10	Birnenhalter ohne Schalter, Kofferraum ab	782822	70,00 €	10	Glühlampe 12V / 10W Soffitte, LÜA44	299094	0,51 €
10	Distanzplatte 1mm, nach Bedarf	<u>375039</u>	8,01 €	10	Gummipuffer Heckklappe konische Form, div.	398043	1,65 €
10	Drehstabset Heck- und Verdeckkastendeckel	777229	109,00 €	10	el. Schalter Klappenkontakt VglNo: A2018202110	<u>782885</u>	3,26 €
11	Heckdeckeldichtung SL (nicht SLC), originalgetreu	<u>775020</u>	129,70 €	11	Heckdeckeldichtung SL (nicht SLC)	<u>775820</u>	61,50 €
11	Heckdeckeldichtung SLC, originalqualität	<u>775025</u>	218,00 €	11	Heckdeckeldichtung SL (nicht SLC)	<u>775720</u>	78,54 €
12	Tülle, Stern an Heckd. ab 1985	<u>798756</u>	0,50 €	13	Schraube M4x8 (4.8), zB Heckdeckelgriff	<u>775899</u>	0,19€
13	Heckdeckelgriff R/C107	<u>775710</u>	130,90 €	14	Heckdeckelgriffunterlage 107 VglNo: A1077580205	<u>775811</u>	8,51 €
16	Gewindestift, Stahl gal. verzinkt, M5 X 25	5 <u>769859</u>	0,70 €	18	Blechschraube Linsensenk. 2,9 x13, Edelstahl	<u>769179</u>	0,24 €
18	Unterlage, Heckzierleiste mitte	<u>769055</u>	44,99 €	19	Heckdeckelschloss, früh, - siehe Bild	<u>775030</u>	474,99 €
19	Sicherungsring 7 X 0,8 zB Mitnehmer an Heckschloss	<u>775036</u>	0,42 €	19	Puffer, Heckdeckelschloss Gussversion	<u>775138</u>	3,00 €
19	Heckdeckelschloss, Zufallsschließung	<u>775838</u>	460,11 €	20	Kennzeichen-Blende / Unterlage Edelstahl, 52cm	<u>588088</u>	11,90 €
20	Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	988088	41,06 €	20	M5 Nietmutter Aluminium VglNo: A1269900658	<u>764099</u>	0,64 €
20	Chromschraube M5x16, Kreuz PH, ,zB Kennzeichen	988998	2,20 €	20	Gummipuffer Kennzeichenblende vgl 1089870540	<u>898044</u>	7,90 €
20	Schlitzschraube M5 x 16 A2 z.B.Kennzeichen	988999	0,83 €	20	Kennzeichenhalter Edelstahl, 46cm Innenbreite	988788	29,75 €
21	Spoiler am Heckdeckel R/C107 VglNo: A1077900088	<u>779320</u>	799,00 €	21	Dichtscheibe EPDM für M4	999045	0,58 €
25	Schaumwürfel, selbstklebend	<u>775111</u>	1,61 €	26	Verdeckkastendichtung,	<u>775060</u>	164,99 €

	VglNo: A1077580296				Originalqualität		
26	Dichtung Verdeckkasten, abweichend	<u>775860</u>	66,20 €	27	1m Dichtschnur/Profil, ZierstäbeHeckfenster	<u>779030</u>	1,19€
30	Mutter M3 für T-Kopfschraube	<u>299035</u>	0,17 €	30	Unterlegscheibe ID 3,2, zB. für 299034	<u>299038</u>	0,12 €
30	Gummiring VglNo: A1139870041	<u>299036</u>	0,26 €	30	Chrom-Rosette hinten am Dachzapfen	775112	84,89 €
30	Schaumstoff-Unterlage an Rosette	<u>775113</u>	0,73 €	35	Seilzug Verdeckdeckel VglNo: A1077500159	<u>775859</u>	83,00 €
38	Set 3-tlg Kurbel plus Hebel und Polster	<u>777825</u>	138,87 €	39	Polster für Kurbel schwarz	<u>777225</u>	31,00 €
40	Distanzring hinter Kurbel VglNo: A1077580282	777227	4,56 €	45	Chromkappe B-Säule links ab 08.1981	<u>769830</u>	298,99 €
45	Chromkappe B-Säule rechts ab 08.1981	<u>769840</u>	298,99 €	45	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule links	<u>769230</u>	275,00 €
45	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule rechts	, <u>769240</u>	286,79 €	54	RepBlech, Beplank. SLC hinten rechts	<u>763088</u>	152,51 €
54	RepBlech, Beplank. SLC hinten links	<u>763078</u>	152,51 €	60	Schließöse rechts ab 09.1985, Meyle	772054	15,10 €
62	Dichtung Fondfenster vorn links SLC	<u>767221</u>	59,10 €	62	Dichtung Fondfenster vorn rechts SLC	<u>767222</u>	59,10 €
63	Dichtung B-Säule, SL links bis 1989	5 <u>772180</u>	29,99 €	63	Dichtung B-Säule, SL links BJ 09.85 ->	<u>772181</u>	44,85 €
63	Dichtung B-Säule SLC links VglNo: A1077270331	772182	34,99 €	63	Dichtung B-Säule, SL rechts. bis 1985	<u>772280</u>	29,99 €
63	Dichtung B-Säule, SL rechts 09.1985->	<u>772281</u>	44,85 €	63	Dichtung B-Säule SLC rechts VglNo: A1077270431	<u>772282</u>	34,99 €
64	Dichtung R107 B-Säule oben links	<u>772816</u>	20,59 €	64	Dichtung R107 B-Säule oben rechts	<u>772826</u>	18,99 €
64	Dichtung B-Säule Cabrio rechts OE Quali	- <u>772206</u>	29,99 €	64	Dichtung B-Säule links Cabrio, OE-Quali	772106	29,99 €
71	Zierleiste Beplankung SL hinten rechts	<u>769620</u>	35,95 €	71	Zierleiste Beplankung SL hinten links	<u>769610</u>	35,95 €
72	Zierleiste Beplankung SLC rechts	<u>769621</u>	57,36 €	72	Zierleiste Beplankung SLC links hinten	<u>769611</u>	57,36 €
73	Spezialmutter, verlängert, M4	<u>769158</u>	5,15 €	73	Zierleistentülle weiß VglNo: A0019887681	<u>772005</u>	0,48 €
73	Clip Zierleiste VglNo: A0009887781	772003	0,17 €	73	Schutzrosette bei Schraubclip VglNo: A1266980358	<u>772807</u>	0,23 €
74	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm	) <u>799909</u>	1,00 €	74	Einfassung Schiebeklammer VglNo: A1266980158	<u>772856</u>	0,23 €
74	Klammer in Leisten z.B. 107	<u>772002</u>	0,42 €	85	Zierleiste R107, unter Tür, links, Mängel	<u>769050</u>	219,50 €
85	Zierleiste R107, unter Tür, rechts, Mängel	<u>769060</u>	219,50 €	86	Rest: Unterlage SLC Schwellerleiste	<u>769054</u>	41,67 €
86	Unterlage SL-Schwellerleiste rechts	s <u>769763</u>	17,16 €	86	Unterlage SL-Schwellerleiste links	<u>769753</u>	17,16 €
86	Rest: Unterlage SLC- Schwellerleiste, rechts	769064	41,67 €	87	Federring M4, zB Zierstabschrauben	799918	0,12 €
87	Schraubklammer für Zierleiste VglNo: A1076900071	<u>769155</u>	6,88 €	88	Steck-Clip für Schwellerleisten	772006	0,60 €
89	Schwellerleistentülle SLC	<u>772055</u>	0,69 €	89	Schwellerleistentülle grau, R107 (SL, nicht SLC)	772082	1,02 €


### 75.b Verdeckkastendeckel und Anbauteile am Verdeckkasten



	Rippenriemen 2175mm, zB 103.984 minimal	<u>999106</u>	39,98 €		Bolzen an Umlenkung Verdeckkasten	<u>775855</u>	7,85 €
	Linsensenkschraube M6 X 20, Edelstahl	<u>775356</u>	0,62 €		Klemmscheibe für Zapfen 6mm	<u>775355</u>	0,40 €
	Zahnscheibe, innengezahnt 6,4	<u>799276</u>	0,19 €	3	Halteschiene f. Bezugstoff auf Verdeckkastendeckel	<u>775103</u>	90,00€
6	Dichtung Verdeckkasten, abweichend	775860	66,20 €	6	Verdeckkastendichtung, Originalqualität	<u>775060</u>	164,99 €
7	Schaumwürfel, selbstklebend VglNo: A1077580296	775111	1,61 €	8	1,4 qm Weichschaum D=5mm	<u>368037</u>	8,65 €
11	Schlossoberteil Verdeckkastendeckel	277223	116,00 €	13	Unterlegscheibe 6,4 groß, gelb verzinkt	<u>299276</u>	0,18 €
15	Chrom-Rosette hinten am Dachzapfen	<u>775112</u>	84,89 €	16	Schaumstoff-Unterlage an Rosette	<u>775113</u>	0,73 €
17	Gummiring VglNo: A1139870041	299036	0,26 €	17	Unterlegscheibe ID 3,2, zB. für 299034	<u>299038</u>	0,12€
21	Spezialkopfschraube, wie 1139900033	<u>299034</u>	4,02 €	22	Spezialschraube für Zierstab VglNo: A0009901833	<u>299033</u>	5,14 €
24	Mutter M3 für T-Kopfschraube	<u>299035</u>	0,17 €	25	1m Dichtschnur/Profil, ZierstäbeHeckfenster	<u>779030</u>	1,19€
30	Drahtzug-Gegenlager, enthält Verbesserung	775886	90,00 €	32	Seilzug Verdeckdeckel VglNo: A1077500159	<u>775859</u>	83,00 €
35	Bolzensicherung 8mm VglNo: N006799008005	<u>799776</u>	0,65 €	35	Federscheibe 10mm VglNo: N000137010205	<u>129074</u>	0,26 €
37	Bolzen, Zug an Seilzug/Schloß VglNo: A1137580615	277238	7,08 €	38	Sicherungsscheibe zB Hzg-zug, Gasgest	<u>283036</u>	0,19€
38	Federscheibe / Wellenscheibe M6, mech. verzinkt	142158	0,15 €	43	Mutter M6, flache Form VglNo: N000439006204	<u>299291</u>	0,37 €
43	Anschlagpuffer M6 VglNo: A2019880511	298201	2,32 €	44	Sechskantschraube M6 x 10 gelb verz.	<u>299997</u>	0,35 €
48	Scheibe 5,3 gelb verzinkt VglNo:	<u>299284</u>	0,11 €	51	Gummitülle, S/T-Zapfen hi.,	<u>798766</u>	3,34 €

	N000125005317				VglNo: A1079971681		
53	LZ: Klammer, Drahtzug VglNo: A0019886878	<u>775858</u>	3,30 €	53	Klammer, Drahtzug VglNo: A0019886878	<u>775158</u>	3,57 €
55	Zahnscheibe M6, Zähne außen VglNo: N006797006242	<u>299273</u>	0,21 €	56	Mutter M6 gelb verzinkt VglNo: N304032006004	<u>181023</u>	0,18 €
59	Distanzring hinter Kurbel VglNo: A1077580282	777227	4,56 €	61	Polster für Kurbel schwarz	<u>777225</u>	31,00 €
62	Set 3-tlg Kurbel plus Hebel und Polster	<u>777825</u>	138,87 €	65	SL-Sicherung f.Einstichwellendurchmesser 5mm	<u>799777</u>	0,46 €
68	Drehstabset Heck- und Verdeckkastendeckel	777229	109,00 €	71	1m Kraftstoffschlauch 7,5/13,5mm glatt	247007	8,50 €
75	Zugfeder am Verdeck, 280-500SL	777221	26,00 €	76	Ausgleich-Zwischenlage Verdeckscharnier 1mm (nB)	777289	6,70 €
77	Zahnscheibe M8, z.B. S/T- Gestänge unten	<u>299274</u>	0,29 €	77	Schraube M8 x30, zB Querrohr V8 früh, Verdecklager	<u>749348</u>	0,64 €
80	Ablaufschlauch Verdeckkasten SL	779032	9,39 €	82	Abdeckung über Öffnung für Tankgeber	<u>247814</u>	5,20 €
85	Chromkappe B-Säule rechts ab 08.1981	<u>769840</u>	298,99 €	85	Chromkappe B-Säule links ab 08.1981	<u>769830</u>	298,99 €
85	Chromabdeckung R107 bis 8.1981, B-Säule rechts	, <u>769240</u>	286,79 €	85	Chromabdeckung R107 bis 8.1981 B-Säule links	<u>769230</u>	275,00 €
86	Dichtung R107 B-Säule oben links	<u>772816</u>	20,59 €	86	Dichtung B-Säule Cabrio rechts OE Quali	<u>-772206</u>	29,99 €
86	Dichtung R107 B-Säule oben rechts	<u>772826</u>	18,99 €	86	Dichtung B-Säule links Cabrio, OE- Quali	772106	29,99 €
87	Senkschraube selbstschneidend M4X10	<u>269243</u>	0,19 €	88	Sechskant-Schraube M6 X 12 Edelstahl	<u>788945</u>	0,43 €
88	Federring A6, verzinkt VglNo: N912004006102	<u>181028</u>	0,18 €	88	Schraube M6x12, feuerverzinkt, z.B. Schürze	<u>799945</u>	1,02 €
95	Blechschraube mit Kreuzschlitz 4,2 X13 galv. verz.	990103	0,07 €	95	Blechsenkscheibe z.B. zu Senkkopfschrauben 2,9	<u>199021</u>	0,51 €
95	Blechschraube Linsensenk. 2,9 x13, Edelstahl	<u>769179</u>	0,24 €	98	Druckknopfunterteil ("Feder-Öse")	<u>177006</u>	0,39€
98	Druckknopfoberteil ("Kappe") VglNo: A0009880881	<u>177005</u>	1,79 €	98	Druckknopf-Hohlniet (Unter- Unterteil)	<u>177004</u>	0,27 €
98	Druckknopfunterteil zum Schrauber	n <u>177003</u>	0,43 €	168	Verdeckkastenbezug R107 dattel	775210	62,00€
168	Verdeckkastenbezug R107 blau	775215	62,00 €	168	Verdeckkastenbezug R107 schwarz	775220	62,00 €

# 68.d, 81, 78 SLC Dach-Anbauteile und Ausschlag




 Abstreifprofil, Schiebedach seitlich
 878720
 8,97 €
 1,4 qm Weichschaum D=5mm
 368037
 8,65 €

 29
 Blechmutter für Blechschrauben 4,8798739
 0,45 €
 30
 Drahtzug el.Schiebedach 107SLC
 778031
 199,80 €

 45
 Gleitstück, Schiebedach Vgl.-No:
 778975
 40,45 €
 55
 Niet z.B. ESSD-Anschlag Vgl.-No:
 798168
 0,39 €

 A1157800083
 A0006610030

#### 88.a Anbauteile Vorbau




	Unterlegscheibe 4,3 X 12 X 1 verzinkt	799890	0,14 €		Verkleidung unter Leuchte rechts	<u>788661</u>	95,00 €
	Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	988088	41,06 €		Verkleidung unter Leuchte links	<u>788651</u>	95,00 €
	ersetzt Kreuz:Blechschraube 4,2 x 16 Kühlergrill	788381	0,18 €		Linsenblechschraube 4,8 X 13, z.B. Kühlergrill	. <u>788206</u>	0,30 €
	Schraube M5 x 12 Edelstahl, z.B. Kühlergrill,	<u>788207</u>	0,74 €	11	Kennzeichen-Blende / Unterlage Edelstahl, 52cm	<u>588088</u>	11,90 €
15	Chrom-Bugzierrahmen 107, , Mängel	<u>788203</u>	249,90 €	16	Paar Zierstäbe, verchromt, kleine Mängel	<u>788836</u>	199,00 €
17	Gummischeibe Wischermotor VglNo: A0009873841	282407	0,77 €	18	REST: Gitter rechts im Hauben- Grill, letzte Ausf.	<u>788066</u>	35,45 €
18	Blechschraube LiKo 3,9x9,5mm Kreuzschlitz	799931	0,24 €	18	Unterlegscheibe M4 gelb verzinkt	<u>299282</u>	0,08 €
18	REST: Gitter li.im Hauben- Grill,letzte Ausführung	<u>788055</u>	35,45 €	20	Gummipuffer an Kühlergrill- Rahmen	<u>788209</u>	5,99 €
21	Gummiprofil an Haube unter Bugchrom	<u>788804</u>	4,21 €	25	Masseband Motorhaube 107, 111, 108	<u>754888</u>	29,37 €
27	Motorhaubenverschluß, Oberteil	288001	23,40 €	27	Sechskantschraube mit Flansch M6 X 12	3 <u>799955</u>	0,56 €
28	Schlossunterteil, kurz/Alu, ohne Entstö	288002	408,88 €	29	Sicherungshaken Motorhaube VglNo: A1078800464	<u>788831</u>	29,87 €
29	Sicherungsklammer Haubenstütze, 12.'73->	<u>788608</u>	3,57 €	29	Unterlegscheibe 10,5 feuerverz., Stoßstange	<u>214008</u>	0,56 €
30	Anschlagpuffer M6 VglNo: A2019880511	298201	2,32 €	30	Mutter M6, flache Form VglNo: N000439006204	<u>299291</u>	0,37 €
31	Motorhaubenzug ab 11.1971 VglNo: A1078800359	<u>788005</u>	24,80 €	31	Halteschelle klein,6mm, Bremsleitg.Kofferraumlicht	242059	3,99 €
31	Blechschraube 4,8x9,5 SW8	<u>799844</u>	0,63 €	35	Kunststoffniet VglNo:	<u>269034</u>	0,35 €

	VglNo: N914128004303				A0009902292		
36	Gummiprofil an Gitter (1m) VglNo. A0019872651	: <u>783819</u>	5,37 €	40	Dämmmatte Motorhaube R/C107, auch 300SL	<u>768886</u>	47,60 €
40	Dämmmatte Motorhaube früh (außer 300SL)	<u>768085</u>	47,60 €	41	Schaumdämmung Motorhaube Hinterteil	<u>788824</u>	34,99 €
42	Gummianschlag Motorhaube VglNo: A1119870340	<u>788601</u>	1,96 €	42	Blechschraube 3,9 x 19 z.B.Anschlagkeil	<u>788609</u>	0,32€
42	Scheibe 4,3x8	<u>799939</u>	0,19 €	45	Beplankung vorne links,. schlechte Passung	<u>788011</u>	485,15 €
45	Beplankung vorne rechts schlechte Passung	<u>788021</u>	485,15 €	45	Zwischenlage Kotfl/A-Säule rechts	<u>788069</u>	1,82 €
45	Zwischenlage A-Säule Kotflügel links	<u>788059</u>	1,82 €	45	Transport BRD, Sped., zB Windschutzscheiben	<u>967999</u>	121,25€
45	Karton für große Ersatzteile, 170x60x73cm	967993	25,82 €	46	RepBlech, Unterteil der Bepl. vorne rechts	<u>788525</u>	69,00€
46	RepBlech, Unterteil der Bepl. vorne links	<u>788515</u>	63,00 €	47	Blechschraube 6,3 X 22, Kotflügel an Schweller	<u>799930</u>	0,39€
47	RepBlech, Beplankung vorn links	<u>788013</u>	62,92 €	47	RepBlech, Beplankung vorn rechts	788023	62,92 €
48a	RepBlech am Radeinbau rechts	<u>762141</u>	47,27 €	48a	RepBlech am Radeinbau links VglNo: A1076205361	<u>762131</u>	47,27 €
48	1m Dämpfungsstreifen zB Kotflügel,	<u>298001</u>	9,40 €	49b	Blechmutter z.B. Kotflügelverschraubung 6,5	<u>798170</u>	0,81 €
49	Kotflügelscheibe A-Säule VglNo: A0009935026	<u>798148</u>	0,33 €	49	Kunststoffniet Lampe(EUR) an Kotflügel	799091	3,33 €
49a	Blechschraube SW10, 6,3 X 20, Kotflügel	<u>799924</u>	0,88 €	50	Butyl Rund-Dichtband 3mm,16m-Rolle	<u>699996</u>	10,59 €
50	Schottwand links (bis 1985), Nachfertigung	<u>788850</u>	47,15 €	50	Sechskant-Kombi-Blechschraube SW8 5,5x16	<u>288059</u>	0,60€
50	Schottwand rechts (bis 1985), Nachfertigung	<u>788860</u>	47,15 €	52	Satz ALU Innenkotflügel bis 8.1985 vorn	<u>788054</u>	265,00 €
52	Kunststoffmutter für div. Verkleidungen	999809	0,38 €	52	Gewindeteil mit Führungszapfen, Innenkotflügel	<u>798042</u>	1,96 €
56	Blechschraube 4,8x13 LiKo Kreuz ZN		0,32 €	56	Blechmutter zB Lampentopf, Heizungskasten, 4,2	<u>788099</u>	0,55 €
58	Luftgitter unten (Schürze) links, bis '85, Euro	<u>788677</u>	28,29 €	58	Luftgitter unten (Schürze) rechts, bis '85, Euro	<u>788688</u>	28,29 €
64	Blechmutter zB Spoiler vorn an Schürze, 4,8	<u>798167</u>	0,43 €	64	LZ! Spoilerblende vorn, , Jahre 73-80	<u>779790</u>	465,65 €
65	Unterlegscheibe 5,3 X 15 X 1,2 verzinkt	799891	0,15 €	65	Blechschraube 4,8x19 LiKo Kreuz ZN	<u>799937</u>	0,32 €
66	Niet zB Kühlerleitblech unten VglNo: A0009904492	788992	0,43 €	66	GFK-Nachbau Spoiler- Frontschürze 300-500SL	779317	969,85 €
66	GFK-Nachbau Spoiler- Frontschürze 300-500SL/ab08'85	779318	535,50 €	75	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn rechts	<u>769680</u>	50,22€
75	Zierleiste R/C107 Kotflügel vorn links	<u>769670</u>	50,22 €	77	Schutzrosette bei Schraubclip VglNo: A1266980358	772807	0,23€
77	Rosette bei Schraubclip	772007	0,17 €	79	Sechskantmutter M4 VglNo: N000934004006	<u>799919</u>	0,20 €
80	Clip Zierleiste VglNo: A0009887781	772003	0,17 €	81	Zierleistentülle weiß VglNo: A0019887681	<u>772005</u>	0,48 €
82	Klammer in Leisten z.B. 107	772002	0,42 €	83	Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm		1,00 €
83	Einfassung Schiebeklammer VglNo: A1266980158	<u>772856</u>	0,23 €	90	Zierleiste über Scheinwerfer rechts		44,24 €
90	Zierleiste über Scheinwerfer links	<u>788819</u>	44,24 €	90	Scheibe f. Einstiegszierleiste	<u>268132</u>	0,18 €
90	Blechmutter zB Zierstab Scheinw.,2,9	<u>798174</u>	0,36 €	93	Leitungsschutzmanschette zum Lampentopf R/C107	<u>754046</u>	25,95 €

# 77,79 Roadster-Dächer (SL)

# 77.b Softtop Anbauteile für Gestänge



gurt	Satz Spriegel-Gurtbänder, beige	776802	56,53 €	gurt	Satz Spriegel-Gurtbänder schwarz W113 + W107	<u>276771</u>	41,65 €
gurt	Satz Spriegel-Gurtbänder beige W113 + W107	<u>276772</u>	71,39 €	gurt	Satz Spriegel-Gurtbänder, schwarz	776701	56,76 €
5	1 Paar Spannseile Softtop über Seitenscheibe	<u>777890</u>	35,69 €	5	LZ ! 1 Paar Spannseile Softtop übe Seitenscheibe	r <u>777090</u>	24,00 €
6	Heckspannseil R107, mitte, 520mn	1 <u>777004</u>	19,00 €	8	Senkschraube M4x12,Kreuz,zB Verdeckseil	277052	1,79 €
9	Chromrosette f.Senkschrauben bis 4mm z.B. 277052	<u>277053</u>	3,02 €	10	REST: Softtop Heckscheibe, klar	<u>777250</u>	60,69 €
10	REST: Softtop Heckscheibe, colou	r <u>777251</u>	63,07 €	11	Softtopscheibe rechts, klar (siehe 777255!)	777240	26,95 €
11	REST: Softtopscheibe rechts, colour	<u>777241</u>	25,59 €	11	Set Verdeck- Heck- und Seitenscheiben color grün	<u>777355</u>	129,95 €
11	Set Verdeck- Heck- und Seitenscheiben klar	<u>777255</u>	141,51 €	20	Abdichtung vorn Soft/Hardtop Originalqualität	<u>779010</u>	33,20 €
20	Abdichtung vorn Soft/Hardtop, Nachfertigung	<u>779810</u>	18,54 €	21	Verdeckkastendichtung, Originalqualität	<u>775060</u>	164,99 €
23	Dämpfungsstreifen Verdeckbezug links	<u>777807</u>	19,12 €	23	Dämpfungsstreifen Verdeckbezug rechts	<u>777806</u>	19,12 €
23	Dämpfungsstreifen VerdBezug,li.orig-treu/Germany	<u>777107</u>	33,55 €	23	Dämpfungsstreifen VerdBezug,re.orig-treu/Germany	<u>777106</u>	33,55 €
24	Dichtung R107 Softtop, oben rechts, orig-Qualität	<u>772110</u>	45,90 €	24	Dichtung R107 Softtop, oben links	<u>772615</u>	30,49 €
24	Dichtung R107 Softtop, oben links,	<u>772115</u>	45,90 €	24	Dichtung Softtop oben   vereinfach	t! <u>772835</u>	29,50 €


	orig-Qualität				Links&Rechts		
24	Dichtung R107 Softtop, oben rechts	3 <u>772610</u>	30,49 €	25	Dichtung Softtop, hinten links	772845	23,50 €
25	Dichtung Softtop, hinten rechts	<u>772840</u>	23,50 €	25	Dichtung R107 Softtop, hinten	<u>772210</u>	30,35 €
					rechts, ori.Qualität		
25	Dichtung R107 Softtop, hinten links	, <u>772215</u>	30,35 €	26	Manschette am Verdeckgestell	<u>777096</u>	2,73 €
	orig-Qualität				VglNo: A1077720096		
29	Ablaufschlauch Verdeckkasten SL		9,39 €	33	Zugfeder am Verdeck, 280-500SL	<u>777221</u>	26,00 €
34	Schraube M8 x30, zB Querrohr V8	749348	0,64 €	34	Ausgleich-Zwischenlage Verdeckscharnier 1mm (nB)	<u>777289</u>	6,70 €
34	früh, Verdecklager Zahnscheibe M8, z.B. S/T-	299274	0,29 €	39	Messingscheibe (D 0.8) an	277019	3,53 €
01	Gestänge unten	200217	0,20 C		Verdeckgestänge	211010	0,00 €
42	LiKo Passschraube Verdeck,zB113	298022	7,32 €	45	Schraube, Verdeckgestänge, vorn	798025	7,98 €
	8x erf / M8X1		,		oben,8x10x15		,
46	Schraube, Verdeckgestänge	<u>798026</u>	10,60 €	47	Schraube, Verdeckgestänge,	<u>798027</u>	5,16 €
	VglNo: A1079840229				10x10x50		
49	Schraube, Verdeckgestänge,	<u>798029</u>	8,50 €	52	Schraube, Verdeckgestänge,	<u>798022</u>	6,03 €
	8x10x12				M8X1,0X10X12		
53	Schraube, Verdeckgestell, 8x8x19	<u>798023</u>	5,33 €	54	Bolzen, Verdeckgestänge VglNo:	<u>798024</u>	3,18 €
54	SL-Sicherung für Bolzen und	798724	0,95 €	66	A1079910007 Senkschraube M4x12, zB	277027	0,49 €
54	Wellen SL 10	190124	0,95 €	00	Fensterschiene	<u> 211021</u>	0,49 €
66	Linsensenkschraube M4 X 8	299042	0,71 €	66	Senkschraube selbstschneidend	269243	0,19€
00	Chrom, zB TürEinf	<u> </u>	0,1.		M4X10		0,.0 2
69	Blech-Senkschraube 3,5x13,	272723	0,13 €	75	Scheibe an Verdeckgestänge	777018	24,98 €
	AbdSchiene		·		VglNo: A1119901840		•
75	Scheibe an Verdeckgestänge	<u>777019</u>	6,19 €	75	Set 3-tlg Kurbel plus Hebel und	<u>777825</u>	138,87 €
	VglNo: A1079901640				Polster		
80	Verschlussteil rechts R113, R107	<u>277020</u>	235,14 €	81	Distanz-Unterlage	<u>277815</u>	4,02 €
	D " D' 0 1 1 110	077040	0.05.6		Verschlußschnecke	777045	0.00.6
82	Puffer-Ring an Schnecke, 113,	<u>277018</u>	2,65 €	82	Gummiring,Lager im	<u>777015</u>	2,63 €
83	107bis FN Ledertasche für Verdeck-Griffe,	<u>258802</u>	28,62 €	83	Scheibenrahmen Set Chrom-Griffe mit Kröpfung	777046	74,60 €
03	Lederfarbe schwarz	230002	20,02 €	03	R107	<u>111040</u>	74,00 €
83	Ledertasche für Verdeck-Griffe,	<u>258804</u>	28,62 €	83	Ledertasche für Verdeck-Griffe,	258803	28,62 €
	Lederfarbe cognac				Lederfarbe rot		,
87	Seilzug Verdeckdeckel VglNo:	775859	83,00 €	88	Gummitülle, S/T-Zapfen hi.,	<u>798766</u>	3,34 €
	A1077500159				VglNo: A1079971681		
90	Windschott Weyer R107, 4-Sitzer	<u>786806</u>	295,00 €	90	Windschott Weyer 280-500SL 107	<u>786805</u>	279,65 €
					2-Sitzer		
90	Adapter Paar für Oris-Windschott	<u>786104</u>	83,75 €	90	Windschott Weyer 280-500SL 107	<u>786807</u>	601,39 €
04	Managan hai Cahaiban dialaha	070700	0.50.0	4.47	2-Sitzer	0.4704.4	F 00 C
91	Klammer bei Scheibendichtung	<u>272729</u>	2,56 €	147	Abdeckung über Öffnung für	<u>247814</u>	5,20 €
	VglNo: A1139880278				Tankgeber		

### 77.c Softtop Sonnenland-Bezug

Softtop-Bezüge sind aus Material "Sonnenland-Classic", einbaufertig zusammengenäht mit Heckfenstern. Abweichende Materialien, die aus individuellen Gründen verwendet werden könnten, sind nicht empfohlen. Ausnahme beim Schnitt: auf besonderen Wunsch kann in Version "1-Fenster" (anstelle der R107-typischen 3 Fenster) genäht werden.


Für ein bestmögliches Montageergebnis möchten wir Ihnen Nahe legen, mit einem SL-spezialisierten Sattlereibetrieb kontakt aufzunehmen, ungeachtet etwaiger Montageanleitungen aus dem Internet. Rücknahme / Umtausch nur möglich für lagernde Bezüge (Standardfarben), sofern Ware unangetastet; wir bitten um Verständnis.

Für Anfertigungsware (seltene Ausführungen) ist mit mehrwöchigen Lieferzeiten zu rechnen, sollten Sie Ihre Wunsch-Version nicht auf den Klickbereichen finden, bitte einfach anrufen.



bl-cl	Verdeckbezug R107, schwarz/schwarz/klar	<u>776301</u>	809,90 €	bei-cl	Verdeckbezug R107, braun/beige, Premium	<u>776530</u>	879,89 €
bl-cl	Verdeckbezug R107, aigner- rot/schwarz/klar	776441	899,99 €	bl-col	Verdeckbezug R107, aigner- rot/schwarz/colour	776443	899,99€
bei-cl	Verdeckbezug R107,	<u>776500</u>	1.050,00	bl-cl	Verdeckbezug R107,	<u>776501</u>	1.099,99
bei-cl	schwarz/beige, Premium Verdeckbezug R107, blau/beige,	<u>776520</u>	€ 1.099,00	bl-cl	schwarz/schwarz, Premium Verdeckbezug R107, blau/schwarz,	<u>776521</u>	€ 879,89 €
	Premium		€		Premium		
bl-cl	Verdeckbezug R107, braun/schwarz, Premium	776531	879,89 €	bl-col	Verdeckbezug R107, hell- beige/schwarz/colour	776393	819,90 €
bei-cl	Verdeckbezug, dunkel- beige/beige/klar, Premium	<u>776580</u>	879,89 €	bei-cl	Verdeckbezug R107, perl- beige/beige/klar	<u>776730</u>	899,99€
bei-cl	Verdeckbezug R107,	776740	819,90 €	bei-cl	Verdeckbezug R107,	777000	1.075,00
Del-Ci	creme/beige/klar	110140	019,90 €	DEI-CI	schwarz/beige/klar	<u>111000</u>	1.075,00
hai al	S .	276772	71,39 €	bl ol	3	076774	41,65 €
bei-cl	Satz Spriegel-Gurtbänder beige W113 + W107	2/0//2	71,39 €	bl-cl	Satz Spriegel-Gurtbänder schwarz W113 + W107	2/0//1	41,05€
bei-cl	Verdeckbezug R107, kobalt-	<u>776410</u>	899,99 €	bl-cl	Verdeckbezug R107, hell-	<u>776391</u>	819,90 €
had all	blau/beige/klar	770000	000 00 6	61.4	beige/schwarz/klar	770004	040.00.6
bei-col	Verdeckbezug R107, schwarz/beige/colour	<u>776302</u>	809,90 €	bl-cl	Verdeckbezug R107, dunkel- braun/schwarz/klar	<u>776331</u>	819,90 €
bl-col	Verdeckbezug R107,	<u>776303</u>	809,90 €	bei-cl	Verdeckbezug R107, dunkel-	776320	809,90€
	schwarz/schwarz/colour				blau/beige/klar		
bl-cl	Verdeckbezug R107, dunkel-	776321	809,90 €	bei-col	Verdeckbezug R107, dunkel-	776322	809,90 €
	blau/schwarz/klar		•		blau/beige/colour		•
bl-col	Verdeckbezug R107, dunkel-	776323	809,90 €	bei-cl	Verdeckbezug R107 dunkel-	776330	899,99€
	blau/schwarz/colour		•		braun/beige/klar		•
bei-col	Verdeckbezug R107, dunkel-	776332	819,90 €	bei-cl	Verdeckbezug R107, hell-	776390	819,90 €
	braun/beige/colour		,		beige/beige/klar		,
bl-col	Verdeckbezug R107, dunkel-	776333	819,90 €	bei-cl	Verdeckbezug R107, grau-	776350	819,90 €
	braun/schwarz/colour		,		grün/beige/klar		,
bei-cl	Verdeckbezug R107, rot-	776360	819,90 €	bl-cl	Verdeckbezug R107,	776371	899,99€
	braun/beige/klar				mahagoni/schwarz/klar		,
bei-cl	Verdeckbezug R107, dunkel-	776380	819,90 €	bei-col	Verdeckbezug R107, dunkel-	776382	819,90 €
	beige/beige/klar		-,		beige/beige/colour		-,

## 79 Hardtop



	Ablaufschlauch Verdeckkasten SL	779032	9,39 €	10	Hardtop Heckscheibe grün, beheiz	rt, <u>779630</u>	321,00 €
					Designfehler		
10	Hardtop-Heckscheibe grün, UNBEHEIZT	<u>779625</u>	208,25 €	12	Abdichtung vorn Soft/Hardtop, Nachfertigung	<u>779810</u>	18,54 €
12	Abdichtung vorn Soft/Hardtop Originalqualität	779010	33,20 €	13	Dichtung R107 Hardtop hinten unten	<u>779800</u>	63,74 €
14	Dichtung über Scheibe rechts VglNo: A1077200678	<u>779825</u>	44,99 €	14	Dichtung über Seitenscheibe, rechts	779210	61,59 €
14	Dichtung über Seitenscheibe, links	<u>779215</u>	61,59 €	14	Dichtung über Scheibe links VglNo: A1077200578	<u>779815</u>	44,99 €
16	1m Dichtschnur/Profil, ZierstäbeHeckfenster	779030	1,19 €	21	Klammer bei Scheibendichtung VglNo: A1139880278	272729	2,56 €
22	Kunststoffniete für Dichtung VglNo: A0009900292	<u>799101</u>	0,49 €	23	Gummitülle, zB. Leitung Heckscheibenheizung HT	<u>798782</u>	3,34 €
51	Gummiring VglNo: A1139870041	<u>299036</u>	0,26 €	54	Original! Steckklammer für WS- Zierleiste	<u>767046</u>	1,39 €
55	Niete für Zierstabklammer VglNo: N910001003100	270691	0,20 €	59	Blechschraube 3,5x9,5,zB 113 Schwellerbl., Softtop	288081	0,32 €
61	Blech-Senkschraube 3,5x13, AbdSchiene	<u>272723</u>	0,13 €	62	Blechschr. 2,9x9,5 Senk/Kreuz/Chrom	<u>268133</u>	1,32 €
75	Verschlussoberteil, Hardtop- Seitenteil	<u>779801</u>	156,54 €	78	Tülle z.B. Hardtopzapfen VglNo: A1079971781	<u>798767</u>	4,25 €
80	Verschlussteil rechts R113, R107	277020	235,14 €	80	Verschlussteil links R113, R107	277010	235,14 €
82	Puffer-Ring an Schnecke, 113, 107bis FN	277018	2,65 €	83	Set Chrom-Griffe mit Kröpfung   R107	777046	74,60 €
87	Ledertasche für Verdeck-Griffe,	258802	28,62 €	87	Ledertasche für Verdeck-Griffe,	<u>258803</u>	28,62 €

79.a Hardtop Unterbringung

87





# Hardtop-Unterbringung Garagenlifte Abstellwagen Staubhüllen Hardtop Storage Hoists, Carts, Covers





 crate
 Hardtopwagen schwarz mit Hülle | 779980
 219,00 €
 crate
 Hardtopwagen R107/113/129 ohne 779981
 199,99 €

 W121 - W113- R107
 Hülle

 hood
 Cover für Hardtopwagen, grau
 779985
 ht-cover
 Hardtop cover für HT-Lift 2tlg. grau 779997
 52,36 €


<u>www.sls-hh-shop.de</u> 17.05.2024 147 / 179

## 80 Unterdruck-Anlage

#### 80.c Vakuum-Komponenten der Heiz- und Klimasysteme


1m Unterdruckleitung 2/4mm	<u>215027</u>	1,82 €	Y-Verbinder, Lieferzustand ohne	<u>707180</u>	4,01 €
"natur"			Durchgang		
X-Verbinder, Lieferzustand ohne	<u>707181</u>	4,86 €	Vacuum-Schlauchwinkel ID 3mm	<u>707182</u>	3,87 €
Durchgang			VglNo: A1170780581		
1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5	<u>715027</u>	5,12 €	Vac Element z.B. Hzg. Gen.II	<u>780103</u>	226,10 €
Unterdruck-Rückschlagventil	<u>780981</u>	14,99 €	1m Unterdruckschlauch VglNo:	<u>780985</u>	3,39 €
VglNo: A1168000378			A0079976182		
Vac-Membrane, Hzg-Ventil	<u>783145</u>	19,99 €	Vac-Membrane Hzg-Ventil "offene	<u>783146</u>	21,12€
geschl.Version			Bauart"		
Hzg-Ventil incl.U-Dose 201,	<u>583045</u>	21,54 €	Unterdruck-Heizungsregelventil,	983040	31,80 €
			universal		
X-Verbinder für Unterdruckleitung	707881	1,90 €	Y-Verbinder für Unterdruckleitung	707780	2,93 €

#### 80.a Vakuum-Behälter




pipe	1m Vakuumleitung 3/5mm, natur (weiß)	<u>780901</u>	2,25 €	11	Halter, Unterdruckspeicher in Radhaus	<u>780150</u>	17,58 €
15	1m Unterdruckschlauch VglNo: A0079976182	<u>780985</u>	3,39 €	16	Y-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	<u>707180</u>	4,01 €
17	X-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	<u>707181</u>	4,86 €	25	Unterdruckventil, 3 Anschlüsse	<u>780971</u>	4,21 €
25	Unterdruckventil, 2 Anschlüsse	<u>780975</u>	4,76 €	25	Unterdruck-Rückschlagventil VglNo: A1168000378	<u>780981</u>	14,99 €
39	Halteschelle klein, z.B. Bowdenzüge	<u>199011</u>	5,58 €	39	Halteschelle für 2 Leitungen, abgeflacht, 17mm	<u>242058</u>	2,44 €
39	Halteschelle z.B. Entlüftungsleitungen 6mm/9mm	<u>247069</u>	9,70 €	39	Blechschraube 4,2x13 SW7 VglNo: N007976004203	299044	0,44 €

#### 80.g Vakuum Sitzarretierung




pipe	1m Vakuumleitung 3/5mm, natur	<u>780901</u>	2,25 €		Rest:Membran 50mm, zu Vac-	380880	34,51 €
	(weiß)				Element Sitz/Tür 111/108		
15	1m Unterdruckschlauch VglNo:	<u>780985</u>	3,39 €	16	Y-Verbinder, Lieferzustand ohne	<u>707180</u>	4,01 €
	A0079976182				Durchgang		

# 80.b Leuchtweitenregelung




pipe	1m Vakuumleitung 3/5mm, natur	<u>780901</u>	2,25 €	9	Unterdruck-Rückschlagventil	<u>780981</u>	14,99 €
	(weiß)				VglNo: A1168000378		
15	1m Unterdruckschlauch VglNo:	<u>780985</u>	3,39 €	16	Y-Verbinder, Lieferzustand ohne	<u>707180</u>	4,01 €
	A0079976182				Durchgang		

# 80.e Zentralverriegelung Unterdruckelemente



	Y-Verbinder für Unterdruckleitung	<u>707780</u>	2,93 €	pipe	Schutzmanschette ZV/Türen107 > '85 (Rundflansch)	<u>780920</u>	5,21 €
	X-Verbinder für Unterdruckleitung	707881	1,90 €	pipe	Schutzschlauch an Tür für ZV+Kabel ab 081985	<u>780921</u>	8,93 €
	Rest:Membran 50mm, zu Vac- Element Sitz/Tür 111/108	380880	34,51 €		Feder an ZV-Gestänge VglNo: A1078050036	<u>780972</u>	2,61 €
pipe	1m Vakuumleitung 3/5mm, natur (weiß)	780901	2,25 €	1	Unterdruck-Schieber Fahrertür ZV fr	<u>780170</u>	71,03 €
10	Membran 50mm, für ZV-Elemente "früh"	<u>780875</u>	17,85 €	20	Stange für Kofferraum- Zentralverriegelung	<u>780889</u>	9,75 €
20	Splint 1,6 x 16	<u>780888</u>	0,12 €	20	Membran, 44mm, zu Vakuum- Element, Koff/Tank früh	<u>780880</u>	15,47 €
20	Mutter M2,5	<u>799916</u>	0,12€	20	Splint 1,6 x 16	<u>126824</u>	0,12€
29	Unterdruck-Rückschlagventil VglNo: A1168000378	<u>780981</u>	14,99 €	37	Halteschelle für Itg 6mm VglNo: N072571002015	<u>398047</u>	0,13 €

## 81 Anbauteile Ausstattung Einrichtung




	Satz Sonnenblenden SL, beige,	<u>781765</u>	236,81 €	incl.bits	Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter, blau	<u>781155</u>	399,99 €
	Chromschrauben Komplettsatz R107 bis '85	799333	290,11 €		Chromschrauben Komplettsatz R107 ab '85	<u>799334</u>	271,86 €
	Satz Sonnenblenden SL, creme,	<u>781785</u>	236,81 €		Satz Sonnenblenden SL, dunkelblau,	<u>781755</u>	236,81 €
	Aufkleber, Symbol "Batterie-Höhe"	<u>799950</u>	14,23 €		Chromschrauben Komplettsatz C107, alle SLC	<u>799335</u>	296,44 €
	Aufkleber "Hochspannung" D/EN/FR	<u>799961</u>	16,31 €		Aufkleber "Hochspannung" VglN A2105840047	o: <u>799946</u>	14,71 €
incl.bits	Satz Sonnenblenden SL,inkl.Halter Pergament	, <u>781186</u>	356,99 €	incl.bits	Satz Sonnenblenden SL,inkl.Halter,Champignon	<u>781187</u>	356,99 €
incl.bits	Satz Sonnenblenden SL inkl Halter Dattel /Safran	<u>781165</u>	414,00 €		REST!Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, schwarz	<u>781192</u>	173,39 €
incl.bits	Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter, creme	<u>781185</u>	388,70 €	incl.bits	Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter, grau	<u>781175</u>	399,99 €
incl.bits	Satz Sonnenblenden SL, inkl. Halter schwarz	<u>781195</u>	399,99 €		Schiene,A-Säule bei Fußraum, Edelstahl poliert	772037	21,21 €
1	REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, links, blau	<u>781151</u>	173,39 €	1	Sonnenblende SL, ohne Halter, links, schwarz	<u>781891</u>	53,55 €
1	Sonnenblende SL, ohne Halter, links, hellbraun	<u>781801</u>	53,55 €	1	Sonnenblende SL links, ohne Halter, dunkelbraun	<u>781881</u>	53,55 €
1	Sonnenblende SL, ohne Halter, links, grau	<u>781873</u>	53,55 €	1	Sonnenblende SL, ohne Halter, links, blau	<u>781751</u>	53,55 €
1	REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, links, schwarz	<u>781191</u>	163,18 €	1	REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, links, grau	<u>781173</u>	194,99 €
1	REST! Sonnenblende SL, ohne	<u>781123</u>	178,50 €	4	Sonnenblende SL, ohne Halter,	<u>781752</u>	53,55€

	Halter, links, creme				rechts, blau		
4	Sonnenblende SL rechts, ohne Halter dunkelbraun	781882	53,55 €	4	REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, creme	<u>781124</u>	183,95 €
4	REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, grau	<u>781174</u>	194,99 €	4	REST! Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, blau	<u>781152</u>	173,39 €
4	Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, hellbraun	781802	53,55 €	4	Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, grau	<u>781874</u>	53,55€
4	Sonnenblende SL, ohne Halter, rechts, schwarz	781892	53,55 €	8rep	NL-Clip+Lager dunkel-blau, für SoBl , B-Qual	<u>781501</u>	22,61 €
8rep	Clip+Lager, Sonnenblende henna	<u>781405</u>	14,99 €	8rep	Clip+Lager, Sonnenblende grau VglNo: A1078110141	<u>781404</u>	14,99€
8rep	Clip+Lager, Sonnenblende creme	<u>781403</u>	5,95 €	8rep	Clip+Lager, Sonnenblende hellbraun	<u>781402</u>	14,99 €
8rep	Clip+Lager, Sonnenblende blau VglNo: A1078110141	<u>781401</u>	5,95 €	8rep	Clip+Lager, Sonnenblende schwar	z <u>781400</u>	5,95€
8rep	Clip+Lager, Sonnenblende rot VglNo: A1078110141	<u>781407</u>	14,99 €	8rep	Clip+Lager, Sonnenblende oliv VglNo: A1078110141	<u>781406</u>	14,99 €
37	Spiegelglas klein links	<u>781837</u>	17,85 €	47	Spiegelglas klein rechts (bis ca. 11.'76)	<u>781847</u>	17,85 €
49	Gummitülle am Verstellhebel VglNo: A1079870043	<u>781049</u>	2,11 €	50	Rest! Außenspiegel, LHD, links, groß, manuell	<u>781050</u>	249,90 €
58	Spiegelglas li.spät,farblos, m.Grundplatte,manuell	<u>781757</u>	26,78 €	58	Spiegelglas li.spät,getönt, m.Grundplatte,manuell	<u>781157</u>	29,99€
68	Rep-Spiegelglas rechts spät ohne Grundplatte	781867	15,41 €	68	Spiegelglas re.spät,farblos,m.Grundplatte, manuell	<u>781768</u>	26,78 €
68	Spiegelglas re.spät,getönt,m.Grundplatte, manuell	<u>781168</u>	47,48 €	80	Stange mit Gusslager, rechts, unlackiert	<u>781514</u>	69,63 €
80	Stange mit Gusslager, rechts, schwarz	781512	86,52 €	80	Stange mit Gusslager, links, unlackiert	<u>781513</u>	69,63€
80	Stange mit Gusslager, links, schwarz	<u>781511</u>	86,52 €	100	Holzsatz 10-teilig,bis 1981, Zebrano, LHD, Zubehör	<u>768119</u>	649,99 €
100	Holzsatz, 10-teilig,bis 1981, Wurze LHD, Zubehör	l, <u>768120</u>	649,99 €	130	Spiegelkopf ab '67, rechts, kleine Mängel	<u>281852</u>	32,50 €
130	Spiegelkopf ab '67, links, kleine Mängel	<u>281851</u>	42,00 €	131	Spiegelglas plan, getönt, zB 250-280SL	<u>281061</u>	23,80 €
132	Glashaltering,Türspiegel 1967->(Trapez)	281062	16,66 €	140	Sicherungsklammer eckig,zB Autom-Schild	<u>281024</u>	0,20€
140	O-Ring, 3,5 X 1 Typenschilder,	281027	0,13 €	140	Sicherungsklammer Typenschildbefestigung	<u>781026</u>	0,65€
145	Scheibe 8,4 standard, gelb verzink	t 299326	0,11 €	145	Tülle, Stern an Heckd. ab 1985	798756	0,50 €
145	Gummischeibe, Heckdeckelstern VglNo: A1109870741	175012	1,11 €	145	Mutter M8 feuerverzinkt VglNo: N304032008005	142155	0,50 €
150	Glühlampe 12V/2W, BA7s VglNo. A0726010121	<u>299079</u>	1,99 €	150	Universal-Zigarrenanzünder, 12V	982047	34,51 €
150	Zündspirale / Zündpille zu Original- Anzündern	- <u>154049</u>	18,49 €	299098	Glühlampe 12V / 5W Soffitte, LÜA38	<u>299098</u>	1,54 €

#### 82 Beleuchtung


# 82.b Beleuchtung, Übersicht



bits	Kunststoffniet Lampe(EUR) an Kotflügel	799091	3,33 €		8-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löthülsen	<u>254181</u>	8,69€
bits	Schraube Kennzeichenleuchte VglNo: N007985004179	982358	0,20 €	bits	Kunststoffscheibe, M4x9	982359	0,12 €
	elektrischer Schalter EFH, 1-fach SL, 4-Pol	782877	69,90 €		Dichtung Rückleuchte links VglNo A1078260158	: <u>782655</u>	95,00 €
lens	Linse Kennzeichenleuchte	<u>782354</u>	17,85 €		Dichtung Rückleuchte rechts VglNo: A1078260258	<u>782665</u>	65,45 €
	Linsenblechschraube St. verz. 3,9 X 13 Form F	782843	0,31 €		Flachsteckergehäuse 2-Pol VglNo: A0015458728	<u>254103</u>	0,54 €
bits	Federlasche, Streuscheibe VglNo. A0008263884	: 682099	2,94 €		Schraube M4x6 verz. 4.8	<u>799546</u>	0,24 €
	4-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löthülsen	<u>254883</u>	8,09 €		6-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne Löthülsen	<u>254180</u>	8,45 €
rbr	Dichtung Kennzeichenleuchte	782353	3,76 €		Dichtung, Blinker vorne links Euro	782611	33,32 €
	LED P43t-Leuchtmittel 1 Paar zur	799191	194,07 €		Glühlampe H4 55/60Watt (P43t)	799290	8,63 €
	Ersetzung von H4		- ,-		OSRAM NBS		-,
	2-Pol Steckergehäuse 2teilig, ohne	254182	7,97 €		Löthülse 4mm massiv, messing	254855	1,40 €
	Löthülsen		.,		versilbert		.,
	Dichtung, Blinker vorne rechts Euro	782621	33,32 €	1	Scheinwerfer rechts,	782540	889,20 €
	<b>3</b> ,		,		Rechtsverkehr, ohne LWR, Repr		,
1	Scheinwerfer rechts,	<u>782541</u>	946,59 €	1	Scheinwerfer links, Rechtsverkehr,	<u>782530</u>	889,20 €
	Rechtsverkehr, mit LWR				ohne LWR		
1	Scheinwerfer links, Rechtsverkehr,	<u>782531</u>	946,59 €	2	Streuscheibe rechts, LHD, Euro	<u>782802</u>	59,00€
	mit LWR						
2	Streuscheibe links, LHD, Euro	<u>782801</u>	59,00€	2	Bügelklammer oben für Euro-	<u>782811</u>	4,38 €
	VglNo: A0018266190				Streuscheibe		
4	Dichtung Scheinw>Kotfl. R,	<u>782545</u>	34,51 €	4	Dichtung Scheinw>Kotfl. L,	<u>782535</u>	34,51 €
	empfohlene Qualität				empfohlene Qualität		
4	Dichtung Scheinw>Kotfl. L,	<u>782935</u>	69,91 €	4	Dichtung Scheinw>Kotfl. R,	<u>782945</u>	69,91 €
_	Originalqualität				Originalqualität		
4	Blechschraube 4,2 x 19 zB	<u>788081</u>	0,88 €	4	Blechmutter zB Lampentopf,	<u>788099</u>	0,55 €
_	Scheinw->Kotf,	700007	0.40.6	_	Heizungskasten, 4,2	400007	0.00.0
5	Gummibuchse mit Kragen,	<u>782807</u>	3,43 €	5	Gummibuchse	<u>182807</u>	2,38 €


	Reflektorbef.				Reflektorbef./Verstellung		
5	Flex-Welle für Scheinwerfer- Verstellung (LWR!)	<u>782810</u>	22,31 €	5	Scheibe an Einstellschraube	<u>799884</u>	0,77 €
5	Schraube zu Flex-Welle	<u>799883</u>	1,00 €	5	Teller an Feder Verstellschraube	<u>782809</u>	2,50 €
5	Spiralfeder für Verstellschrauben	<u>782808</u>	1,54 €	5	Gummischeibe zu Scheinwerferschrauben	<u>782803</u>	0,77 €
5	Einstellschraube Scheinwerfer	<u>782806</u>	2,27 €	5	Steckkupplung + 3 Crimpfahne für H4	<u>282041</u>	5,83€
5	Haltenase an Verstellschraube VglNo: A0008260539	<u>782805</u>	5,94 €	5	Quetschhülse	282804	1,19€
5	Gehäuse für Bilux / H4 - Stecker (für Crimpfahnen)	182042	4,74 €	5	Scheibe bei Einstellschraube	<u>799882</u>	0,80€
5	Kunststoffscheibe an Einstellschrauben	<u>782804</u>	0,73 €	6	Leitungsschutzmanschette zum Lampentopf R/C107	<u>754046</u>	25,95 €
7	Lichtscheibe Blinker vorne links	782710	99,96 €	7	Lichtscheibe Blinker vorne rechts	782720	99,96 €
8	Dichtung, Blinker vorne rechts Euro		45,89 €	8	Dichtung, Blinker vorne links Euro	782111	45,89 €
26	Rückleuchtendeckel R/C107 rechts		245,00 €	26	Rückleuchtendeckel R/C107 links	782751	245,00 €
27	Dichtung Rückleuchte rechts Original-ähnlich	<u>782165</u>	145,00 €	27	Schmale Scheibe R/C107:Rücklauf W111:Lk-Säule		3,30 €
27	Dichtung Rückleuchte rechts VglNo: A1078260258	<u>782675</u>	53,55 €	27	Dichtung Rückleuchte links VglNo A1078260158	: <u>782685</u>	53,55 €
27	Dichtung Rückleuchte links Original ähnlich	l- <u>782155</u>	145,00 €	28	Rändelmutter Kunststoff mit Metalleinsatz, M6	<u>782455</u>	0,84 €
31	Innenraumleuchte ohne Birne, Bauart'77>	<u>782829</u>	5,83 €	36	Klammer Leitungssatz: Cockpit, Getriebe	<u>254071</u>	0,83€
36	Kofferraumleuchte mit Schalter '59-'85	282022	40,58 €	36	Glühlampe 5W, gr.Fassg,Kugel, Koff,	<u>282033</u>	2,50 €
36N	Birnenhalter ohne Schalter, Kofferraum ab	782822	70,00 €	36N	Crimp Flachsteckbuchse b 6,3 / Ltg ab 1,0	997992	0,43 €
36	Glühlampe 12V 5W Ba15s Sockel	<u>799189</u>	0,81 €	40	Kennzeichenleuchte, bis 08.85 (elPaar-Anschluss)	<u>782350</u>	32,45 €
48	Gummitülle 6/26, z.B. KennzLeuchten, Batt-Kasten	<u>299819</u>	3,15 €	51	Streuscheibe Nebelscheinwerfer, "HALOGEN"	<u>782330</u>	99,66€
51	Glas, Nebelscheinwerfer "Export" (SAE)	<u>782732</u>	89,00 €	51FR	Streuscheibe Nebel gelb (FR)	<u>782331</u>	53,55€
52	Halte-Zierring Nebelscheibe, links oder rechts	<u>782836</u>	38,09 €	52	Dichtung Nebelstreuscheibe VglNo: A0018265445	782832	23,65 €
53	Reflektor, Nebellampe, links oder rechts	<u>782835</u>	55,17 €	54	Halter für Nebelleuchten R/C 107	<u>782733</u>	7,54 €
54	Gehäuse mit Metall-Anbauteilen, rechts	<u>782834</u>	58,46 €	54	Gehäuse mit Metall-Anbauteilen, links	<u>782833</u>	58,46 €
54	Quetschverbinder rund, transparent, male	<u>954091</u>	0,30 €	54	Quetschverbinder rund, transparent, female	954092	0,30 €
55	1 Schraube und 1 Hülse für Nebel- Zierring	<u>782837</u>	3,75 €	81	NL-Impulsgeber Blinker ->08.'77	<u>782355</u>	73,57 €
81	Universal-Blinkgeber 12V 4x21W Bosch, Flachpole	<u>582070</u>	42,39 €	81	el. Schalter Warnblinker ab 09.'81(FN)	<u>782359</u>	18,20 €
83	Türkontaktschalter Rundpol VglNo: A0008211552	<u>282721</u>	82,26 €	83	Türkontaktschalter, Flachpol VglNo: A0008210552	<u>282031</u>	10,21 €
83	el. Schalter Klappenkontakt VglNo: A2018202110	<u>782885</u>	3,26 €	105	Glühlampe H1, zB 113 SA Hauptscheinwerfer	299090	2,89 €
105	Glühlampe 12V 10W VglNo: N072601012702	799089	0,44 €	105	Glühlampe 12V/21W Blinklicht, Bremslicht	<u>299085</u>	1,25 €
105	Glühlampe 1,2Watt , Glassockel,SchalterCockpit	299097	1,79 €	105	Glühlampe H3 für SA Nebelscheinwerfer	<u>299091</u>	4,52 €
105	Glühlampe 12V / 10W Soffitte, LÜA44	<u>299094</u>	0,51 €	105	Glühlampe 3W , Glassockel, Cockpit NoName	<u>299096</u>	1,79 €
105	Glühlampe 12V / 5W Soffitte, LÜA38	299098	1,54 €	105	Glühlampe, Standlicht, 12V/4W, BA9S	299099	1,39 €
105	Glühlampe H4 55/60Watt (P43t)	<u>799090</u>	3,78 €	105	Glühlampe H4 55/60Watt (P43t) OSRAM	<u>799190</u>	3,43 €

**82.c Beleuchtung Export / USA**Viele Teile dieser Bildtafel waren im Original für den Export: der Geltungsbereich für Zulassung und Produktkennzeichnung galt z.B. für die USA. Bitte befragen Sie Ihre technische Prüfstelle, ob allein Schaltungsänderung für den Betrieb der seitlichen Leuchten (Stillegung der Positionslichtfunktion, Zuschaltung auf Fahrtrichtungsblinker vorn) für eine deutsche Zualssung nach §21StVZO ausreichend ist. Die Abblendscheinwerfer müssen in jedem Fall getauscht werden. Bei Schaltungsänderung muss das ggf. im Wagen befindliche Lampenkontrollgerät (Ausfall-Warner) berücksichtigt werden.



	D	000045	0.45.6	I	E114 : 4 " 114 : 110 B 1	700740	7.44.6
	Polyamid-Scheibe 3,2	<u>882015</u>	0,15 €		El.Kleinteile zu H4 in US Rahmen	<u>782749</u>	7,44 €
	Scheinwerfer-Einsatz,	<u>782146</u>	39,98 €		380 SL Uhr, Automatik	<u>799995</u>	289,99 €
	Fern+Abbl.H4, Standl,BO						
5	Kunststoffblende US-Scheinwerfer, links	, <u>782052</u>	145,00 €	5	Kunststoffblende US-Scheinwerfer, rechts	<u>782062</u>	145,00 €
15	Gehäuse für Bilux / H4 - Stecker (für Crimpfahnen)	182042	4,74 €	15	Steckkupplung + 3 Crimpfahne für H4	<u>282041</u>	5,83 €
15	H4 Scheinwerfereinsatz.Fern+Abbl ,Stndl,gewölbt	. <u>782747</u>	36,50 €	15	Scheinwerfereinsatz H4 ohne Standlcht RV=LHD,HELLA	<u>782645</u>	65,45 €
15	Scheinwerfereinsatz H4 mit	<u>782646</u>	65,34 €	15	Scheinwerfereinsatz 5-3/4" H4 RV	<u>782547</u>	23,74 €
	Standlicht RV=LHD,HELLA				m.Standl.		
20	Innensechsktschraube M4 X 6,	<u>882013</u>	0,69 €	21	Leitungsschutzmanschette zum	<u>754046</u>	25,95 €
	verwendbar Lampenring				Lampentopf R/C107		
31	Blinkerglas vorn rechts, USA früh,	<u>782067</u>	69,19 €	31	Blinkerglas vorn links, USA früh,	<u>782057</u>	69,19 €
	"Sichelform"	700404	440.05.6		"Sichelform"	700474	440.05.6
41	Rückleuchtendeckel USA rechts	<u>782181</u>	446,25 €	41	Rückleuchtendeckel USA links	<u>782171</u>	446,25 €
42	Dichtung Rückleuchte rechts Original-ähnlich	<u>782165</u>	145,00 €	42	Dichtung Rückleuchte links Origina ähnlich	l- <u>782155</u>	145,00 €
42	Dichtung Rückleuchte links VglNo	: <u>782655</u>	95,00€	42	Dichtung Rückleuchte rechts	<u>782665</u>	65,45 €
	A1078260158				VglNo: A1078260258		
42	Schmale Scheibe R/C107:Rücklauf	f <u>346009</u>	3,30 €	51	Glas, Nebelscheinwerfer "Export"	<u>782732</u>	89,00€
	W111:Lk-Säule				(SAE)		
51FR	Streuscheibe Nebel gelb (FR)	782331	53,55 €	52	1 Schraube und 1 Hülse für Nebel- Zierring	<u>782837</u>	3,75 €

# 82.d Hauptscheinwerfer Euro H4 und Einzelteile




In der eckigen Europa-Bauform müssen abhängig von der Ausstattung des Armaturenbrettes "mit Drehrad Leuchtweitenregelung" oder "ohne Drehrad Leuchtweitenregelung" auch die Scheinwerfer-Varianten verbaut sein. Die katalogisierten Einzel-Ersatzteile tragen entsprechende Bezeichnungen für den jeweiligen Typ "mit LWR" oder "ohne LWR", wo dies Relevanz für die Kompatibilität hat. Sofern nicht weiter gekennzeichnet, sind die hier katalogisierten Teile für Rechtsverkehr=Linkslenkung, dies betrifft Hauptreflektoren, Streugläser und Komplett-Einheiten. Bei Demontage der runden US-Doppellampen (=Umrüstung) sind Scheinwerfer und Leitungssatz komplett in Variante ohne LWR erforderlich, es passen keine Bestandteile der US-Ausrüstung am Europascheinwerfer (Fassungen, Grundplatte, Stecker). Leuchtmittel und Nieten (36) im Umrüstungsfall bitte nicht vergessen, es existiert ein SLS Video.

div	Gummibuchse Reflektorbef./Verstellung	<u>182807</u>	2,38 €		Linsenblechschraube St. verz. 3,9 X 13 Form F	<u>782843</u>	0,31 €
div	Scheibe an Einstellschraube	<u>799884</u>	0,77 €		siehe 282102	282002	8,96 €
div	Teller an Feder Verstellschraube	<u>782809</u>	2,50 €	div	Spiralfeder für Verstellschrauben	<u>782808</u>	1,54 €
div	Gummibuchse mit Kragen, Reflektorbef.	<u>782807</u>	3,43 €	div	Einstellschraube Scheinwerfer	<u>782806</u>	2,27 €
div	Haltenase an Verstellschraube VglNo: A0008260539	<u>782805</u>	5,94 €	div	Kunststoffscheibe an Einstellschrauben	<u>782804</u>	0,73 €
div	Gummischeibe zu Scheinwerferschrauben	<u>782803</u>	0,77 €	div	Scheibe bei Einstellschraube	799882	0,80€
div	Schraube zu Flex-Welle	<u>799883</u>	1,00 €		Lichtscheibe Blinker vorne rechts, Marelli	<u>782120</u>	89,25 €
	U-Scheibe PA 3,2 X 7 X 0,5	<u>782873</u>	0,14 €		Dichtung, Blinker vorne rechts Euro, Marelli	<u>782721</u>	33,32 €
div	Quetschhülse	<u>282804</u>	1,19 €		Dichtung, Blinker vorne links Euro, Marelli	<u>782711</u>	33,32 €
	Vakuum Element f. Reflektor m.Leuchtweitenregelung	<u>780722</u>	114,24 €		Lichtscheibe Blinker vorne links. Marelli	<u>782110</u>	89,25 €
	Masse-Adapterleitung, US- Rückbau, Typen mit LKG	<u>782890</u>	12,79 €	1	Scheinwerfer rechts, Rechtsverkehr, ohne LWR, Repr	<u>782540</u>	889,20 €
1	Scheinwerfer links, Rechtsverkehr, ohne LWR	<u>782530</u>	889,20 €	1	Scheinwerfer links, Rechtsverkehr, mit LWR	<u>782531</u>	946,59 €
1	Scheinwerfer rechts, Rechtsverkehr, mit LWR	<u>782541</u>	946,59 €	2	Streuscheibe rechts, LHD, Euro	<u>782802</u>	59,00€
2	Streuscheibe links, LHD, Euro,	<u>782701</u>	95,20 €	2	Streuscheibe rechts, LHD, Euro,	<u>782702</u>	95,20 €

	Marelli				Marelli		
2	Streuscheibe links, LHD, Euro VglNo: A0018266190	<u>782801</u>	59,00 €	4	Dichtung Scheinw>Kotfl. L, empfohlene Qualität	<u>782535</u>	34,51 €
4	Dichtung Scheinw>Kotfl. R, empfohlene Qualität	<u>782545</u>	34,51 €	4	Dichtung Scheinw>Kotfl. L, Originalqualität	<u>782935</u>	69,91 €
4	Dichtung Scheinw>Kotfl. R, Originalqualität	<u>782945</u>	69,91 €	6	Gummitülle 4/20,Wasserablauf Kofferraum	<u>399009</u>	1,71 €
6	Leitungsschutzmanschette zum Lampentopf R/C107	<u>754046</u>	25,95 €	7	Lichtscheibe Blinker vorne rechts	<u>782720</u>	99,96 €
7	Lichtscheibe Blinker vorne links	<u>782710</u>	99,96 €	8	Dichtung, Blinker vorne rechts Euro	7 <u>82121</u>	45,89 €
8	Dichtung, Blinker vorne links Euro	<u>782111</u>	45,89 €	8	Dichtung, Blinker vorne links Euro	<u>782611</u>	33,32 €
8	Dichtung, Blinker vorne rechts Euro	7 <u>82621</u>	33,32 €	32	Bügelklammer oben für Euro- Streuscheibe	<u>782811</u>	4,38 €
33	Federlasche, Streuscheibe VglNo A0008263884	: <u>682099</u>	2,94 €	34	Blechschraube 4,2 x 19 zB Scheinw->Kotf,	<u>788081</u>	0,88€
35	Blechmutter zB Lampentopf, Heizungskasten, 4,2	788099	0,55 €	48	Flex-Welle für Scheinwerfer- Verstellung (LWR!)	<u>782810</u>	22,31 €
51	Glühlampe H4 55/60Watt (P43t)	799090	3,78 €	51	LED P43t-Leuchtmittel 1 Paar zur Ersetzung von H4	<u>799191</u>	194,07 €
51	Glühlampe H4 55/60Watt (P43t) OSRAM NBS	799290	8,63 €	51	Glühlampe H4 55/60Watt (P43t) OSRAM	<u>799190</u>	3,43 €
52	Glühlampe, Standlicht, 12V/4W, BA9S	299099	1,39 €	53	Glühlampe 12V/21W Blinklicht, Bremslicht	<u>299085</u>	1,25 €
60	Reflektor für Blinker links, Euroscheinwerfer vorn	782753	71,40 €	60	Reflektor für Blinker rechts Euroscheinwerfer vorn	<u>782763</u>	71,40 €
72	Steckkupplung + 3 Crimpfahne für H4	<u>282041</u>	5,83 €	80	1m Unterdruckschlauch VglNo: A0079976182	<u>780985</u>	3,39 €

## 82.b, 86 Wisch-/Waschanlage, Antenne


# 82.b, 86 Wisch-und Waschanlage




	Sechskant-Blechschraube mit Spitze, 4,8 x 19	<u>799723</u>	0,19 €		ohne Gummi-Einlage: Deckel Wischwasserbehälter	<u>786827</u>	8,90 €
deck	Deckel, ->ca'78, zu kleinem Stutzen, ohne Ventil	<u>786825</u>	14,10 €		Klammer 190SL, R113, R/C107 vgl A0009883378	.254874	1,50 €
	KunststoffStopfen f.9,5mm- Bohrungen	<u>298688</u>	0,42 €		Rest: Deckel Wasserbehälter, Original 202 860 9369	<u>786027</u>	7,50 €
deck	Deckel, Waschbehälter ->1978, Generation 1+2	<u>786025</u>	17,80 €		Waschbehälter 85-89, verwendbar schon ab '78	<u>786824</u>	132,09 €
	Waschbehälter 85-89, verwendbar schon ab '78	<u>786524</u>	132,09 €		siehe 298688, KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen	<u>298788</u>	0,40 €
	Klammer VglNo: A0009883478, für Kabel / Schlauch	<u>254075</u>	1,00 €	10-single	1 Stück Wischerblatt 450mm silber	<u>782230</u>	49,40 €
10-single	Wischerblatt Edelstahl, 450mm	<u>782629</u>	19,98 €	10-pair	Satz Wischblätter, schwarz, SWF, 450mm	<u>782830</u>	21,00€
19	Kapsel, Austritt Wischerwelle	782244	19,15 €	20	Wasch Behälter 107, 1.Generation	<u>786820</u>	48,43 €
22	Behälter, Scheibenwaschanlage, 2. Generation	786822	149,94 €	24	Waschbehälter Baujahre 1985-1989 A1078690620	<u>786624</u>	89,00€
28	Gummitülle, Pumpe in Waschbehälter	<u>798771</u>	0,50 €	29	Gummistopfen 10mm VglNo: A1109870039	<u>798781</u>	1,17 €
30	Wischwasserpumpe 107 früh, W113 No Name Produkt	<u>786802</u>	17,26 €	31	Elektrische Waschpumpe "für Mulde" FEBI	<u>786804</u>	10,36 €
31	El.Scheibenwaschpumpe für Mulde, NoName	<u>786004</u>	10,71 €	41	1m Waschanlagenschlauch VglNo: A0029975982	<u>186040</u>	1,84 €
41	Federband-Schlauchschelle 8,4 - 9,0	<u>786044</u>	0,65 €	41	1m Waschanlagenschlauch,geweb everstärkt	<u>786040</u>	2,50 €
42	T-Stück für 3 Schlauch-Ende VglNo: A1078690024	<u>786043</u>	1,32 €	43	REST! Rückschlagventil Waschwasser, 2-Abgänge	<u>786042</u>	9,52 €
48	Kabelschelle 11,7mm, grün	<u>786045</u>	0,47 €	49	Kunststoffklammer für 2x8mm VglNo: A0009950068	<u>798177</u>	0,55 €
53	Doppel-Spritzdüse, Nachbildung, Import	<u>786730</u>	2,26 €	53	Spritzdüse, ausweichen auf 786730 möglich	0 <u>786030</u>	10,25 €
68	Klammer Leitungssatz zB	<u>254073</u>	1,09 €	69	Gummitülle 6/26,	299012	2,09 €

	Cockpit,Fußabbl.				Stirnw/Pedalboden		
75	Halsmutter Wischerlager VglNo: A0008242872	<u>782245</u>	9,64 €	76	Unterlegscheibe, Wischerwellen	<u>282246</u>	0,77€
77	Gummiring an Wischerwelle VglNo: A0009870741	282247	1,59 €	84	Verschlusskappe univ., gelb, 30,9 =für Loch 30+/-	<u>799869</u>	0,71 €
84	Tauchrohrgeber, Waschbehälter	<u>786054</u>	20,61 €	85	Deckel Wischwasserbehälter,	<u>786627</u>	4,50 €

#### 86 Waschwasser Behälter, Pumpe, Leitungen, Düsen




#### Schlauchverlegung zu Scheinwerferdüsen mit T-Stück und Rückschlagventil gegen Nachtropfen



	Sechskant-Blechschraube mit	<u>799723</u>	0,19 €		Rest: Deckel Wasserbehälter,	<u>786027</u>	7,50 €
	Spitze, 4,8 x 19				Original 202 860 9369		
	Waschbehälter 85-89, verwendbar schon ab '78	<u>786524</u>	132,09 €		ohne Gummi-Einlage: Deckel Wischwasserbehälter	<u>786827</u>	8,90€
	KunststoffStopfen f.9,5mm- Bohrungen	<u>298688</u>	0,42 €		Klammer 190SL, R113, R/C107 vg A0009883378	.254874	1,50 €
	Waschbehälter 85-89, verwendbar schon ab '78	<u>786824</u>	132,09 €		siehe 298688, KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen	<u>298788</u>	0,40 €
	Stopfen 32mm, , Kofferraum, Fondboden,	<u>268309</u>	1,81 €	2	Wischwasserpumpe 107 früh, W113 No Name Produkt	<u>786802</u>	17,26 €
4	EI.Scheibenwaschpumpe für Mulde, NoName	<u>786004</u>	10,71 €	4	Federband-Schlauchschelle 8,4 - 9,0	<u>786044</u>	0,65 €
20	Wasch Behälter 107, 1.Generation	<u>786820</u>	48,43 €	22	Behälter, Scheibenwaschanlage, 2 Generation	. <u>786822</u>	149,94 €
25	Deckel, Waschbehälter ->1978, Generation 1+2	<u>786025</u>	17,80 €	25	Deckel, ->ca'78, zu kleinem Stutzen, ohne Ventil	<u>786825</u>	14,10 €
27	Deckel Wischwasserbehälter, große Ausführung	786627	4,50 €	30	Spritzdüse, ausweichen auf 786730 möglich	0 <u>786030</u>	10,25 €

30	Doppel-Spritzdüse, Nachbildung, Import	<u>786730</u>	2,26 € 3	35	1m Waschanlagenschlauch VglNo: A0029975982	<u>186040</u>	1,84 €
40	1m Waschanlagenschlauch,geweb everstärkt	<u>786040</u>	2,50 € 4	42	REST! Rückschlagventil Waschwasser, 2-Abgänge	786042	9,52€
43	T-Stück für 3 Schlauch-Ende VglNo: A1078690024	786043	1,32 € 4	44	Kunststoffklammer für 2x8mm VglNo: A0009950068	798177	0,55€
46	Kabelschelle 11,7mm, grün	<u>786045</u>	0,47 € 4	46	Klammer Leitungssatz zB Cockpit,Fußabbl.	<u>254073</u>	1,09€
46	Klammer VglNo: A0009883478, für Kabel / Schlauch	<u>254075</u>	1,00 € 5	54	Tauchrohrgeber, Waschbehälter	786054	20,61 €
56	Verschlusskappe univ., gelb, 30,9 =für Loch 30+/-	<u>799869</u>	0,71 € 5	56	Gummi-Verschlussscheibe 32mm VglNo: A1109870544	<u>398780</u>	1,44 €
57	Gummistopfen 10mm VglNo: A1109870039	<u>798781</u>	1,17 € 5	58	Gummitülle, Pumpe in Waschbehälter	<u>798771</u>	0,50€


## 82.e Antenne



1	Automatik-Antenne mit Montage- Kleinteilen	<u>599975</u>	94,01 €	1	Teleskopantenne mechanisch VglNo: A0008278001	<u>599974</u>	29,75€
2	Antenneneinsatz, Antriebsseele glatt	<u>799970</u>	32,49 €	2	Antenneneinsatz, Seele profiliert (spät)	<u>799971</u>	24,00 €
2	Antenneneinsatz, Antriebsseele glatt	<u>799870</u>	16,66 €	2	Antenneneinsatz, Seele profiliert (spät)	<u>799871</u>	16,66 €
3	Gummitülle für Hirschmann Kugelhals	<u>799082</u>	4,12 €	4	Antennenkabel f.Hirschm.1xGewinde,150cm	999974	22,96 €
4	Antennenkabel f.Hirschm.1xGewinde,485cm	<u>999975</u>	40,66 €	5	Klammer Leitungssatz zB Cockpit,Fußabbl.	<u>254073</u>	1,09 €


#### 83 Heizung

## 83.c Bedienung, Typen Schieberegler



7	Bediengriff, Lüftung mitte VglNo: A1168330440	<u>783404</u>	12,14 €	8	Bediengriff für senkrechte Schiebe (GenII),4x erf	r <u>783482</u>	10,21 €
9	Bediengriff, Lüftung rechts VglNo: A1078330640	783406	12,14 €	9	Bediengriff, Lüftung links VglNo: A1078330540	<u>783405</u>	12,14 €
15	Rosette Hzg-Regler li.6.72-	783305	226,09 €	15	Rosette Hzg-Regler re.6.72-	<u>783306</u>	184,99 €
17	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82	<u>783309</u>	20,80 €	31	Klammer, Drahtzug VglNo: A0019886878	<u>775158</u>	3,57 €
32	Klemme, Drahtzüge an Klappe VglNo: A0008330081	283034	2,50 €	43	Gummitülle z.B. am Heizungskasten	<u>798769</u>	0,71 €
50	Steckergehäusehälfte zB zu 754955	<u>754957</u>	7,93 €	50	Kontaktstift 4mm messing versilber	rt <u>754956</u>	0,54 €
50	Steckergehäusehälfte (m.Fortsatz)	<u>754955</u>	3,75 €	60	elektrisches Unterdruckventil 2-Wege	<u>780054</u>	53,40 €
62	Unterdruck-Rückschlagventil VglNo: A1168000378	<u>780981</u>	14,99 €	65	Y-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang	<u>707180</u>	4,01 €
66	1m Unterdruckschlauch VglNo: A0079976182	<u>780985</u>	3,39 €	68	Vacuum-Schlauchwinkel ID 3mm VglNo: A1170780581	<u>707182</u>	3,87 €

## 83.d Wasser- und Luftführung bis 08. 81




Wasser- und Luftführung, Serie, bis 08. 81: Wasserventil Vakuum-mechanisch und links verbaut (gilt für LHD und RHD). Alte Originalumfänge

(Gebläsemotor mit angeschlossenem Vorwiderstand, Vakuumventil-Bauarten) unterliegen Ersetzungen und Vereinfachungen, oder Reparaturen müssen separat für Einzelteile geplant werden: bitte beachten Sie die Fotos der verfügbaren Ersatzteile.


	1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	<u>250823</u>	7,14 €		Gummipuffer VglNr. A1159870340	<u>798845</u>	0,79 €
	KühlwSchlauch Vorlaufrohr an Umwälzpumpe	<u>750893</u>	8,93 €		KühlwSchlauch Hzg- Wärmetauscher an Ventilbl.	<u>750894</u>	12,11 €
	Kühlwasserschlauch Heizung- Rücklauf, 380SL USA	<u>750896</u>	18,16 €		Kühlwasserschlauch zum Rücklaufrohr Motor, USA	<u>750890</u>	11,41 €
	Zierring Luftdüse 107, VglNo: A1078300054	<u>783068</u>	6,00 €	7	Vac-Membrane Hzg-Ventil "offene Bauart"	<u>783146</u>	21,12 €
7	Vac Element z.B. Hzg. Gen.II	<u>780103</u>	226,10 €	7	Vac-Membrane, Hzg-Ventil	<u>783145</u>	19,99 €
15	Hzg-Ventil incl.U-Dose 201,	<u>583045</u>	21,54 €	15	geschl.Version Unterdruck-Heizungsregelventil, universal	<u>983040</u>	31,80 €
20	KühlwSchlauch Heizung 2.8 links FN	<u>750083</u>	28,00 €	20	KühlwSchlauch Heizung links 2.8 FN	<u>750084</u>	7,13 €
20	KühlwSchlauch Heizung links 2.8 FN	<u>750082</u>	23,22 €	25	Hzg-Vorlaufschlauch M117 früh VglNo: A1078310794	<u>750876</u>	15,02 €
25	Hzg-Vorlaufschlauch 3.5, 3.8früh	<u>750879</u>	19,14 €	27	Vorlaufschlauch an Wärmetausche früh	r <u>750881</u>	19,14 €
28	Heizungs-Rücklaufschlauch 6-Zyl. vac-mech*	<u>750880</u>	19,14 €	29	Rücklaufrohr Heizwasser M116.98xx	<u>783885</u>	49,98 €
29	KühlwSchlauch Heizung 380-500 FN	<u>750073</u>	23,22 €	29	Hzg-Rücklaufschlauch V8 früh (Vac Vent)	- <u>750877</u>	19,14 €
33	Gummitülle 10/38mm diag,z.B. Heizg.	<u>799004</u>	9,97 €	34	Gummitülle Stirnw.Hzg-Rücklauf rechts oder Ablauf	<u>799003</u>	13,01 €
40	Unterlegscheibe großer Durchm. 4mm galv.zn	990111	0,03 €	40	Blechschraube mit Kreuzschlitz 4,2 X13 galv. verz.	990103	0,07€
40	Abdeckung über Heizgebläse	<u>783817</u>	48,90 €	41	Dichtrahmen Heizungsabdeckung, originalgetreu	<u>783110</u>	37,00 €
41	Dichtrahmen Heizungsabdeckung VglNo: A1078350023	<u>783810</u>	16,33 €	45	Gummiprofil an Gitter (1m) VglNo A0019872651	783819	5,37 €
47	Kunststoffniet VglNo: A0009902292	<u>269034</u>	0,35 €	48	Gummitülle groß, Stirnwand VglNo: A1079970981	<u>798759</u>	15,90 €
49	Ablaufschlauch rechts VglNo: A1078350297	783032	18,30 €	49	Ablaufschlauch links VglNo: A1078350197	<u>783031</u>	18,30 €
51	Dichtrahmen, Stirnwanddeckel VglNo: A1078310342	<u>783037</u>	4,74 €	52	1m Gummiprofil an Luftgitter VglNo: A0019872451	<u>783021</u>	4,97 €
60	Gebläsemotor 107 uni, ohne Vorwiderstand	<u>783708</u>	59,50 €	60	Gebläse mit Kasten, ohne Vorwiderstand, Repro	<u>783609</u>	599,00€
60	Gebläseeinheit, universal VglNo: A1078300008	<u>783809</u>	698,99 €	61	Mutter M6 mit Bund/Flansch, galv. verz.	799913	0,37 €
61	Dichtrahmen an Gebläsemotor VglNo: A1078350123	<u>783036</u>	28,50 €	63	Federklammer an Heizungskasten	<u>798725</u>	0,45 €
70	Blechmutter zB Lampentopf, Heizungskasten, 4,2	<u>788099</u>	0,55 €	73	Gummitülle, 13/34 mm, diagonal, zB Klimakasten	798752	2,55€
81	Duo-Clip z.B. Befest. Zierleisten Armaturenbrett	<u>798727</u>	0,54 €	89	HzgSchlauch für 3 Düsen VglNo A1078310288	: <u>783491</u>	27,47 €
89	Heizungs-Schlauch für 2-Düsen VglNo: A1078310188	<u>783490</u>	21,97 €	95	Gummidichtung A-Säule rechts, Tü Luftkanal	r <u>783804</u>	18,08 €
95	Gummidichtung A-Säule links, Tür- Luftkanal	<u>783803</u>	18,08 €	99	Gummitülle z.B. am Heizungskasten	<u>798769</u>	0,71 €
112	Dichtung Fondbodenkanal/Dec VglNo: A1078310142	<u>783034</u>	3,99 €	120	Bediengriff, Lüftung mitte VglNo: A1168330440	<u>783404</u>	12,14 €
121	Bediengriff, Lüftung rechts VglNo: A1078330640	<u>783406</u>	12,14 €	121	Bediengriff, Lüftung links VglNo: A1078330540	<u>783405</u>	12,14 €

**83.e Klimaautomatik vakuum-elektrisch (76-80)** 83.e Klimaautomatik vakuum-elektrisch (MJ 78-81), vornehmlich US-450, Schaltblock mit Wasserventil, Vakuumschaltung und elektrische Regelung.



clamps	Schlauchschelle 15-21mm, Bauart	250042	2,07 €		RepSet f. elektrische	<u>783054</u>	26,00€
	Schneckengewinde				Heizungsventile		
	Kühlwasserschlauch4394	<u>750813</u>	14,57 €		Klebesymbol Temperaturwählrad,	<u>783909</u>	9,07 €
	VglNo: A1078314394				ca. ab '82 "°C"		
clamps	Schlauchschelle 24-32, Bauart	999889	1,51 €		Klebesymbol Temperaturwählrad,	<u>783709</u>	9,07 €
	Schneckengewinde		_		ca. ab '82 "°F"		
	Gummitülle, 13/34 mm, diagonal,	<u>798752</u>	2,55 €		Kühlwasser-Schlauch USA	<u>750897</u>	21,16 €
	zB Klimakasten				450/380,Ventil an Rücklauf		
	Kühlwasserschlauch an Heiz-Ventil	<u>750091</u>	15,78 €		KühlwSchlauch Rückl.V8 LHD	<u>750075</u>	10,81 €
	Killer Oaklanak II-a FNIVal Na	750074	00.44.6	.1	VglNo: A1078313394	750040	4.00.6
	KühlwSchlauch Hzg., FN VglNo:	<u>750074</u>	29,14 €	clamps	Schlauchschelle 23-31mm, Bauart	<u>750042</u>	1,09 €
	A1078313194 Riemenscheibe zB Klima, Daten	713399	48.97 €	1	Schneckengewinde Kühlwasserschlauch, Vorlauf 450	750808	15,61 €
	erforderlich	<u>/ 13399</u>	40,97 €	1	USA	130000	15,61 €
3	KühlwSchlauch Vorlaufrohr an	750893	8,93 €	4	Kühlwasser-Schlauch Vorlauf	750809	12,04 €
3	Umwälzpumpe	130033	0,95 €	4	450/380 US bei HVAC	130003	12,04 €
6	Kühlwasserschlauch Heizung-	750896	18,16 €	8	KühlwSchlauch Hzg-	750894	12,11 €
· ·	Rücklauf, 380SL USA	. 00000	.0,.00		Wärmetauscher an Ventilbl.		, 0
9	Kühlwasserschlauch zum	750890	11,41 €	9	KühlwSchlauch Heizrücklauf an	750810	20,13€
	Rücklaufrohr Motor, USA		,		450-Rück-Rohr		•
50	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg.,	<u>583760</u>	89,43 €	50	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg.	583160	129,03 €
	universal, FEBI				BOSCH, div. MB		
50	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg.,	<u>583660</u>	145,00 €	82	el. Schaltverstärker, El-Vac-Anlage	<u>783845</u>	616,15 €
	universal,				ca. 76-80		
83rep	Ersatz des USA Regelgerätes	<u>783846</u>	719,95 €	83rep	Regelgerät USA-Tempmatic, Alu-	<u>783446</u>	1.155,00
	Klima/Heizung				Korpus		€
288059	Sechskant-Kombi-Blechschraube	<u>288059</u>	0,60 €	299097	Glühlampe 1,2Watt,	<u>299097</u>	1,79 €
	SW8 5,5x16				Glassockel, Schalter Cockpit		


## 83.f Klimaautomatik USA-Monoventil, nach 1981



USA-Typen OHNE Vakuum-Schaltblock, ohne 3-fach Wasser-Querrohr an Stirnwand

KühlwSchlauch Hzg., FN VglNo: A1078313194	750074	29,14 €	KühlwSchlauch Rückl.V8 LHD VglNo: A1078313394	<u>750075</u>	10,81 €
Kühlwasserschlauch an Heiz-Ventil	<u>750091</u>	15,78 €	RepSet f. elektrische Heizungsventile	<u>783054</u>	26,00 €
Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82	<u>783309</u>	20,80 €	KühlwSchlauch Duoventil->Umwälzpumpe	<u>750068</u>	6,74 €
Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 "°C"	<u>783909</u>	9,07 €	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 "°F"	<u>783709</u>	9,07€
Gummitülle ID 6,5 , AD 12,	799802	1,17 €	Trockner, Klimaanlage ab 1985 VglNo: A1078301483	<u>783680</u>	69,99€
Vac Element Frischluftklappe, ab ca. 07.'78	<u>780731</u>	53,55 €	elektrische Umwälzpumpe	<u>783860</u>	196,35 €

## 83.g System Duoventil/Tempmatic, Wasserkreislauf, LHD ab 81




System "Tempmatic", Euro-Standard: elektromagnetisches Doppelventil und Umwälzpumpe rechts verbaut, Euro-Serie ab Einsatz Wählräder, ausgenommen RHD-Typen. Nicht zutreffend für USA-Typen mit Vakuum-Blockventil oder Monoventil. Vakuum-Komponenten der Systeme siehe Gruppe 80.c.

	elektrische Umwälzpumpe	<u>783860</u>	196,35 €		KühlwSchlauch Heizung 380-500 FN	<u>750073</u>	23,22 €
	B-Ware Klappe für	<u>783075</u>	30,94 €		Kühlwasserschlauch an Heiz-Ventil	<u>750091</u>	15,78 €
	Zwangsentlüftung, Euro-Variante	750070	00.04.6		0 ''''' 40/04 11 14	700005	4.00.6
	A1168310394 VglNo: A1168310394	<u>750078</u>	23,01 €		Gummitülle 19/34mm, HzgLtg VglNo: A1269971581	<u>799805</u>	1,08 €
	Klebesymbol Temperaturwählrad,	783909	9,07€		1m Kühlwasserschlauch 12/19mm	<u>250823</u>	7,14 €
	ca. ab '82 "°C"						
	Klebesymbol Temperaturwählrad, ca. ab '82 "°F"	783709	9,07 €		Gummitülle, 13/34 mm, diagonal, zB Klimakasten	798752	2,55 €
10	KühlwSchlauch Heizung Vorl.,	<u>750085</u>	23,91 €	12	KühlwSchlauch M117, Vorlauf, ab	<u>750072</u>	15,71 €
	280 ab ca.8.'81				ca. 08.'81		
12	KühlwSchlauch Hzg., FN VglNo: A1078313194	<u>750074</u>	29,14 €	15	Schlauchschelle 23-31mm, Bauart Schneckengewinde	<u>750042</u>	1,09 €
20	KühlwSchlauch 280/300,	<u>750087</u>	24,59 €	21	RücklSchlauch	<u>750086</u>	16,37 €
	Varianten beachten				Wärmetauscher->Duoventil (li.)		
24	Schlauchschelle 18-27, Bauart	999898	4,07 €	25	Tülle 10/58mm, 2 Heizungsrohre	<u>799002</u>	8,43 €
	Schneckengewin				0 1000 1010 1		
32	RepSet f. elektrische Heizungsventile	<u>783054</u>	26,00 €	35	Gummitülle 10/15, Heckleuchte (190SL),107	<u>199020</u>	1,08 €
40	KühlwSchlauch 280SL Umwälz-	<u>750089</u>	15,71 €	43	Schlauchschelle 15-21mm, Bauart	250042	2,07€
	Pump -> Rückl.		•		Schneckengewinde		•
45	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg.	<u>583160</u>	129,03 €	45	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg.,	<u>583760</u>	89,43 €
45	BOSCH, div. MB	E00000	445.00.6	45	universal, FEBI	E0000E	0.70.6
45	el.Umwälzpumpe Kühlwasser/Hzg., universal,	<u>583660</u>	145,00 €	45	Blindkappe für 8mm Stutzen	<u>583665</u>	6,70 €
50	•	<u>750070</u>	14,73 €	52	KühlwSchlauch Rückl.V8 LHD	750075	10,81 €
	VglNo: A1078313894		•		VglNo: A1078313394		•

#### 88 Anbauteile Vorbau und Stoßstangen


#### 88 Stoßstangen Export ab 1974



Im Jahr 1974 erhielten die USA-Export-Karosserien verstärkte Stoßstangen und geänderte Befestigungsaufnahmen am Fahrzeugrahmen. Kern der Konstruktion sind die im Bild mit Nr. 33 und 73 gezeigten Pralldämpfer: das Energie aufnehmende Eintauchen der Stoßstange erfordert seitlich eine Schlittenführung, die sich ebenfalls von den kleinen Standard-Stoßstangen unterscheidet.

o.a. GFK-Nachbau Spoiler- <u>779318</u> 535,50 € 9 siehe 189911 <u>189011</u> 8,29 € Frontschürze 300-500SL/ab08'85

#### 88 Stoßstangen Euro-Bauart, Einzelteile




Alle abgebildeten Teile (ausgenommen Spezial-Halter, Klickbereiche 145 und 140) sind kompatibel zur kleinen Serien-Stoßstange der normalen Europa-Modelle. Bei Umrüstungswunsch von großen US-Stoßfängern zu kleinen Euro-Stoßfängern: bitte bedenken Sie, dass keine "Plug and Play"-Lösungen möglich sind, da die Rohbau-Karosserien Unterschiede in den Bereichen der Verbindungspunkte haben. Wir stellen Ihnen gern Angebote zusammen, die über verschiedene Rüstmöglichkeiten informieren. Montageanleitungen sind nicht verfügbar, Beratung durch spezialisierte Fachbetriebe ist empfohlen.

	Set Umrüst-Halter Eur-Stoßf.an US	; <u>788752</u>	174,93 €		Sechskant-Schraube M8 x 12 A2-70	788942	0,39€
conv-sets	SPLZ.Stopfen-Set für Rückbau US- Stoßstange hinten	<u>788499</u>	15,47 €		Distanzbuchse Polyamid 10,5 x 30 x 8	<u>788725</u>	5,05 €
	Scheibe,8,4 X 24 X 2, Edelstahl	<u>788916</u>	0,55 €		Unterlegscheibe 10,5 x 30 x 2,5 Edelstahl	<u>788915</u>	0,87 €
	Federscheibe / Wellenscheibe A8 Edelstahl	788911	0,31 €		Blechschraube 4,8X13 Edelstahl	<u>788938</u>	0,49 €
	GFK-Nachbau Spoiler- Frontschürze 300-500SL/ab08'85	779318	535,50 €		Schraube M5 x 12 Edelstahl, z.B. Kühlergrill,	<u>788207</u>	0,74 €
	Kennzeichenhalter Edelstahl, 46cm Innenbreite	988788	29,75 €		Sechskant-Schraube M8 X 16, Edelstahl	788912	0,39€
	Schraube M10x20 Edelstahl VglNo: N000933010128	788949	0,58 €		Blechmutter zB Spoiler vorn an Schürze, 4,8	<u>798167</u>	0,43 €
	Blindbolzen Chromdekor, zB Abdeckung Bohrungen	<u>988105</u>	2,31 €		REST Original-Ware: Querträger- Hinterschale vorne	<u>762030</u>	215,00 €
	Konsole Koff.Boden wie 1076160431	<u>761415</u>	31,40 €	7	Chrom-Abdeckung vorn & hinten passend	<u>788910</u>	109,00€
8	Kunststoffstopfen m.Chromkappe	788995	1,92 €	8	Kunststoffstopfen mit Chromkappe	<u>788195</u>	0,99€
10	Schraube M8x16   feuerverzinkt	799947	1,02 €	10	Stoßfängerträger vorne links, Euro- Version	788795	196,11 €
10	Stoßfängerträger vorne rechts, Euro-Version	<u>788805</u>	196,11 €	14	Stoßfängerhalter vorne, links innen, Stahl	, <u>788615</u>	42,42 €
14	Stoßfängerhalter vorne, rechts innen, , Stahl	<u>788616</u>	42,42 €	14	A1078850440 Stoßfängerhalter vorne rechts innen	<u>788716</u>	42,42 €
18	• •	<u>788720</u>	60,87 €	18	Stoßfängerhalter vorne, links	<u>788611</u>	51,65€

	rechts, außen				außen, früh		
18	Umrüst-Halter, Stoßfänger vorne links, außen	<u>788719</u>	60,87 €	18	Stoßfängerhalter, vorne links, außen, spät	<u>788717</u>	53,49 €
18	Stoßfängerhalter vorne, rechts außen, früh	<u>788612</u>	51,65 €	22	REST! Gummi-Rammschutz R/C107, vorn (original)	<u>788180</u>	159,40 €
22	Mutter M6, feuerverzinkt VglNo: A000934006007	<u>799920</u>	2,15 €	22	REST! Gummi-Rammschutz R/C107, vorn (original)	<u>788170</u>	172,16 €
22	Gummi-Rammschutz, vorne rechts	<u>788880</u>	70,27 €	22	Unterlegscheibe Edelstahl 6,4	788822	0,19 €
22	Gummi-Rammschutz, vorne links VglNo: A1078850921	<u>788870</u>	70,27 €	22	Gummi-Rammschutz, vorne links VglNo: A1078850921	<u>788670</u>	75,26 €
22	Sechskantmutter A2-70 M6	<u>788821</u>	0,43 €	22	Sechskantmutter A2-70 M8	<u>788820</u>	0,76 €
22	Gummi-Rammschutz, vorne rechts	<u>788680</u>	75,26 €	24	Gummiprofil Stoßfänger vorn mitte(Euro)	<u>788775</u>	41,53 €
25	Halteschiene R/C107 vorn mitte	<u>788098</u>	50,50 €	25	Klammer, Schutzschiene vorn VglNo: A0039885678	<u>788897</u>	0,40 €
26	Flach-Rundkopfbolzen M8X16 Edelstahl	<u>788914</u>	1,77 €	26	Flach-Rundkopfbolzen M8, zB Stoßstange	<u>288105</u>	1,20 €
27	Schraube M8x12 -feuerverzinkt	799942	1,07 €	27	Blechmutter 4,8, div. am Vorbau	<u>798164</u>	0,55 €
27	Kennzeichenhalter vorn (Europa)	<u>788086</u>	30,88 €	35	Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	<u>988088</u>	41,06 €
35	Kennzeichen-Blende / Unterlage Edelstahl, 52cm	<u>588088</u>	11,90 €	43	Blechschraube 4,8X13, zB Stoßstange 12 vo / 26 hi.	<u>799938</u>	0,32 €
44	Stoßfängerträger hinten links, Euro Version	- <u>788833</u>	95,60 €	44	Stoßfängerträger hinten rechts, Euro-Version	<u>788834</u>	95,60 €
44	Eckige Scheibe, Stoßfänger hinten	<u>788109</u>	7,46 €	48	Zwischenlage, Stoßfänger an Heckblech	<u>788112</u>	1,24 €
48	Stoßfängerträger hinten mitte, Euro Version	)- <u>788835</u>	196,11 €	50	Stoßfänger Schutzschiene hinten, Euro	<u>788895</u>	102,64 €
50	Stoßfänger Schutzschiene hinten, Euro	<u>788695</u>	109,93 €	51	Schürze hinten links, Standard- Euro, Nachfertigung	<u>788230</u>	72,47 €
51	Schürze R/C107, hinten rechts, Alu,unlackiert	<u>788246</u>	99,00 €	51	Schürze hinten rechts,Standard- Euro, Nachfertigung	<u>788240</u>	72,47 €
51	Schürze R/C107 hinten links, Alu, unlackiert	<u>788236</u>	82,19 €	55	Schraube M6x12, feuerverzinkt, z.B. Schürze	<u>799945</u>	1,02€
55	Schürze R/C107, hinten mitte, ALU,unlackiert	<u>788276</u>	135,60 €	55	Schürze hinten mitte, Standard- Euro, Nachfertigung	<u>788270</u>	119,00€
101	Paar Chrom-Oberschalen (L+R) vorn	<u>788801</u>	821,10 €	102	Set Chrom-Schalen hinten (L+M+R)	788802	920,47 €
140	Halter-Set für vordere Stoßstange	<u>788840</u>	250,00 €	145	Set Umbau-Halter Eur-Stoßf.an US Body "Zink"	5- <u>788750</u>	267,75 €

# 88 Kotflügel, Haube, Spoiler




	Schutzrosette bei Schraubclip VglNo: A1266980358	772807	0,23 €		Clip Zierleiste VglNo: A0009887781	<u>772003</u>	0,17 €
	Einfassung Schiebeklammer VglNo: A1266980158	<u>772856</u>	0,23 €		Sechskantmutter M4 VglNo: N000934004006	<u>799919</u>	0,20 €
	Unterlegscheibe 4,3 X 12 X 1 verzinkt	<u>799890</u>	0,14 €		Schutzschlauch 1m (ID5 / AD6 mm	) <u>799909</u>	1,00 €
	Klammer in Leisten z.B. 107	772002	0,42 €		Zierleistentülle weiß VglNo: A0019887681	<u>772005</u>	0,48 €
	Rosette bei Schraubclip	772007	0,17 €		Linsenblechschraube 4,8 X 13, z.B. Kühlergrill	. <u>788206</u>	0,30 €
	Unterlegscheibe großer Durchm. 5mm galv.zn	990112	0,03€		Linsenschraube mit Kreuzschlitz M5 X 8	<u>788158</u>	0,15 €
11	Kennzeichen-Blende / Unterlage Edelstahl, 52cm	<u>588088</u>	11,90 €	11	Edelstahlkennzeichenhalter 520x110mm	988088	41,06 €
15	Chrom-Bugzierrahmen 107, , Mängel	<u>788203</u>	249,90 €	16	Paar Zierstäbe, verchromt, Mängel	B788836	141,61 €
16	Paar Zierstäbe, verchromt, kleine Mängel	<u>788836</u>	199,00 €	17	Gummischeibe Wischermotor VglNo: A0009873841	282407	0,77 €
18	Blechschraube LiKo 3,9x9,5mm Kreuzschlitz	<u>799931</u>	0,24 €	18	REST: Gitter rechts im Hauben- Grill, letzte Ausf.	<u>788066</u>	35,45 €
18	REST: Gitter li.im Hauben- Grill,letzte Ausführung	<u>788055</u>	35,45 €	18	Unterlegscheibe M4 gelb verzinkt	299282	0,08€
18	Schraube M5 x 12 Edelstahl, z.B. Kühlergrill,	<u>788207</u>	0,74 €	18	Schraube M5x10,zB Stern->Rahmen, Industriechrom	<u>288048</u>	1,45 €
18	1 Paar L+R Grill-Gitter für den Hauben-Rahmen 107	<u>788855</u>	214,20 €	20	Gummipuffer an Kühlergrill- Rahmen	<u>788209</u>	5,99 €
21	Gummiprofil an Haube unter Bugchrom	<u>788804</u>	4,21 €	25	Masseband Motorhaube 107, 111, 108	<u>754888</u>	29,37 €
27	Motorhaubenverschluß, Oberteil	<u>288001</u>	23,40 €	27	Sechskantschraube mit Flansch Me	3 <u>799955</u>	0,56€

					X 12		
28	Senkkopfschraube Kreuz M6x10	<u>299785</u>	0,39 €	28	Schlossunterteil, kurz/Alu, ohne Entstö	288002	408,88 €
29	Sicherungshaken Motorhaube VglNo: A1078800464	<u>788831</u>	29,87 €	29	Federring A6, verzinkt VglNo: N912004006102	<u>181028</u>	0,18 €
29	Schraube M6 x 18, zB Luftfilter 190SL, Hauben div.	109024	0,38 €	30	Anschlagpuffer M6 VglNo: A2019880511	298201	2,32 €
30	Mutter M6, flache Form VglNo: N000439006204	299291	0,37 €	31	Gummitülle 3-Fach, 3/20 VglNo: A1159971981	<u>199008</u>	1,23 €
31	Halteschelle klein,6mm, Bremsleitg.Kofferraumlicht	<u>242059</u>	3,99 €	31	Blechschraube 4,8x9,5 SW8 VglNo: N914128004303	<u>799844</u>	0,63 €
31	Motorhaubenzug ab 11.1971 VglNo: A1078800359	<u>788005</u>	24,80 €	33	Sicherungsklammer Haubenstütze, 12.'73->	<u>788608</u>	3,57 €
33	Unterlegscheibe 10,5 feuerverz., Stoßstange	<u>214008</u>	0,56 €	35	Kunststoffniet VglNo: A0009902292	<u>269034</u>	0,35€
36	Gummiprofil an Gitter (1m) VglNo. A0019872651	783819	5,37 €	40	Dämmmatte Motorhaube früh (außer 300SL)	<u>768085</u>	47,60 €
40	Dämmmatte Motorhaube R/C107, auch 300SL	<u>768886</u>	47,60 €	41	Schaumdämmung Motorhaube Hinterteil	<u>788824</u>	34,99 €
41	Kabelschelle 11,7mm, grün	<u>786045</u>	0,47 €	42	Gummianschlag Motorhaube VglNo: A1119870340	<u>788601</u>	1,96 €
42	Scheibe 4,3x8	<u>799939</u>	0,19 €	42	Blechschraube 3,9 x 19 z.B.Anschlagkeil	<u>788609</u>	0,32 €
45	Transport BRD, Sped., zB Windschutzscheiben	<u>967999</u>	121,25 €	45	Karton für große Ersatzteile, 170x60x73cm	<u>967993</u>	25,82 €
45	Beplankung vorne links,. schlechte Passung	<u>788011</u>	485,15 €	45	Zwischenlage Kotfl/A-Säule rechts	<u>788069</u>	1,82 €
45	Zwischenlage A-Säule Kotflügel links	<u>788059</u>	1,82 €	45	Beplankung vorne rechts schlechte Passung	<u>788021</u>	485,15 €
46	RepBlech, Unterteil der Bepl. vorne rechts	<u>788525</u>	69,00€	46	RepBlech, Unterteil der Bepl. vorne links	<u>788515</u>	63,00 €
47	Blechschraube 6,3 X 22, Kotflügel an Schweller	<u>799930</u>	0,39 €	47	RepBlech, Beplankung vorn rechts	<u>788023</u>	62,92 €
47 47	Scheibe 6,4 x 11 verzinkt Blechmutter für Blechschrauben 4,8	799914 3798739	0,12 € 0,45 €	47 48	RepBlech, Beplankung vorn links 1m Dämpfungsstreifen zB Kotflügel,	788013 298001	62,92 € 9,40 €
48a	RepBlech am Radeinbau links VglNo: A1076205361	<u>762131</u>	47,27 €	48a	RepBlech am Radeinbau rechts	<u>762141</u>	47,27 €
49	Kotflügelscheibe A-Säule VglNo: A0009935026	<u>798148</u>	0,33 €	49b	Blechmutter z.B. Kotflügelverschraubung 6,5	<u>798170</u>	0,81 €
49a	Blechschraube SW10, 6,3 X 20, Kotflügel	799924	0,88€	49	Kunststoffniet Lampe(EUR) an Kotflügel	<u>799091</u>	3,33€
50	Schottwand links (bis 1985), Nachfertigung	<u>788850</u>	47,15 €	50	Schottwand rechts (bis 1985), Nachfertigung	<u>788860</u>	47,15 €
50	Sechskant-Kombi-Blechschraube SW8 5,5x16	<u>288059</u>	0,60€	50	Butyl Rund-Dichtband 3mm,16m-Rolle	699996	10,59€
52	Kunststoffmutter für div. Verkleidungen	999809	0,38 €	52	Satz ALU Innenkotflügel bis 8.1985 vorn	<u>788054</u>	265,00 €
56	Verkleidung unter Leuchte links	<u>788651</u>	95,00 €	56	ersetzt Kreuz:Blechschraube 4,2 x 16 Kühlergrill	<u>788381</u>	0,18€
56	Blechmutter zB Lampentopf, Heizungskasten, 4,2	<u>788099</u>	0,55 €	56	Verkleidung unter Leuchte rechts	<u>788661</u>	95,00€
56	Blechmutter für Blechrauben 4,2	<u>299027</u>	0,43 €	56	Blechschraube 4,8x13 LiKo Kreuz ZN	<u>799933</u>	0,32 €
56	Blechmutter für Schrauben 4,2, längliche Form	299028	0,33 €	57	Blechschraube 4,2 X 9,5, zB Teile innen a.Heck	<u>799936</u>	0,15€
58	Luftgitter unten (Schürze) rechts, bis '85, Euro	<u>788688</u>	28,29 €	58	Luftgitter unten (Schürze) links, bis '85, Euro	<u>788677</u>	28,29€
59	Blechschraube mit Sechskant, 4,8 3	x <u>788931</u>	0,65 €	64	Blechmutter zB Spoiler vorn an Schürze, 4,8	<u>798167</u>	0,43 €
64	LZ! Spoilerblende vorn, , Jahre 73-80	779790	465,65 €	65	Blechschraube 4,8x19 LiKo Kreuz ZN	<u>799937</u>	0,32 €
65	Unterlegscheibe 5,3 X 15 X 1,2 verzinkt	799891	0,15 €	66	Niet zB Kühlerleitblech unten VglNo: A0009904492	<u>788992</u>	0,43 €
66	GFK-Nachbau Spoiler- Frontschürze 300-500SL	779317	969,85 €	66	GFK-Nachbau Spoiler- Frontschürze 300-500SL/ab08'85	779318	535,50 €
69	Gewindeteil mit Führungszapfen, Innenkotflügel	<u>798042</u>	1,96 €	90	Zierleiste über Scheinwerfer links	<u>788819</u>	44,24 €
90	Blechmutter zB Zierstab Scheinw.,2,9	<u>798174</u>	0,36 €	90	Zierleiste über Scheinwerfer rechts	<u>788818</u>	44,24 €
90	Scheibe f. Einstiegszierleiste	268132	0,18 €	93	Leitungsschutzmanschette zum	<u>754046</u>	25,95 €

#### 90 Hauptbedarf Umrüster US -> D

Bei Umrüstungswunsch von großen US-Stoßfängern zu kleinen Euro-Stoßfängern: bitte bedenken Sie, dass keine "Plug and Play"-Lösungen möglich sind, da die Rohbau-Karosserien Unterschiede in den Bereichen der Verbindungspunkte haben. Wir stellen Ihnen gern Angebote zusammen, die über verschiedene Rüstmöglichkeiten informieren. Montageanleitungen sind nicht verfügbar, Beratung durch spezialisierte Fachbetriebe ist empfohlen.

Bei Umrüstungswunsch von Scheinwerfern zum eckigen Euro-Design: bitte bedenken Sie, dass Landesausstattungs-abhängige Varianten wie Leuchtweitenregelung, Lampenkontrollgerät, Park- und Positionsleuchten (Running Daylight) Einfluss auf Leitungsanbindung haben.



	H4 Scheinwerfereinsatz.Fern+Abbl ,Stndl,gewölbt	. <u>782747</u>	36,50 €		El.Kleinteile zu H4 in US Rahmen	<u>782749</u>	7,44 €
	Distanzbuchse Polyamid 10,5 x 30 x 8	<u>788725</u>	5,05 €		Masse-Adapterleitung, US- Rückbau, Typen mit LKG	<u>782890</u>	12,79 €
	Gummi-Rammschutz, vorne links VglNo: A1078850921	<u>788670</u>	75,26 €		Dichtung Scheinw>Kotfl. L, empfohlene Qualität	<u>782535</u>	34,51 €
	Dichtung Scheinw>Kotfl. R, empfohlene Qualität	<u>782545</u>	34,51 €		Dichtung Rückleuchte links VglNo A1078260158	): <u>782685</u>	53,55 €
	Gummi-Rammschutz, vorne rechts	<u>788680</u>	75,26 €		Dichtung Rückleuchte rechts VglNo: A1078260258	<u>782675</u>	53,55 €
	[] Set Stoßfänger 107 vorne + hinten komplett	<u>788383</u>	3.183,25 €	8	Kunststoffstopfen m.Chromkappe	<u>788995</u>	1,92 €
8	Kunststoffstopfen mit Chromkappe	<u>788195</u>	0,99 €	24	Klammer, Schutzschiene vorn VglNo: A0039885678	<u>788897</u>	0,40 €
24	Gummiprofil Stoßfänger vorn mitte(Euro)	<u>788775</u>	41,53 €	24	Halteschiene R/C107 vorn mitte	<u>788098</u>	50,50 €
35	Kennzeichenhalter vorn (Europa)	<u>788086</u>	30,88 €	42	Chrom-Abdeckung vorn & hinten passend	<u>788910</u>	109,00€
46	PLZ.Stopfen-Set für Rückbau US- Stoßstange hinten	<u>788499</u>	15,47 €	50	Stoßfänger Schutzschiene hinten, Euro	<u>788695</u>	109,93 €
50	Stoßfänger Schutzschiene hinten,	<u>788895</u>	102,64 €	84	Rückleuchtendeckel R/C107 links	<u>782751</u>	245,00 €


Euro Rückleuchtendeckel R/C107 rechts 782761 Set Umbau-Halter Eur-Stoßf.an US-788751 Body "Pulver" 84 145

245,00 € 140 249,00 € 145

Halter-Set für vordere Stoßstange 788840 Set Umbau-Halter Eur-Stoßf.an US-788750 Body "Zink"

250,00 € 267,75 €

#### 91 Sitze, Bauteile





Bei Serien-SL (ohne Sonderausstattung "Mittelarmlehne") wanderte das Lehnen-Verstellrad des Fahrersitzes September 1977 von der Tunnelseite zur Türseite. Bei früheren Fahrzeugen musste dies zur Installation der Armlehne als zusätzliche Arbeit erledigt werden.

o.A.	Sitzversteller links	791407	142,80 €		Schaum-Rohling für Kopfstütze, siehe Bild	<u>291748</u>	58,31 €
30-31 per set	r Halteklammer	<u>791616</u>	4,64 €	30-31 per set	r Sicherung für Gelenkblenden VglNo: A0009941360	<u>791619</u>	1,09€
34	Innenblende, Sitzgelenk rechts	<u>791617</u>	18,86 €	34	Innenblende Sitzgelenk links VglNo: A1079130728	<u>791607</u>	18,86 €
40	Gummihaar-Sitzauflage SL, bis 07.'85, links/rechts	<u>791850</u>	199,68 €	40	Gummihaar-Sitzauflage, links oder rechts, ab 07.85	<u>791151</u>	647,05 €
40	Reparatur-Sitzfederkern, R107, ohne Grundrahmen	791160	260,60 €	40	Schaumauflage Sitzfläche SL, bis 1985	<u>791750</u>	155,99 €
41	Schaumauflage Lehne SL, ab 1973 bis 1985	791771	148,75 €	41	Schaumauflage Lehne, SL ab 1985	<u>791772</u>	179,99 €
41	Rückenlehnenfedern, 3 teilig R107 L/R passend	791340	272,99 €	61	2x Sicherheitsgurte 107, Notsitz	<u>793196</u>	102,40 €
61	Notsitz-Nachrüstsatz Echtleder (Klappfunktion)	<u>793195</u>	1.368,50 €	70	Handrad Sitzverstellung, früh VglNo: A0009180826	<u>791635</u>	18,30 €
70	Handrad Sitzverstellung, spät VglNo: A0009181526	<u>791637</u>	15,57 €	71	Kappe für Handrad, früh VglNo: A0009180336	<u>791636</u>	18,30 €
76	Rändelmutter für Bowdenzughüllen	<u>798375</u>	2,98 €	76	Klemme, Drahtzüge an Klappe VglNo: A0008330081	283034	2,50 €
76	Haltekulisse für Zughülle am Sitzgestell	<u>791375</u>	95,20 €	77	Chromrosette, Sitzklapphebel	<u>791680</u>	79,00€
78	Gleitbacke für Sitzschiene	<u>791609</u>	1,34 €	78	Untere Gleitbacke, hinten bis ca. 1981	<u>791608</u>	3,00€
78	1m Dichtprofil Rundschnur	<u>799696</u>	1,31 €	80	Rosette Kopfstütze ovale Form,	<u>291843</u>	2,90 €

	z.B.Batteriekasten, Sitz				schwarz		
80	Gurtführung oben , Material PP, schwarz	<u>786150</u>	26,22 €	97	Automatik 3-Punkt-Gurt, Aftermarket (nicht OE)	<u>799772</u>	58,91 €
121	Halter, Lehnenarretierung Notsitz SL, ab 04.'78	<u>791286</u>	109,00 €	791610	Sitzgelenkblende, unten links VglNo: A1079131328	<u>791610</u>	20,55€
791620	Sitzgelenkblende, unten rechts	<u>791620</u>	20,55 €	791630	Sitzgelenkblende, oben links, bis 08.1977	<u>791630</u>	20,55 €
791640	Sitzgelenkblende, oben rechts VglNo: A1079130428	791640	20,55 €	791650	Sitzgelenkblende, bei Handrad, links	<u>791650</u>	20,55€
791660	Sitzgelenkblende, oben rechts, bei Handrad	<u>791660</u>	20,55 €	791670	Blende bei Armlehnengelenk, kein Loch	<u>791670</u>	20,55 €

# 94 Ausstattungs-Zubehoer



jack	Radmontagehilfe Alu, 130mm, M12 X 1,5	740213	14,25 €	mesh	Adapter Paar für Oris-Windschott	<u>786104</u>	83,75 €
	Diebstahlschutz Radkralle, einfache	9 <u>40901</u>	53,55 €		1 Paar Auffahr-Mulden	940900	52,00€
	Bauart				(Reifenschoner)		
	Diebstahlschutz Radkralle	940902	261,80 €	jack	Bolzen für Radmontage, verchromt	<u>259809</u>	49,24 €
	"Nemesis",Nabenabdeckung						
	Hebebühnen-Adapter 108-111-113	<u>258610</u>	163,49 €		Ledertasche für Verdeck-Griffe, Lederfarbe schwarz	<u>258802</u>	28,62 €
	Ledertasche für Verdeck-Griffe, Lederfarbe rot	<u>258803</u>	28,62 €		Ledertasche für Verdeck-Griffe, Lederfarbe cognac	<u>258804</u>	28,62 €
	Aufkleber Reifendruck VglNo:	<u>799954</u>	13,69 €		Batterie-Spannband, Teil links	<u>784640</u>	59,85 €
	A1075840039				(lang)		
	Batterie-Spannband, Teil rechts (kurz)	<u>784641</u>	26,07 €		Satz Aufkleber R/C107	<u>799850</u>	49,50 €
jack	Radmontagehilfe Alu, 100mm, M12	740210	12,95 €	mesh	Windschott Weyer 280-500SL 107	<u>786805</u>	279,65 €
	X 1,5				2-Sitzer		
	KFZ Kombitasche 3teilig	999902	22,49 €		Batteriekasten-Deckel für SA-	<u>754081</u>	55,16 €
					Batterie Kofferr.		
jack	Halter für Reserverad	<u>740015</u>	40,39 €	mesh	Windschott Weyer 280-500SL 107	<u>786807</u>	601,39€
	3.Generation				2-Sitzer		
2	Schonmatten Velours, beige, LHD	<u>768776</u>	43,99 €	2	Schonmatten Velours, anthrazit LHD	<u>768775</u>	43,99 €
2	Schonmatten Velours, schwarz,	768774	43,99 €	9	Nardi-Lenkrad, Holz/Alu 39cm ohne	746010	575,00€
_	LHD	100114	40,00 €	J	Nabe	<u>140010</u>	070,00 €
10	Nardi-Nabe, ab 08.79	746005	166,60 €	10	Nardi Lenkrad-Hupenknopf, 2-Pol	746009	133,16 €
10	Nardi-Nabe, ab 1976 bis 06.1979,	746006	143,99 €	30	Aufkleber, Symbol "Batterie-Höhe"	799950	14,23 €
	ohne Tüv		•		. ,		•
30	Buch: Praxisheft K- und KE-	711305	34,50 €	30	Buch, W116, Reparatur-Anleitung,	611303	44,38 €
	Jetronic		·		ab'72		•
30	Buch, W116, Reparatur-Anleitung	611304	44,38 €	30	Buch SL 280-SL 73 AMG, Engelen	911301	59,38 €
			•		R129		•
30	Buch, W126, Reparatur-Anleitung	<u>611305</u>	44,38 €	30	Buch "Ein Stern strahlt wieder"	<u>711308</u>	115,91 €

					T.Bittl		
30	Book "Buyers Guide R/C107"	<u>711306</u>	19,04 €	30	Buch Reparaturanleitung "Bucheli" 280/350/450SL	<u>711304</u>	49,98 €
30	Buch "SL's & SLC's Portfolio", englisch	<u>711307</u>	35,22 €	30	Book: B.Long "MB-107-Series", 200 Pages	8 <u>711309</u>	47,60 €
30	Buch R/C107, Schrader, 96 Seiten	711312	16,18 €	30	Buch Engelen "MB Baureihe R107"	" <u>711311</u>	59,38 €
40	Autoschutzdecke Premium Indoor "L" grau	<u>299909</u>	89,86 €	40	Staubfrei Handfeger Cotton, 35cm	<u>999915</u>	49,99 €
40	Autohaube "FirstClass", Sport Large blau	e <u>799800</u>	199,99 €	40	Auto Cover R107, mit Spiegeltaschen	<u>799905</u>	194,99 €
40	Autohaube R107, Outdoor	<u>799906</u>	261,68 €	40	Autoschutzdecke, Premium, Indoor "XL", grau	r, <u>799910</u>	94,55 €
50	Ladeprofi 10A XXL 12V Zangenanschluss	<u>954090</u>	267,75 €	55	Antenne mechanisch	<u>799973</u>	155,00 €
55	Gummitülle für Hirschmann Kugelhals	<u>799082</u>	4,12 €	55	Teleskopantenne mechanisch VglNo: A0008278001	<u>599974</u>	29,75 €
55	Automatik-Antenne mit Montage- Kleinteilen	<u>599975</u>	94,01 €	55	Antenneneinsatz, Antriebsseele glatt	<u>799870</u>	16,66 €
55	Antenneneinsatz, Seele profiliert (spät)	<u>799871</u>	16,66 €	55	Antenneneinsatz, Antriebsseele glatt	<u>799970</u>	32,49 €
55	Antenneneinsatz,Seele profiliert (spät)	<u>799971</u>	24,00 €	58	Adapterrohr für Hebebühnen- Adapter 107-114-123	<u>758610</u>	11,59 €
58	Haken, Paar, zum Herausziehen des Instruments	<u>758054</u>	58,66 €	69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 500SL	<u>799990</u>	169,99€
69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 420SL	<u>799991</u>	169,99 €	69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 300SL	<u>799968</u>	169,99€
69	Armbanduhr "Tacho-Design" Strich Acht	1- <u>599996</u>	169,99 €	69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 450SL	<u>799993</u>	169,99 €
69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 350SL	799994	169,99 €	69	Armbanduhr "Tacho-Design", R/C107, 280SL	799997	169,99 €