

Mercedes 300SL - 500SL R129 1. Gen.



SLS Import- und Export Handelsgesellschaft mbH

Inhaltsverzeichnis


| | |
|--|----|
| 07.a KE-Jetronic häufig gefragtes | 4 |
| 09, 14, 18 Luftführung M112, Leerlauf, Entlüftung (Saugmotor) | 5 |
| 09, 14, 18 Luftführung R6 Motronic (280/320 4V) | 6 |
| 13, 20 Wasserpumpe, Riemenaggregate | 8 |
| 13, 20 M103 Wasserpumpe, Riemenaggregate | 8 |
| 13, 20 M119.960 Wasserpumpe, Riemenaggregate | 8 |
| 15.a Wartung Motor 300SL-12V | 10 |
| 15.c Wartung Motor 500SL-32V | 12 |
| 15.b Wartung 300SL-24V | 13 |
| 22,24,25 Motoraufhängung, Kupplung | 14 |
| 22, 24 Motor-Gummilager | 14 |
| 25 Kupplung 129.060-5-Gang Typ "Zweimassen" | 14 |
| 27 Automatikgetriebe W4A 040 (1.Gen) | 15 |
| 29,30 Pedalanlage, Kupplungsbetätigung, Gasgestänge | 16 |
| 35, 32 Federung und Dämpfung Hinterachse bei Standard-Fahrwerk | 17 |
| 33.b Vorderachse Lenker, Generation 1 | 18 |
| 33.c Vorderachse Drehstab und Dämpfer für Standardfahrwerk | 19 |
| 35 Hinterachse Achsträger und Radführung 1.Gen | 20 |
| 40 Räder | 22 |
| 41.a Kardanwelle 1. Generation | 23 |
| 42 Bremse | 24 |
| 42.c Bremse Haupt-Bedarf 129.060 (300SL) standard | 24 |
| 46.a Lenkgestänge | 25 |
| 46.b Lenksäule Lenkgetriebe 1.Generation | 26 |
| 47.a Kraftstoffversorgung | 27 |
| 49.a Auspuff ab Kat, 1.Generation/Serie | 29 |
| 50 Kühlsysteme | 30 |
| 50 a. Kühler und Schläuche Gen.1 (bis '93) | 30 |
| 54 Elektrik Aufbau | 31 |
| 54. y Elektrik Übersicht Einzelteile | 31 |
| 60, 61, 54 Tüllen und Befestigungs-Kleinteile | 33 |
| 67 Windschutzscheibe | 35 |
| 67.c Verkl.Scheibenrahmen, Spiegel, Sonnenblende | 36 |
| 68.b Motorraum Dämmung, Windschott | 37 |
| 69 Befestigung der Zierbeplankungen / Sacco-Bretter | 38 |
| 72.a Tür, Dichtung | 39 |
| 75 Heckdeckel, Verdeckkasten-Deckel | 40 |
| 77 Softtop | 41 |
| 77.a Softtop, erste Generation | 41 |
| 77.c Hydraulikzylinder | 41 |
| 79 Hardtop | 43 |
| 82.a Beleuchtung Euro/Std. | 44 |
| 82, 86 Wisch-Wasch f.Scheibe+Scheinwerfer, Gen.1 | 45 |
| 83 Heizung, Lüftung, Klima | 46 |
| 83.a Gebläsekasten 1.Generation | 46 |
| 99 Zubehör | 47 |

Jacobsrade 27 · D-22962 Siek
Tel. +49(0)40 656 939-0 · Fax +49(0)40 656 939-399
I-net: www.sls-hh.de · e-mail: service@sls-hh.de

07.a KE-Jetronic häufig gefragtes

| | | | | | |
|--|------------------------|---------|--|------------------------|----------|
| CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohlschraube | 220011 | 0,10 € | Feder bei Drosselklappe M127, ...,103, .. | 730317 | 5,40 € |
| Ventildeckel-Dichtsatz 300-24 M104 | 901321 | 38,37 € | Doppeltemperaturgeber 4-Pol, KE-Jet / EZL | 954396 | 23,53 € |
| Sauggehäuse, Gummi-Unterteil Stauklappe M104-KE | 914330 | 38,46 € | Schlauch zwischen Abschaltventil+Rückschlagventil | 914318 | 10,00 € |
| Luftfiltereinsatz M104/R129 "300-24V" | 909402 | 47,10 € | Luftfiltereinsatz R129 280/320, (R6-LH-Mo) | 909400 | 23,90 € |
| Schlauch, KE-Sammler an LL-Ventil .061 | 909309 | 20,23 € | Gummikappe zu Vacuumstutzen oder Leitungen | 780979 | 0,63 € |
| Gummipuffer zB u. Stauklappengehäuse div. KE-Typen | 714098 | 1,87 € | Unterlegscheibe 6,4 groß, gelb verzinkt | 299276 | 0,18 € |
| Dichtring Luftfilter an Stauklappe 4/6-Zyl.K/KE | 709328 | 7,77 € | Druckregler, zB 117.964, ... div K/KE bitte Daten | 707580 | 767,55 € |
| Schraubstutzen mit Filter K/KE-Jet | 707478 | 2,51 € | Dichtring bei EHS (KE-Typen) Vgl.-No: A0129979748 | 707369 | 2,05 € |
| Dichtring KE-Einspritzdüsen zB M103/104 FN | 707335 | 0,76 € | Thermoschalter 2-Pol,K-Jet | 707326 | 103,40 € |
| Dichtring unter Mengenteilergehäuse | 707298 | 0,81 € | Leerlauf. zB USA ..962 | | |
| Dichtring CU 12 X 17 X 1,3; Ablasschr, Hohlschr | 299303 | 0,13 € | Einspritzdüse div. KE, 420SL, 500 ab M.964, 560 .. | 707104 | 73,04 € |
| | | | Leerlaufsteller/LLR-Ventil KE M103/104.. "Löwe" | 707828 | 99,96 € |


09, 14, 18 Luftführung M112, Leerlauf, Entlüftung (Saugmotor)



| | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|---------|----|---|--------------------------|---------|
| 11 | Luftfiltereinsatz Set, z.B. M112/113/R129 | 909407 | 34,62 € | 31 | Formschlauch Leerlauf M112.94x | R2918301 | 9,52 € |
| 32 | Formschlauch Leerlauf M112.92x / .94x | R2918302 | 8,93 € | 33 | Formschlauch Leerlauf M112.94x | R2918303 | 11,31 € |
| 34 | Formschlauch Leerlauf M112.94x | R2918304 | 12,50 € | 81 | 1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur" | 215027 | 1,82 € |
| 82 | 1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5 | 715027 | 5,12 € | 83 | Vacuum-Schlauchwinkel ID 3mm Vgl.-No: A1170780581 | 707182 | 3,87 € |

09, 14, 18 Luftführung R6 Motronic (280/320 4V)

Luftfilter bis Saugrohr für Typen 129.058 und 129.063: ab Einsatz Heizdrahtmessung (1993) bis Ende der Reihen-Sechszylinder (1998)




| | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|---------|----|--|------------------------|----------|
| | 1m Unterdruckleitung 2/4mm "natur" | 215027 | 1,82 € | | Schlauch, LL-Ventil an Verteilschlauch M104(980/1) | 909311 | 7,32 € |
| | Zündspule z.B. für einen Zylinder M112, | 954733 | 48,69 € | | Einspritzventil Vgl.-No: A1120780049 | 907104 | 87,55 € |
| | Positionsgeber Kurbelwelle Vgl.-No: A0031532728 | R7015265 | 43,76 € | | Satz Ventilschaftabdichtungen 300-24 M104 | 905321 | 19,19 € |
| | Ventildeckel-Dichtsatz 300-24 M104 | 901321 | 38,37 € | | Steckergehäuse 2-Pol, zB Einspritzventile | 907126 | 3,53 € |
| | CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohlschraube | 220011 | 0,10 € | | Luftfiltereinsatz M104/R129 "300-24V" | 909402 | 47,10 € |
| | Schlauch zwischen Abschaltventil+Rückschlagventil | 914318 | 10,00 € | | 1m Unterdruckschlauch Vgl.-No: A0079976182 | 780985 | 3,39 € |
| | Vakuum Schlauchwinkel mit Reduzierung | 707187 | 4,78 € | | Unterlegscheibe 6,4 groß, gelb verzinkt | 299276 | 0,18 € |
| | Y-Verbinder, Lieferzustand ohne Durchgang | 707180 | 4,01 € | | Vacuum-Schlauchwinkel ID 3mm Vgl.-No: A1170780581 | 707182 | 3,87 € |
| | Gummikappe zu Vacuumstutzen oder Leitungen | 780979 | 0,63 € | | Vacuum-Verbindungsschlauch(Winkel mit Reduzierung) | 707184 | 4,17 € |
| | Positionsgeber Nockenwelle, Hella | 915263 | 44,40 € | | Dichtring Luftfilter an Stauklappe 4/6-Zyl.K/KE | 709328 | 7,77 € |
| | Kunststoffrohr 6x1, schwarz Vgl.-No: A0009872627 | 715026 | 4,86 € | | 1m Unterdruckschlauch 3,5 x 7,5 | 715027 | 5,12 € |
| 1 | Luftfiltereinsatz R129 280/320, (R6-LH-Mo) | 909400 | 23,90 € | 4 | Gummilager, zB Luftfilter an Radlauf 129.058 | 909406 | 1,37 € |
| 20 | Luftmassenmesser 280/320, Löwe | 909354 | 70,95 € | 20 | Luftmassenmesser 280/320, Bosch | 909254 | 177,58 € |
| 21 | Temperaturgeber Behr | 954295 | 16,56 € | 21 | Temperaturgeber Hella | 954296 | 17,21 € |
| 31 | Dichtung, Saugrohr M104, 111, ... | 914012 | 1,40 € | 33 | Schlauch Vgl.-No: A1041410990 | 914320 | 29,80 € |
| 50 | Dichtung Auslass->Krümmer für 3 Zylinder | 914280 | 5,51 € | 51 | Mutter verkupfert, M8, mit Bund, zB. Krümmer M103 | 614008 | 0,31 € |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|---------|----|-----------------------------------|------------------------|--------|
| 70 | Schlauch, Ansaugkrümmer M104 | 914316 | 29,75 € | 71 | Dichtung, Saugrohr M104, 111, ... | 914011 | 4,58 € |
| 75 | Schlauch Vgl.-No: A1040943682 | 909211 | 10,59 € | 76 | Schlauch Vgl.-No: A1040943582 | 909209 | 6,95 € |


13, 20 Wasserpumpe, Riemenaggregate

13, 20 M103 Wasserpumpe, Riemenaggregate




| | | | | | | | |
|--------|--|------------------------|----------|----|--|------------------------|----------|
| | Haltebock mit Nabe für Umlenkrolle | 920835 | 70,48 € | | Doppeltemperaturgeber 4-Pol, KE-Jet / EZL | 954396 | 23,53 € |
| o-ring | Dichtring M103... Wasserpumpe an Motor | 920311 | 1,36 € | 1 | Wasserpumpe 300SL, für Schaltgetriebe-Fahrzeuge | 720027 | 155,00 € |
| 1 | Kühlwasserschlauch Regler an Zyl.Kopf zB 300SL | 950304 | 5,95 € | 5 | Thermostat 280SL/C + 300SL 87° + O-Ring | 720008 | 13,90 € |
| 10 | Hohlschraube M8 X 1 X 17, galv. verz. | 220010 | 2,48 € | 10 | Ringstutzen passend zu Hohlschraube M8 | 920317 | 3,88 € |
| 10 | Thermostatgehäuse M103 spät (Alu m.Bohrng | 720314 | 11,90 € | 10 | Verschlusschraube M8 x 1 Vgl.-No: N007604008200 | 720319 | 1,64 € |
| 10 | CU-Dichtring 8x12x1mm, zB. für Hohlschraube | 220011 | 0,10 € | 15 | Visco-Kupplung, Lüfter, 300SL-129, weitere | 920400 | 139,00 € |
| 15 | Visco-Kupplung, Lüfter,300SL-129, NoName | 920300 | 45,22 € | 15 | Thermoschalter 95/90°, Flachpol/universal | 907163 | 11,29 € |
| 20 | Spannrolle mit Lager 300SL, FEBI | 920101 | 101,15 € | 20 | Spannrolle mit Lager 300SL, Vgl.-No: A1032000870 | 920801 | 71,40 € |
| 22 | Stoßdämpfer für Spannrolle, (Gasfeder), Stabilus | 920131 | 37,53 € | 23 | Spannvorrichtung M103 mit 920101 | 920136 | 20,63 € |
| 31 | Dichtsatz Servopumpe,bitte Pumpennummer | 946105 | 11,60 € | 33 | Filter, Servo-Vorrat zB M117-119, ... | 799022 | 13,29 € |
| 50 | Rippenriemen 2415mm, zB103 Klima+LuPu | 999101 | 51,37 € | 50 | Rippenriemen 2330mm, zB 103 m.LuPu o.Kl | 999104 | 50,62 € |
| 50 | Rippenriemen 2175mm, zB 103.984 minimal | 999106 | 39,98 € | 50 | Rippenriemen 2257mm, 103Klima o.LuPu | 999108 | 30,98 € |

13, 20 M119.960 Wasserpumpe, Riemenaggregate



| | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|----------|----|---|------------------------|----------|
| | Umlenkrolle/Spannrolle div. Typen | 920832 | 13,73 € | | Spannrolle mit Lager 129.066, | 920802 | 49,43 € |
| | Umlenkrolle / Spannrolle, div. Typen | 920830 | 13,73 € | | Vgl.-No: A1192000270 | | |
| | Dichtsatz Servopumpe, | R2946106 | 28,44 € | 1 | Dichtsatz Servopumpe, | 946107 | 8,75 € |
| 5 | Thermostat 420-500SL/SE/SEC | 720011 | 15,80 € | 15 | Lieferumfang siehe Bild | | |
| | 80°C | | | | Wasserpumpe zB 119.960, | 920025 | 190,00 € |
| 20 | Spannrolle mit Lager 129.066, FEBI | 920102 | 176,91 € | 21 | Vgl.-No: A1192001501 | | |
| | | | | | Visco-Kupplung, Lüfter, 119.960, | 920500 | 227,66 € |
| | | | | | MEYLE | | |
| 31 | Dichtsatz Servopumpe, bitte Pumpennummer | 946105 | 11,60 € | 50 | Umlenkrolle/Spannrolle div. Typen | 920132 | 23,35 € |
| | | | | | FEBI | | |
| 50 | Rippenriemen 2523mm, z.B. 119.960 Kat | 999109 | 29,10 € | 58 | Rippenriemen 2176mm zB 119.960 | 999107 | 22,99 € |
| | | | | | ohne Kat | | |
| | | | | | Umlenkrolle / Spannrolle, div. Typen, Febi, mit Lager | 920130 | 26,80 € |

15.a Wartung Motor 300SL-12V



| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|----------|----|--|------------------------|----------|
| | Öleinfülldeckel, Ersatz (Kunststoff), FEBI | 250102 | 3,74 € | | Verteilerkappe, z.B. 300SL-24 M104 FN, Bosch | 915307 | 141,88 € |
| | Wartungskit Läufer+Umgebung M103 spät | 900153 | 236,01 € | | OT-Geber z.B. 103, 104, bitte Motordaten | 915364 | 114,34 € |
| | Umlenkrolle / Spannrolle, div. Typen | 920830 | 13,73 € | | Hydrostößel "INA" M103 z.B. 300SL, M102 div. | 705948 | 20,50 € |
| | Dichtring Einspritzdüse, oben und unten passend | 907215 | 0,36 € | | Umlenkrolle div. Typen Vgl.-No: A6012001070 | 920134 | 14,92 € |
| | Anlassermagnet, z.B. 300SL, ... | 715302 | 51,59 € | | Dichtring zu Plastik-Öleinfülldeckel 47 x 59 x 2,5 | 701356 | 1,87 € |
| | Nabe vorn, Kurbelwelle M103,M104, ... | 703358 | 24,99 € | | Anlasser 300SL, Neuteil | 715300 | 448,02 € |
| 1 | Ölfilter 300SL/M103, M102, ..., Mann | 718041 | 9,62 € | 5 | Luftfiltereinsatz M103/R129 MANN | 909401 | 16,01 € |
| 13 | Rippenriemen 2330mm, zB 103 m.LuPu o.Kl | 999104 | 50,62 € | 13 | Rippenriemen 2415mm, zB103 Klima+LuPu | 999101 | 51,37 € |
| 13 | Rippenriemen 2175mm, zB 103.984 minimal | 999106 | 39,98 € | 13 | Rippenriemen 2257mm, 103Klima o.LuPu | 999108 | 30,98 € |
| 14 | Schutzhaube über Verteilerkappe M103 | 715325 | 13,90 € | 15 | Zündkerze Bosch HR8 DC +, zB 300SL/107 Euro | 715220 | 3,02 € |
| 15 | Zündkerze z.B.300SL (Beru"8") Vgl.-No: A0031590503 | 715820 | 2,55 € | 16 | Verteilerkappe 300SL Vgl.-No: A1031580002 | 715206 | 165,31 € |
| 17 | Verteilerläufer 300SL (M103), BOSCH | 715314 | 68,28 € | 18 | Dichtring Verteilerkappe 300SL | 715319 | 4,19 € |
| 19 | Deckel hinter Verteilerläufer 300SL | 715326 | 63,17 € | 22 | Halter Verteilerläufer 300SL/M103 ab FN | 715329 | 26,60 € |
| 47 | Benzinfilter D 81mm, ab 1985 alle | 747701 | 40,73 € | 48 | Benzinpumpe z.B. KE-Typen , | 747047 | 200,84 € |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|----------|----|---|------------------------|----------|
| 48 | KE, weitere Rest: Bosch Kraftstoffpumpe 0 580 464 125 | 747007 | 142,80 € | 48 | Pierburg Gummikappe Leitungsanschluss, z.B. Benzinpumpe(n) | 299018 | 2,53 € |
| 70 | Wasserpumpe 300SL, für Schaltgetriebe-Fahrzeuge | 720027 | 155,00 € | 71 | Ringstutzen passend zu Hohlschraube M8 | 920317 | 3,88 € |
| 71 | Thermostatgehäuse M103 spät (Alu m.Bohrng) | 720314 | 11,90 € | 71 | Thermostat 280SL/C + 300SL 87° + O-Ring | 720008 | 13,90 € |
| 98 | Zündspule für Zylinderpaar, z.B. M104, BOSCH | 954032 | 65,45 € | 98 | Ölfiltereinsatz, z.B.M112,113.961, NoName | 918742 | 15,15 € |
| 98 | Ölfiltereinsatz z.B. M104 .. NoName | 918741 | 8,21 € | 98 | Steuerkettensatz zB 3.0 "Simplex" | 705308 | 137,77 € |
| 98 | Steuerkettensatz V-Motoren, diverse M112+113 | 905280 | 291,28 € | 98 | Ölfiltereinsatz, z.B. M112 ,113.961, MANN | 918042 | 12,98 € |
| 98 | Dichtung pro Auslass M103 (Zyl 1-5 = 2-Bolzen) | 614390 | 2,96 € | 98 | Dichtung für Auslass M103 Zyl 6 (= 3-Bolzen) | 614391 | 3,43 € |
| 98 | Ölfiltereinsatz z.B. M104, ... MANN | 918041 | 6,57 € | 98 | Hydrostößel "LASO" M103 z.B. 300SL, M102 div. | 705048 | 15,78 € |

15.c Wartung Motor 500SL-32V

| | | | | | |
|--|------------------------|----------|--|--------------------------|----------|
| Öleinfülldeckel, Ersatz (Kunststoff), FEBI | 250102 | 3,74 € | Rippenriemen 2176mm zB 119.960 ohne Kat | 999107 | 22,99 € |
| Halter für Rotor in Zündverteilern, zB 119.960, .. | 915540 | 42,83 € | Thermostat 87°C zB M120.983, weitere | R2920211 | 70,56 € |
| Motorlager zB 129.066/067 vorn, FEBI | 922013 | 50,59 € | Kettenspanner zB M119.960, FEBI | 905332 | 98,37 € |
| Magnet, NW-Versteller M104,M119, .., Pierburg | 905354 | 85,18 € | Umlenkrolle/Spannrolle div. Typen | 920832 | 13,73 € |
| Spannrolle mit Lager 129.066, Vgl.-No: A1192000270 | 920802 | 49,43 € | Dichtring, Nockenwellenversteller | 905218 | 1,36 € |
| Steckkupplung für Bosch 2-Pol-Elemente | 907124 | 19,59 € | Bolzen für Gleitschienen Vgl.-No: A1170520074 | 705814 | 14,39 € |
| LiMa Regler zB. für BO 100A oder M119.960, .. | 915472 | 23,21 € | Steuerkettensatz, z.B. 5.0 M119.960 | 905500 | 434,45 € |
| Anschlussstück Nockenschmierung M119, Aluminium | 905543 | 19,99 € | Umlenkrolle/Spannrolle div. Typen FEBI | 920132 | 23,35 € |
| Dichtring zu Plastik-Öleinfülldeckel 47 x 59 x 2,5 | 701356 | 1,87 € | Spannrolle mit Lager 129.066, FEBI | 920102 | 176,91 € |
| Wasserpumpe, z.B. 119.972/982... | 920026 | 80,92 € | Wasserpumpe zB 119.960, Vgl.-No: A1192001501 | 920025 | 190,00 € |
| Ölfiltereinsatz M119 MANN | 918043 | 9,63 € | Verteilerkappe, 1 Stück, z.B. M119, BOSCH | 915507 | 160,52 € |
| LiMa Regler, z.B. für BO 100A oder M119.960, .. | 915482 | 39,72 € | Zündkerze BOSCH FR7 DC+, zB 500SL 32V | 915219 | 2,20 € |
| Luftfiltereinsatz M119/R129 Vgl.-No: A0030944604 | 909404 | 14,07 € | Zündspule 300SL (107/129) Vgl.-No: A0001586203 | 754883 | 47,99 € |
| Zündspule 300SL (W107/R129) Bosch | 754023 | 111,86 € | Benzinfilter D 81mm, ab 1985 alle KE, weitere | 747701 | 40,73 € |
| Thermostat 420-500SL/SE/SEC 80°C | 720011 | 15,80 € | Satz (1 Paar) Kohlebürsten z.löten,LiMa 70A,100A | 715383 | 4,11 € |

15.b Wartung 300SL-24V

| | | | | | |
|--|------------------------|----------|---|--------------------------|----------|
| 1m Zündkabel Silikon schwarz Vgl.-No: A1101591818 | 215116 | 8,77 € | Zündkerze BOSCH F8 DC4 Vgl.-No: A0031596703 | R7015018 | 3,13 € |
| Wartungskit 300SL-24 M104/R129 | 900031 | 153,51 € | Satz 8St. Hydro Tassenstößel M104/111/119 FN | 905549 | 120,54 € |
| Temperaturgeber zB M104, Motronic | 954096 | 13,99 € | Temperaturgeber zB M104, Motronic/Temp.-Anzeige | 954097 | 16,07 € |
| Kerzenstecker div. 320-500, entstört, 2kOhm | 915317 | 15,78 € | Halter für Rotor in Zündverteiler, zB 104.981, ... | 915340 | 20,80 € |
| Wartungskit zB R129-M112 (SL320) | 900032 | 327,07 € | Positionsgeber Nockenwelle zB M119.960, .. | 915265 | 16,60 € |
| OT-Geber z.B. 103, 104, bitte Motordaten | 915364 | 114,34 € | LiMa Regler zB. für BO 100A oder M119.960, .. | 915472 | 23,21 € |
| LiMa Regler zB. für BO 115A | 915473 | 81,81 € | Winkelstecker Zündltg., zu Kabel- Ende M3 | 715016 | 18,77 € |
| Kabelhülse M3, Endstück, zB zu 715016, ... | 715999 | 0,68 € | Zündkerze BERU 14 F-8 DU4 Vgl.-No: A0031596803 | R7015218 | 3,13 € |
| Öleinfülldeckel, Ersatz (Kunststoff), FEBI | 250102 | 3,74 € | 6-Rippenriemen 2225mm lang Vgl.-No: A0109978892 | 999102 | 40,29 € |
| Ölfiltereinsatz z.B. M104 .. NoName | 918741 | 8,21 € | Ölfiltereinsatz z.B. M104, ... MANN | 918041 | 6,57 € |
| LiMa Regler, z.B. für BO 100A oder M119.960, .. | 915482 | 39,72 € | Verteilerläufer zB. 300SL-24 M104 bisFN, Bosch | 915311 | 63,62 € |
| Verteilerkappe, z.B. 300SL-24 M104 FN, Bosch | 915307 | 141,88 € | Luftfiltereinsatz M104/R129 "300-24V" | 909402 | 47,10 € |
| Ritzel mit Rollenfreilauf 300SL, Ersatz | 715342 | 33,67 € | Dichtring Verteilerkappe 300SL | 715319 | 4,19 € |
| Anlassermagnet, z.B. 300SL, .. | 715302 | 51,59 € | Bürstenträger für 715300/1 Vgl.-No: A0011511714 | 715299 | 22,96 € |
| Nabe vorn, Kurbelwelle M103,M104, .. | 703358 | 24,99 € | Dichtring zu Plastik-Öleinfülldeckel 47 x 59 x 2,5 | 701356 | 1,87 € |


22,24,25 Motoraufhängung, Kupplung

22, 24 Motor-Gummilager

Motorlager zB 129.060 vorn [922910](#) 101,05 €
Vgl.-No: A1292400817

Motorgummilager hinten, Bauform [922922](#) 10,53 €
siehe Bild, FEBI

25 Kupplung 129.060-5-Gang Typ "Zweimassen"




Kupplung 129.060-5-Gang
hier im Beispiel Version Zweimassenschwungrad

Clutch 129.060-5-speed
illustrated: Example dual-mass flywheel

| | | | | | | |
|---|--------------------------|----------|----|---|------------------------|----------|
| Reparatur-Satz Nehmerzylinder Vgl.-No: A0002900611 | 729033 | 30,84 € | | Rep-Satz Hardyscheibe 300SL hinten | 741003 | 53,66 € |
| Zentrierbuchse 4.Gen(FN) vorn/hinten | 741041 | 31,68 € | | Ausrücklager 300SL-R129 (M103+5Gg) Sachs | 925004 | 24,89 € |
| Geberzylinder einige 129/170 Vgl.-No: A2022900112 | R2929104 | 32,94 € | 1 | Kupplungs-Reparatur-Satz, z.B. 300SL ZMS | 925100 | 255,85 € |
| 2 Kupplungsscheibe, z.B. 129.060 | 925000 | 212,42 € | 3 | 5 Kupplungsdruckplatte, z.B. 129.060 | 925002 | 176,00 € |
| 4 Ausrücklager, z.B. 129.060, 170.435, .. | 925014 | 30,02 € | 5 | Zweimassenschwungrad, z.B. 129.060, 061 | 903360 | 567,53 € |
| 6 Anlass-Zahnkranz, Schalter, zB M103, M111, .. | 703201 | 34,06 € | 16 | Wellendichtring Eingangswelle 5-Gg G717 | 926042 | 14,35 € |
| 20 Simmerring Kurbelwelle, hi, std., M103,104,111 | 705347 | 15,46 € | 20 | 20 Simmerring Kurbelwelle, hi, REP- VERS, M103,104,111 | 705348 | 36,76 € |
| 22 Nehmerzylinder, z.B. 129.060, 170.447, .. | 929001 | 26,45 € | 24 | 24 Motorgummilager hinten, Bauform siehe Bild, FEBI | 922922 | 10,53 € |

27 Automatikgetriebe W4A 040 (1.Gen)

Automatic W4A 040




| | | | | | | | |
|----|---|------------------------|---------|----|---|--------------------------|---------|
| | Ölwanne div. W5A Automatic Vgl.-No: A1402700812 | 927507 | 85,00 € | | Stift,Riegel für Peilrohr Blindkappe Autom.722.6.. | 927580 | 0,74 € |
| | Set Universal Peilstab für Autom. 722.6 ... | 927581 | 26,28 € | | Simmerring, Ausgangswelle div. W5A | R2927040 | 5,81 € |
| 9 | Dichtring 10 X 13,5 X 1 Alu, zB Geber, Hohlschr. | 227023 | 0,50 € | 9 | Ablassschraube Automatic M10x1 Innensechskant | 927582 | 0,75 € |
| 10 | Autom.Ölfilter ab 03.80, FN, ohne Dichtung | 727004 | 10,44 € | 10 | Dichtung f. Autom.Ölwanne ab 722.3 (ca. ab 03.'80) | 727304 | 6,50 € |
| 10 | Automatik-Ölfilter, z.B. 129.066 | 927004 | 18,49 € | 10 | Automatik Ölfilter+Dichtung, z.B. W5... | 927005 | 14,73 € |
| 31 | Schlauch Getriebeöl Kühler 107.041 links | 727012 | 52,99 € | 38 | Hohlschraube M14 X 1,5 X 26 SW19 | 207276 | 2,34 € |
| 39 | Dichtring 14x20x1,5 CU, zB Ölwanne M103 | 799306 | 0,14 € | 41 | Schutztülle für Ölrohr, Automatik | 227059 | 2,96 € |

29,30 Pedalanlage, Kupplungsbetätigung, Gasgestänge


| | | | | | |
|--|--------------------------|---------|---|------------------------|---------|
| Pedalgummi Bremse, "breit", Automatik | 729005 | 10,79 € | Reparatur-Satz Nehmerzylinder Vgl.-No: A0002900611 | 729033 | 30,84 € |
| Pedalgummi Bremse, "breit", Automatik | 729805 | 5,68 € | Nehmerzylinder, z.B. 129.060, 170.447, .. | 929001 | 26,45 € |
| Pedalgummi, Kupplung Vgl.-No: A2012910282 | 929005 | 1,80 € | Pedalgummi Feststellbremse R129, viele weitere | 942090 | 6,90 € |
| Bremslichtschalter 4-Pol, siehe Bild | 554019 | 12,82 € | Dichtung | 743026 | 7,74 € |
| Geberzylinder einige 129/170 Vgl.-No: A2022900112 | R2929104 | 32,94 € | Stirnwand/Bremskraftverstärker | | |
| | | | Pedalgummi Bremse (schmal = Schaltwagen) | 929008 | 4,58 € |

35, 32 Federung und Dämpfung Hinterachse bei Standard-Fahrwerk




| | | | | | | |
|---|--|--------|----|--|------------------------|----------|
| 8 | REST! Gummi über Feder hinten, 932022 13mm / 2 Noppen | 6,38 € | 8 | Gummi über Feder hinten, 8mm / 1 Noppen | 932021 | 2,88 € |
| 8 | Gummi über Feder hinten, 18mm / 932023 3 Noppen | 4,50 € | 11 | Bilstein Stoßdämpfer hinten zB 129.060 bis FG | 932244 | 189,21 € |

33.b Vorderachse Lenker, Generation 1




| | | | | | | | |
|------|--|------------------------|----------|------|---|------------------------|----------|
| | REST:Domlager zB SL300+24, SL500, auch 124-4-Matic | 932860 | 29,96 € | | Spurstangenkopf, Linksgewinde, Lemförder | 233991 | 16,92 € |
| | Spurstangenkopf, Rechtsgewinde, Lemförder | 233992 | 10,98 € | | Klemmmutter, Radlager W...ab 116, R... ab 129 | 933077 | 5,85 € |
| | Einschieb-Mutter M8, zB. an Druckspeicher | 999804 | 0,95 € | more | Domlager zB SL300+24, SL500 Vgl.-No: A1243200473 | 932060 | 38,89 € |
| more | Anschlagpuffer Dämpferstange vorn 129+weitere | 932080 | 5,95 € | 32 | Wellendichtring, z.B. Radlager 129.060 | 933082 | 10,92 € |
| 47 | Kontaktfeder am Radlager R113.... | 233078 | 1,56 € | 50 | Kappe, Radnabe vorn ab 09'85 Vgl.-No: A1683570089 | 733079 | 1,06 € |
| 53 | Radlagersatz 1 Seite, vorn, z.B. R129, SKF | 933081 | 17,21 € | 56 | Querlenker, unten links, 129+124 FN | 933047 | 124,27 € |
| 56 | Querlenker unten rechts, 124 + 129 FN | 933107 | 146,26 € | 62 | Traggelenk 107 ab 1985, 129 FN, MEYLE | 733111 | 10,07 € |
| 74 | Reparatur-Satz Lenker, unten innen R129 FN, FEBI | 933030 | 29,73 € | 74 | Reparatur-Satz Lenker, unten innen R129 FN, FEBI | 933031 | 69,95 € |

33.c Vorderachse Drehstab und Dämpfer für Standardfahrwerk



| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|----------|----|---|------------------------|----------|
| 6 | Gummilager ID 30 für Vorderachsdrehstab | 932052 | 8,90 € | 7 | Gummilager ID 18.5, für Vorderachsdrehstab | 932051 | 1,49 € |
| 10 | Domlager zB SL300+24, SL500 Vgl.-No: A1243200473 | 932060 | 38,89 € | 10 | Domlager 124, ... | 532060 | 24,34 € |
| 14 | Bilstein Stoßdämpfer R129 vorn, bitte FG senden | 932104 | 335,50 € | 14 | Bilstein Stoßdämpfer vorn, R129 bitte FG senden | 932124 | 349,00 € |
| 18 | Schutzmanschette (Faltenbalg Stoßdämpfer) | 932102 | 5,13 € | 19 | Anschlagpuffer Dämpferstange vorn 129+weitere | 932080 | 5,95 € |
| 19 | Anschlagpuffer Dämpferstange vorn div 124 | 532080 | 9,08 € | 24 | Gummi über Feder vorn, 8mm / 1 Noppe | 932011 | 2,83 € |
| 24 | Gummi über Feder vorn, 18mm / 3 Noppen | 932014 | 3,75 € | 24 | Gummi über Feder vorn, 23mm / 4 Noppen | 932016 | 3,75 € |

35 Hinterachse Achsträger und Radführung 1.Gen



| | | | | | | |
|-----|--|------------------------|----------|---|--------------------------|----------|
| | Verschlusssschraube M24 konisch, 114025 | 8,98 € | | Abstandbüchse 250-280S/SE/SEL/SL, FEBI | 235809 | 4,93 € |
| | ohne Bund | | | Mutter für Stummel Achswelle/Radlager | R2935057 | 2,03 € |
| | Achsantriebswelle vgl. 2103508410 R2935277 | 356,73 € | | Gelenkstange am Drehstab hinten, FEBI | 932085 | 6,74 € |
| | Rep.-Satz Manschette innen 300SL R2935318 | 34,96 € | | Federlenker Hinterachse "...0206", mit Buchse | R7035062 | 62,97 € |
| | Gen 1, SKF | | | Mutter Differential/Kardan, späte Form | 735230 | 2,93 € |
| | Bilstein Stoßdämpfer hinten zB 129.060 bis FG | 932244 | 189,21 € | 8 Gummilager Differential, hinten an Achse | 935030 | 15,34 € |
| | Dichtring, Differential-Eingang, div MB 73-98 | 735015 | 10,14 € | 17 Radlagerset hinten pro Rad, z.B. 129.060, FEBI | 935085 | 44,74 € |
| 8 | Führungslager Hinterachse, außen Federträger | 935023 | 20,13 € | 29 siehe 935722 | 935022 | 18,02 € |
| 8 | Werkzeug: Eindrückhilfe Außenbuchse Traglenker | 958350 | 124,95 € | 47 Satz Befestigungs-Teile Hinterachse, hi. an Boden | 935028 | 23,68 € |
| 26 | Gummilager, Querlenker an Achse | 935013 | 6,64 € | 59 Reparatur-Satz, Befestigungs-Teile Sturzstrebe | 935071 | 5,41 € |
| 35 | Reparatur-Satz, Hinter-Achsträger, vorn an Boden | 935020 | 78,23 € | 83 Reparatur-Satz Befestigungs-Teile Zugstrebe bis FG | 935051 | 8,59 € |
| 56 | Lenker "Sturzstrebe" Vgl.-No: A2103503406 | 935070 | 32,84 € | 104 Gummilager Reparatur-Version, exzentrisch | 935093 | 5,95 € |
| 80 | Zug-Lenker Hinterachse, aktualisiert | 935050 | 18,30 € | 119 Satz Hinterachslenker MEYLE Vgl.-No: A2103503806 | 935922 | 197,99 € |
| 104 | Spurstange Hinterachse FEBI Vgl.-No: A2103502153 | 935090 | 33,36 € | 122 Schraubensatz Lenker Hinterachse | 935722 | 110,00 € |
| 113 | Reparatur-Satz Befestigungs-Teile Spurstange an HA | 935094 | 7,14 € | | | |
| 119 | Schubstrebe Hinterachse R129, R170 FEBI | 935040 | 24,41 € | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|--------|-----|---|------------------------|--------|
| 122 | MB-Ersatz: Sechskantmutter M12x1,5, jetzt SW18 | 933046 | 1,19 € | 122 | Reparatur-Satz Befestigungs-Teile Strebe | 935041 | 5,41 € |
|-----|---|------------------------|--------|-----|---|------------------------|--------|


40 Räder

Zubehör-Alufelge Maxilite "AERO" 8 [940818](#) 327,25 €
x17, ET11

Zubehör-Alufelge Maxilite "AERO" [940819](#) 364,14 €
9 x17, ET NULL

41.a Kardanwelle 1. Generation


129.060 / 129.066



| | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|----------|------|---|------------------------|---------|
| | Achsantriebswelle vgl. 2103508410 | R2935277 | 356,73 € | | Plastikmanschette Kardanwelle vgl. 541012 | 3,45 € | |
| 1-F | Rep-Satz Hardyscheibe 300SL hinten | 741003 | 53,66 € | 1-F | Reparatur-Satz Hardyscheibe, z.B.129.060 Automatik | 941000 | 82,76 € |
| 2 | Kugellager, Gelenkwellenlager, gekapselt | 241015 | 10,07 € | 5 | Mittellager ohne Kugellager, z.B.129.060 | 941018 | 19,22 € |
| 5 | Mittellager ohne Kugellager, z.B.129.066 | 941019 | 17,85 € | 15-F | Zentrierbuchse 4.Gen(FN) vorn/hinten | 741041 | 31,68 € |


42 Bremse

42.c Bremse Haupt-Bedarf 129.060 (300SL) standard




| | | | | | | | |
|----|---|------------------------|----------|----|--|------------------------|----------|
| | Bremssattel 38mm,hi.re. R129 R170,div.weitere | 942321 | 130,90 € | | Pedalgummi Feststellbremse R129, 942090 | 6,90 € | |
| | Bremssattel 38mm,hi.li. R129 R170,div.weitere | 942311 | 130,90 € | | viele weitere | | |
| | Halteklammer für Bremsschlauch | 243658 | 1,06 € | | Bremsergät Textar, 107 ab `85, div. 743730 | 292,92 € | |
| | Abdeckblech Bremsscheibe hinten links 129,124,170, | 942230 | 26,36 € | | 129, 126, 124 | | |
| 10 | Hauptbremszyl.ATE, ABS-Typen ab 09.1985 | 743014 | 162,93 € | 10 | Abdeckblech Bremsscheibe hinten rechts 129,124,170 | 942240 | 26,36 € |
| 11 | Rep.-Satz HBrZyl, zB 107 ab 09.'85, div 129 bis FG | 943016 | 194,52 € | 20 | Zughebel Feststellbr. | 942079 | 64,99 € |
| 20 | Bremslichtschalter 4-Pol, siehe Bild | 554019 | 12,82 € | 35 | Hauptbremszylinder FEBI ABS-Typen ab 09.'85 | 743814 | 83,30 € |
| 35 | Bremssattel vorn links zB. 129.060, andere bis FN | 942310 | 554,72 € | 35 | Bremsergät ATE, 107 ab 1985, div. 743030 | 297,45 € | |
| 36 | Schutzkappe, Entlüftung, Bremse, Lenkung | 143041 | 2,05 € | 45 | Reparatur-Satz Bremssattel, z.B. 129.060 vorn | 942015 | 42,66 € |
| 45 | Bremssattel hinten rechts zB.129.060, andere bis FN | 942340 | 485,15 € | 50 | Bremssattel vorn rechts zB. 129.060, andere bis FN | 942320 | 554,72 € |
| 50 | Satz Bremsklötze, Hinterachse | 542089 | 24,82 € | 54 | Bremssattel hinten links zB.129.060, andere bis FN | 942330 | 468,68 € |
| 55 | Satz Handbremsbeläge+Kleinmaterial, 124,129 FN | 542200 | 22,61 € | 60 | Satz Bremsklötze f.4-Kolben-Sättel | 942030 | 30,44 € |
| 61 | Halteklammer für Bremsschlauch | 243058 | 1,06 € | 70 | Warnkontakt für Bremsklötze Vgl.-No: A1265402017 | 742025 | 2,52 € |
| | | | | | REST! Bremsschlauch vorn 300-560SL ab 09.85 | 742101 | 79,99 € |
| | | | | | Bremsschlauch hinten "Sattelanchluss" | 742106 | 33,20 € |

46.a Lenkgestänge




| | | | | | | | |
|---|---|------------------------|----------|---|---|------------------------|---------|
| 1 | Lenkstange, z.B. 129.066 | 946060 | 104,13 € | 5 | Spurstange div 129, FEBI (Febi:"L=R") | 933090 | 43,66 € |
| 7 | Spurstangenkopf lang, Linksgewinde, FEBI | 933091 | 9,59 € | 7 | Spurstangenkopf lang, Linksgewinde, Febi | 933093 | 21,68 € |
| 7 | Spurstangenkopf kurz, Rechtsgewinde, FEBI | 933094 | 17,41 € | 8 | Lenkungsdämpfer 129, 170 Vgl.-No: A1244630432 | 946080 | 32,50 € |

46.b Lenksäule Lenkgetriebe 1.Generation



| | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|---------|----|--|------------------------|---------|
| | Dichtsatz für Servopumpe, bitte Pumpen-ID senden | R2946105 | 12,07 € | 5 | Schließzylinder Zündschloss, Aftermarket | 946852 | 29,68 € |
| 30 | Dichtsatz Lenkgetriebe, bitte FG | 946805 | 39,25 € | 45 | 1m Rücklaufschlauch Servolenkung | 999020 | 14,99 € |
| 48 | Dichtring CU 12 X 17 X 1,3; Ablasschr, Hohlshr | 299303 | 0,13 € | 48 | Hohlschraube M12 X 1,5 X 24 SW17 | 747146 | 2,64 € |

47.a Kraftstoffversorgung




| | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|----------|----|--|--------------------------|----------|
| | Benzinpumpe z.B. SL/SLK 320...Marelli | R7047247 | 226,89 € | | REST! Gummi-Aufhängungsring | 947033 | 2,59 € |
| | Kraftstoffpumpe Marelli Vgl.-Nr. A0020915901 | 947247 | 29,35 € | | Pumpenpaket | | |
| | Federband-Schelle für 15mm Schlauch | 747996 | 1,79 € | 6 | Kraftstoffpumpe z.B. SL/SLK 320 Marelli | R7047847 | 130,89 € |
| 13 | Dichtring am Kraftstoffsieb Vgl.-No: A0229970648 | 247013 | 0,26 € | 21 | Tankdeckel, zB 129,170, div Limo ab 124 | 947010 | 9,50 € |
| 41 | Gummitülle 22/26mm, z.B.Zündkabel | 798774 | 2,89 € | 43 | Dichtring Tankgeber ab 12.'72 Vgl.-No: A1079971345 | 747316 | 1,96 € |
| 45 | Hutmutter für Leitungsstutzen M12 | 747143 | 3,96 € | 46 | Hohlschraube M12 X 1,5 X 24 SW17 | 747146 | 2,64 € |
| 50 | Benzinfilter D 81mm, ab 1985 alle KE, weitere | 747701 | 40,73 € | 51 | Dichtring CU 12 X 17 X 1,3; Ablasschr, Hohlschr | 299303 | 0,13 € |
| 52 | Kraftstoffspeicher zB 300SL, ..., Bosch | 747711 | 356,36 € | 52 | Benzinfilter, Mann, mit integriertem Druckventil | R7047701 | 80,85 € |
| 54 | Benzinpumpe z.B. KE-Doppelverbau, Bosch | 947147 | 148,63 € | 54 | Kraftstoffspeicher V8 ab 09.1985 | 747712 | 150,00 € |
| 55 | Benzinpumpe z.B. SL/SLK 320...Pierburg | R7047047 | 183,81 € | 55 | Benzinpumpe z.B. KE-Typen , Pierburg | 747047 | 200,84 € |
| 55 | Benzinpumpe z.B. SL/SLK 320...Bosch | R7047147 | 233,17 € | 58 | Rest: Bosch Kraftstoffpumpe 0 580 464 125 | 747007 | 142,80 € |
| 59 | Schraube M5 x 40 zB. Pumpenpaket | 799847 | 0,56 € | 63 | Mutter M5, verzinkt Vgl.-No: N000934005004 | 299919 | 0,18 € |
| 64 | Schlauchschelle 18-27, Bauart Schneckengewin | 999898 | 4,07 € | 65 | Spannbackenschelle für Durchm. 11mm, Edelstahl | 999897 | 2,38 € |
| 69 | Rohr-/Kabel-Halter, z.B. | 747994 | 1,42 € | 70 | Federband-Schlauchschelle 13mm | 747995 | 2,25 € |
| | | | | | Gummi-Aufhängungsring | 947833 | 2,83 € |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------|--------|----|---|------------------------|--------|
| 71 | Kraftstoffleitung Kunststoffmutter, zB Leitung an Stirnwand | 742199 | 0,35 € | 72 | Pumpenpaket Blechschaube 6,3 X 22, Kotflügel an Schweller | 799930 | 0,39 € |
| 73 | Gummireiter Leitungsschelle, 2x8mm | 747038 | 1,84 € | 73 | Kunststoffhalter Benzinleitung an Träger, 3,2mm | 947049 | 1,75 € |
| 74 | Befestigungsschelle Leitungen für 30mm Gummi | 147014 | 2,32 € | 79 | Halteschelle für mehrere Leitungen 40mm | 247049 | 2,68 € |

49.a Auspuff ab Kat, 1.Generation/Serie


129.060 / 066 Gen.1 ('95)



| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|----------|----|--|------------------------|----------|
| | Spannstück Aufhängung | 799848 | 2,90 € | 10 | Mittelschalldämpfer SL300 +24, | 949008 | 392,09 € |
| | Hauptschalldämpfer | | | | SL500, Aftermarket | | |
| 30 | Endschalldämpfer SL300+24, SL500, Aftermarket | 949032 | 636,00 € | 37 | Sechskantschraube 8.8 M8x35, galv. verzinkt | 233199 | 0,44 € |
| 38 | Mutter M8 verkupfert, SW13, geschlitz | 714008 | 2,30 € | 39 | Dichtung für 3-Lochflansch, Endtopf | 949061 | 6,78 € |
| 49 | Gummiaufhänger, 107 ab 09.1985 Mittelposition | 749059 | 3,25 € | 51 | Gummipuffer,107:mittl.Halter Vgl.-No: A123987094 | 798747 | 0,92 € |
| 54 | Aufhängung Mitteltopf, z.B. SL500 | 949039 | 4,86 € | 54 | Aufhängering Endschalldämpfer Vgl.-No: A1294920044 | 949059 | 3,46 € |
| 59 | Aufhängungsgummi, mitte rechts, R6-Kat | 949019 | 3,30 € | 59 | unzulässig vereinfacht: unverstärktes Auspuffgummi | 949049 | 1,19 € |
| 62 | Sintermetallring Steckflansch, rechts | 949062 | 5,59 € | 63 | Dichtring Stoßflansch, linkes Rohr | 949068 | 3,24 € |
| 64 | Sechskantschraube mit Flansch an Hosenrohr M8 X 60 | 949048 | 0,81 € | 66 | Gummischeibe, z.B. am Auspuffhalter | 114002 | 3,83 € |
| 67 | Scheibe 9 X 28 X 3, z.B. Auspuff R129 | 799843 | 0,30 € | 68 | Kragen-Gewindehülse, Vgl.-Nr. A1264920172 | 314003 | 8,93 € |
| 69 | Sechskantschraube M8 X 50 | 799943 | 0,54 € | 70 | Montagesatz Auspuff, z.B. 129.066 | 949045 | 29,74 € |
| 71 | Sechskantmutter mit Klemmteil und Flansch M8, SW13 | 799845 | 0,52 € | 72 | Auspuffhalter vorn an Getriebe zB. 300SL | 799846 | 2,68 € |

50 Kühlsysteme

50 a. Kühler und Schläuche Gen.1 (bis '93)



| | | | | | | | |
|----|---|------------------------|----------|------|--|------------------------|----------|
| | Dichtring, Thermostateinsatz Vgl.-No: A0159972348 | 220016 | 1,31 € | m119 | Lüfterkupplung (Visco), z.B. M119.974... | 620500 | 214,20 € |
| | Dichtung WaPu an Thermostat Vgl.-No: A1192010180 | 720406 | 2,30 € | | Bügelfeder, Zarge an Kühler Vgl.-No: A1235040246 | 950022 | 1,77 € |
| | Temperaturfühler 2-Pol,zB Einlauf KWThermostat 117 | 954397 | 17,85 € | 1 | Wasserkühler 300SL-R129 Vgl.-No: 950003 A1295000703 | 950003 | 569,42 € |
| 1 | Kühler, z.B. 500SL | 950005 | 649,99 € | 2 | Ablassschraube, Kühler ab ca. 1985 | 950021 | 3,90 € |
| 12 | Kühlerwasserschlauch oben zB 129.060 | 950312 | 17,85 € | 12 | Kühlwasserschlauch oben, 500SL | 950512 | 17,85 € |
| 14 | Kühlwasserschlauch unten, z.B. 129.060 | 950314 | 29,75 € | 14 | Kühlwasser-Schlauch unten, 500SL | 950514 | 29,75 € |
| 17 | Kunststoffdeckel, Kühlwasser- Ausgleichsbehälter | 950017 | 12,41 € | 24 | Schlauch an Thermostatdeckel 119.960 | 950504 | 6,97 € |
| 26 | 1m Entlüftungsschlauch, Kühlwasser | 250016 | 24,50 € | 27 | 1m Kraftstoffschlauch 7,5x12,5 Textil | 247807 | 7,13 € |

54 Elektrik Aufbau

54. y Elektrik Übersicht Einzelteile



| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|----------|----|---|------------------------|----------|
| | Benzinpumpen Relais | 954047 | 101,15 € | | Ladeprofi 10A XXL 12V Zangenanschluss | 954090 | 267,75 € |
| | Gitterkabelbinder 190mm | 854088 | 2,51 € | | LichtdrehSchalter, zB 129.06-US | 954028 | 55,93 € |
| 22 | Löthülse 2,5 mm | 954055 | 1,76 € | 22 | Kontaktbuchse 2,5mm für div. Steck-Kupplungen | 954153 | 0,48 € |
| 22 | Kontaktstift 2,5mm für div. Stecker | 954154 | 0,38 € | 22 | Kontaktstift 2,5mm für div. Stecker | 954156 | 0,40 € |
| 26 | Set 2-Pol-Kupplung, schmale Ausführung | 954157 | 7,74 € | 42 | Relais, Überspannungsschutz, 9-Pin | 954338 | 48,20 € |
| 42 | Relais, Überspannungsschutz, 9-Pin | 954938 | 71,70 € | 44 | Stecksockel für Überspannungsschutzrelais | 954177 | 10,50 € |
| 44 | Relais, mehrere Anw. z.B. Scheibenzhg, m.Sicherung | 954328 | 20,23 € | 50 | Temperaturgeber zB M104, Motronic | 954096 | 13,99 € |
| 50 | Temperaturgeber Hella | 954297 | 9,12 € | 50 | Temperaturgeber Hella | 954296 | 17,21 € |
| 50 | Temperaturgeber Behr | 954295 | 16,56 € | 50 | Doppeltemperaturgeber 4-Pol, KE-Jet / EZL | 954896 | 9,48 € |
| 50 | Doppeltemperaturgeber 4-Pol, KE-Jet / EZL | 954396 | 23,53 € | 55 | Thermoschalter 2-Pol 100° zB A/C-Lüfter | 954322 | 9,94 € |
| 55 | Temperaturfühler 2-Pol,zB Einlauf KWThermostat 117 | 954397 | 17,85 € | 59 | Temperaturgeber zB M104, Motronic/Temp.-Anzeige | 954097 | 16,07 € |
| 60 | Bremslichtschalter 4-Pol, siehe Bild | 954019 | 37,26 € | 61 | Klopfsensor Vgl.-No: A0031538628 | 915261 | 48,04 € |
| 65 | Thermoschalter 105/115°, 3x Rundpol, M14 | 954129 | 18,30 € | 70 | Thermoschalter FN, 1-Pol Vgl.-No: A0065459024 | 954321 | 33,30 € |
| 75 | Bremslichtschalter 4-Pol, siehe Bild | 954819 | 18,12 € | 88 | Zündspule z.B. für einen Zylinder M112, BOSCH | 954033 | 74,87 € |
| 88 | Zündspule z.B. für einen Zylinder | 954733 | 48,69 € | 98 | Zündspule für Zylinderpaar, z.B. | 954032 | 65,45 € |

M112,

M104, BOSCH


60, 61, 54 Tüllen und Befestigungs-Kleinteile



| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|--------|----|--|--------------------------|---------|
| | Gummitülle 10/15, Heckleuchte (190SL),107 | 199020 | 1,08 € | | Steckkupplung für Bosch 2-Pol-Elemente | 907124 | 19,59 € |
| | Einschiebmutter, zB Unterschutz vorn R170,129 ab.. | 999803 | 1,83 € | | Kunststoffniet rechteckig, Kofferraumverkl. div | R2999034 | 0,75 € |
| | Kontaktstift 2,5mm für div. Stecker | 954156 | 0,40 € | | Gummipuffer zB u. Stauklappengehäuse div. KE-Typen | 714098 | 1,87 € |
| | Gummitülle zB Dachhydraulik Vgl.-No: A0089970581 | 999010 | 3,21 € | | Gummiverschlussstopfen für Bohrung 13,5 | 998784 | 1,27 € |
| | Gummitülle 3/26mm zB Tankentlüftung | 798860 | 1,87 € | 5 | Kunststoffniet Vgl.-No: A0009902292 | 269034 | 0,35 € |
| 11 | Gummipuffer 5mm | 298066 | 0,89 € | 14 | Gummiverschlussstopfen, 6mm, div.(Lackablauf) | 998781 | 2,14 € |
| 20 | KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen | 298688 | 0,42 € | 20 | siehe 298688, KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen | 298788 | 0,40 € |
| 26 | Schraub-Stopfen für Gurt-Gewinde | 799899 | 1,18 € | 29 | Gummitülle für Antenne Vgl.-No: A1298270398 | 999082 | 9,52 € |
| 41 | Gummi-Verschlusssscheibe ca. 17,5mm | 398995 | 1,17 € | 47 | Karosserieblindstopfen 20mm Vgl.-No: A1139870044 | 298780 | 0,94 € |
| 50 | Gummipuffer,107:mittl.Halter Vgl.-No: A123987094 | 798747 | 0,92 € | 59 | Bodenpuffer Heberaufnahme 124, 129, .. | 989008 | 4,58 € |
| 62 | Stopfen 32mm, , Kofferraum, Fondboden, ... | 268309 | 1,81 € | 65 | Gummiverschlussstopfen für Öffnung 32,5 | 998782 | 4,25 € |
| 80 | Stopfen oval, Schweller für Langlöcher ca. 38x18 | 798770 | 1,75 € | 83 | Verschlusssscheibe für Langloch 28 x 45mm | 598782 | 2,24 € |
| 86 | Gummitülle 22/26mm, Drainage Vgl.-No: A1079972781 | 798777 | 2,59 € | 89 | Gummitülle Wasserablauf (Schweller, Böden..) | 999009 | 3,57 € |


| | | | | | | | |
|-----|---|------------------------|--------|-----|---|--------------------------|--------|
| 89 | Gummitülle, diagonal 4/36mm Vgl.-No: A1269972581 | 998752 | 4,74 € | 108 | Kabelbinder 250mm, wiederverwendbar | 754179 | 0,65 € |
| 108 | Kabelbinder, ersetzt Schlauchhalter | 250099 | 0,55 € | 111 | Kabelbinder mit Niet,160mm,nach Bedarf | 854087 | 1,29 € |
| 114 | Gitterkabelbinder 190mm | 854088 | 2,51 € | 120 | Schelle mit Gummi für Leitung 10mm | 999827 | 0,94 € |
| 123 | Kabelschelle 11,7mm, grün | 786045 | 0,47 € | 123 | Clips-Kunststoffschelle 18mm f.Kabel | 754069 | 1,09 € |
| 123 | Kunststoff-Kabelschelle 15mm an Karosserie | 998181 | 0,90 € | 150 | Leitungshalter für 2 Leitungen | R7042065 | 5,27 € |

67 Windschutzscheibe




| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|----------|---|-----------------------------------|------------------------|----------|
| | Blechschaube 3,5x9,5,zB 113 | 288081 | 0,32 € | 2 | Frontscheibe R129 grün, ohne Keil | 967010 | 225,93 € |
| 2 | Schwellerbl., Softtop | | | | | | |
| | Transport BRD, Sped., zB | 967999 | 121,25 € | 3 | Frontscheibe R129 grün, mit Keil | 967020 | 247,00 € |
| | Windschutzscheiben | | | | | | |

67.c Verkl.Scheibenrahmen, Spiegel, Sonnenblende




| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|----------|----|--|------------------------|----------|
| 81 | beleuchteter Schminke Spiegel mit Klappe, Champignon | 981174 | 127,20 € | 81 | beleuchteter Schminke Spiegel mit Klappe, Cremebeige | 981176 | 140,00 € |
| 81 | beleuchteter Schminke Spiegel mit Klappe, grau | 981177 | 112,81 € | 81 | beleuchteter Schminke Spiegel mit Klappe, Dattel | 981178 | 99,50 € |

68.b Motorraum Dämmung, Windschott




| | | | | | | | |
|------|---|------------------------|---------|------|--|------------------------|--------|
| more | Bodenpuffer Heberaufnahme 124, 129, .. | 989008 | 4,58 € | more | Kunststoffmutter, diverse Verkleidungen | 999807 | 0,35 € |
| more | Stopfen, Getriebetunnel, 6mm Vgl.-No: A0009974686 | 999989 | 0,31 € | | Kunststoffstopfen, Polster-/Teppichfixierung | 999067 | 0,83 € |
| 1 | Kunststoffniet, 2-teilig Vgl.-No: A2019900292 | 999819 | 0,39 € | 2 | Nietverschraubung, Kunststoff Vgl.-No: A1249900592 | 999817 | 0,39 € |
| 5 | Dämmung Motorhaube R129 Vgl.-No: A1296802025 | 968085 | 74,49 € | 5 | Kunststoff-Spreizniet, z.B. Dämmmatte | 999068 | 0,40 € |

69 Befestigung der Zierbeplankungen / Sacco-Bretter




| | | | | | | | |
|------|--|------------------------|--------|------|--|------------------------|--------|
| more | Bodenpuffer Heberaufnahme 124, 129, .. | 989008 | 4,58 € | more | Blehschraube für Verkleidungen, 4,8 X 19 | 999812 | 0,50 € |
| more | Blechmutter zB Innenverkl. an Schweller, 6,3 | 999814 | 0,67 € | more | Blechmutter zB | 999815 | 0,39 € |
| 35 | Blech-Senkschraube 3,5x9,5,zB Handschuhkasten | 799935 | 2,80 € | 75 | Zierleistentülle weiß Vgl.-No: A0019887681 | 772005 | 0,48 € |
| 91 | Kunststoffklammer bei Sacco Schraubbefestigung | 969891 | 0,55 € | 92 | Klammer mit Pin, Saccoleisten unten | 969892 | 0,74 € |
| 93 | Widerhaken-Schiebeklammer, Sacco oben | 969893 | 0,68 € | 94 | Druckknopfklammer für Sacco-Bretter | 969894 | 0,43 € |
| 95 | Tülle grün, z.B. Tür unten für Sacco Clips | 969895 | 0,50 € | 96 | Dübel, Kunststoffspreizmutter Vgl.-No: A0009885225 | 969896 | 0,68 € |

72.a Tür, Dichtung



| | | | | | | |
|----|---|--------------------------|----------|------|---|---------|
| | Klammer,Türverkl.,Plastik | 772228 | 0,48 € | clip | Kunststoffclips Gestängesicherung, 998005 | 1,44 € |
| 29 | Sicherung Türfangbandbolzen Vgl.-No: N912001006001 | 772118 | 0,73 € | 41 | Dichtpuffer am Fangband, R129, 972165 | 4,56 € |
| 44 | Türdichtung links, R129 Vgl.-No: A1297200178 | 972100 | 79,00 € | 44 | Türdichtung rechts, R129 Vgl.-No: A1297200278 | 79,00 € |
| 50 | Dämmung selbstklebend 2mm x 1,6qm | 968171 | 119,99 € | 50 | Antidröhn-Matte Teroson BT-SP 100, selbstklebend | 67,20 € |
| 81 | Fensterführungsprofil vo.li. Vgl.-No: A1297250166 | R2972511 | 29,16 € | 81 | Fensterführungsprofil vo.re. Vgl.-No: A1297250266 | 29,16 € |


75 Heckdeckel, Verdeckkasten-Deckel



| | | | | | | | |
|------|---|------------------------|---------|----|---|------------------------|----------|
| bits | Nietstopfen, z.B. Ladekante Vgl.-No: A0019880881 | 999818 | 0,71 € | 8 | Tülle, Stern an Heckd. ab 1985 | 798756 | 0,50 € |
| 15 | Gasfeder Heckdeckel, 272mm, bis FN | 975087 | 24,64 € | 15 | Gasfeder Heckdeckel, 243mm, ab FN... | 975088 | 23,76 € |
| 20 | Heckdeckeldichtung R129, originalgetreu | 975020 | 66,99 € | 26 | Einschiebe-Mutter zB Heckschloss, M6 | 999810 | 1,26 € |
| 29 | Gummidichtung für Druckschloss Heckdeckel | 975831 | 7,84 € | 45 | Gasfeder Verdeckkastendeckel | 975077 | 42,96 € |
| 57 | Ablaufschlauch Verdeckkasten R129 | 979032 | 8,54 € | 60 | R129 Verdeckkastendeckeldichtung, OEM | 975060 | 167,85 € |


77 Softtop

77.a Softtop, erste Generation




| | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------|----|---|------------------------|---------|
| 2 | Innenhimmel R129, beige | 977001 | 229,12 € | 11 | 1x1,5m Sonnenland-Verdeckstoff d.br-sw | 977015 | 89,25 € |
|---|-------------------------|------------------------|----------|----|---|------------------------|---------|

77.c Hydraulikzylinder




| | | | | | | | |
|----|--|------------------------|----------|----|---------------------------------------|------------------------|---------|
| 53 | Zylinder Dachverriegelung vorn oben L oder R | 980873 | 113,05 € | 71 | Dichtungen für Zylinder ..2172, Viton | 980777 | 16,90 € |
| 71 | Dichtungen für Zylinder ..0072, Viton | 980771 | 19,99 € | 72 | Dichtungen für Zylinder ..0272, Viton | 980772 | 16,90 € |
| 73 | Dichtungen für Zylinder ..1672, Viton | 980773 | 17,20 € | 74 | Dichtungen für Zylinder ..1772, Viton | 980774 | 15,47 € |
| 75 | Dichtungen für Zylinder ..1872, Viton | 980775 | 17,49 € | 76 | Dichtungen für Zylinder ..2072, Viton | 980776 | 16,68 € |

79 Hardtop




82.a Beleuchtung Euro/Std.



| | | | | | |
|----|---|----------|----|---|----------|
| | Stellmotor, Leuchtweitenregelung, R7082541 | 86,28 € | | Lichtdrehschalter, zB 129.06-US 954028 | 55,93 € |
| 1 | Leuchteinheit links, bei SA "Niveau", H4 982031 | 457,70 € | 1 | Leuchteinheit rechts, bei SA "Niveau", H4 982041 | 457,70 € |
| 20 | Blinkleuchte vorn links, weiß, Fabr. Marelli 982170 | 64,50 € | 20 | Blinkleuchte vorn rechts, weiß, Fabr. Marelli 982180 | 64,50 € |
| 40 | Nebelscheinwerfer Marelli links ab 01.1995 982311 | 119,00 € | 40 | Nebelscheinwerfer Marelli rechts ab 01.1995 982321 | 119,00 € |
| 99 | Leuchteinheit R170 rechts, USA, Litronic 582174 | 238,00 € | 99 | Relais, mehrere Anw. z.B. Scheibenhzg, m.Sicherung 954328 | 20,23 € |
| 99 | Relais, Überspannungsschutz, 9-Pin 954338 | 48,20 € | 99 | Türkontaktschalter 129, 170, 124, ... 982021 | 4,50 € |


82, 86 Wisch-Wasch f.Scheibe+Scheinwerfer, Gen.1



| | | | | | | | |
|----|---|------------------------|---------|----|---|------------------------|---------|
| | KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen | 298688 | 0,42 € | 10 | Wischerblatt Neuzeitprodukt, R129 1. Generation | 982730 | 33,55 € |
| 10 | Bosch Wischerblatt R129, 1. Generation | 982230 | 17,65 € | 10 | Wischerblatt R129, 1. Generation | 982830 | 17,31 € |
| 11 | Wischblattgummi, 1 Stück, 612mm, R129.. | 982231 | 13,24 € | 19 | Wellenkappe Scheinwerfer-Wischerarm | 982229 | 3,69 € |
| 30 | El.Scheibenwaschpumpe für Mulde, NoName | 786004 | 10,71 € | 30 | Elektrische Waschpumpe "für Mulde" FEBI | 786804 | 10,36 € |
| 30 | Waschpumpe, ab Fahrgestellnummer | 986804 | 12,59 € | 32 | REST! Rückschlagventil Waschwasser, 2-Abgänge | 786042 | 9,52 € |
| 33 | siehe 298688, KunststoffStopfen f.9,5mm-Bohrungen | 298788 | 0,40 € | 33 | Gummitülle, Pumpe in Waschbehälter | 798771 | 0,50 € |
| 40 | 1m Waschanlagenschlauch,geweb everstärkt | 786040 | 2,50 € | 45 | Füllstandgeber Waschbehälter | 986054 | 10,98 € |

83 Heizung, Lüftung, Klima

83.a Gebläsekasten 1.Generation



| | | | | | |
|---|--|----------|----|---|---------|
| | Gummitülle zB Hzg-Vorlauf,f.Oval- 999003 | 4,08 € | | Mono-Heizventil, R129, ... Vgl.-No: 983546 | 53,55 € |
| | Loch D32x38 / d16 | | | A 001 830 0684 | |
| 1 | Gebläsemotor, z.B. 300SL Vgl.-No: 983009 | 315,35 € | 11 | Staubfilter für Luftkasten bis 1998, 983111 | 10,26 € |
| | A1298209042 | | | "Meyle" | |

99 Zubehör



| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------|----------|----|----------------------------------|--------------------------|----------|
| | Werkzeug: Eindrückhilfe | 958350 | 124,95 € | | Gummitülle für Antenne Vgl.-No: | 999082 | 9,52 € |
| | Außenbuchse Traglenker | | | | A1298270398 | | |
| | Gummihaarauflage links R129, | 991771 | 380,80 € | | Gummihaarauflage rechts R129, | 991772 | 311,78 € |
| | vermutlich #2316 | | | | vermutlich #2416 | | |
| 1 | Auto Cover R129, mit | 999905 | 195,99 € | 1 | Autohaube R129, Outdoor | 999906 | 219,56 € |
| | Spiegeltaschen | | | | | | |
| 3 | Hardtopwagen R107/113/129 ohne | 779981 | 199,99 € | 6 | Staubfrei Handfeger Cotton, 35cm | 999915 | 49,99 € |
| | Hülle | | | | | | |
| 7 | Windschott Weyer R129 | 986805 | 249,00 € | 7 | Windschott Weyer R129, Premium | 986807 | 577,63 € |
| 10 | Buch Engelen/Seufert "MB | 911300 | 59,38 € | 10 | Buch Allner "MB SLK&SLC" | R7011311 | 29,99 € |
| | 280-600SL"R129 | | | | | | |